Autonics

датчик углового перемещения (инкрементального типа) **СЕРИЯ Е20**

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



Благодарим вас за то, что выбрали продукцию Autonics.

В целях безопасности рекомендуется прочитать данное руководство, прежде чем приступить к работе с изделием.

Техника безопасности

- Ж Настоящее руководство необходимо сохранить и внимательно прочитать перед началом эксплуатации изделия.
- В целях безопасности рекомендуется прочитать приведенные ниже указания, прежде чем приступить к работе с изделием.

Предостережение Несоблюдение указаний может стать причиной несчастного случая.

Предупреждение Несоблюдение указаний может стать причиной травмы или повреждения оборудования

Ж Ниже приведены пояснения по условным обозначениям, используемым в руководстве по эксплуатации.

Предостережение

1. В случае применения изделия в составе оборудования, требующего контроля безопасности (системы управления в атомной энергетике, медицинское оборудование, системы сгорания в автомобильном, железнодорожном и воздушном транспорте, развлекательные аттракционы, системы обеспечения безопасности и т.п.) необходимо использовать отказоустойчивые конфигурации или связаться с нами для получения консультации.

Несоблюдение этого указания может привести к травме, пожару или порче имущества.

Предупреждение

- 1. Не допускать попадания на датчик воды или масла.
- Несоблюдение этого указания может стать причиной пожара или неправильной работы изделия
- 2. Убедиться, что напряжение питания соответствует номинальным характеристикам изделия.
- Несоблюдение этого указания может привести к сокращению срока службы или повреждению изделия.
- 3. Проверять правильность полярности и подключения.
- Несоблюдение этого указания может привести к повреждению изделия.
- 4. Не допускать короткого замыкания цепи нагрузки.
- Несоблюдение этого указания может привести к повреждению изделия

Информация для заказа

E20 S	2	360	_ 3	- N -	– 12 -	_ R
Серия	Диаметр вала	Импульс / оборот	Выходная фаза	Выход	Источник питания	Кабель
E20S Диаметр корпуса 20 мм, с выступающим валом	Ø 2 мм	100, 200,	3: A, B, Z 6: A, B, Z	N: NPN-выход с открытым коллектором V: Выход напряжения L: Выход Line driver	5: 5 B= ±5 %	R: с кабелем
E20НВ Диаметр корпуса 20 мм, С полым несквозным валом	Ø 2 мм Ø 2,5 мм Ø 3 мм	320, 360	А, В, Z <<добавить черточки над нужными буквами >>	※ Напряжение выхода Line driver составляет только 5 В=	12: 12 B= ±5 %	сзади S: с кабелем сбоку


■ Технические характеристики

Изделие			Инкрементальный датчик углового перемещения с выступающим валом и диаметром корпуса 20 мм	Инкрементальный датчик углового перемещения с полым несквозным валом и диаметром корпуса 20 мм		
Модель			E20S2	E20HB 3-N R, S E20HB 3-V R, S E20HB 6-L-5-R, S		
Разрешение (импульс / оборот)			100, 200, 320, 360 (Возможен заказ модели с другим разрешением и другим типом выхода)			
Выходная фаза			A, B, Z фаза (Выход Line driver, A, A, B, B, Z, Z фаза)			
Разность фаз на выходе		выходе	Между A и B: $\frac{T}{4} \pm \frac{T}{8}$ (T = один период фазы A)			
0		NPN выход с открытым коллектором	Ток нагрузки : макс 30 мА, остаточное напряжение: макс. 0,4 В=		ение: макс. 0,4 В=	
	Управляющий выход	Выход напряжения	Ток нагрузки : макс 10 мА, остаточное напряжение: макс. 0,4 В=			
	выход	Выход Line driver	Низкое – ток нагрузки: макс. 20 мА, остаточное напряжение: макс. 0,5 В= Высокое – ток нагрузки: макс20 мА, выходное напряжение: мин. 2,5 В=			
д с (Время	NPN-выход с открытым коллектором	макс. 1 мкс		• Условия измерения	
	срабатывания (подъем / спад)	Выход напряжения	макс. 1 мкс		(Длина кабеля: 1 м, ток стока макс. 20 мА	
		Выход Line driver	макс. 0.5 мкс		TOR CTORA MARC. 20 MA	
ĕ	Максимальная час	стота срабатывания	100 кГц			
ති Источник питания			• 5 B= ±5 % • 12 B= ±5 %			
Потребление тока			макс. 60 мА (без нагрузки), Выход Line driver: макс. 50мА (без нагрузки)			
Сопротивление изоляции			Мин. 100 МОм (при 500 В= между всеми зажимами и корпусом)			
	Диэлектрическая і	прочность	500В ~ 50/60 Гц в течение 1 мин (между всеми зажимами и корпусом)			
	Подключение		Кабель (сзади / сбоку)			
Z Ze	Пусковой момент		макс. 5 гс • см (5 × 10 ⁻⁴ H • м)			
рис	Пусковой момент Момент инерции Нагрузка на вал Макс. допустимая частота вращения		макс. $0.5 \text{г} \cdot \text{см}^2 (5 \times 10^{-8} \text{кг} \cdot \text{м}^2)$			
механические :арактеристики	Нагрузка на вал		Радиальная: 200 гс, осевая: 200 гс			
xap	Макс. допустимая	частота вращения	(Примечание 1) 6000 об/мин			
Виброустойчивость			Амплитуда 1,5 мм при частоте 10 – 55 Гц по каждой из осей X, Y, Z в течение 2 часов			
Удар	опрочность		Макс. 50 G			
Температура окружающей среды			от -10 до 70°C (в условиях без замораживания), хранение: от -20 до 80 °C			
Влажность			35–85 % относительной влажности, при хранении 35–90 % относительной влажности			
Степень защиты			IP 50 (Стандарт МЭК)			
Кабель			Ø 3мм, 5 жил, (выход Line driver: 8 жил), длина: 1 м, экранированный кабель			
Комплектующие			Муфта Ø 2мм (модель с выступающим с валом), кронштейн (модель с встроенным несквозным валом)			
Сертификация			С € (кроме модели с выходом Line driver)			
Macc	а			1рибл. 35 г.		

(Примечание 1) При выборе разрешения убедитесь, что частота вращения при максимальной частоте импульсов меньше или равна значению макс. допустимой частоте вращения.

[Частота вращения при макс. частоте импульсов (об/мин) = $\frac{\text{Макс. частота срабатывания}}{\text{Разрешение}} \times 60 \text{ с}$

Размеры



■ Схема соединения

● NPN-выход с открытым коллектором / выход Line driver Выход напряжения

Корич.: +В (5 В=, 12 В= ±5 %) Черный: фаза А Красный: фаза А Красный: фаза В Серый: фаза В Оранжевый: фаза Z Желтый: фаза Z Синий: зазамление (0 В)

Экран: заземл. экрана (F.G.

■ Меры предосторожности

1. Установка

- Конструкция изделия включает в себя высокоточные компоненты. Следует обращаться с ним с осторожностью
- ② При установке следует проверить сборочный размер сопрягаемого вала, и следить за тем, чтобы не было смещения между отверстием вала и объектом. Это может привести к сокращению срока службы датчика.
- ③ Не прилагать чрезмерную силу при соединении муфты к валу.
- ④ Зафиксируйте изделие или муфту ключом с усилием не более 0,15 Н.

- Синий: заземление (0 B) - Экран: заземление экрана (F.G.

2. Эксплуатация

- ① Подсоедините экранированный провод к клемме заземления (F.G.) (Датчик +Двигатель + Панель заземления (F.G.))
- ② Не выполняйте подключение и отключение при включенном питании. Несоблюдение этого указания может привести к повреждению датчика.
- ③ При использовании коммутируемого источника питания следует установить заградительный фильтр для сети питания и провод должен быть минимально коротким во избежание воздействия помех.
- 4) Для датчика с выходом Line driver использовать 5 В=

3. Условия хранения и эксплуатации

Запрещается эксплуатировать датчик в указанных ниже условиях, в противном случае может возникнуть неисправность в работе прибора.

- ① Сильная вибрация или динамическая нагрузка
- ② Близость к легковоспламеняющимся или коррозионным газам
- ③ Сильное магнитное поле или электрические помехи
- Превышение допустимой температуры и влажности
- ⑤ Близость сильных щелочей или кислот
- 4. Вибрации и механические воздействия
 ① Сильные ударные нагрузки на датчик могут вызвать ошибки выходного сигнала.
- Во избежание неправильной работы изделия из-за вибрации изделие следует надежно зафиксировать в ходе монтажа.

5. Электрическое соединение

- После подсоединения нельзя тянуть датчик с силой, превышающей номинальную (15H).
- Запрещается размещать кабель датчика и высоковольтный кабель в одном канале. Несоблюдение этого указания может привести к неправильной работе или порче изделия. Пожалуйста, прокладывайте их раздельно или используйте раздельные кабельные каналы.
- ③ При увеличении длины кабеля следует проверить эксплуатационные характеристики кабеля и частоту срабатывания, так как могут быть искажения формы сигнала или возрастание уровня остаточного напрамения.
- **Ж Несоблюдение вышеприведенных указаний может привести к неисправности прибора.**