

ВВЕДЕНИЕ

Благодарим Вас за приобретение частотного преобразователя серии ESQ-VA, VC.

Частотный преобразователь серии ESQ-VA представляет собой высокоэффективный частотный преобразователь с векторной системой управления и с произвольным выбором вольтчастотных характеристик. Диапазон управления скоростями составляет 1:100. Частотный преобразователь обладает множеством сложных функций, таких, как управление скольжением, компенсация момента, управление скоростью, управление моментом и др. Он может отображать и настраивать различные параметры. Встроенный коммуникационный интерфейс RS-485 и режим свободной работы способны удовлетворить самые разные потребности пользователей.

Частотный преобразователь серии ESQ-VC является высокоэффективным частотный преобразователем с векторной системой управления и большим количеством сложных функций. Он имеет векторные режимы управления по разомкнутой/замкнутой схеме и вольт-частотные режимы управления по разомкнутой/замкнутой схеме. Диапазон управления скоростями достигает 1:1000. Он обладает широким набором специализированных функций, таких, как серворегулирование при нулевой скорости, энергосберегающий режим управления, компенсация скольжения, компенсация момента, управление скоростью, управление моментом, самообучение, копирование параметра и т.д. Он может отображать, и позволяет корректировать в оперативном режиме несколько параметров. Встроенный коммуникационный интерфейс RS-485, дисплей на нескольких языках и режим свободной работы способны удовлетворить самые разные потребности пользователей.

Для наиболее эффективной и безопасной работы с данными приспособлениями, просим до начала эксплуатации внимательно ознакомиться с содержанием данного Руководства. Если особо не указано иное, содержание данного Руководства в равной степени относится к частотным преобразователям серии VA и к частотным преобразователем серии VC. Руководство должно всегда быть под рукой для дальнейших консультаций.

Если у Вас возникли какие-либо вопросы, ответы на которые Вам не найти в настоящем Руководстве, свяжитесь с распространителями продукции нашей фирмы или непосредственно с нами. Наш технический персонал всегда готов выслушать Ваши вопросы и ответить на них.

Наша фирма имеет право вносить изменения в содержание данного Руководства без предварительного оповещения об этом.

Описание предупредительных знаков.

Безопасная работа данного изделия зависит от правильности его транспортировки, установки, эксплуатации и технического обслуживания. Перед началом любых операций ознакомьтесь с соответствующими мерами предосторожности.



ОПАСНО!

Это обозначение говорит о том, что неправильная эксплуатация опасна и может привести к несчастному случаю.



ПРИМЕЧАНИЕ!

Это обозначение говорит о том, что неправильная эксплуатация может привести к несчастному случаю или повлечь за собой материальный ущерб.



СОДЕРЖАНИЕ

введ	ЕНИЕ	1
ЕЛАВ	А 1 – ПРОВЕРКИ ПРИ ДОСТАВКЕ	5
1.1	Объекты проверки	
1.2	Проверка информации на заводской табличке	
1,2	1.2.1 Заводская табличка	
	1.2.2 Номер модели. Описание	
ГЛАВА	А 2 – ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПРИ УСТАНОВКЕ	7
	баритные размеры (см. Приложение 2)	
2.2 Ко	нфигурация	7
2.3 Yea	гановка	8
	2.3.1 Место установки	8
	2.3.2 Температура окружающего воздуха	8
	2.3.3 Меры предосторожности	8
2.4 Op	иентация при установке и необходимое пространство	9
2.5 Оп	исание подключения силовой цепи	9
	2.5.1 Расположение клемм силовой цепи	10
	2.5.2 Назначение клемм силовой цепи	11
	2.5.3 Подключение периферийных устройств и дополнительных приспособлений	
	к силовой цепи	12
	2.5.4 Порядок подключения силовой цепи	13
2.6 Оп	исание подключения клемм цепи управления	16
	2.6.1 Расположение и назначение клемм цепи управления	17
	2.6.2 Примечания к подключению цепи управления	21
2.7 Пр	имечание к подключению	22
ГЛАВА	А 3 – ЭКСПЛУАТАЦИЯ	23
3.1 Фу	нкция панели оператора и работа ЧП ESQ-VA	24
	3.1.1 Функции кнопок панели оператора ЧП серии ESQ-VA	24
	3.1.2 Расположение органов управления на панели оператора ЧП серии ESQ-VA	25
3.2 Oc	новные сведения о меню ЧП серии ESQ-VA	26
	3.2.1 Состояние дисплея ЧП серии ESQ-VA	26



3.2.2 Перемещение между параметрами преобразователя серии VA	27
3.2.3 Уровень доступа к параметрам ЧП серии ESQ-VA	28
3.2.4 Выбор режима управления ЧП серии ESQ-VA	28
3.2.5 Возврат к заводским установкам	
3.3 Пробный пуск ESQ-VA	30
3.3.1 Проверки перед началом работы	30
3.3.2 Проверки в ходе работы	30
3.3.3 Выбор рабочего режима	31
3.3.4 Пробный пуск с панели оператора	32
3.4 Функции панели оператора и работа ЧП ESQ-VC	
3.4.1 Функции кнопок панели оператора ЧП серии ESQ-VC	
3.4.2 Описание панели оператора ЧП серии ESQ-VC	33
3.5 Краткое описание меню ЧП серии ESQ-VC	34
3.5.1 Состояние дисплея ЧП серии ESQ-VC	34
3.5.2 Переключение и изменение параметров ЧП серии ESQ-VC	35
3.5.3 Уровень доступа к параметрам ЧП серии ESQ-VC	
3.5.4 Выбор режима управления ЧП серии ESQ-VC	38
3.5.5 Возврат к заводским установкам ЧП серии ESQ-VC	39
3.6 Пробный пуск ESQ-VC	41
3.6.1 Проверки перед началом работы	41
3.6.2 Проверки в ходе работы	41
3.6.3 Пробный пуск с панели оператора	41
3.6.4 Выполнение пробных операций с панели оператора	42
3.7 Приводной режим	43
3.8 Таблица отображаемых параметров	43
ГЛАВА 4 – ОПИСАНИЕ ПАРАМЕТРОВ	56
4.1 Структура меню	56
4.2 Функции параметров	57
ГЛАВА 5 – ЗАЩИТНАЯ ФУНКЦИЯ	232
5.1 Анализ аварийных отключений	232
5.2 Диагностика аварийных сигналов	240
5.3 Ошибка в работе	245
5.4 Анализ сбоев в работе	247



ГЛАВА 6 – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ	250
6.1 Ежедневные проверки и периодические проверки	250
6.2 Выбор выходного реактора частотного преобразователя	253
6.3 Защита от утечки тока	253
6.4 Соображения относительно выбора совместимого электродвигателя	253
6.5 Составные части частотного преобразователя, подлежащие периодической замене	253
6.6 Хранение и складирование	254
ГЛАВА 7 – ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАПРИЛОЖЕНИЯ	
Приложение 1 – технические характеристики	
Приложение 2 – внешние габариты и монтажные размеры	
Приложение 3 – краткое описание функций ЧП и областей его применения	
Приложение 4 – установка платы РG, применяемой для управления скоростью	



ГЛАВА 1 – ПРОВЕРКИ ПРИ ДОСТАВКЕ



ПРИМЕЧАНИЕ!

• Не устанавливайте частично или полностью повреждённый частотный преобразователь. Это может повлечь за собой несчастный случай.

Хотя данное изделие и было тщательно проверено перед отгрузкой, в ходе транспортировки ему могли быть нанесены самые неожиданные повреждения. Поэтому при доставке тщательно проверьте его.

1.1 Объекты проверки

При доставке проверьте номер модели преобразователя, а также следующее:

Объект проверки	Методы проверки
Ознакомьтесь с содержанием заводской таблички, чтобы убедиться в том, что доставлен именно тот преобразователь, который вы заказывали.	Ознакомьтесь с содержанием заводской таблички на боку частотного преобразователя.
Убедитесь в отсутствии повреждённых компонентов.	Проведите внешний осмотр преобразователя, чтобы убедиться в том, что его компоненты не повреждены.
Убедитесь в том, что болты и прочий крепёж не ослабли.	При необходимости, попробуйте болты и другой крепёж отвёрткой.
Проверьте наличие необходимой документации (руководства по эксплуатации, заводской шильды и др.)	Проверьте наличие необходимой документации (руководства по эксплуатации, заводской шильды и др.)

При обнаружении повреждений и т.д., свяжитесь с поставщиком или с отделом продаж изготовителя.

1.2 Проверка информации на заводской табличке

1.2.1 Заводская шильда



Заводская шильда частотного преобразователя



1.2.2 Номер модели. Описание

ESQ	V	3R7	T4	-
I				

Код изделия	Код серии	Макс. мощность двигателя	Напряжение в сети питания	Примечания
ESQ	Серия VA: с векторным управлением Серия VA: мощный ЧП с векторным управлением (ЧП серий VA и VC с мощностью ≤ 315 кВт имеют векторное управление; а с мощностью ≥ 355 кВт имеют вольт-частотное управление)	R75: 0,75 кВт 315: 315 кВт 1000: 1000 кВт	T2: однофазный 220 В T4: трёхфазный 380 В T6: трёхфазный 660 В	Ничего: стандартное изделие В: с встроенной функцией торможения X: особый тип



ГЛАВА 2 – ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПРИ УСТАНОВКЕ

2.1 Габаритные размеры (см. Приложение 2)

2.2 Конфигурация

На приводимой ниже иллюстрации изображен частотный преобразователь на 5,5-7,5 кВт. Передняя панель преобразователей ESQ-VC и ESQ-VA выглядит практически одинаково.





ПРИМЕЧАНИЕ!

- Перемещайте частотный преобразователь, удерживая его за днище. Если держать преобразователь за переднюю панель, он может выскользнуть из рук и упасть на ногу.
- Устанавливайте преобразователь панель из металла или другого негорючего материала. В противном случае, возможен пожар. Перегрев преобразователя может повлечь за собой возгорание горючих материалов. Устанавливайте преобразователь в соответствии с приводимыми ниже указаниями и следите за его состоянием.



2.3.1 Место установки

Место установки частотного преобразователя должно отличаться следующими характеристиками:

- Преобразователь следует устанавливать в хорошо вентилируемом закрытом помещении.
- Температура окружающего воздуха должна находиться в пределах от -10 до +40°C. Температура корпуса частотного преобразователя должна находиться в пределах от -10 до +40°C.
- Старайтесь не устанавливать преобразователь в местах с высокой температурой и влажностью. Относительная влажность воздуха должна быть менее 90 %. Преобразователь нельзя устанавливать там, где он может оказаться под дождём.
- Не крепите преобразователь к дереву или другим горючим материалам.
- Преобразователь нельзя устанавливать там, где на него может попасть прямой солнечный свет.
- Преобразователь нельзя устанавливать там, где имеются горючие или агрессивные газы или жидкости.
- Преобразователь нельзя устанавливать там, где имеется пыль, в воздухе летают какие-либо волокна или частицы иных материалов.
- Поверхность, к которой крепится преобразователь, должна быть устойчивой и не должна вибрировать.
- Преобразователь не следует устанавливать там, где имеются радиопомехи.
- Преобразователь следует устанавливать на высоте менее 1000 м над уровнем моря. В более высоких местах следует понизить его номинальные выходные характеристики. Кроме того, преобразователь можно использовать на более значительных высотах, если предел допустимой температуры окружающего воздуха будет снижен на 0,5°C на каждые 100 м высоты свыше 1000 м над уровнем моря.

2.3.2 Температура окружающего воздуха

Для повышения надёжности работы частотного преобразователя, устанавливайте его в местах с хорошей вентиляцией. Если преобразователь эксплуатируется в закрытом шкафу, установите вентилятор охлаждения или кондиционер воздуха для того, чтобы поддерживать температуру воздуха на уровне менее 40°C.

2.3.3 Меры предосторожности


Во время установки прикройте частотный преобразователь от пыли. Стружка, образовавшаяся при сверлении и т.п., не должна попасть внутрь преобразователя. После установки преобразователя удалите с него то, чем он был прикрыт.




2.4 Ориентация при установке и необходимое пространство

Частотные преобразователи данной серии устанавливаются с вентилятором для принудительного охлаждения. Для того, чтобы охлаждение было эффективным, преобразователь следует устанавливать в вертикальном положении. Кроме того, между преобразователем и другими предметами должно быть достаточно свободного места.

Пространство для циркуляции воздуха





Вохдухозаборник

2.5 Описание подключения силовой цепи



ПРИМЕЧАНИЕ!

- Перед началом подключения убедитесь в том, что частотный преобразователь отключён от питания. Не подключайте и не разбирайте преобразователь, если его питание включено. В противном случае возможно поражение электрическим током, а преобразователь может быть повреждён.
- Подключение преобразователя должно производиться квалифицированным электриком. В противном случае, возможны травмы или пожар.
- Клемма заземления должна быть надёжно соединена с системой заземления. В противном случае, возможны травмы или пожар.
- После подключения клеммы аварийного останова убедитесь в эффективности её работы. В противном случае, могут пострадать люди, а вся ответственность за несчастные случаи по этой причине ложится на руководство организации, эксплуатирующей частотный преобразователь.
- Не прикасайтесь к выходным клеммам голыми руками. В противном случае, возможны удар электрическим током или короткое замыкание, которое повлечёт за собой повреждение преобразователя.







ПРИМЕЧАНИЕ!

- Убедитесь в том, что входное напряжение питания соответствует номинальному напряжению питания преобразователя. В противном случае, возможны травмы и чрезвычайные происшествия.
- Не проводите на преобразователе тест на пробой. Он может повредить полупроводниковые компоненты преобразователя.
- Подключайте тормозной резистор или тормозной блок в соответствии со схемой подключения. В противном случае, возможен пожар.
- Затягивайте винты клемм отвёрткой с указанным усилием. В противном случае, возможен пожар.
- Не подключайте входной силовой кабель к выходам U, V, W. В противном случае, вы повредите внутренние компоненты частотного преобразователя.
- Не подключайте фазосдвигающий конденсатор или резонансный фильтр к цепи выхода. В противном случае, вы повредите внутренние компоненты частотного преобразователя.
- Не подключайте к цепи выхода электромагнитный пускатель или электромагнитный контактор. Всплески тока, вызываемые электромагнитным пускателем или электромагнитным контактором при работе частотного преобразователя под нагрузкой, могут привести к срабатыванию защиты по сверхтоку.
- Переключение питания электродвигателя или главного питания частотного преобразователя можно осуществлять только при остановке выхода преобразователя.

2.5.1 Расположение клемм силовой цепи




Стандартный блок клемм силовой цепи частотного преобразователя мощностью 1,5 – 15 кВт



Стандартный блок клемм силовой цепи частотного преобразователя мощностью 18,5 – 75 кВт





Стандартный блок клемм силовой цепи частотного преобразователя мощностью от 93 кВт и выше (частотные преобразователи мощностью от 160 кВт и выше оснащены встроенным электрическим реактором)

2.5.2 Назначение клемм силовой цепи

• Вход питания: r, s, t

• Кабель заземления: g

Шина постоянного тока:

• Подключение электродвигателя: U, V, W


• Тормозной резистор: pb

Назначение клемм силовой цепи указано в приводимой ниже таблице. Клеммы необходимо подключать правильно – в соответствии с их назначением.

Обозначение клеммы	Описание назначения клеммы
R, S, T	Входные клеммы питания. Подключаются к трёхфазному источнику переменного тока или к однофазному источнику переменного тока.
U, V, W	Выходные клеммы частотного преобразователя. Подключаются к трёхфазному электродвигателю переменного тока.
⊕,⊖	Соединяются с клеммами тормозного блока. \bigoplus , \bigoplus , соответственно, анод и катод шины постоянного тока.
①, RB	Клеммы для подключения тормозного резистора. Один конец резистора подключается к , а другой – к PB.
G	Клемма заземления. Соединяется с системой заземления.



2.5.3 Подключение периферийных устройств и дополнительных приспособлений к силовой цепи



Перифе-Автоматирийные Реактор Электро-Тормозной ческий устройства переменного магнитный Фильтр радиопомех выключарезистор, и дополнитока на тель в литом пускатель (NF)* тормозной тельные выходе блок (R, UB)* корпусе (MC) приспо-(ACL)* (MCCB) собления Описание Применяется Применяется Применяется Применяется для по-Применяется для быстрого нижения радиопомех, в тех случаях, ДЛЯ отключедля оптимиотключения ния главного зации постусоздаваемых преобракогда тормозпитания препитания зователем (при длине ной момент не препающей образователя. образователя мощности и кабелей между двигаможет удовлет-Предотвращателем и преобразовапри его аварийдля понижеворить предъет аварийную ной остановке ния высших телем менее 20 м, этот являемые к неостановку му требования. для того, чтогармоник.Огфильтр рекомендуется преобразовабы после исраничивает подключать со стороны Подходит теля и его цеисточника питания. для работы с чезновения всплески При длине кабелей большой инерпи, в связи с напряжения источнике или аварийной неполадкамив питания. между двигателем ционной нагостановки препреобразователем сети питания. рузкой образователя, более 20 M, ЭТОТ частым тормоон не совершил фильтр рекомендуется жением ИЛИ повторный подключатьсостороны быстрой остапуск. выхода). новкой.


Примечание: Позиции, отмеченные «*», являются дополнительными приспособлениями.



Выбор реактора переменного тока.

При работе частотного преобразователя в крупной силовой цепи, входной выпрямитель, по причине низкого общего сопротивления источника питания, будет создавать большие пики тока. Это явление усугубляется при наличии перекомпенсации в источнике питания, при соединении цепи с выпрямителем большой мощности или при переключении статического конденсатора. Чтобы улучшить условия работы в описанной ситуации, выберите реактор с подходящими характеристиками по графику, приводимому ниже.

Нагрузочная способность по мощности сети (кВА)



Мощность преобразователя (кВА)

Выбор фильтра радиопомех

Если частотный преобразователь создаёт сильные радиопомехи или страдает от внешних радиопомех, следует применять фильтр радиопомех для понижения двусторонних помех: помех, вызванных радиоизлучением или помех по цепи питания.

2.5.4 Порядок подключения силовой цепи

В ходе работы, убедитесь в том, что при подаче команды на вращение вперёд, двигатель действительно вращается вперёд. Если же при подаче команды на вращение вперёд двигатель осуществляет реверсивное вращение, остановите систему, отключите её от питания и поменяйте местами любые два кабеля на клеммах U, V, W. Теперь двигатель будет вращаться вперёд.


Следите за тем, чтобы по ошибке не подключить питание к выходам преобразователя. В обратном случае, вы рискуете повредить его внутренние компоненты.

Подключение проводника заземления

Убедитесь в том, что проводник заземления действительно подключён к клемме заземления. Для преобразователя на 380 В сопротивление системы заземления должно быть менее 10 Ом.

Сечение проводников должно соответствовать электрическим характеристикам подключаемого оборудования. Проводники должны быть как можно короче. При одновременном применении двух частотных преобразователей, не заземляйте их петлёй. На рисунке ниже изображено правильное заземление и неправильное заземление.





Подключение кабеля заземления

Примечание: Не заземляйте нейтральную точку двигателя треугольником.

Не допускается применять фазосдвигающий конденсатор

Не подключайте фазосдвигающий конденсатор или резонансный фильтр к выходной цепи. В противном случае, частотный преобразователь перегорит.

Не допускается применять электромагнитный контактор между частотным преобразователем и двигателем.

Не подключайте электромагнитный пускатель или электромагнитный контактор к выходной цепи. В противном случае, сработает защита частотного преобразователя по сверхтоку из-за всплесков тока. В этом случае возможно повреждение внутренних компонентов преобразователя.

Установка автоматического выключателя

Установите автоматический выключатель, соответствующий мощности частотного преобразователя.

- 1. Мощность автоматического выключателя должна превышать в полтора-два раза номинальный ток преобразователя. Характеристики автоматического выключателя должны соответствовать характеристикам защиты преобразователя по перегрузке (150 % номинального тока/ мин, 180 % номинального тока/ 2 сек).
- 2. При совместном использовании автоматического выключателя двумя или несколькими двигателями одновременно, проводите подключение по приводимой ниже схеме. Подключите контакт реле выхода аварийных сигналов частотного преобразователя к контактору его питания и отключите входящее питание.

Установкам и выбор электромагнитного пускателя

Чтобы отключить питание частотного преобразователя при его аварийной остановке и не допустить повторный пуск преобразователя после его аварийного отключения, установите электромагнитный пускатель со стороны питания, поступающего на преобразователь.






Схема подключения электромагнитного пускателя

Борьба с радиопомехами

Входной и выходной кабели, и сам частотный преобразователь, могут создавать радиопомехи. В этом случае на входе и выходе преобразователя нужно ставить специальные фильтры, так как обычные фильтры в этом случае не помогут, а входные и выходные клеммы должны иметь особую конфигурацию. Радиопомехи можно понизить с помощью металлического экранирования. Кабель, соединяющий частотный преобразователь и двигатель, должен быть как можно короче. Ниже изображён способ борьбы с радиопомехами.




Схема борьбы с радиопомехами

Борьба с помехами по цепи питания

Чтобы подавить помехи по цепи питания со стороны выхода, рекомендуется пропускать все входящие кабели по заземлённой металлической трубе.






Схема борьбы с помехами по цепи питапния

Длина кабелей между частотным преобразователем и двигателем

Чем больше длина кабелей между частотным преобразователем и двигателем, тем выше их несущая частота, и тем больше ток высших гармоник в кабеле. Утечка тока окажет неблагоприятное воздействие на соседнее оборудование. В этом случае необходимо свести к минимуму утечки тока. В приводимой ниже таблице указано отношение длины кабелей между соединёнными устройствами (в нашем случае - между частотным преобразователем и двигателем) и несущей частотой.

Зависимость несущей частоты от длины кабелей между частотным преобразователем и двигателем

Длина кабелей между частотным преобразователем и двигателем	Менее 30 м	30 м – 50 м	50 м – 100 м	от 100 м и выше
Несущая частота	Менее 15 кГц	Менее 10 кГц	Менее 5 кГц	Менее 2,5 кГц

2.6 Описание подключения клемм цепи управления

Чтобы снизить помехи и затухание сигнала управления, длина сигнальных кабелей не должна превышать 50 см, и они должны находиться на расстоянии более 30 см от силовых кабелей.

При подключении аналоговых входа и выхода управления, пользуйтесь скрученной парой и подключайте один конец экрана к земле.




2.6.1 Расположение и назначение клемм цепи управления

2

3

+24V 1

Клеммы цепи управления ESQ-VA



6

21 22

23

9 10

Клеммы цепи управления ESQ-VC

5




Таблица функций клемм цепи управления


Группа	№; клеммы	Назначение сигнала	Описание	
	1	Вращение вперёд/ стоп	Замкнутый контакт – вращение вперёд, разомкнутый – стоп.	
	2 Реверсивное вращение/	Реверсивное вращение/ стоп	Замкнутый контакт – реверсивное вращение, разомкнутый – стоп.	
	3	Вход внешнего сигнала аварийной остановки	Замкнутый контакт – аварийная остановка, разомкнутый – обычная работа.	
Сигнал	4	Обнуление аварийного сигнала	Замкнутый контакт – обнуление аварийного сигнала.	Клеммы 3-8
управле-	равле- 5 Главный/ вспомогатель-		Замкнутый контакт – вспомогательный.	являются многофунк-
		ростного режима	Замкнутый – действует.	циональными
		Замкнутый – действует.		
		Замкнутый – действует.		
	11	Общая клемма входа переключателя		



	i e e e e e e e e e e e e e e e e e e e	i e e e e e e e e e e e e e e e e e e e		
15	Команда скорости; источник питания + 15В	Клемма настройки питания для скор	ости; + 15 В	
33	Команда скорости; источник питания - 15В	Клемма настройки питания для скорости; - 15 В		
13	Главная команла	0 – 10 В/ 100 % частоты: - 10 В - + 10) B/ - 100% - +	
14	управления частотой	100% частоты 4 – 20 мА/ 100% часто	ты	
16	Вспомогательная команда управления частотой	$0-10~\mathrm{B}/~100~\%$ частоты; - $10~\mathrm{B}$ - + $10~\mathrm{M}$ частоты) B/ - 100% - +	
17	Клемма управления	Общая клемма для клемм 13 и 14 уп скоростью	равления	
12	Клемма заземления экранированного кабеля	К этой клемме подключается экран з кабеля	экранированного	
9	Сигнал работы	Замкнут – паботает	Многоцелевой	
10	– Сигнал раооты	Summiy i puooruei.	выход	
18		сигнала, клемма 18 замыкается на авар	Выход	
19			аварийного	
20	abaphinioro em nasa	клемму 29	сигнала	
25	Выход нулевой скорости	Замыкается, когда выходная частота ниже минимальной частоты	Многофунк- циональные выходы коллектора разомкнутой	
26	Выход сигнала о достижении скорости	На низком уровне, если выходная частота соответствует установленной частоте $2 \pm \Gamma$ ц		
27	Общая для клемм 25 и 26		сети	
21	Выход аналогового счётчика	0 10 D/100 0/ move	Многофунк- циональное	
22	Общая клемма аналоговых входов	0 - 10 D/ 100 % T0Ka	аналоговое отображение	
23	Аналоговый амперметр	0 – 5 В/ 100 % тока		
+ 15 B	+ 15 B	Используется для настройки частоть	JI .	
Земля	Общая клемма + 15 B	Имеет тот же уровень, что и клемма	17	
+ 24 B	+ 24 B	Имеет ту же точку заземления, что и ниже 100 мА	клемма 11, ток	
	33 13 14 16 17 12 9 10 18 19 20 25 26 27 21 22 23 +15 В Земля	13 источник питания + 15В 33 Команда скорости; источник питания - 15В 13 Главная команда управления частотой 16 Вспомогательная команда управления частотой 17 Клемма управления 12 Клемма заземления экранированного кабеля 9 Сигнал работы 10 18 19 Выход контакта аварийного сигнала 20 Выход нулевой скорости 25 Выход сигнала о достижении скорости 26 Выход аналогового счётчика 21 Выход аналогового счётчика 22 Общая клемма аналоговых входов 23 Аналоговый амперметр + 15 В Земля Общая клемма + 15 В	13	



Схема расключения клемм цепи управления частотного преобразователя серии ESQ-VA




Примечания

- 1. Номинал выхода клемм 15 и 3 + 15 B, 15 В 20 мА.
- 2. Клеммы 13 и 14 нельзя применять одновременно. В противном случае, команда управления частотой представит собой сумму клемм 13 и 14.
- 3. Когда клемма 14 является входом с сигналом, нужно убрать перемычку ј1 на главной плате преобразователя, в противном случае, он сгорит при подаче на вход сигнала напряжения.
- 4. Многофункциональные аналоговые выходы используются для отображения величины частоты или показаний амперметра. Их нельзя использовать как входы сигнала обратной связи.



Схема подключения клемм цепи управления частотного преобразователя серии ESQ-VA



Примечания


- 1. Номинал выхода клемм 15 и 33 + 15 B, 15 B 20 мА.
- 2. Клеммы 13 и 14 нельзя применять одновременно. В противном случае, команда управления частотой представит собой сумму клемм 13 и 14.
- 3. Когда клемма 14 является входом с сигналом, нужно убрать перемычку ј1 на главной плате преобразователя, в противном случае, он сгорит при подаче на вход сигнала напряжения.
- 4. Многофункциональные аналоговые выходы используются для отображения величины частоты или показаний амперметра. Их нельзя использовать как входы сигнала обратной связи.



2.6.2 Примечания к подключению цепи управления

Сигнальные кабели, главные силовые кабели и прочие силовые кабели нужно прокладывать отдельно.

Во избежание неполадок из-за помех, в качестве сигнального кабеля нужно применять кручёную пару. Длина кабелей должна быть менее 50 м. Расстояние до силовых кабелей должно быть более 30 см. Для управления с терминала используйте кручёную пару. См. ниже.



Крученая пара

Когда выход многофункционального оптрона подключается к реле, оба конца катушки реле нужно запараллелить диодным байпасом. См. ниже.




Схема подключения индуктивной нагрузки и выхода оптрона

Не подсоединяйте оплётку экранированного кабеля к сигнальным кабелям или к корпусу устройства. Проводники без изоляции необходимо изолировать изоляционной лентой.

Клеммы выходов 9, 10, 18 и 20 нужно по отдельности соединить с клеммами 1-8, 11-17, 21-23, 25-27 и 33.



2.7 Примечание к подключению

- При демонтаже двигателя, в первую очередь, отключите питание.
- Переключение двигателя или главного питания можно совершать только при отключении выхода частотного преобразователя.
- Если к частотному преобразователю установлены дополнительные устройства (тормозной блок, реактор, фильтр), проверьте сопротивление между ними и землей мегомметром на 1000 В; сопротивление должно быть не менее 4 мОм.
- Сигнальный кабель управления на входе и кабель счётчика частоты должны быть экранированы. Кроме того, они должны прокладываться отдельно и, по возможности, подальше от главных силовых кабелей.
- Во избежание неполадок из-за помех, в качестве сигнального кабеля нужно применять кручёную пару. Длина кабелей должна быть менее 50 м.
- Не подсоединяйте оплётку экранированного кабеля к сигнальным кабелям или к корпусу устройства. Проводники без изоляции необходимо изолировать изоляционной лентой.
- Проводники должны быть рассчитаны на то же напряжение, что и частотный преобразователь.
- Во избежание несчастных случаев, клемма заземления цепи управления и клемма заземления силовой цепи должны быть надёжно соединены с системой заземления. Используемый для заземления проводник не должен заземлять более одного устройства. Характеристики проводника заземления должны быть в полтора раза выше характеристик заземляемых им проводников.

По окончании подключения, проверьте, не находятся ли в преобразователе ненужные куски кабеля, винты или прочие соединительные приспособления, проверьте, хорошо ли затянуты все винты, и не замкнулись ли какие-либо не изолированные проводники на другие клеммы.



ГЛАВА 3 – ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Примечание: В пунктах 3.1, 3.2 и 3.3 описывается эксплуатация ESQ-VA, а в пунктах 3.4, 3.5 и 3.6 описывается эксплуатация ESQ-VC.



ОПАСНО!

- Питание следует подавать только после того, как крышка клеммного блока надёжно установлена на своё место. Не снимайте эту крышку при включённом питании.
- Если включена функция повторного пуска преобразователя после исчезновения напряжения, а со стороны входа не установлен электромагнитный пускатель, будьте осторожны, так как преобразователь включится сам собой сразу после возвращения питания.



ПРИМЕЧАНИЕ!

- Если установлено тормозное приспособление, высоковольтные разряды на обоих концах тормозного резистора повысят его температуру. Не трогайте тормозной резистор. В противном случае, существует опасность удара электрическим током или ожога.
- Перед началом работы ещё раз проверьте номинальные характеристики двигателя и остальных устройств. В противном случае, возможны травмы.
- Не проверяйте сигнал в ходе работы. В противном случае, может пострадать оборудование.
- Не меняйте произвольно настроек частотного преобразователя, так как перед отгрузкой он был должным образом настроен на заводе. В противном случае, может пострадать оборудование.
- Каждый раз после возвращения к исходным заводским установкам частотного преобразователя, необходимо вновь настраивать несущую частоту. В противном случае, частотный преобразователь может пострадать. Преобразователи с разной мощностью настраиваются на разные значения несущей частоты. Об этом говорится в Пункте 4.2.



3.1 Функция панели оператора и работа ЧП ESQ-VA


Частотные преобразователи серии ESQ-VA с разными характеристиками оснащены одинаковой панелью оператора, состоящей из дисплея на световых диодах, кнопок управления и световых индикаторов. С помощью панели можно настраивать функции частотного преобразователя, пускать его в работу, останавливать его и знакомиться с его состоянием.

3.1.1 Функции кнопок панели оператора ЧП серии ESQ-VA


Кнопка	Название кнопки	Функция кнопки
МЕСТН. ДИСТАНЦ.	Выбор режима работы	Используется для переключения между режимом управления с панели оператора или с клемм цепи управления.
МЕНЮ	Меню	С помощью этой кнопки выбирают один из 5 режимов.
ОТМЕНА	Обратно	Возвращает к предыдущему состоянию.
СБРОС	Shift/ перезагрузка	Используется для выбора значения параметра при его настройке. Используется для обнуления аварийного сигнала.
<u>д</u> анные ввод	Доступ	Нажатием этой кнопки можно выбрать режим, параметр, настройку.
	Постепенное увеличение	Постепенно увеличивает код параметра и величину его значения.
	Постепенное уменьшение	Постепенно уменьшает код параметра и величину его значения.
JOG	Толчковое управление двигателем (Jog)	При управлении с панели оператора, этой кнопкой включают толчковый режим работы двигателя.
ВПЕРЕД НАЗАД	Вращение вперёд/реверсивное вращение	При управлении с панели оператора, этой кнопкой меняют направление вращения двигателя.
ПУСК	Работа	При управлении с панели оператора, этой кнопкой включают работу частотного преобразователя. При этом загорится световой индикатор его работы.
	Octovopys	При управлении с панели оператора, этой кнопкой выключают работу частотного преобразователя. При этом загорится световой индикатор остановки.
СТОП	Остановка	При управлении частотным преобразователям с клемм, эту кнопку можно включать или выключать параметром o2-02.



Световые индикаторы работы и остановки имеют три статуса: включённый, выключенный и мигающий.



3.1.2 Расположение органов управления на панели оператора ЧП серии ESQ-VA



- 1. Дисплей, показывающий значения функций.
- 2. Индикатор дистанционного управления
- 3. Индикатор внешней команды управления частотой
- 4. Индикатор остановки
- 6. Меню
- 7. Возврат к предыдущему значению
- 8. Постепенное увеличение
- 9. Доступ
- 10. СБРОС/перезагрузка
- 11. Вращение вперёд/ реверсивное вращение
- 12. Постепенное уменьшение
- 13. Толчковое управление двигателем (JOG)
- 14. Выбор режима работы
- 15. Кнопка ПУСК
- 16. Индикатор работы
- 17. Индикатор реверсивного вращения
- 18. Индикатор вращения вперёд
- 19. Индикатор приводного режима



- Дисплей параметров: дисплей на световых диодах с 5 знаками. Показывает код функции, значение настраиваемой величины и отображаемое значение.
- Индикатор дистанционного управления (Seq): Этот индикатор загорается при управлений с клемм входов цепи управления. Индикатор внешней команды управления частотой (Ref) загорается в том случае, когда частота управляется командой через клеммы 13 и 14 цепи управления.
- Индикатор направления вращения двигателя: когда двигатель вращается вперёд, горит индикатор Fwd; когда двигатель вращается назад, горит индикатор реверсивного вращения Rev.
- Индикатор приводного режима (Drive) горит тогда, когда выбран приводной режим.

3.2 Основные сведения о меню ЧП серии ESQ-VA

3.2.1 Состояние дисплея ЧП серии ESQ-VA

При включении данного частотного преобразователя, он переходит в режим постоянного отображения и показывает текущую уставку частоты (f___). В этом режиме можно поочерёдно просмотреть текущую уставку частоты, уставка выходной частоты (____), уставку выходного тока (___ a), уставку выходного напряжения (__ u), и другие поддающийся отображению параметры (U_ - __). С помощью кнопки МЕНЮ также можно перейти от режима отображения (просмотра параметров) к режиму программирования (прочие рабочие параметры). Перемещение от одного из отображаемых параметров к другому может осуществляться кнопками постепенного увеличения и уменьшения, а также кнопкой СБРОС при отображении прочих параметров (U_-_). С помощью кнопки ДАННЫЕ/ВВОД можно выводить на дисплей и настраивать разные данные. Нажатием кнопки ОТМЕНА можно вернуться к режиму отображения.

Подлежащие изменению параметры и функции ЧП ESQ-VA сведены в меню. Поэтому настраивать параметры очень просто. Преобразователь ESQ-VA с включённым питанием может находиться в одном из двух режимов:

Режим	Описание
	Это рабочий режим частотного преобразователя.
Приводной режим	Дисплей показывает команду управления частотой, выходной ток, рабочее состояние преобразователя, тип аварийного отключения, архив аварийных отключений и т.ч.
	Выбирает язык дисплея. Позволяет получить доступ к параметрам и настраивает уровень доступа к ним.
	Выбор режима управления и возврата параметров к их заводским значениям.
	Выбор режима работы, торможения постоянным током, поиска скорости.
	Регулировка: скорость разгона и замедления, характеристика S-образной кривой.
Режим	Настройка команды управления частотой.
программирования	Параметры двигателя: вольт-частотная характеристика, постоянная двигателя.
	Дополнительные параметры: настройки параметров платы.
	Функция внешнего терминала: настройка значений коммутации входов и выходов; аналоговые значения входов и выходов.
	Панель оператора: рабочие функции панели, выбор функций кнопок панели.




3.2.2 Переход от одного параметра к другому у ЧП серии VA

Нажмите кнопку «Меню», чтобы появилась программа, а потом переходите от одного параметра к другому кнопкой [▲]. При просмотре или настройке изменяемых параметров не забывайте вводить, осуществлённые изменения.

Чтобы вернуться к предыдущей странице, нажмите кнопку ОТМЕНА.

Нажмите кнопку ДАННЫЕ/ВВОД, чтобы вывести на дисплей значение параметра. Снова нажмите эту кнопку, чтобы завершить установку. Чтобы вернуться к предыдущей странице, нажмите кнопку ОТМЕНА.

При заводской установке (A1-01=2), то есть, при быстром доступе к настройке параметров, схема работы частотного преобразователя после подачи на него питания выглядит следующим образом:



Примечание: Цифры, изображённые светло-серым, мигают.



3.2.3 Уровень доступа к параметрам ЧП серии ESQ-VA

Данный частотный преобразователь имеет 3 уровня доступа к своим параметрам. Уровни доступа можно настроить параметром A1-01. На разных уровнях доступа можно получать доступ и настраивать разные параметры.

Уровень доступа	Код уровня доступа	Диапазон настройки	Заводская установка	Поддается или не поддаётся настройке в ходе работы	Описание
Быстрая настройка	Q	2			Доступ и настройка базовых параметров (на заводе ЧП настраивается на этот уровень доступа).
Нормальная настройка	В	3	2 O		Доступ и настройка базовых параметров
Расширенная настройка	A	4			Настройка всех параметров

При базовой настройке, нормальной настройке и расширенной настройке настраиваются разные параметры. Быстрая настройка пригодна для простой работы. К расширенной настройке прибегают в тех случаях, когда работа требует сложного управления.

Выводимые на дисплей параметры можно менять в соответствии с заданным уровнем доступа только при условии выбора режима программирования.

3.2.4 Выбор режима управления ЧП серии ESQ-VA

- Выбор одного из двух режимов управления осуществляется настройкой параметра A1-02.
- После инициализации параметр нельзя вернуть к его заводскому значению. Следовательно, в этом случае параметр нельзя инициализировать. Чтобы снова его настроить, вернитесь к заводским установкам.

Настройка параметра А1-02

Значение параметра	Описание		
0	Вольт-частотное управление (V/F) (нормальное вольт-частотное управление)		
2	Векторное управление (векторное управление на основе внутренней информации частотного преобразователя)		



Настройка параметра А1-02

Режим управле- ния	Базовое управле- ние	Точ- ность управле- ния ско- ростью	Пусковой момент	Диапазон управле- ния ско- ростью	Предел момен- та	Предел момен- та	Случаи применения
V/f урав- ление	Вольт-частотное управление	1:40	150%/ 3 Гц	±2-3%	Нет	Нет	Для управления несколькими двигателями. Заменяет двигатель с неизвестной постоянной.
Вектор- ное уп- равление	Управ- ление по текущему вектору	1:100	150%/ 1 Гц	± 0,2 %	Возмо- жен	Нет	Привод с варьиру- емой скоростью в полном диапазоне частот.

3.2.5 Возврат к заводским установкам

Возврат к заводским установкам называют также инициализацией. Заводские установки можно изменять параметром A1-03.

Примечание. Каждый раз после возврата к заводским установкам необходимо снова настраивать несущую частоту. В противном случае, частотный преобразователь может быть повреждён. Преобразователи разной мощности имеют разные несущие частоты. См. в этой связи описание параметров c6-01 - -03 в Разделе 4.2.

Значения настройки


Значение настройки	Описание			
0	Инициализация невозможна; возможно только ознакомиться с заводскими			
	установками на дисплее.			
1110	Настройка параметров пользователя			
2220 Настройка 2-проводной группы параметров управления				
3330	Настройка 3-проводной группы параметров управления			



Настройка параметров пользователя (1110). Пользователь задаёт нужные ему значения параметров.

После настройки всех параметров, эти настройки заносятся в память. Для этого нужно задать параметр о2-о3 (память настроек параметров) равным 1. После занесения новых настроек в память, значение параметра о2-о3 автоматически вернётся на 0.

Пример использования 2-проводной параметров управления:



Пример использования 3-проводной параметров управления:



3.3 Пробный пуск ESQ-VA

3.3.1 Проверки перед началом работы

Чтобы проверить частотный преобразователь и ознакомиться с ним, перед началом его текущей эксплуатации необходимо осуществить его пробный пуск.

Прежде всего, убедитесь в правильности подключения силовой цепи. Убедитесь в том, что все контакты надёжно затянуты, и в том, что кабели не повреждены.

3.3.2 Проверки в ходе работы

Проверьте, плавно ли работает двигатель. На правильной ли скорости работает двигатель. Не слишком ли сильно он вибрирует. Плавно ли протекают разгон и замедление. Соответствует ли ток нагрузки номинальным значениям. Правильно ли работает панель управления.



3.3.3 Выбор рабочего режима

Частотный преобразователь может работать в режиме местного управления и в режиме дистанционного управления. С завода преобразователь выходит настроенным на дистанционное управление (активен контакт цепи управления).

При местном управлении частота и команда работы задаются и подаются с панели управления. В этом случае световые индикаторы дистанционного режима управления (Seq) и внешнего сигнала управления частотой (Ref) не горят.

При дистанционном управлении частота и команда работы задаются и подаются с внешнего терминала. В этом случае горят световые индикаторы дистанционного режима управления (Seq) и внешнего сигнала управления частотой (Ref).

Параметр	Наименование Выбор команды управления частотой		REF	SEQ
B1-01	Выбор команды управления частотой	0: Команда управления частотой задаётся вручную с панели управления (D1-01).	Не горит	
		1: Команда управления частотой задаётся с внешнего терминала 13,14.	Горит	
		2: Команда управления частотой задаётся в результате коммуникации.	Мигает	
		3: Команда управления частотой задаётся через интерфейсную плату.	Мигает	
B1-02	Выбор команды работы	0: Команда работы задаётся вручную с панели управления.		Не горит
		1: Команда работы задаётся с внешнего терминала.		Горит
		2: Команда работы задаётся в результате коммуникации.		Мигает
		3: Команда работы задаётся через интерфейсную плату.		Мигает



3.3.4 Пробный пуск с панели оператора

Ниже описывается пробный пуск двигателя с панели оператора при нулевой нагрузке.

В данном задаётся входная частота 11 Гц.

Nº	Кнопка	Дисплей панели оператора	Описание	
1		UIN F 0.00	Включение питания преобразователя и переход в режим отображения.	
2	местн. дистанц.		Отображение текущей входной частоты. Светло-серый знак мигает.	
3		F 10.00	Изменение частоты с 0 Гц на 10 Гц	
4	СБРОС	F 10.00	Перемещение мигающего знака	
5		F11.00	Переход от 10 Гц к 11 Гц	
6	ДАННЫЕ ВВОД	F11.00	Настройка значения частоты на 11 Гц	
7	ОТМЕНА	0.00	Переход к отображению на дисплее уставки частоты	
8	ПУСК	11.00	Начало работы при выходной частоте равной 11 Гц.	

3.4 Функции панели оператора и работа ЧП ESQ-VC

Частотные преобразователи серии ESQ-VC с разными характеристиками оснащены одинаковой панелью оператора, состоящей из дисплея на световых диодах, кнопок управления и световых индикаторов. С помощью панели можно настраивать функции частотного преобразователя, пускать его в работу, останавливать его и знакомиться с его состоянием.


3.4.1 Функции кнопок панели оператора ЧП серии ESQ-VC

Кнопка	Название кнопки	Функция кнопки		
МЕСТН. ДИСТАНЦ.	Выбор режима работы	Используется для переключения между режимом управления с панели оператора или с клемм цепи управления		
меню Меню		С помощью этой кнопки выбирают один из 5 режимов.		
ОТМЕНА Обратно		Возвращает к предыдущему состоянию		




СБРОС	СБРОС/перезагрузка	Используется для выбора значения параметра при его настройке. Используется для обнуления аварийного сигнала.			
ДАННЫЕ ВВОД	Доступ	Нажатием этой кнопки можно выбрать режим, параметр, настройку.			
	Постепенное увеличение	Постепенно увеличивает код параметра и величину его значения.			
	Постепенное уменьшение	Постепенно уменьшает код параметра и величину его значения.			
JOG	Толчковое управление двигателем (Jog)	При управлении с панели оператора, этой кнопкой включают толчковый режим работы двигателя.			
ВПЕРЕД НАЗАД	Вращение вперёд/ реверсивное вращение	При управлении с панели оператора, этой кнопкой меняют направление вращения двигателя.			
ПУСК	ПУСК/Работа	При управлении с панели оператора, этой кнопкой включают работу частотного преобразователя. При этом загорится световой индикатор его работы.			
СТОП	СТОП	При управлении с панели оператора, этой кнопкой выключают работу частотного преобразователя. При этом загорится световой индикатор остановки.			
	CIOII	При управлении частотным преобразователям с клемм, эту кнопку можно включать или выключать параметром o2-02.			

Световые индикаторы работы и остановки имеют три статуса: включённый, выключенный и мигающий.





3.4.2 Описание панели оператора ЧП серии ESQ-VC



- 1. Индикатор дистанционного управления
- 2. Индикатор внешней команды управления частотой
- 3. Дисплей, показывающий значения функций
- 4. Индикатор остановки
- 6. Меню
- 7. Возврат к предыдущему значению
- 8. Постепенное увеличение
- 9. Доступ
- 10. СБРОС/перезагрузка
- 11. Вращение вперёд/ реверсивное вращение
- 12. Постепенное уменьшение
- 13. Толчковое управление двигателем (JOG)
- 14. Выбор режима работы
- 15. Кнопка ПУСК
- 16. Индикатор работы
- 17. Индикатор приводного режима
- 18. Индикатор вращения вперёд
- 19. Индикатор реверсивного вращения
- Дисплей параметров: дисплей на световых диодах с 4 строками. Показывает наименование и код функции, уставку и отображаемое значение.
- Индикатор дистанционного управления (Seq): Этот индикатор загорается при управлений с клемм входов цепи управления. Индикатор внешней команды управления частотой (Ref) загорается в том случае, когда частота управляется командой через клеммы 13 и 14 цепи управления.
- Индикатор направления вращения двигателя: когда двигатель вращается вперёд, горит индикатор Fwd; когда двигатель вращается назад, горит индикатор реверсивного вращения Rev.
- Индикатор приводного режима (Drive) горит тогда, когда выбран приводной режим. Во всех остальных случаях он не горит.

3.5 Краткое описание меню ЧП серии ESQ-VC

3.5.1 Состояние дисплея ЧП серии ESQ-VC

При включении данного частотного преобразователя, он переходит в режим отображения параметров (параметр U). В этом состоянии последовательными нажатиями кнопок [▲] и [▼] можно по очереди ознакомиться с текущей входной частотой, с выходной частотой, с выходным током, с выходным напряжением и с другими доступными отображению параметрами.



Нажмите МЕНЮ, нажмите ОТМЕНА чтобы вернуться в меню. Последовательными нажатиями кнопок [\blacktriangle] и [\blacktriangledown] можно по очереди перемещаться между следующими параметрами: метод привода (отображаемый параметр: параметр U), методом настройки рабочей среды (параметр инициализации: параметр а), методом программирования (прочие рабочие параметры: параметры b − o), методом самообучения, методом проверки (со списком всех параметров, значения которых отличаются от заводских установок).

В связи с тем, что параметры и функции преобразователя ESQ-VC обобщены в меню, получать доступ к параметрам и настраивать их значения очень просто.

Преобразователи серии ESQ-VC имеют 5 рабочих режимов, перечисленных в приводимой ниже таблице.

Наименование режима	Описание
Приводной режим	Возможные рабочие режимы преобразователя.
Отображаемый параметр: параметр U	Команда управления частотой, отображение выходного тока и т.д.; отображение аварийного сигнала; отображение архива аварийных сигналов.
Режим настройки рабочей среды	Выбор языка дисплея, доступ к параметрам, настройка уровня доступа к параметрам.
Инициализируемый параметр: параметр А	Выбор режима управления, инициализация параметров.
	Доступ к параметрам необходимым для работы, и их настройка. Они разделены на следующие функциональные группы:
	Прикладные: используются для выбора режима работы, торможение постоянным током, поиск скорости;
Режим программирования	Регулировочные: длительность разгона, S-образная характеристика, несущая частота и т.д.;
Рабочие параметры:	Командные: настройка команды управления частотой;
параметры b – о	Параметры двигателя: вольт-частотные характеристики, постоянная двигателя;
	Дополнительные параметры: настройка дополнительной платы;
	Функции внешнего терминала: настройка выхода и входа контроллера, аналоговые выходы и входы;
	Панель оператора: функции, выбор функций кнопок.
Режим самообучения	В случае применения двигателя с неизвестной постоянной при векторном режиме управления, постоянную двигателя можно автоматически рассчитывать и задавать.
Метод проверки	Позволяет получать доступ к различным параметрам, значения которых отличаются от заводских установок, и настраивать их.


3.5.2 Переключение и изменение параметров ЧП серии ESQ-VC

В режиме настройки нажмите кнопку МЕНЮ, чтобы войти в меню выбора режимов. Затем нажимайте кнопки [▲] и [▼] до тех пор, пока не найдёте нужный режим. Чтобы войти в него, нажмите кнопку ДАННЫЕ/ВВОД, а потом кнопками [▲] и [▼] найдите нужный параметр или нужную группу параметров. Нажмите кнопку ДАННЫЕ/ВВОД, чтобы войти в группу параметров. Найдите нужный параметр в группе кнопками



[▲] и [▼]. Нажмите кнопку ДАННЫЕ/ВВОД, чтобы войти в режим редактирования значения параметра. Значение параметра можно изменить кнопками [▲] и [▼]. Если значение параметра превышает один бит, перемещайте курсор между знаками кнопкой СБРОС. Изменив значение параметра, введите его новое значение в память. Чтобы отменить изменение параметра, нажмите кнопку ОТМЕНА. Чтобы вернуться к предыдущему состоянию, в любом случае следует нажимать кнопку ОТМЕНА. Например, достаточно нажать кнопку ОТМЕНА, чтобы вернуться в режим редактирования параметра. Например, если в приводном режиме вы видите на дисплее параметр U1-02, достаточно нажать кнопку ОТМЕНА, чтобы вернуться в режим выбора режима работы. На разных уровнях доступа к параметрам можно получить доступ к разным параметрам (см. Раздел 3.5.3). Ниже приводится схема режимов работы и соответствующих параметров, и их групп.

Режим общей настройки							
Приводной режим	Режим настройки рабочей среды	Режим программи- рования	Режим самообучения	Режим проверки	Возврат в начало		
ДАННЫЕ ВВОД -U1-01 -U1-02 -U1-03 -U1-06 -U2 -U3 -U1 Возврат в начало	-A1-00 -A1-01 -A1-02 -A1-03 -A1-04 -A2 Возврат в начало	b*-** c*-** c*-	Номинальное напряжение Номинальный ток Номинальная частота Номинальная скорость Число полюсов двигателя Выбор двигателя	Параметр со значением, отличным от заводской установки			





3.5.3 Уровень доступа к параметрам ЧП серии ESQ-VC

Данный частотный преобразователь имеет 3 уровня доступа к своим параметрам. Уровни доступа можно настроить параметром A1-01. На разных уровнях доступа можно получать доступ и настраивать разные параметры.

Уровень доступа	Код уровня доступа	Диапазон настрой- ки	Завод- ская установ- ка	Поддаётся или не поддаётся на- стройке в ходе работы	Описание
Быстрая настройка	Q	2			Доступ и настройка базовых параметров (на заводе ЧП настраивается на этот уровень доступа).
Нормаль- ная наст- ройка	В	3	2	О	Доступ и настройка базовых параметров
Расши- ренная на- стройка	A	4			Настройка всех параметров

При базовой настройке, нормальной настройке и расширенной настройке настраиваются разные параметры. Быстрая настройка пригодна для простой работы. К расширенной настройке прибегают в тех случаях, когда работа требует сложного управления.

Ниже описано, как менять уровень доступа. Изменение производится из состояния неизменённых заводских установок. Значение параметра A1-01, регулирующего уровень доступа к параметрам -2. Чтобы изменить значение параметра A1-02 на 3 (нормальное значение), нужно действовать следующим образом.

Краткое описание процесса изменения уровня доступа к параметрам

Дисплей	Кнопка	Описание
Operation U1-01 LFrequency Ref = 0.00Hz	МЕНЮ	Нажмите кнопку МЕНЮ, чтобы перейти в режим выбора режима.
Super N Main Menu LOperation		Переход к следующему режиму
Super N Mian Menu La Initialize	ДАННЫЕ ВВОД	Нажмите кнопку ВВОД, чтобы войти в режим настройки рабочей среды.



Initialize A1-00 LSelect Language =English		Нажмите, чтобы изменить значение параметра A1-00 на A1-01
Initialize A1-01 LAccess Level =Quick-Start	данные ввод	Занесите в память А1-01
Initialize A1-01(#2***) LAccess Level =Quick-Start		Настройте значение параметра на «2». Значение «2» = «быстрый старт» (Quick-Start).
Initialize A1-01(#3) LAccess Level =Basic	ДАННЫЕ ВВОД	Нажмите эту кнопку для того, чтобы занести в память сделанные изменения.
Entry Accepted Entry Accepted LAccess Level =Basic	-	Изменение завершено. Данные обновлены. Дисплей автоматически вернётся к отображению режима настройки рабочей среды.

3.5.4 Выбор режима управления ЧП серии ESQ-VC

- Выбор одного из четырёх режимов управления осуществляется настройкой параметра A1-02.
- После инициализации параметр нельзя вернуть к его заводскому значению. Следовательно, в этом случае параметр нельзя инициализировать. Чтобы снова его настроить, вернитесь к заводским установкам.

Настройка параметра А1-02

Значение параметра	Описание
0	Вольт-частотное управление (V/F) без платы PG, применяемой для управления скоростью с помощью импульсного энкодера (нормальное вольт-частотное управление)
1	Вольт-частотное управление (V/F) с платой PG, применяемой для управления скоростью с помощью импульсного энкодера
2	Векторное управление без платы PG, применяемой для управления скоростью с помощью импульсного энкодера (векторное управление на основе данных о скорости в частотном преобразователе)
3	Векторное управление с платой РG, применяемой для управления скоростью с помощью импульсного энкодера



Характеристики режима управления

Режим управле- ния	Вольт-часто- тное управле- ние	Вольт-частотное управление с платой PG, применяемой для управления скоростью с помощью импульсного энкодера	Векторное управление	Векторное управление с платой РС, применяемой для управления скоростью с помощью импульсиного энкодера
Базовое управление	Вольт-частотное управление в разомкнутой системе	Вольт-частотное управление в замкнутой системе	Векторное управление в разомкнутой системе	Векторное управление в замкнутой системе
Датчик скорости Не требуется		Требуется	Не требуется	Требуется
Точность управления скоростью	1:40	1:40	1:100	1:1000
Пусковой момент	150 % / 3 Гц	150 % / 3 Гц	150 % / 1 Гц	150 % / 0 Гц
Управление ско- ростью	± 2- 3 %	± 0,03 %	± 0,2 %	± 0,02 %
Ограничение мо-мента	нет	нет	нет	Да
Управление мо- ментом		нет	нет	да
Область приме- нения	Управление несколькими двигателями (функция самообучения отсутствует)	Более высокая точка управления	Привод только одного двига- теля	Простой сервопривод Высокая точность управления скоростью Управление моментом

3.5.5 Возврат к заводским установкам ЧП серии ESQ-VC

Возврат к заводским установкам называют также инициализацией. Заводские установки можно изменять параметром А1-03.

Примечание: Каждый раз после возврата к заводским установкам необходимо снова настраивать несущую частоту. В противном случае, частотный преобразователь может быть повреждён. Преобразователи разной мощности имеют разные несущие частоты. См. в этой связи описание параметров c6-01 - -03 в Разделе 4.2.

Значения настройки

Значение настройки	Описание
0	Инициализация невозможна; возможно только ознакомиться с заводскими установками на дисплее.
1110	Настройка параметров пользователя
2220	Настройка 2-проводной группы параметров управления (заводские установки)
3330	Настройка 3-проводной группы параметров управления



1110: Возврат к значением параметров, заданным пользователем.


Настройка параметров пользователя (1110). Пользователь задаёт нужные ему значения параметров.

Порядок настройки. При параметре o2-o3 = 0, задайте параметр A1-03 равным 1110 и нажмите ВВОД. Значения параметров вернутся к величинам, занесённым в память пользователем.


Настройка значений.

Нажмите кнопку МЕНЮ, чтобы перейти в режим выбора режима. Нажмите кнопку [▲], чтобы перейти к режиму настройки рабочей среды. Настройте параметр A1-01 (выбор уровня доступа) на «4» и вернитесь в режим выбора режима. Выберите режим программирования и настройте параметр о2-03 (запоминание значений, заданных пользователем) на «1» и занесите это его значение в память, а потом перейдите в режим настройки рабочей среды. Задайте параметр A1-03, равный 1110, и подтвердите это его значение кнопкой ДАННЫЕ/ВВОД. В этот момент значения параметров преобразователя будут занесены в память так, что вернуться к ним можно будет через 1110. После этой операции значение параметра о2-03 автоматически вернётся на «0».

2220: Пример использования 2-проводной группы параметров управления:



3330: Пример использования 3-проводной группы параметров управления:



Операции при инициализации 2-проводной системы

Дисплей	Кнопка	Описание
Operation U1-01 LFrequency Ref = 0.00Hz	МЕНЮ	Нажмите кнопку МЕНЮ, чтобы перейти в режим выбора режима.
Super N Main Menu LOperation		Переход к следующему режиму



Super N Mian Menu U Initialize		ДАННЫЕ ВВОД	Нажмите кнопку ВВОД, чтобы войти в режим настройки рабочей среды.
Initialize A1-00 LSelect Language =English		*3	Нажмите, чтобы изменить значение параметра A1-00 на A1-03
Initialize mode A1-03 Linit Constants =No initializing		данные ввод	Занесите в память А1-03
Initialize mode A1-03(#0***) Linit Constants =No initializing		*2	Настройте значение параметра на «2220»: возврат к 2-проводной системе.
Initialize mode A1-03(#2220) Linit Constants =2-wire Initial		ДАННЫЕ ВВОД	Нажмите эту кнопку для того, чтобы занести в память сделанные изменения.
	Initialize mode A1-03 -Init Constants =No initializing	-	Изменение завершено. Данные обновлены. Дисплей автоматически вернётся к отображению режима настройки рабочей среды.

3.6 Пробный пуск ESQ-VC

3.6.1 Проверки перед началом работы

Чтобы проверить частотный преобразователь и ознакомиться с ним, перед началом его текущей эксплуатации необходимо осуществить его пробный пуск.

Прежде всего, убедитесь в правильности подключения силовой цепи. Убедитесь в том, что все контакты надёжно затянуты, в том, что кабели не повреждены и в том, что значение нагрузки верно.

3.6.2 Проверки в ходе работы

Проверьте, плавно ли работает двигатель. На правильной ли скорости работает двигатель. Не слишком ли сильно он вибрирует. Плавно ли протекают разгон и замедление. Соответствует ли ток нагрузки номинальным значениям. Правильно ли работает панель управления.

3.6.3 Пробный пуск с панели оператора

Частотный преобразователь может работать в режиме местного управления и в режиме дистанционного уп-



равления. С завода преобразователь выходит настроенным на дистанционное управление (активен контакт цепи управления).

При местном управлении, частота и команда работы задаются и подаются с панели управления. В этом случае световые индикаторы дистанционного режима управления (Seq) и внешнего сигнала управления частотой (Ref) не горят.

При дистанционном управлении, частота и команда работы задаются и подаются с внешнего терминала. В этом случае горят световые индикаторы дистанционного режима управления (Seq) и внешнего сигнала управления частотой (Ref).

Параметр	Наименование	Выбор команды управления частотой	REF	SEQ
	Выбор команды управления частотой	0: Команда управления частотой задаётся вручную с панели управления (D1-01)	Не горит	
D1 01		1: Команда управления частотой задаётся с внешнего терминала 13,14.	Горит	
B1-01		2: Команда управления частотой задаётся в результате коммуникации.	Мигает	
		3: Команда управления частотой задаётся через интерфейсную плату.	Мигает	
		0: Команда работы задаётся вручную с панели управления		Не горит
B1-02	Выбор команды работы	1: Команда работы задаётся с внешнего терминала.		Горит
		2: Команда работы задаётся в результате коммуникации.		Мигает
		3: Команда работы задаётся через интерфейсную плату.		Мигает

3.6.4 Выполнение пробных операций с панели оператора

В данном разделе описывается пробный пуск двигателя без нагрузки, осуществляемый с панели оператора.

Входная частота настроена в рабочем режиме. В таблице ниже приводится пример с величиной входной частоты 20 Гц.

Дисплей	Кнопка	Описание
Operation U1-01 LFrequency Ref = 0.00Hz	МЕНЮ	Нажмите кнопку МЕНЮ, чтобы перейти в режим выбора режима.
Super N Main Menu LOperation	ДАННЫЕ ВВОД	Войдите в режим отображения параметров приводного режима.



Operation U1-01 LFrequency Ref = 0.00Hz	ДАННЫ <u>Е</u> ВВОД	Найдите U1-01, чтобы задать нужное значение
Operation U1-01 LFrequency Ref =000.00Hz	СБРОС	С помощью этой клавиши перемещайте курсор по знакам вправо
Operation U1-01 LFrequency Ref =000.00Hz	* 2	Задайте величину частоты, равной 20 Гц
Operation U1-01 LFrequency Ref =020.00Hz	ДАННЫЕ ВВОД	Занесите это изменение в память
Entry Accepted U1-01 LFrequency Ref =020.00Hz	-	Изменение завершено. Данные обновлены. Дисплей останется в режиме изменения значения параметра U1-01.

3.7 Приводной режим

Приводным режимом называется рабочий режим частотного преобразователя. На разных уровнях доступа к параметрам доступные для настройки параметры ограничены. Параметры, поддающиеся регулировке, отмечены в таблице параметров «х», а параметры, не поддающиеся регулировке, отмечены в этой таблице «о».

В приводном режиме отображаются команда управления частотой, выходная частота, выходной ток, выходное напряжение и др. Дисплей панели оператора показывает аварийные сигналы и их архив.

3.8 Таблица отображаемых параметров

Ниже приводится таблица параметров, отображаемых в приводном режиме. В этой таблице отмечен уровень доступа к параметрам. Буквенные обозначения уровня доступа разъяснены в маленькой табличке ниже.

Q	Параметры, которые отображаются на всех уровнях доступа в режимах быстрой настройки, нормальной настройки и расширенной настройки.
В	Параметры, которые отображаются в режимах нормальной настройки и расширенной настройки.
A	Параметры, которые отображаются только в режиме расширенной настройки.
X	Параметры, которые не отображаются в данном режиме управления.



Параметры, отмеченные на сером фоне, существуют только у преобразователей серии ESQ-VC.

Параметры, отражаемые в приводном режиме, и их описание

			Уровни			Уровн	и доступа	
Nº	Наиме- нование	Функция	выходного сигнала для много- функцио- нальных анало- говых выходов	Еди- ница уста- нов- ки	Вольт- частот- ное управ- ление (V/f)	Вольт- частот- ное управ- ление (V/f) с платой PG	Вектор- ное управ- ление разомк- нутой системы	Век- торное управ- ление магнит- ным потоком
U1-01	Опорная частота	Отображение и настройка значения опорной частоты. Масштаб отображения на дисплее можно задать параметром индивидуальной настройки o1-03	10 B = макси-мальной частоте (диапазон: от 0 до 10 B)	0,01 Гц	Q	Q	Q	Q
U1-02	Выход- ная час- тота	Отображение выходной частоты. Масштаб отображения на дисплее можно задать параметром индивидуальной настройки o1-03	10 В: макс. Частота (0 – 10 В)	0,01 Гц	Q	Q	Q	Q
U1-03	Выход- ной ток	Отображение выходного тока	10 B = номинальному току (диапазон: от 0 до +10 B на выходе)	0,1 A	Q	Q	Q	Q
U1-04	Метод управ- ления	Отображает заданный метод управления	Не выходится на выход	-	Q	Q	Q	Q



			Уровни				и доступа	
Nº	Наиме- нование	Функция	выходного сигнала для много- функцио- нальных анало- говых выходов	Еди- ница уста- нов- ки	Вольт- частот- ное управ- ление (V/f)	Вольт- частот- ное управ- ление (V/f) с платой PG	Век- торное управ- ление разомк- нутой системы	Век- торное управ- ление магнит- ным потоком
U1-05	Ско- рость двига- теля	Отображает скорость двигателя. Масштаб отображения на дисплее можно задать параметром индивидуальной настройки o1-03	10 B = макси-мальной частоте (диапазон: от 0 до ±10 B)	0,01 Гц	х	Q	Q	Q
U1-06	Выход- ное нап- ряжение	Отображение значения опорного внутреннего выходного напряжения ЧП	10 B = 200 В переменного тока (400 В переменного тока) (диапазон: от 0 до + 10 В на выходе)	0,1 B	Q	Q	Q	Q
U1-07	Напря- жение шины постоян- ного тока	Отображает напряжение постоянного тока во внутреннем главном контуре ЧП	10 B = 400 В посто- ян-ного тока (800 В постоян- ного тока) (диапазон: от 0 до + 10 В на выходе)	1 B	Q	Q	Q	Q
U1-08	Выход- ная мощ- ность	Отображает выходную мощность (её значение, определенное по внутренним параметрам ЧП).	$10 B = мак$ - симальной мощности двигателя (диапазон: от 0 до ± 10 B)	0,1 кВт	Q	Q	Q	Q
U1-09	Опор- ный мо- мент	Отображает внутреннее значение опорного момента при использовании векторного управления.	10 B = но- минально- му момен- ту момент (диапазон: от 0 до ±10 B)	0,1 %	X	X	Q	Q



			Уровни				и доступа	
Nº	Наиме- нование	Функция	выходного сигнала для много- функцио- нальных анало- говых выходов	Еди- ница уста- нов- ки	Вольт- частот- ное управ- ление (V/f)	Вольт- частот- ное управ- ление (V/f) с платой PG	Век- торное управ- ление разомк- нутой системы	Век- торное управ- ление магнит- ным потоком
U1-10	Состоя- ние вход- ного кон- такта	Показывает состояние ВКЛ/ ВЫКЛ входа. U1-10 = 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Не выво- дится на выход	-	Q	Q	Q	Q
U1-11	Состоя- ние вы- ходного контакта	Показывает состояние ВКЛ/ВЫКЛ выхода. U1-10 = 000000		-	Q	Q	Q	Q
U1-12	Рабочее состоя- ние	Рабочее состояние ЧП		-	Q	Q	Q	Q
U1-13	Суммар- ное время работы	Отображает время, прошедшее с начала работы ЧП. С помощью параметров пользователя о2-07 и о2-08 можно задать исходное значение и выбрать между отображением времени работы и отображением времени подачи питания на ЧП.	Не выводится на выход	1 час	Q	Q	Q	Q
U1-14	№ вер- сии прог- раммы	Идентифи- кационный номер производителя		-	Q	Q	Q	Q
U1-15	Уровень входного напря- жения на клемме 13	Отображение входного напряжения опорной частоты. 10 В на входе соответствуют 100%.	10 B = 100% (диапазон: от 0 до ±10 B)	0,1 %	В	В	В	В



			Уровни				и доступа	
№	Наиме- нование	Функция	выходного сигнала для много- функцио- нальных анало- говых выходов	Еди- ница уста- нов- ки	Вольт- частот- ное управ- ление (V/f)	Вольт- частот- ное управ- ление (V/f) с платой PG	Век- торное управ- ление разомк- нутой системы	Век- торное управ- ление магнит- ным потоком
U1-16	Уровень входно- го тока на клем- ме 14	Отображение входного тока опорной частоты. 20 мА на входе соответствуют 100%.	20 мА = 100% (диапазон: от 0 до + 10 В на выходе)	0,1 %	В	В	В	В
U1-17	Уровень входного напряже- ния на клемме 16	Отображение входного напряжения многофункционального аналогового входа. 10 В на входе соответствуют 100%.	10 B = 100% (диапазон: от 0 до ±10 B)	0,1 %	В	В	В	В
U1-18	Вторич- ный ток двига- теля (Iq)	Отображает расчётное значение вторичного тока двигателя (Iq). Ток соответствует 100 %.	10 B = номинальному вторичному току (диапазон: 0 - + 10 B на выходе)	0,1 %	В	В	В	В
U1-19	Ток возбуж- дения двига- теля (Id)	Отображает расчетное значение тока возбуждения двигателя (Id). Ток соответствует 100 %.	10 B = номинальному току возбуждения (диапазон: 0 - + 10 B на выходе)	0,1 %	х	x	В	В
U1-20	Выход- ная частота после плавного старта	Отображает вы- ходную частоту после плавного старта. Дисплей отображает значе- ние частоты без корректировки с помощью таких компенсационных коэффициентов, как, например, ком- пенсация скольже- ния	10 B = макси-мальной частоте (диапазон: от 0 до ± 10 B)	0,01 Гц	A	A	A	A



			Уровни			Уровн	и доступа	
Nº	Наиме- нование	Функция	выходного сигнала для много- функцио- нальных анало- говых выходов	Еди- ница уста- нов- ки	Вольт- частот- ное управ- ление (V/f)	Вольт- частот- ное управ- ление (V/f) с платой PG	Век- торное управ- ление разомк- нутой системы	Век- торное управ- ление магнит- ным потоком
U1-21	Вход автома- тической регули- ровки скорости (ASR)	Отображает вход цепи управления скоростью. Максимальная частота соответствует 100 %.	10 B = макси-мальной частоте (диапазон: от 0 до ± 10 B)	0,01 Гц	х	A	X	A
U1-22	Выход автома- тической регули- ровки скорости (ASR)	Отображает выход цепи управления скоростью. Номинальный вторичный ток двигателя соответствует 100%.	$10 B =$ номинальному вторичному току двигателя (диапазон: от 0 до \pm 10 B)	0,01 Гц	X	A	X	A
U1-23	Откло- нение скорости	Отображает отклонение скорости в цепи управления скоростью. Максимальная частота соответствует 100%.	10 B = макси-мальной частоте (диапазон: от 0 до ± 10 B)	0,01 Гц	X	A	X	A
U1-24	Значение обратной связи ПИД- регули-рования	Отображает значение обратной связи при использовании ПИДрегулирования. 100 % на входе соответствуют максимальной частоте.	10 B = макси-мальной частоте (диапазон: от 0 до ± 10 B)	0,01 Гц	A	A	A	A



			Уровни				и доступа	
Nº	Наиме- нование	Функция	выходного сигнала для много- функцио- нальных анало- говых выходов	Еди- ница уста- нов- ки	Вольт- частот- ное управ- ление (V/f)	Вольт- частот- ное управ- ление (V/f) с платой PG	Век- торное управ- ление разомк- нутой системы	Век- торное управ- ление магнит- ным потоком
U1-25	Состояние входа платы для задания частоты DI-16H2	Отображает опорное значение, заданное с платы VS-616G5-DI16H2. В зависимости от настройки пользователем параметра F3-01, опорное значение будет выражено двоичным или двоично-десятичным кодом.	На выход не выводится	-	A	A	A	A
U1-26	Выход- ное опорное напря- жение (Vq)	Отображает значение внутреннего опорного напряжения для управления вторичным током двигателя.	10 B = 200 В переменного тока (400 В переменного тока) (диапазон: от 0 до ±10 В)	0,1 B	x	x	A	A
U1-27	Выход- ное опорное напря- жение (Vd)	Отображает значение внутреннего опорного напряжения для управления током возбуждения двигателя	$10 B = 200$ В переменного тока (400 В переменного тока) (диапазон: от 0 до ± 10 В)	0,1 B	х	х	A	A
U1-28	Версия програм- много обеспе- чения цент- рального процес- сора	Номер версии программного обеспечения центрального процессора от его разработчика	На выход не выводится	0,1 B	A	A	A	A



			Уровни	ница частот- уста- нов- ки ление (V/f) с платой торное управ- ление празомк- нутой нь					
Nº	Наиме- нование	Функция	выходного сигнала для много- функцио- нальных анало- говых выходов	ница уста- нов-	частот- ное управ- ление	частот- ное управ- ление (V/f) с платой	торное управ- ление разомк- нутой	Век- торное управ- ление магнит- ным потоком	
U1-32	Выход по оси q автома- тической регули- ровки тока	Отображает значение выхода управления вторичным током двигателя.	10 B = 100 %	0,1 %	X	X	A	A	
U1-33	Выход по оси d автома- тической регули- ровки тока	Отображает значение выхода управления током возбуждения двигателя.	10 B = 100 %	0,1 %	X	X	A	A	
U1-34	Пара- метр с ошибкой ОРЕ	Показывает номер первого параметра, в котором обнаружена ошибка ОРЕ	На выход не выводится.	-	A	A	A	A	
U1-35	Коли-чество импульсов в зоне нулевого серворегулирования	Отображает количество импульсов платы РG, применяемой для управления скоростью с помощью импульсного энкодера, соответствующее диапазону перемещения во время серворегулирования при нулевой скорости. Отображаемое значение — фактическое количество импульсов, умноженное на 4.	На выход не выводится.	1	X	X	X	A	



			Уровни				и доступа	
Nº	Наиме- нование	Функция	выходного сигнала для много- функцио- нальных анало- говых выходов	Еди- ница уста- нов- ки	Вольт- частот- ное управ- ление (V/f)	Вольт- частот- ное управ- ление (V/f) с платой PG	Век- торное управ- ление разомк- нутой системы	Век- торное управ- ление магнит- ным потоком
U1-36	Вели- чина входа ПИД- регули- рования	Команда ПИД- регулирования плюс смещение команды ПИД-ре- гулирования минус величина обратной связи ПИД- регулирования. Максимальная частота на входе соответствует 100 %.	10 B = макси-мальной частоте	0,01	A	A	A	A
U1-37	Величи- на выхо- да ПИД- регули- рования	Управляющий выход ПИД-регулирования. Максимальная частота на входе соответствует 100 %.	10 B = макси-мальной частоте	0,01	A	A	A	A
U1-38	Команда ПИД- регули- рования	Команда ПИД- регулирования + смещение команды ПИД- регулирования. Максимальная частота на входе соответствует 100 %.	10 B = макси-мальной частоте	0,01	A	A	A	A
U2-01	Текущая ошибка	Информация о текущей ошибке		-	Q	Q	Q	Q
U2-02	Послед- няя ошибка	Информация о последней ошибке		-	Q	Q	Q	Q
U2-03	Значение опорной частоты в момент возникновения ошибки	Значение опорной частоты в момент возникновения «последней ошибки»		0,01 Гц	Q	Q	Q	Q



			Уровни			Уровн	и доступа	
Nº	Наиме- нование	Функция	выходного сигнала для много- функцио- нальных анало- говых выходов	Еди- ница уста- нов- ки	Вольт- частот- ное управ- ление (V/f)	Вольт- частот- ное управ- ление (V/f) с платой PG	Век- торное управ- ление разомк- нутой системы	Век- торное управ- ление магнит- ным потоком
U2-04	Значение выходной частоты в момент возникновения ошибки	Значение выходной частоты в момент возникновения «последней ошибки»		0,01 Гц	Q	Q	Q	Q
U2-05	Значение выход- ного тока в момент возник- новения ошибки	Значение выходного тока в момент возникновения «последней ошибки»		0,1 A	Q	Q	Q	Q
U2-06	Скорость двига- теля в момент возник- новения ошибки	Скорость двигателя в момент возникновения «последней ошибки»		0,01 Гц	Q	Q	Q	Q
U2-07	Выход- ное опорное напря- жение в момент возник- новения ошибки	Выходное опорное напряжение в момент возникновения «последней ошибки»	На	0,1 B	Q	Q	Q	Q
U2-08	Напря- жение шины постоян- ного тока в момент возник- новения ошибки	Напряжение постоянного тока в силовой цепи в момент возникновения «последней ошибки»	выход не выводится	1 B	Q	Q	Q	Q



			Уровни			Уровн	и доступа	
Nº	Наиме- нование	Функция	выходного сигнала для много- функцио- нальных анало- говых выходов	Еди- ница уста- нов- ки	Вольт- частот- ное управ- ление (V/f)	Вольт- частот- ное управ- ление (V/f) с платой PG	Век- торное управ- ление разомк- нутой системы	Век- торное управ- ление магнит- ным потоком
U2-09	Выход- ная мощ- ность в момент возник- новения ошибки	Выходная мощность в момент возникновения «последней ошибки»		0,1 кВт	Q	Q	Q	Q
U2-10	Выход- ной момент в момент возник- новения ошибки	Выходной момент в момент возникновения «последней ошибки» (номинальный момент = 100 %.)		0,1 %	X	X	Q	Q
U2-11	Состояние входных клемм в момент возникновения ошибки	Состояние входных клемм в момент возникновения «последней ошибки» (в том же формате, что и параметр U1-10.)	На выход не выводится	-	Q	Q	Q	Q
U2-12	Состояние выходных клемм в момент возникновения ошибки	Состояние выходных клемм в момент возникновения «последней ошибки» (в том же формате, что и параметр U1-11.)		-	Q	Q	Q	Q
U2-13	Рабочее состояние в момент возникновения ошибки	Рабочее состояние в момент возникновения «последней ошибки» (в том же формате, что и параметр U1-12.)		-	Q	Q	Q	Q



			Уровни				и доступа	
Nº	Наиме- нование	Функция	выходного сигнала для много- функцио- нальных анало- говых выходов	Еди- ница уста- нов- ки	Вольт- частот- ное управ- ление (V/f)	Вольт- частот- ное управ- ление (V/f) с платой PG	Век- торное управ- ление разомк- нутой системы	Век- торное управ- ление магнит- ным потоком
U2-14	Суммар- ное время работы на мо- мент возник- новения ошибки	Суммарное время работы или подключения к источнику питания на момент возникновения «последней ошибки»		1 час	Q	Q	Q	Q
U3-01	Самая послед- няя ошибка	Информация о последней ошибке		-	Q	Q	Q	Q
U3-02	Пред- послед- няя ошибка	Информация о предпоследней ошибке	На	-	Q	Q	Q	Q
U3-03	Третья по дав- ности ошибка	Информация о третьей по давности ошибке	выход не выводится	1	Q	Q	Q	Q
U3-04	Четвёр- тая по давнос- ти ошиб- ка	Информация о четвёртой по давности ошибке		1	Q	Q	Q	Q
U3-05	Суммар- ное время работы на мо- мент возник- новения ошибки	Время работы или подключения к питанию на момент возникновения последней ошибки		1 ч	Q	Q	Q	Q




			Уровни				и доступа	
№	Наиме- нование	Функция	выходного сигнала для много- функцио- нальных анало- говых выходов	Еди- ница уста- нов- ки	Вольт- частот- ное управ- ление (V/f)	Вольт- частот- ное управ- ление (V/f) с платой PG	Век- торное управ- ление разомк- нутой системы	Век- торное управ- ление магнит- ным потоком
U3-06	Суммарное время работы на момент возникновения предпоследней ошибки	Время работы или подключения к питанию на момент возникновения предпоследней ошибки		1 ч	Q	Q	Q	Q
U3-07	Суммар- ное время работы на момент третьей по дав- ности ошибки	Время работы или подключения к питанию на момент возникновения третьей по давности ошибки	На выход не выводится	1 ч	Q	Q	Q	Q
U3-08	Суммарное время работы на момент четвертой по давности ошибки	Время работы или подключения к питанию на момент возникновения четвёртой по давности ошибки		1 ч	Q	Q	Q	Q




ГЛАВА 4 – ОПИСАНИЕ ПАРАМЕТРОВ

4.1 Структура меню

Функции частотных преобразователей серии ESQ-VA, используемые со всеми методами







4.2 Функции параметров

Ниже описаны все параметры, доступ к которым можно получить в режиме программирования. На сером фоне описаны параметры, существующие только у частотных преобразователей серии ESQ-VC.

В приводимых ниже таблицах указываются:

- Кодовое обозначение параметра;
- Наименование параметра;
- Описание функций параметра;
- Диапазон установки значений параметра;
- Заводская установка параметра (так как каждый параметр установлен на заводе-изготовителе на определённое значение, зависящее от метода настройки);
- Возможность изменения значения параметра в ходе работы:
 - О = значение параметра можно менять в ходе работы,
 - Х = значение параметра нельзя менять в ходе работы.
- Метод настройки, при котором можно получить доступ к данному параметру и уровень доступа к этому параметру:
 - Q = быстрая настройка; даёт доступ только к самым необходимым и простым параметрам частотного преобразователя;
 - В = можно отображать и настраивать в режимах расширенной и базовой настройки;
 - А = расширенная настройка, при которой можно настраивать параметры всех уровней;
 - Х = параметр нельзя отображать или настраивать при данном методе настройки.

				_	В В	Методы управл		равлен	вления	
№	Наиме- нование	Функция	Диапазон установки	Заводская установка	Возможность изменения ходе работы	Вольт-частотное управление (V/f)	Вольт-частотное управление (V/f) с платой РG	Векторное управление разомкнутой системы	Векторное управление магнитным потоком	
A1-00	Выбор языка цифровой панели оператора	0 — английский; 1 — японский; 2 — немецкий; 3 — французский; 4 — итальянский; 5 — испанский; 6 — португальский Примечание: При инициализации параметров данный параметр не возвратится к своей заводской установке. К заводской установке его необходимо возвращать вручную.	0~6	2 (VA = 0)	o	Q	Q	Q	Q	



					ЯВ	Me	тоды уп	Q	ия
Nº	Наиме- нование	Функция	Диапазон установки	Заводская установка	Возможность изменения в ходе работы	Вольт-частотное yправление (V/f)	Вольт-частотное управление (V/f) с платой РG	Векторное управление разомкнутой системы	Векторное управление магнитным потоком
A1-01	Уровень доступа к пара- метру	Используется для выбора уровня доступа к параметру (настройка/чтение). 0: Только отображение (отображение в приводном режиме и в режиме настройки рабочей среды). 1: Служит для выбора параметров пользователя (чтение и настройка возможны только для параметров А2-01А2-32). 2: Расширенный режим (чтение и настройка параметров возможны как в режиме быстрого программирования (Q), так и в режиме расширенного программирования (A)).	0~4	2	0	Q	Q	Q	Q
A1-02	Выбор метода регулиро- вания	Служит для выбора метода управления частотным преобразователем. 0: вольт-частотное управление без платы РG, применяемой для управления скоростью с помощью импульсного энкодера 1: вольт-частотное управление с платой РG, применяемой для управления скоростью с помощью импульсного энкодера 2: Векторное управление без платы РG, применяемой для управления скоростью с помощью импульсного энкодера 3: Векторное управление с платой РG, применяемой для управления скоростью с помощью импульсного энкодера. Примечание: При инициализации параметров, данный параметр не возвратится к своей заводской установке.	0~3	2	x	Q	Q	Q	Q



					В В	Me	етоды уп	равлен	ия
Nº	Наиме- нование	Функция	Диапазон установки	Заводская установка	Возможность изменения ходе работы	Вольт-частотное управление (V/f)	Вольт-частотное управление (V/f) с платой РG	Векторное управление разомкнутой системы	Векторное управление магнитным потоком
A1-03	Ини- циали- зация	Используется для инициализации параметров с помощью выбранного метода. 0: Без инициализации 1110: Инициализация с использованием параметров пользователя 2220: Инициализация с использованием 2-х проводного управления (возврат к заводским настройкам) 3330: Инициализация с использованием 3-х проводного управления. Более подробно об инициализации с использованием параметров пользованием параметров пользователя см. в Главе 3.	0 - 3330	0	X	Q	Q	Q	Q
A1-04	Пароль 1	Ввод пароля с помощью параметра A1-04, если пароль задан параметром A1-05, защищает от записи параметры, заданные в режиме инициализации. Примечание: Если параметрами A1-04 и A1-05 заданы два разных пароля, параметры с A1-01 по A1-03 и с A2-01 по A2-32 могут отображаться, но не могут быть изменены).	0 - 9999	0	х	Q	Q	Q	Q



					Я В	Me	тоды уп	равлен	ия
Nº	Наиме- нование	Функция	Диапазон установки	Заводская установка	Возможность изменения в ходе работы	Вольт-частотное управление (V/f)	Вольт-частотное управление (V/f) с платой РG	Векторное управление разомкнутой системы	Векторное управление магнитным потоком
A1-05	Пароль 2	С помощью этого параметра можно задать пароль в виде четырёхзначного числа. Обычно этот параметр не отображается. Он защищает от записи параметры, заданные в режиме инициализации. Если параметрами А1-04 и А1-05 заданы два разных пароля, параметры с А1-01 по А1-03 и с А2-01 по А2-32 могут отображаться, но не могут быть изменены. Чтобы защитить параметры, заданные в ходе инициализации, настройте нужные значения параметров с А1-01 по А1-03 и с А2-01 по А2-32 и защитите их паролем, заданным с помощью параметра А1-05. Чтобы отобразить значение параметра А1-05, нужно вывести на дисплей параметр А1-04, а потом одновременно нажать кнопки МЕНЮ и СБРОС. В результате простых нажатий на клавиши, значение параметра А1-05 на дисплее не появится.	0 - 9999	0	X	Q	Q	Q	Q



	Описа	ание операции задания п	ароля
	Изображение на дисплее	Кнопки	Описание
	Initialize A1-04 LEnter Password = 0	СБРОС	Метод ввода пароля параметром A1-05 (о применении параметра A1-04 говорится в Главе 3).
	Initialize A1-05 LSelect Password = 0	<u>данные</u> ввод	Задайте состояние настройки.
A1-05	Initialize A1-05 LSelect Password =0000		Измените пароль.
	Initialize A1-05 LSelect Password =1000	<u>ДАННЫЕ</u> ВВОД	Подтвердите изменение.
	Initialize A1-05		Теперь пароль задан. Нажмите кнопку ОТМЕНА, чтобы вернуться на предыдущую страницу.
	LSelect Password =1000		Значение защищённого паролем параметра можно изменять только тогда, когда значение A1-04 равно значению A1-05.



					_	19 B	Mea	годы уг	правле	ния
№	Наиме- нование		Функция	Диапазон установки	Заводская установка	Возможность изменения в ходе работы	Вольт-частотное управление (V/f)	Вольт-частотное упр- ние (V/f) с платой РG	Вект. упр-ние разомкнутой системы	Вект. упр-ние магнитным потоком
		параметров, кото отображаться (н - Действуют в то доступа (A1-01) программируеми - Параметры не если уровень доступа с программируеми с программируеми с программируеми с программируеми отобраммируеми отображаться (н отображаться) отображаться (н от	ом случае, когда уровень = 1 (параметры, ые пользователем). могут отображаться, ступа = 4. Когда позволяет работать мыми пользователем оступность параметров							
A2-01 32	Пара- метры пользо-	Приводной режим	Уровень быстрой настройки отображается	b1-01 o2-08	-	X	A	A	A	A
	вателя	Метод настройки рабочей среды	Постоянные, которые можно отображать; настройка; быстрая настройка уровня							
		Настройка уровня	Можно отображать и настраивать только параметры, заданные параметром A2-01 32							
		Самообучение	Отображения нет]						
		Режим проверки	Отображения нет							



				_	8 B	Mea	оды уі	травле	ния
Nº	Наиме- нование	Функция	Диапазон установки	Заводская установка	Возможность изменения в ходе работы	Вольт-частотное управление (V/f)	Вольт-частотное упр- ние (V/f) с платой РG	Вект. упр-ние разомкнутой системы	Вект. упр-ние магнитным потоком
b1-01	Выбор режима работы	Задаёт источник опорной частоты. 0 — цифровая панель оператора 1 — клеммы цепи управления (аналоговые входы) 2 — связь через интерфейс MEMOBUS (S1-K2) 3 — дополнительная плата 4 — связь через интерфейс MEMOBUS (для СР-717) Примечание: Если значение опорной частоты подаётся с клемм цепи управления (с внешних клемм), задайте параметр b1-01 = 1. Об уровне сигнала говорится в описании параметров группы Н3.	0 - 4	1	Х	Q	Q	Q	Q
b1-02	Выбор источ- ника команды работы	Задаёт источник команды работы. 0 — цифровая панель оператора 1 — клеммы цепи управления (аналоговые входы) 2 — связь через интерфейс MEMOBUS (S1-K2) 3 — дополнительная плата 4 — связь через интерфейс MEMOBUS (для СР-717) Примечание: Необходимо задать, куда подавать сигнал работы. При подаче команды с клемм цепи управления (с внешних клемм), ЧП действует на основе 2-проводного управления вращением вперёд/ остановкой и реверсивным вращением/остановкой. (Если ЧП был инициализирован для 3-проводного управления или какойлибо программируемый вход задан равным 0 (т.е. настроен на 3-проводное управление), ЧП действует на основе 3-проводного управления вращением вперёд/ остановкой и реверсивным вращением вперёд/ остановкой и реверсивным вращением/ остановкой (см. в этой связи описание параметра А1-03.)	0 - 4	1	X	Q	Q	Q	Q




					(SF B	Мет	оды у	правле	ения
Nº	Наиме- нование	Функция	Диапазон установки	Заводская установка	Возможность изменения в ходе работы	Вольт-частотное управление (V/f)	Вольт-частотное упр- ние (V/f) с платой РG	Вект. упр-ние разомкнутой системы	Вект. упр-ние магнитным потоком
b1-03	Выбор способа оста- новки	Служит для настройки метода остановки. 0 — Постепенное замедление до остановки 1 — Остановка на выбеге двигателя 2 — Остановка за счёт торможения с подпиткой постоянным током (более быстрая остановка, чем остановка на выбеге двигателя. Регенерация отсутствует) 3 — Остановка на выбеге двигателя по таймеру. В ходе замедления команды работы не выполняются. Примечание - Способ остановки нужно задавать на остановленном частотном преобразователе. - При векторном управлении магнитным потоком можно использовать только варианты 0 и 1.	0-3	0	X	Q	Q	Q	Q



Пояснения:

0 - Постепенное замедление до остановки (b1-03 = 0)




1 - Остановка на выбеге двигателя (b1-03 = 1)



После подачи команды остановки все последующие команды работы не выполняются до истечения минимального отрезка времени, задаваемого параметром L2-03.

2 — Остановка за счёт торможения с подпиткой постоянным током (b1-03 = 2)



После подачи команды остановки и истечения минимальной задержки, заданной параметром L2-03, начинается торможение с подпиткой постоянным током, и двигатель останавливается.

Длительность торможения с подпиткой постоянным током зависит от величины выходной частоты в момент подачи команды остановки, а также от значения, присвоенного параметру b2-04 «Продолжительность торможения с подпиткой постоянным током при остановке».

3 — Остановка на выбеге двигателя по таймеру. В ходе замедления команды работы не выполняются. (b1-03 = 3)



После подачи команды остановки, команды работы не выполняются до истечения времени T_0 . Длительность времени T_0 зависит от величины выходной частоты в момент подачи команды остановки и от длительности замедления.

b1-03



				æ	19 B	Мет	оды уі	травле	ения
N₂	Наиме- нование	Функция	Диапазон установки	Заводская установка	Возможность изменения в ходе работы	Вольт-частотное управление (V/f)	Вольт-частотное упр- ние (V/f) с платой РG	Вект. упр-ние разомкнутой системы	Вект. упр-ние магнитным потоком
b1-04	Запрет ревер- сивного враще- ния	0 — Реверсивное вращение разрешено 1 — Реверсивное вращение запрещено Примечание: При подаче этой команды отключается действие функции, определяющей вращение двигателя вперёд или его реверсивное вращение. Используется в тех случаях, когда реверсивное вращение недопустимо.	0,1	0	X	В	В	В	В
b1-05	Выбор режима работы в том случае, когда заданные частоты меньше или равны значе- нию, за- данному пара- метром E1-09	Используется для выбора режима работы тогда, когда заданная опорная частота меньше минимальной выходной частоты (см. пар. Е1-09) (применяется только при векторном управлении с применением платы РG, применяемой для управления скоростью с помощью импульсного энкодера). 0 — Работа на опорной частоте (установка пар. Е1-09 не действует) 1 — Остановка при частотах ниже значения, заданного пар. Е1-09 2 — Работа на частоте, заданной пар. Е1-09 3 — Работа на нулевой скорости (на частотах ниже значения, заданного пар. Е1-09) Примечание: Данный параметр определяет работу ЧП в том случае, когда подаётся команда работать на частоте ниже минимальной.	0 - 3	0	X	X	X	X	A



					13 B	Мет	оды уі	травле	ния
N≥	Наиме- нование	Функция	Диапазон установки	Заводская установка	Возможность изменения в ходе работы	Вольт-частотное управление (V/f)	Вольт-частотное упр- ние (V/f) с платой РG	Вект. упр-ние разомкнутой системы	Вект. упр-ние магнитным потоком
b1-06	Быстрота реагиро- вания управ- ляющих входов	Используется для настройки быстроты реагирования управляющих входов (входов вращения вперёд/ реверсивных входов и многофункциональных входов). 0 — два опроса каждые 2 мс (быстрая реакция). 1 — два опроса каждые 5 мс (используется при возможных неполадках из-за помех). Примечание: Настраивайте этим параметром быстроту реагирования программируемых входов (входов вращения вперёд/ реверсивных входов и многофункциональных входов).	0,1	1	X	A	A	A	A
b1-07	Выбор режима работы после переклю- чения в режим дистан- ционного управ- ления	0: Сигналы работы (RUN), поступающие во время переключения режима, не выполняются (сигналы работы (RUN) следует подавать после переключения режима) 1: Сигналы работы (RUN) выполняются сразу же после переключения в режим дистанционного управления.	0,1	0	X	A	A	A	A
b1-08	Выбор команды работы (RUN) в режиме програм- мирова- ния	Служит для настройки режима работы в режиме программирования. 0: Работа невозможна 1: Работа возможна при b1-02 = 0; (не действует, когда команда работы подаётся с цифровой панели управления)	0,1	0	х	A	A	A	A



					131 B	Мет	оды уі	правле	ения
Nº	Наиме- нование	Функция	Диапазон установки	Заводская установка	Возможность изменения ходе работы	Вольт-частотное управление (V/f)	Вольт-частотное упр- ние (V/f) с платой РG	Вект. упр-ние разомкнцтым системы	Вект. упр-ние магнитным потоком
b2-01	Уровень нулевой скорости (началь- ная частота тормо- жения с подпит- кой пос- тоянным током)	Устанавливает ток, при котором начинается торможение с подпиткой постоянным током (начальное возбуждение для векторного управления магнитным потоком) в Гц. Примечания: - Функция торможения постоянным током заключается в подаче постоянного тока на двигатель с целью его замедления. Это происходит в следующих случаях: Длительность торможения с подпиткой постоянным током при пуске. Применяется для временной остановки с последующим повторным пуском, без регенерации. Препятствует инерционному выбегу не до конца остановившегося двигателя. Параметр уровня нулевой скорости (b2-01) используется для того, чтобы задать начало торможения с подпиткой постоянным током в целях замедления. Если уровень возбуждения ниже минимального значения выходной частоты (E1-09), торможение с подпиткой постоянным током начнётся с минимальной выходной частоты. - В режиме векторного управления магнитным потоком, торможение с подпиткой постоянным током становится частотой начального возбуждения в момент замедления. В этом случае торможение начинается с уровня возбуждения, независимо от заданного значения минимальной выходной частоты.	0,0 - 10,0	0,5	X	В	В	В	В



				_	В В	Мет	оды уі	травле	ния
Nº	Наиме- нование	Функция	Диапазон установки	Заводская установка	Возможность изменения в ходе работы	Вольт-частотное управление (V/f)	Вольт-частотное упр- ние (V/f) с платой РG	Вект. упр-ние разомкнутой системы	Вект. упр-ние магнитным потоком
		- Уровень возбуждения также используется в качестве рабочей частоты функции при нулевой скорости (только при векторном управлении магнитным потоком).							
		- Параметром b2-02 настройте значение тока торможения с подпиткой постоянным током, т.е. выходного тока в момент торможения с подпиткой постоянным током. Ток торможения с подпиткой постоянным током задаётся как процент номинального выходного тока ЧП, причём номинальный выходной ток ЧП принимается за 100% Параметром b2-04 настраивается длительность торможения с подпиткой постоянным током до остановки.							
b2-02	Ток при тормо- жении с подпит- кой постоянным током	Ток первоначального возбуждения при векторном управлении магнитным потоком зависит от настройки параметра E2-03.	0 - 100	50	х	В	В	В	х



N≥	Наиме- нование	Функция	Диапазон установки	Заводская установка	Возможность изменения в ходе работы	Методы управления			
						Вольт-частотное управление (V/f)	Вольт-частотное упр- ние (V/f) с платой РG	Вект. упр-ние разомкнутой системы	Вект. упр-ние магнитным потоком
b2-03	Продол- житель- ность тормо- жения с подпит- кой пос- тоянным током при пуске	Служит для того, чтобы выполнить торможение с подпиткой постоянным током (первоначальное возбуждение при векторном управлении магнитным потоком) при пуске. Единица установки – 1 сек. - Служит для остановки вращающегося по инерции двигателя и его повторного пуска. - Если значение этого параметра = 0, торможение с подпиткой постоянным током при пуске не выполняется. - Параметром b2-03 настраивается длительность работы торможения с подпиткой постоянным током при пуске двигателя. - Если в это же время на многофункциональный вход подаётся команда тока торможения с подпиткой постоянным током можно добиться только за время, заданное параметром b2-03, а вход при этом должен быть разомкнут. - При векторном управлении магнитным потоком используется в качестве функции начального возбуждения и управления нулевой скоростью вместо торможения с подпиткой постоянным током. - Функция начального возбуждения и функция управления нулевой скоростью зависят от настроек параметра b1-05 (возможность работать на частотах ниже минимальной выходной частоты, настраиваемой параметром E1-09).	0,00 - 10,00	0,00	X	В	В	В	В



Nº	Наиме- нование	Функция	Диапазон установки	Заводская установка	Возможность изменения в ходе работы	Методы управления			
						Вольт-частотное управление (V/f)	Вольт-частотное упр- ние (V/f) с платой РG	Вект. упр-ние разомкнугой системы	Вект. упр-ние магнитным потоком
b2-04	Продол- житель- ность тормо- жения с подпит- кой пос- тоянным током до останов- ки	Этим параметром задаётся продолжительность торможения с подпиткой постоянным током (первоначального возбуждения при векторном управлении магнитным потоком). Единица установки 1 секунда. Примечание: Этим параметром задаётся торможение вплоть до полной остановки двигателя. Предотвращает выбег неработающего двигателя.	0,00 - 10,00	0,50	X	В	В	В	В
b2-08	Значение компенсации магнитного потока	Значение компенсации магнитного потока задаётся в виде процента реактивного тока. При этом реактивный ток принимается за 100 %. Примечания: - Когда параметр b2-08 задают равным 100 %, тормозной постоянный ток (начальное возбуждение) при старте будет сравнительно велик в начале, и в двигателе очень скоро может возникнуть магнитный поток. Если задать параметр b2-08 равным 200%, время ожидания сократится вдвое. - Обычно не следует присваивать параметру b2-08 значения менее 100 %, так как в этих случаях придётся долго ожидать возникновения магнитного потока. Однако при b2-08 = 0 % и при b2-08 = 100 % происходит одно и то же, и в обоих случаях появления магнитного потока добиваются с помощью настройки постоянного тока подпитки параметром b2-02. - По мере повышения значения компенсации магнитного потока параметром b2-08, шумность двигателя при пуске будет возрастать.	0 - 500	0	X			Α	Α



N≥	Наиме- нование	Функция	Диапазон установки	Заводская установка	Возможность изменения в ходе работы	Методы управления			
						Вольт-частотное управление (V/f)	Вольт-частотное упр- ние (V/f) с платой РG	Вект. упр-ние разомкнутой системы	Вект. упр-ние магнитным потоком
		- При достижении магнитным потоком двигателя определённого значения, временные характеристики задаются параметрами группы Е2, и могут быть рассчитаны по следующей формуле. Длительность вторичной цепи Т2 = [(Е2-012-Е2-032)/ (2 π x Ε2-02 x Ε2-03)] ½ (сек). - Когда контрольный старт был отложен из-за настройки параметра b2-03, не используйте функцию компенсации магнитного потока. Используйте команду торможения постоянным током с многоцелевых входов (заданное значение должно быть равно 60). Установите магнитное поле в соответствии со значением магнитного поля двигателя до его остановки.							
b3-01	Выбор формы поиска скорости при пуске	Используется для того, чтобы настроить работу функции поиска скорости при подаче команды работы (ПУСК). 0: Двигатель начинает работать с минимальной выходной частоты. 1: Поиск скорости осуществляется с максимальной выходной частоты, а затем запускается двигатель (при методах управления с использованием платы РG, применяемой для управления скоростью с помощью импульсного энкодера, т.е. при вольт-частотном управлении с использованием платы PG.) Примечания - Чтобы использовать функцию поиска скорости, задайте «1». В этом случае поиск скорости осуществляется при каждой подаче команды работы (ПУСК).	0,1	0	X	A	A	A	A



					13 B	Mea	оды уі	правле	ния
№	Наиме- нование	Функция	Диапазон установки	Заводская установка	Возможность изменения в ходе работы	Вольт-частотное управление (V/f)	Вольт-частотное упр- ние (V/f) с платой РG	Вект. упр-ние разомкнутой системы	Вект. упр-ние магнитным потоком
		- Для свободного применения поиска скорости при методах управления без использования платы PG, применяемой для управления скоростью с помощью импульсного энкодера, т.е. при вольтчастотной системе управления и при векторной системе управления с разомкнутой системой, присвойте многофункциональному входу (с Н1-01 по Н1-06) значение 61 или 62 (внешняя команда поиска скорости).							
b3-02	Рабочий ток определения скорости	Устанавливает рабочий ток определения скорости как процент от номинального тока инвертора, принимаемого за 100%. Параметром b3-02 задаётся рабочий ток для поиска скорости. Если повторный пуск при текущем значении невозможен, задайте менее высокое значение.	0 - 200	100	X	A	X	A	х
b3-03	Длительность замедления при определении скорости	Задает длительность снижения выходной частоты во время поиска скорости. (в секундах). Примечания Данным параметром задаётся время замедления от значения выходной частоты до минимального значения частоты в качестве длительности замедления. - Параметром b3-03 задаётся текущая длительность замедления. Тем временем происходит поиск скорости. Задайте этим параметром время, необходимое для замедления с максимальной выходной частоты до 0 Гц.	0,1 – 10,0	2,0	Х	A	X	A	X



			_		19 B	Mea	оды уі	гравле	ния
Nº	Наиме- нование	Функция	Диапазон установки	Заводская установка	Возможность изменения в ходе работы	Вольт-частотное управление (V/f)	Вольт-частотное упр- ние (V/f) с платой РG	Вект. упр-ние разомкнутой системы	Вект. упр-ние магнитным потоком
b4-01	Время задержки вклю- чения таймера	- Когда настроены поиск скорости и торможение с подпиткой постоянным током, задайте минимальную длительность блокировки выходов параметром L2-03. Минимальная длительность блокировки выходов — это минимальное время, требующееся для исчезновения остаточного напряжения на двигателе. Если при пуске поиска скорости или начале торможения с подпиткой постоянным током обнаруживается сверхток, повысьте задаваемое значение, во избежание аварийного отключения.							
b4-01	Время задержки включе- ния тай- мера	Устанавливает время задержки включения выхода таймера. Устанавливает время задержки включения (мёртвую зону) входа таймера (в секундах). Примечания Действует только в том случае, если для многофункциональных входов и выходов задана функция таймера. - Функция таймера включена тогда, когда вход функции таймера (заданное значение 18) и выход функции таймера (заданное значение 12) присвоены многофункциональному входу и многофункциональному выходу, соответственно. - Эти входы и выходы используются как входы и выходы общего назначения. С помощью установки задержки можно предотвратить дребезжание контактов датчиков, переключателей и т.п. - Если задержка входа включения таймера больше значения, присвоенного параметру b4-01 (время задержки включения таймера), выход функции таймера включается.	0,0 - 300,0	0,0	X	A	A	A	A



					19 B	Mea	оды уг	іравле	вин
Nº	Наиме- нование	Функция	Диапазон установки	Заводская установка	Возможность изменения в ходе работы	Вольт-частотное управление (V/f)	Вольт-частотное упр- ние (V/f) с платой РG	Вект. упр-ние разомкнугой системы	Вект. упр-ние магнитным потоком
b4-02	Время задержки выклю- чения таймера	Устанавливает время задержки выключения выхода таймера. Устанавливает время задержки выключения (мёртвую зону) входа таймера (в секундах.) - Функция таймера включена тогда, когда вход функции таймера (заданное значение 18) и выход функции таймера (заданное значение 12) присвоены многофункциональному входу и многофункциональному выходу, соответственно. - Эти входы и выходы используются как входы и выходы общего назначения. С помощью установки задержки можно предотвратить дребезжание контактов датчиков, переключателей и т.п. - Если задержка входа выключения таймера больше значения, присвоенного параметру b4-02 (время задержки выключения таймера), выход функции таймера выключается.	0,0 - 300,0	0,0	X	A	A	A	A
b5-01	Выбор метода работы ПИД- регули- рования	Данный параметр настраивает применение ПИД-регулирования в работе частотного преобразователя. 0 — ПИД-регулирование отключено. 1 - ПИД-регулирование включено; под дифференциальным управлением находится отклонение сигнала. 2 - ПИД-регулирование включено; под дифференциальным управлением находится сигнал обратной связи. 3 - ПИД-регулирование включено; команда управления частотой + ПИД-регулирование; под дифференциальным управлением находится отклонение сигнала. 4 - ПИД-регулирование включено; команда управления частотой + ПИД-регулирование; под дифференциальным управлением находится сигнал обратной связи.	0 - 4	0	X	A	A	A	A






Схема ПИД-регулирования частотного преобразователя



			Си	я в	я в	Мет	Вольт-частотное управление (V/f) меточастотное упр- (V/f) с платой PG		ния
Nº	Наиме- нование	Функция	Диапазон установки	Заводская установка	Возможность изменения ходе работы	ьт-частот авление (ьт-частотное у (V/f) с платой	Вект. упр-ние разомкнутой системы	Вект. упр-ние магнитным потоком

Примечание: Система ПИД-регулирования — это система управления, сопоставляющая значение обратной связи, т.е. фактическое измеренное значение с требуемым значением. Комбинация пропорциональной (Р), интегральной (I) и дифференциальной (D) составляющих позволяет осуществлять управление даже механическими системами с простоями.

Ниже объясняются система ПИД-регулирования и её использование, а также настройка параметров и прочие виды настройки.

Применение системы ПИД-регулирования

ПИД-
регу-
лиро-
вание

Применение	Управление	Возможные датчики
Управление скоростью	 Принимает сигнал механической скорости в качестве сигнала обратной связи. Вынуждает скорость принимать требуемое значение. Воспринимает другой механический сигнал скорости как требуемое значение на входе, а фактическую скорость как сигнал обратной связи для осуществления одновременного управления. 	Датчик скорости
Управление давлением	Сигнал давления является сигналом обратной связи. Управление давлением по заданному значению.	Датчик давления
Управление расходом	Управляет точностью расхода, принимая сигнал о расходе как сигнал обратной связи.	Расходомер
Управление температурой	Сигнал температуры — это сигнал обратной связи. Управление температурой достигается управлением работой вентилятора охлаждения.	- Термопара - Терморезистор

Составляющие ПИД-регулирования

Для иллюстрации действия отдельных составляющих ПИД-регулирования (пропорциональной, интегральной и дифференциальной), на приводимом ниже рисунке изображены изменения входа управления (т.е. выходной частоты) при постоянном отклонении сигнала обратной связи от требуемой величины.



					я в	Мет	-час пени с п.л - упр			
Nº	Наиме- нование	Функция	Диапазон установки	Заводская установка	Возможность изменения ходе работы	e (стотное у с платой	Вект. упр-ние разомкнутой системы		
1										



Действие ПИД-регулирования

Пропорциональная составляющая (Р): Вход управления пропорционален отклонению на выходе. Отклонение невозможно устранить только с помощью пропорциональной составляющей.

Интегральная составляющая (I): Вход управления представляет собой интеграл отклонения на выходе. Позволяет свести обратную связь с требуемой величиной, но не позволяет осуществлять внезапные изменения.

ПИДрегулирование Дифференциальная составляющая (D): Вход управления представляет собой интеграл отклонения на выходе. Допускает молниеносную реакцию на внезапные изменения.

ПИД-регулирование: оптимальное регулирование осуществляется за счёт комбинирования наилучших характеристик пропорциональной, интегральной и дифференциальной составляющих регулирования.

Типы ПИД-регулирования

Частотный преобразователь допускает применение двух типов ПИД-регулирования: дифференциальное ПИД-регулирование с измеренным значением и базовое ПИД-регулирование. Обычно используется дифференциальное ПИД-регулирование с измеренным значением.


• При использовании дифференциального ПИД-регулирования с измеренным значением, значение обратной связи дифференцируется для ПИД-регулирования. Реакция возможна по отношению к изменениям как в требуемом значении, так и в контролируемом объекте.



• Базовое ПИД-регулирование. При подстройке реакции дифференциальной составляющей к изменениям в контрольном объекте, можно превысить требуемое значение или не достичь его по причине изменений его величины.



				1Я В	Методы управления					
N²	Наиме- нование	Функция	Диапазон установки	Заводская установка	Возможность изменения ходе работы	Вольт-частотное управление (V/f)	Вольт-частотное упр- ние (V/f) с платой РG	Вект. упр-ние разомкнутой системы	Вект. упр-ние магнитным потоком	



- Для включения ПИД-регулирования нужно задать значение в пределе между «1» и «4» для дифференциального регулирования с измеренным значением.
- При работе ПИД-регулирования, заданное значение можно задать одним из указанных ниже способов.

При установке в качестве входа требуемого значения цифровой панели оператора b1-01 = 0, задайте o1-03 как «1» (в процентах) и введите процентную величину, соответствующую требуемому значению (при изменении опорной скорости, максимальная опорная частота принимается за 100 %).

Входное значение клеммы 13 аналогового входа становится требуемым значением ПИД-регулирования.


Вход с многофункциональных аналоговых входных клемм 16 (H3-05 = C) или 14 (H3-09 = C).

Когда входное значение клеммы аналогового входа является требуемым значением ПИД-регулирования, его можно настроить, задав коэффициент усиления и отклонение используемых аналоговых вхолов.

• При работе ПИД-регулирования, в качестве значения обратной связи можно выбрать одним из следующих образов.

Значение обратной связи может вводиться с клеммы многофункционального аналогового входа 16 (H3-05 = C) или с клеммы 14 (H3-09 = B). Настройте объём обратной связи регулировкой коэффициента усиления и отклонения используемых аналоговых входов.

- Входной сигнал с клеммы 13 и с клеммы 16 является сигналом напряжения; входной сигнал с клеммы 14 может быть сигналом напряжения или сигналом тока. Когда входной сигнал клеммы 13 является сигналом напряжения, перемычку J1 на главной силовой плате следует удалить. В противном случае, входной сигнал напряжения сожжёт главную силовую плату.
- На схеме ниже изображен пример управления скоростью в тех случаях, когда параметр b5-01 задан равным 3, 4.





			_		1Я В	N	Іетоды упр	равлени	Я
№	Наиме- нование	Функция	Диапазон установки	Заводская установка	Возможность изменения ходе работы	Вольт-частотное управление (V/f)	Вольт-частотное упр- ние (V/f) с платой РG	Вект. упр-ние разомкнутой системы	Вект. упр-ние магнитным потоком
b5-02	Пропор- циональ- ный коэффи- циент усиления (Р)	Задаёт пропорциональный коэффициент усиления (P) в кратных единицах. Интегральное время (I) задаётся в секундах. Примечания: - Реакция ПИД-управления зависит от пропорционального коэффициента усиления,	0,00 – 25,0	1,00	o	A	A	A	A
b5-03	Интег- ральное время (I)	коэффициента усиления, интегрального времени и дифференциального времени. - В случае фактического устранения неполадок, для достижения наилучшего результата реакцию следует регулировать при наличии нагрузки (об этом см. подробнее в разделе, посвящённом настройке ПИД-регулирования).	0,0 - 360,0	1,00	0	A	A	A	A
b5-05	Дифференциальное время (D)	Данный параметр задаёт верхний предел регулирования в процентах. Максимальная частота принята за 100 %. - Данный параметр ограничивает расчётное значение интегральной составляющей ПИДрегулирования. - Обычно заводские установки менять не требуется. - Понизьте это значение, если существует возможность того, что двигатель под нагрузкой собъётся с ритма из-за реакции частотного преобразователя на внезапное изменение нагрузки. Если слишком понизить это значение, требуемое значение и значение обратной связи не совпадут.	0,00 - 10,00	0,00	O	A	A	A	A



					19 B	N	Іетоды упр	равлени	я
Nº	Наиме- нование	Функция	Диапазон установки	Заводская установка	Возможность изменения в ходе работы	Вольт-частотное управление (V/f)	Вольт-частотное упр- ние (V/f) с платой РG	Вект. упр-ние разомкнутой системы	Вект. упр-ние магнитным потоком
b5-06	Предел ПИД- регули- рования	Задайте этот параметр как процент от максимальной выходной частоты. Максимальная частота принимается при этом за 100%. Параметр b5-06 препятствует превышению опорной частотой заданного постоянного значения под воздействием ПИД-регулирования.	0,0 - 100,0	100	o	A	A	A	A
b5-07	Настрой- ка смеще- ния ПИД- регулиро- вания	Данный параметр задаёт смещение ПИД-регулирования в процентах от максимальной выходной частоты, которая принимается за 100%. Примечание: Если и требуемое значение, и значение обратной связи заданы равными нулю, настройте выходную частоту ЧП на ноль.	-100,0 - +100,0	0,0	0	A	A	A	A
b5-08	Длитель- ность пер- вичной задержки ПИД- регулиро- вания	Параметр b5-08 представляет собой фильтр нижних частот для управляющих выходов ПИД-регулирования. Настройка осуществляется в секундах. - Обычно заводскую установку этого параметра менять не требуется. - При высоком внутреннем трении механической системы или при её низкой жёсткости, вызывающих колебания механической системы, повысьте этот параметр так, чтобы он стал выше периода частоты колебания. Время реакции системы при этом повысится, но колебания пропадут.	0,00 - 10,00	0,00	o	A	A	A	A



					ЯВ	N	Іетоды упр	равлени	Я
Nº	Наиме- нование	Функция	Диапазон установки	Заводская установка	Возможность изменения в ходе работы	Вольт-частотное управление (V/f)	Вольт-частотное упр- ние (V/f) с платой РG	Вект. упр-ние разомкнцтым системы	Вект. упр-ние магнитным потоком
b5-09	Выбор выходных характе- ристик ПИД- регули- рования	Выбор выходных характеристик ПИД-регулирования: вращение вперёд/реверсивное вращение. 0 — вращение вперёд 1 — реверсивное вращение (обозначение выхода отмечает реверсивное вращение)	0 - 1	0	X	A	A	A	A
b5-10	Выходной коэффициент усиления ПИД-регулирования	Данный параметр настраивает выходной коэффициент усиления ПИД-регулирования. Примечание: Это контакт, используемый для настройки коэффициента усиления ПИД-регулирования.	0,0 – 25,0	1,0	X	A	A	A	A
b5-11	Выбор ревер- сивного выхода ПИД- регули- рования	0 — Нулевой предел при отрицательном выходе ПИД-регулирования (реверсивного вращения нет). 1 — Реверсивное вращение при отрицательном выходе ПИД-регулирования. Примечание: Реверсивное вращение осуществляться не будет, если его возможность отключена параметром b1-04.	0 - 1	0	X	A	A	A	A



				_	В В	N	Іетоды упр	равлени	я
Nº	Наиме- нование	Функция	Диапазон установки	Заводская установка	Возможность изменения в ходе работы	Вольт-частотное управление (V/f)	Вольт-частотное упр- ние (V/f) с платой РG	Вект. упр-ние разомкнутой системы	Вект. упр-ние магнитным потоком
b5-12	Выбор обнару- жения потери команды обратной связи ПИД- регули- рования	0 – обнаружение потери обратной связи не производится. 1 – Обнаружение потери обратной связи ПИД-регулирования производится. После обнаружения работа ЧП продолжается, но не сработавший контакт действовать не будет. 2 – Обнаружение потери обратной связи ПИД-регулирования производится. После обнаружения двигатель остановится на выбеге, но несработавший контакт будет действовать.	0 - 2	0	X	A	A	A	A
b5-13	Уровень обнару- жения потери команды обратной связи ПИД- регули-рования	Задаётся в процентах. При этом максимальная выходная частота принимается за 100 %.	0 - 100	0	X	A	A	A	A
b5-14	Длительность обнаружения потери команды обратной связи ПИД-регулирования	Задаётся в секундах.	0,0 - 25,0	1,0	Х	Α	A	A	Α



					19 B	N	Іетоды упр	равлени	я
Nº	Наиме- нование	Функция	Диапазон установки	Заводская установка	Возможность изменения в ходе работы	Вольт-частотное управление (V/f)	Вольт-частотное упр- ние (V/f) с платой РG	Вект. упр-ние разомкнутой системы	Вект. упр-ние магнитным потоком
b6-01	Частота, удержи- ваемая при пуске	Функция удерживания частоты предназначена для удерживания выходной	0,0 - 400,0	0,0	X	A	A	A	A
b6-02	Длитель- ность удержи- вания час- тоты при пуске	частоты на определённом уровне при пуске или остановке под большой нагрузкой. Удерживание выходной частоты в течение некоторого времени на определённом уровне	0,0 – 10,0	0,0	X	A	A	A	A
b6-03	Частота, удержи- ваемая при оста- новке	предотвращает опрокидывание ротора двигателя. Команды работы ВЫКЛ.	0,0 - 400,0	0,0	X	A	A	A	A
b6-04	Длительность удерживания частоты при остановке	Выходная ВКЛ. частота время в 66-02 в 66-04	0,0 - 10,0		X	A	A	A	A
b7-01	Коэффи- циент усиления управ- ления скольже- нием	Задаёт допустимый процент скольжения при максимальной частоте и максимальном моменте. При 0,0 скольжение недопустимо.	0,0 - 100,0	0,0	0	X	X	X	A
b7-02	Задержка управ- ления скольже- нием	Этот параметр задаёт быстроту реакции управления скольжением. Примечание: При наличии вибрации следует увеличивать коэффициент усиления.	0,03 – 2,00	0,05	0	X	X	X	A



					19 B	N	Іетоды упр	равлени	Я
№	Наиме- нование	Функция	Диапазон установки	Заводская установка	Возможность изменения ходе работы	Вольт-частотное управление (V/f)	Вольт-частотное упр- ние (V/f) с платой РG	Вект. упр-ние разомкнутой системы	Вект. упр-ние магнитным потоком
b8-01	Энергос- берегаю- щий коэф- фициент усиления	Данный параметр настраивает напряжение частотного преобразователя при подаче команды энергосбережения. Примечания: При подаче команды энергосбережения, этим параметром настраивают выходное напряжение преобразователя в процентах от заданного напряжения вольт-частотной кривой, которого принимается за 100%. Настраивает изменение напряжения в соответствии с длительностью достижения напряжения при командах ВКЛ. И ВЫКЛ.	0 - 100	80	x	A	A	X	X
b8-02	Энергос- берегаю- щая час- тота	Это нижний предел частоты в действующем энергосберегающем диапазоне. Единица установки — Гц. Данная энергосберегающая команда начинает действовать только с частоты, превышающей нижний предел энергосберегающих частот. Работает только при равномерной скорости. Энергосберегающая команда выкл. вкл. вкл. выходная частота выходное напряжения длительность перезагрузки напряжения к на энергосберегающий коэффициент усиления (b8-05)	0,0 - 400<0	0,0	x	A	A	X	X



				_	В В	N	Іетоды упр	равлени	я
Nº	Наиме- нование	Функция	Диапазон установки	Заводская установка	Возможность изменения в ходе работы	Вольт-частотное управление (V/f)	Вольт-частотное упр- ние (V/f) с платой РG	Вект. упр-ние разомкнутой системы	Вект. упр-ние магнитным потоком
b9-01	Коэффи- циент усиления контура серворе- гулирова- ния при нулевой скорости	Служит для регулирования силы удерживания ротора на нулевой скорости. Коэффициент усиления контура серворегулирования при нулевой скорости действует только в том случае, когда один из многофункциональных входов настроен на серворегулирование при нулевой скорости. Если команда серворегулирования при нулевой скорости подана в то время, когда опорная частота (скорость) опускается ниже уровня нулевой скорости (заданного параметром b2-01), формируется цикл управления положением, и двигатель останавливается. Если коэффициент усиления контура серворегулирования при нулевой скорости задаётся сравнительно большим, сила удержания ротора также возрастёт. Если значение этого коэффициента слишком велико, начнётся вибрация.	0 - 100	5	X	X	X	X	A



				_	B R	N	Іетоды упр	равлени	я
Nº	Наиме- нование	Функция	Диапазон установки	Заводская установка	Возможность изменения ходе работы	Вольт-частогное управление (V/f)	Вольт-частотное упр- ние (V/f) с платой РG	Вект. упр-ние разомкнутой системы	Вект. упр-ние магнитным потоком
b9-02	Диапазон сигнала о выпол- нении серворе- гулирова- ния при нулевой скорости	Данный параметр задаёт выходной диапазон сигнала о выполнении серворегулирования при нулевой скорости. Многофункциональный вход настраивается так, что начинает действовать лишь по выполнении серворегулирования при нулевой скорости. Выход сигнала о выполнении серворегулирования при нулевой скорости в данной позиции (стартовая позиция серворегулирования при нулевой скорости +/ - диапазон сигнала о выполнении серворегулирования при нулевой скорости и нулевой скорости и нулевой скорости нала о выполнении серворегулирования при нулевой скорости) включён. Значение задержки от стартовой позиции серворегулирования при нулевой скорости до допустимого положения настраивается так, чтобы оно было равно количеству импульсов импульсного энкодера (РG), умноженному на 4.	0 - 16383	10	X	X	X	X	A



			_		Я В	N	[етоды уп]	равлени	я
№	Наиме- нование	Функция	Диапазон установки	Заводская установка	Возможность изменени ходе работы	Вольт-частотное управление (V/f)	Вольт-частотное упр- ние (V/f) с платой РG	Вект. упр-ние разомкнутой системы	Вект. упр-ние магнитным потоком

Примечания:

- Любой из многофункциональных выходов (H-01-H1-06) может быть присвоен команде серворегулирования. Заданное значение -72.
- Состоянием серворегулирования при нулевой скорости считается такое состояние, при котором команда управления частотой (скоростью) ниже нулевого уровня скорости (см. параметр b2-01).
- Если вход команды работы всё ещё (ВКЛ), ВЫКЛ, выходные сигналы отключаются и потеря заканчивается.
- Сила удерживания серворегулирования при нулевой скорости зависит от значения параметра b9-01 (Коэффициент усиления контура серворегулирования при нулевой скорости). Чем выше заданное значение параметра b9-01, тем выше сила удерживания. Силу удерживания следует настраивать после настройки коэффициента усиления автоматического управления скоростью (ASR).
- Если серворегулирование при нулевой скорости является внешним выходом, любой из многофункциональных выходов H2-01 H2-03 можно назначить для диапазона сигнала о выполнении серворегулирования при нулевой скорости (задаваемое значение 33). Тогда диапазон сигнала о выполнении серворегулирования при нулевой скорости, заданный параметром b9-02, также будет действовать.
- Сигнал о выполнении серворегулирования при нулевой скорости пребывает в состоянии ВКЛ, в пределах диапазона: стартовая позиция серворегулирования при нулевой скорости +/ диапазон сигнала о выполнении серворегулирования при нулевой скорости.
- Значение задержки от стартовой позиции серворегулирования при нулевой скорости до допустимого положения настраивается так, чтобы оно было равно количеству импульсов импульсного энкодера (PG), умноженному на 4. Например, у импульсного энкодера, дающего 600 импульсов на оборот, это значение будет равно 2400 импульсам на оборот.
- Если команда серворегулирования при нулевой скорости отключена, сигнал завершения серворегулирования при нулевой скорости также отключён.
- Следует избегать длительного удерживания ротора двигателя с помощью данной функции при стопроцентной нагрузке. В противном случае, частотный преобразователь может выйти из строя. Когда ток удержания серворегулирования упадёт до 10 %, повысьте уровень мощности преобразователя.



				_	13 B	Me	тоды уп	равлеі	ния
Nº	Наиме- нование	Функция	Диапазон установки	Заводская установка	Возможность изменения в ходе работы	Вольт-частотное управление (V/f)	Вольт-частотное упр- ние (V/f) с платой РG	Вект. упр-ние разомкнутой системы	Вект. упр-ние магнитным потоком
C1-01	Длитель- ность разгона 1	Длительность разгона от 0 % до 100% максимальной выходной частоты. Задаётся в секундах.			0	Q	Q	Q	Q
C1-02	Длитель- ность замедле- ния 1	Длительность замедления от 100 % до 0% максимальной выходной частоты. Задаётся в секундах.			0	Q	Q	Q	Q
C1-03	Длитель- ность разгона 2	Длительность разгона при включённом многофункциональном входе «Длительность разгона/ торможения 1»			0	В	В	В	В
C1-04	Длитель- ность замедле- ния 2	Длительность замедления при включённом многофункциональном входе «Длительность разгона/ торможения 1»			0	В	В	В	В
C1-05	Длитель- ность разгона 3	Длительность разгона при включённом многофункциональном входе «Длительность разгона/ торможения 2»	0,0 - 60000	10,0	X	A	A	A	A
C1-06	Длительность замедления 3	Длительность замедления при включённом многофункциональном входе «Длительность разгона/ торможения 2»			X	A	A	A	A
C1-07	Длитель- ность разгона 4	Длительность разгона при включённых многофункциональных входах «Длительность разгона/ торможения 1» и «Длительность разгона/торможения 2»			X	A	A	A	A
C1-08	Длитель- ность замедле- ния 4	Длительность замедления при включённых многофункциональных входах «Длительность разгона/ торможения 1» и «Длительность разгона/торможения 2»			X	A	A	A	A



					Я В	Me	тоды уп	равлен	ния
№	Наиме- нование	Функция	Диапазон установки	Заводская установка	Возможность изменения в ходе работы	Вольт-частотное управление (V/f)	Вольт-частотное упр- ние (V/f) с платой РG	Вект. упр-ние разомкнутой системы	Вект. упр-ние магнитным потоком
C1-01 - C1 -08	многофункт торможения Примечания - Задавайте соответстве - Длительно - Длительно - Существу 4, настройт многофункт - Диапазон разгона/тор - Если пара	я: данными параметрами длительность ра	она/тормох згона и для ксимально максима: пользовани свойте дли тра С1-10 кие устано	ительной выхо пьной разго тельно (едини	1» и «, ость з одной выход она/то ость ра ца уст	Длите замедл часто ной ча рможе загона гановичания	льност ления, ты. астоты ения 2, /тормо	3 или жения тельно	
C1-09	Длитель- ность аварий- ного останова	Данным параметром задаётся длительность замедления при включении многофункционального входа «аварийный останов». Примечания: - Данный параметр задаёт длительность замедления и поиска ошибки при подаче на вход сигнала аварийного останова. Диапазон установки — от 100% до 0% максимальной выходной частоты. - Для аварийного отключения, присвойте функцию аварийного отключения многофункциональным выходам Н1-01 — Н1-06. - Аварийный останов возможен при ряде конкретных ошибок, для каждой из которых нужно задать метод аварийного останова. Предварительное оповещение о перегреве частотного преобразователя (ОН). См. L08-03.	0,0 - 60000,0	10,0	X	В	В	В	В



					19 B	Me	годы уп	равлен	ния
Nº	Наиме- нование	Функция	Диапазон установки	Заводская установка	Возможность изменения в ходе работы	Вольт-частотное управление (V/f)	Вольт-частотное упр- ние (V/f) с платой РG	Вект. упр-ние разомкнугой системы	Вект. упр-ние магнитным потоком
		Ошибка, связанная с обратной связью со стороны платы PG, применяемой для управления скоростью с помощью импульсного энкодера. См. F1-02 — F1-04. - Диапазон установки длительности замедления при аварийном останове зависит от настройки параметра C1-10 (единица установки длительности разгона/ замедления). В таблице приводятся диапазон возможных значений в том случае, если установка значения параметра C1-10 равна его заводской установке по умолчанию. - Если значение параметра C1-10 задано равным «0» (при единице установки 0,01 сек), диапазон установки будет от 0,00 до :00,00 сек.							
C1-10	Единица установки длительности разгона/ замедления.	Единица установки длительности разгона/замедления при включении многофункционального входа «аварийный останов». 0 — 0,01 секунды 1 — 0,1 секунды Примечание: Чтобы задать длительность разгона/ замедления точнее, присвойте параметру С1-10 значение «0». Однако, в этом случае диапазон возможных значений будет уже.	0,1	1	X	A	A	A	A



					19 B	Me	тоды уп	равлен	ния
Nº	Наиме- нование	Функция	Диапазон установки	Заводская установка	Возможность изменения в ходе работы	Вольт-частотное управление (V/f)	Вольт-частотное упр- ние (V/f) с платой РG	Вект. упр-ние разомкнугой системы	Вект. упр-ние магнитным потоком
C1-11	Частота переклю- чения времени разгона/ замедле- ния	Данным параметром задаётся частота для автоматического переключения между разгоном и замедлением. Если выходная частота ниже заданной, действует время разгона/ замедления 4. Если выходная частота выше заданной, действует время разгона/замедления 1. - Задайте точку частоты для такой ситуации, в которой требуется автоматическое переключение разгона/замедления. - Приоритет имеют многофункциональный вход «Время разгона/замедления 1» и многофункциональный вход «Время разгона/замедления 2». Выходная частота Частота Частота Переключения пер	0,0 - 400,0	0,0	X	A	A	A	A



			*	æ	1Я В	Me	годы уп	равлеі	ния
Nº	Наиме- нование	Функция	Диапазон установки	Заводская установка	Возможность изменения в ходе работы	Вольт-частотное управление (V/f)	Вольт-частотное упр- ние (V/f) с платой РG	Вект. упр-ние разомкнутой системы	Вект. упр-ние магнитным потоком
C2-01	Время S-образ- ной характе- ристики в начале разгона	Время S-образной характеристики задаётся в секундах. Примечания: - Использование функции S-образной характеристики при	0,0 – 2,50	0,20	Х	A	A	A	A
C2-02	Время S-образ- ной характе- ристики в конце разгона	разгоне и торможении может снизить шок, испытываемый агрегатами при остановке и пуске. - На данном частотном преобразователе время S-образной характеристики можно задать для начала разгона, конца разгона, начала	0,0 – 2,50	0,20	х	A	A	A	A
C2-03	Время S-образ- ной характе- ристики в начале замедле- ния	замедления и конца замедления Отношение между этими параметрами изображено на приводимой ниже схеме. Команда управления Выходная частота С1-02 С1-03	0,0 – 2,50	0,20	X	A	A	A	A
C2-04	Время S-образ- ной характе- ристики в конце замедле- ния	- Когда S-образная характеристика настроена, длительность разгона и торможения увеличится следующим образом: - Длительность разгона = заданная длительность разгона + (S-образная характеристика в начале разгона + S-образная характеристика в конце разгона) / 2 Длительность замедления = заданная длительность замедления.	0,0 – 2,50	0,00	X	A	A	A	A



			_	_	я в	Me	тоды уп	равлен	ия
Nº	Наиме- нование	Функция	Диапазон установки	Заводская установка	Возможность изменения в ходе работы	Вольт-частотное управление (V/f)	Вольт-частотное упр- ние (V/f) с платой РG	Вект. упр-ние разомкнутой системы	Вект. упр-ние магнитным потоком
	Коэффициент усиления для компенсации скольжения двигателя	Эта функция применяется для повышения точности скорости при работе под нагрузкой.	0,0-2,5	1,0	o	В	X	В	В

Примечания:

- Значение этого параметра обычно не меняют.
- При векторном управлении магнитным потоком, этот коэффициент усиления применяют для компенсации скольжения двигателя, вызванного изменением его температуры. При повышении температуры двигателя, его внутренние характеристики изменяются, и необходимо повысить компенсацию скольжения. Величина данного параметра зависит от повышения температуры, вызывающего скольжение двигателя.
- Значение данного параметра можно менять, когда применяются управление пределами момента, а выходной момент двигателя меняется при повышении температуры. Чем выше значение данного параметра, тем больше будет компенсация скольжения. Для компенсации скольжения при номинальном выходном моменте двигателя, значение данного параметра должно равняться 1,0.

C3-01

- При векторном управлении магнитным потоком, данный параметр используется для температурной компенсации двигателя.
- Функция компенсации скольжения двигателя рассчитывает момент двигателя в соответствии с выходным током и задаёт коэффициент усиления, компенсирующий выходную частоту.

Эта функция применяется для повышения точности скорости при работе под нагрузкой. Наиболее эффективна она при вольт-частотном управлении без платы PG, применяемой для управления скоростью с помощью импульсного энкодера.

- При переходе на другой метод управления заводские установки изменяются следующим образом:

Вольт-частотное управление = 0,0

Вольт-частотное управление с платой PG, применяемой для управления скоростью с помощью импульсного энкодера = 1.0

Векторное управление разомкнутой системой = 0

Векторное управление магнитным потоком = 1,0

- При установке данного параметра на «1,0», он компенсирует номинальное скольжение при номинальном выходном моменте. При векторном управлении магнитным потоком, данный коэффициент усиления компенсирует скольжение, вызванное изменением температуры двигателя. (См. Пункт 7.3.6.)



- Настройка коэффициента усиления для компенсации скольжения двигателя
- 1. Правильно задайте номинальное скольжение двигателя (параметром E2-02) и ток двигателя без нагрузки (параметром E2-03). Номинальное скольжение двигателя можно рассчитать по следующей формуле, с помощью информации с заводской таблички двигателя:

Номинальное скольжение двигателя = Номинальная частота двигателя (Гц) – номинальная скорость (об/мин) х число полюсов двигателя) / 120.

Задавайте значения при номинальном напряжении и номинальной частоте для тока двигателя без нагрузки.

При векторном управлении, номинальное скольжение двигателя автоматически определяется при самонастройке.

2. Задайте значение коэффициента усиления для компенсации скольжения (параметр C3-01) равным «1,0» (если задать этот параметр равным «0,0», компенсация скольжения будет отключена).

Приступите к работе с нагрузкой, измерьте скорость и откорректируйте величину коэффициента усиления для компенсации скольжения (по 0,1). Когда фактическая скорость низка, задайте более высокое значение. Когда фактическая скорость высока, задайте более низкое значение.

		<u> </u>							
C3-02	Первич- ная задержка компен- сации скольже- ния	Единица установки — миллисекунда. Примечания: Первичная задержка компенсации скольжения регулируется в тех случаях, когда двигатель медленно реагирует на компенсацию скольжения, или когда он работает на неустойчивых скоростях Если двигатель медленно реагирует на компенсацию скольжения, понизьте значение данного параметра Если двигатель работает на неустойчивых скоростях, повысьте значение данного параметра.	0 - 10000	200	X	A	X	A	х



				_	19 B	Me	годы уп	іравлеі	ния
Nº	Наиме- нование	Функция	Диапазон установки	Заводская установка	Возможность изменения в ходе работы	Вольт-частотное управление (V/f)	Вольт-частотное упр- ние (V/f) с платой РG	Вект. упр-ние разомкнутой системы	Вект. упр-ние магнитным потоком
C3-03	Предел компен- сации скольже- ния	Параметр С3-03 задаёт предел компенсации скольжения в виде процента от номинального скольжения двигателя (E2-02), которое принимается за 100 %. Примечания: - Задаёт предел компенсации скольжения в виде процента от номинального скольжения двигателя (E2-02), которое принимается за 100 %. - Если скорость ниже требуемого значения и не меняется даже после настройки коэффициента усиления для компенсации скольжения, возможно, достигнут предел компенсации скольжения. В этом случае повысьте этот предел и совершите ещё одну попытку. Однако, следите за тем, чтобы сумма опорной частоты и предела компенсации скольжения не превысила максимальную допустимую скорость оборудования.	0 - 250	200	X	A	x	A	X
		На схеме ниже предел обозначен границами постоянного момента и постоянной выходной частоты. Предел компенсации скольжения Е1-04 & С3-03 С3-03 Выходная частота Е1-04: Макс.выходная частота		0					



					8 B	Me	тоды уп	равлен	ния
Nº	Наиме- нование	Функция	Диапазон установки	Заводская установка	Возможность изменения в ходе работы	Вольт-частотное управление (V/f)	Вольт-частотное упр- ние (V/f) с платой РG	Вект. упр-ние разомкнутой системы	Вект. упр-ние магнитным потоком
C3-04	Выбор компенса- ции сколь- жения в течение регене- рации	0 — Компенсация скольжения работает в течение регенерации. 1. — Компенсация скольжения также работает в течение регенерации. Примечание: Если при включении компенсации скольжения при регенерации, интенсивность регенерации внезапно возрастает, возможно, придётся прибегнуть к помощи дополнительных тормозных устройств (тормозного резистора или тормозного блока).	0,1	0	X	A	X	A	х
C3-05	Метод расчёта магнит- ного потока	0 — Магнитный поток рассчитывается на основе выходной частоты после компенсации. 1 — Магнитный поток рассчитывается на основе выходной частоты перед компенсацией.	0,1	0	X	X	X	A	Х
C3-06	Выбор режима ограни- чения выход- ного напря- жения	 0 – не действует. Магнитный поток двигателя автоматически понижается при достижении выходным напряжением состояния насыщения. Примечания: Если при недействующем выборе режима ограничения выходного напряжения, выходное напряжение достигает состояния насыщения, выходной ток не меняется, но добиться точного значения момента не представляется возможным. Если необходима его точность, включайте предел выходного напряжения. Если функция предела выходного напряжения включена, двигатель автоматически контролирует ток магнитного потока. В этом случае можно добиться точности момента благодаря пределу напряжения. 	0,1	0	X	X	X	A	A



					19 B	Me	годы уп	равле	ния
Nº	Наиме- нование	Функция	Диапазон установки	Заводская установка	Возможность изменения в ходе работы	Вольт-частотное управление (V/f)	Вольт-частотное упр- ние (V/f) с платой РG	Вект. упр-ние разомкнугой системы	Вект. упр-ние магнитным потоком
		По сравнению с ситуацией, когда предел выходного напряжения отключён, выходной ток в этом случае больше не более, чем на 10 % (при номинальной нагрузке). В этой связи уточните рабочую область тока частотного преобразователя. Примечания: Используется только на средних и низких скоростях, когда напряжение питания на 10 % выше номинального напряжения двигателя. Если не требуется большой точности на высоких скоростях, параметр С3-06 настраивать не нужно. 2. Когда напряжение в сети питания гораздо ниже, чем номинальное напряжение двигателя, точной скорости нельзя добиться даже при включённой функции предела выходного напряжения.							
C4-01	Коэффи- циент усиления для компен- сации момента	Коэффициент усиления компенсации момента задаётся в кратных величинах. Не меняйте значение этого параметра при векторном управлении разомкнутой системой. Примечания: Данный параметр можно менять в ходе работы, хотя обычно этого и не требуется. - При значительной длине кабеля, повысьте значение данного параметра. - Повысьте значение данного параметра, если мощность двигателя меньше максимальной мощности двигателя, совместимого с частотным преобразователем.	0,00 – 2,50	1.00	0	В	В	В	X



			_		ІЯ В	Me	тоды уп	равле	ния
№	Наиме- нование	Функция	Диапазон установки	Заводская установка	Возможность изменения ходе работы	Вольт-частотное управление (V/f)	Вольт-частотное упр- ние (V/f) с платой РG	Вект. упр-ние разомкнугой системы	Вект. упр-ние магнитным потоком
		- Понизьте значение этого параметра, если двигатель работает неустойчиво. Настройте выходной ток на низких скоростях так, чтобы он был ниже нижнего предела значений номинального выходного тока частотного преобразователя.							
C4-02	Длитель- ность компен- сации момента	Это первичная задержка компенсации момента, выраженная в миллисекундах. Примечания: Обычно длительность компенсации момента не требуется настраивать. Однако её, возможно, придётся регулировать в следующих случаях: - Повысьте значение данного параметра, если двигатель создаёт чрезмерные колебания Понизьте значение этого параметра, если двигатель вяло реагирует.	0 - 10000	20	X	A	A	A	Х
C4-03	Компен- сация пускового момента	Настраивается, исходя из номинального момента двигателя, принятого за 100%. Используется при вращении вперёд.	0,0 – 200,0	0.0	X	X	X	A	X
C4-04	Компен- сация пускового момента	Настраивается, исходя из номинального момента двигателя, принятого за 100%. Используется при реверсивном вращении.	-200,0 -0,0	0.0	Х	X	X	A	Х



					13 B	Me	годы уп	равлеі	ния
№	Наиме- нование	Функция	Диапазон установки	Заводская установка	Возможность изменения в ходе работы	Вольт-частотное управление (V/f)	Вольт-частотное упр- ние (V/f) с платой РG	Вект. упр-ние разомкнугой системы	Вект. упр-ние магнитным потоком
C4-05	Пусковой момент	Длительность подъёма пускового момента выражается в миллисекундах. Примечания: Если значение находится в диапазоне от 0 до 4 мс, фильтрующая задержка отключена. - При использовании данной функции, компенсация пускового момента задаётся командой нагрузки механического трения. Для подъемника, она будет зависеть от его грузоподъёмности. - Нагрузка механического трения (или фрикционная нагрузка) задаётся значениями параметров С4-03, С4-04. - Подъёмник: грузоподъёмность рассматривается только по электрической части. Не используйте данную функцию для подъёмников с противовесом, так как регенерируемая нагрузка повлечёт за собой шок. - Используется для компенсации только электрической части. Можно задать как вращение вперёд, так и реверсивное вращение (регенерационная сторона не может быть настроена). - При переключении между вращением вперёд и реверсивным вращением, компенсация пускового момента отключается после поиска скорости. - Компенсация пускового момента отключается в случае применения второго двигателя.	0-200	10	X	X	X	A	X



					13 B	Me	тоды уп	равлен	ния
Nº	Наиме- нование	Функция	Диапазон установки	Заводская установка	Возможность изменения в ходе работы	Вольт-частотное управление (V/f)	Вольт-частотное упр- ние (V/f) с платой РG	Вект. упр-ние разомкнутой системы	Вект. упр-ние магнитным потоком
		- В тех случаях, когда пуск влечёт за собой шок, увеличьте значение длительности компенсации пускового момента (С4-05). При использовании торможения с подпиткой постоянным током при пуске (b2-03) и команды многофункционального входа, значение задаётся равным 60. Позаботьтесь о предварительном создании магнитного поля для двигателя. Это магнитное поле можно создать ранее, при применении торможения с подпиткой постоянным током при пуске (b2-03).							
C5-01	Пропорциональный коэффициент усиления (Р) 1 автоматической регулировки скорости (ASR)	Данным параметром настраивается пропорциональный коэффициент усиления (Р) 1 автоматической регулировки скорости (ASR).	0,000 – 300,00	20	0	X	В	X	В
C5-02	Интегральное время (I) 1 автоматической регулировки скорости	Единица установки – секунда. Примечания: - Применяется для настройки переменных коэффициентов усиления минимальной выходной частоты и максимальной выходной частоты в случае с вольтчастотным управлением с платой РG, применяемой для управления скоростью с помощью импульсного энкодера.	0,000 - 10,000	0.5	0	х	В	Х	В



					19 B	Me	тоды уп	равлен	ния
Nº	Наиме- нование	Функция	Диапазон установки	Заводская установка	Возможность изменения в ходе работы	Вольт-частотное управление (V/f)	Вольт-частотное упр- ние (V/f) с платой РG	Вект. упр-ние разомкнугой системы	Вект. упр-ние магнитным потоком
		- Применяется для настройки пропорционального коэффициента усиления (C5-01) и интегрального времени (C5-02) для управления скоростью на максимальной выходной частоте Применяется для настройки пропорционального коэффициента усиления (C5-03) и интегрального времени (C5-04) для управления скоростью на минимальной выходной частоте.							
C5-03	Пропор- циональ- ный коэф- фициент усиления (Р) 2 автомати- ческой регули- ровки скорости (ASR)	Данным параметром меняется значение коэффициента усиления на низкой частоте (скорости).	0,000 – 300,00	20	0	X	В	X	В
C5-04	Интегральное время (I) 2 автоматической регулировки скорости	Данным параметром меняется значение коэффициента усиления на низкой частоте (скорости). Примечания: - Применяется для настройки пропорционального коэффициента усиления (С5-01) и интегрального времени (С5-02) для управления скоростью на максимальной выходной частоте. - Применяется для настройки пропорционального коэффициента усиления (С5-03) и интегрального времени (С5-04) для управления скоростью на минимальной выходной частоте.	0,000 – 10,000	0.5	0	X	В	X	В



					19 B	Me	годы уп	равле	ния
Nº	Наиме- нование	Функция	Диапазон установки	Заводская установка	Возможность изменения в ходе работы	Вольт-частотное управление (V/f)	Вольт-частотное упр- ние (V/f) с платой РG	Вект. упр-ние разомкнутой системы	Вект. упр-ние магнитным потоком
C5-05	Предел автомати- ческой регули- ровки скорости (ASR)	Верхний предел компенсирующей частоты управления скоростью. Выражается в процентах. За 100 % принимается максимальная частота. - В связи с тем, что параметр C5-05 нельзя менять в ходе работы, для изменения его значения следует прервать работу частотного преобразователя, а затем — понижать предел автоматической регулировки скорости (ASR) шагами по 0,5 %. - После изменения значения данного параметра, проделайте ещё раз шаг 3. Скорость пределайте ещё раз шаг 3. Скорость пределайте ещё раз шаг 3. Скорость пределупирования, понизьте С5-01 и повысьте С5-02 Скорость двигателя (ответная реакция) Предел автоматической регулировки скорости — это предел компенсирующей частоты управления скоростью. Задаётся в виде процента от максимальной выходной частоты. - Если предел частоты опустить слишком низко, скорость двигателя может не достичь требуемого значения. Убедитесь в том, что в ходе нормальной работы требуемая скорость достигнута.	0,0 - 20,0	5.0	X	X	A	X	X



			_	æ	19 B	Me	тоды уп	равле	ния
Nº	Наиме- нование	Функция	Диапазон установки	Заводская установка	Возможность изменения в ходе работы	Вольт-частотное управление (V/f)	Вольт-частотное упр- ние (V/f) с платой РG	Вект. упр-ние разомкнутой системы	Вект. упр-ние магнитным потоком
C5-06	Первич- ная дли- тельность задержки автомати- ческого регули- рования скорости (ASR)	Это длительность задержки момента на выходе цепи управления скоростью. Единица установки — секунда. Примечания: Обычно необходимости менять настройки данного параметра не возникает. - Параметром С5-06 можно воспользоваться в том случае, когда настройка коэффициента усиления не устраняет колебания в работе двигателя или устраняет, но двигатель после этого начинает вяло реагировать. - Высокое значение параметра С5-06 повышает длительность реакции при регулировке скоростью, но делает работу двигателя более устойчивой.	0,000 – 0,500	0.04	X	X	X	X	A
C5-07	Частота переключения автоматической регулировки скорости (ASR)	Задаёт частоту для переключения между пропорциональными коэффициентами усиления 1 и 2 и интегральным временем 1 и интегральным временем 2. Единица установки – Гц. Примечание: Применяется для того, чтобы задать частоту переключения пропорционального коэффициента усиления и интегрального времени.	0,0 - 400,0	0.0	X	X	X	X	A
C5-08	Интегральный предел (I) автоматической регулировки скорости (ASR)	Применяется для того, чтобы задать верхний предел интегральной составляющей автоматической регулировки скорости (ASR) в процентах от принятой за 100 % номинальной нагрузки.	0 - 400	400	X	X	Х	X	A



			_		[H B	Методы управления				
Nº	Наиме- нование	Функция	Диапазон установки	Заводская установка	Возможность изменения в ходе работы	Вольт-частотное управление (V/f)	Вольт-частотное упр- ние (V/f) с платой PG	Вект. упр-ние разомкнутой системы	Вект. упр-ние магнитным потоком	
C6-01	Верхний предел несущей частоты	Верхний и нижний пределы несущей частоты задаются в кГц (см. рисунок ниже). Коэффициент усиления несущей частоты задаётся следующим образом. При использовании системы векторного управления, верхний предел несущей частоты задаётся параметром C6-01. • С6-01≥10.0 K=3 • 10.0>C6-01≥5.0:K=2 • 5.0>C6-01:K=1	2,0 - 15,0	См. опи-сание	X	В	В	В	В	
C6-02	Нижний предел несущей частоты	С6-02 Выходная частота X (С6-03) X К	0,4 – 15,0		х	A	A	х	х	
C6-03	Коэффи- циент усиления несущей частоты	выходная частота Примечание При векторном управлении, несущая частота настраивается параметром С6-01 (верхний предел) (см. ниже).	00 - 99	00	X	A	A	X	х	



			_	_	В В	Me	годы уп	равлен	ния
№	Наиме- нование	Функция	Диапазон установки	Заводская установка	Возможность изменени ходе работы	Вольт-частотное управление (V/f)	Вольт-частотное упр- ние (V/f) с платой РG	Вект. упр-ние разомкнутой системы	Вект. упр-ние магнитным потоком

Описание

- Характеристики несущей частоты разные при разных методах управления.
- Вольт-частотное управление и вольт-частотное управление с применением платы PG, применяемой для управления скоростью с помощью импульсного энкодера: переменную несущей частоты можно настраивать.
- Векторное управление разомкнутой системой и векторное управление магнитным потоком: частота постоянна (можно настраивать только верхний предел несущей частоты).
- Обычно настройку несущей частоты не трогают. Её меняют только в следующих случаях.

Несущую частоту нужно уменьшить в том случае, когда между частотным преобразователем и двигателем длинные кабели.

Несущую частоту нужно уменьшить в том случае, когда имеет место сильная вибрация при низкой скорости и малом моменте.

- При разных методах, управления, диапазон значений параметра C6-01 тоже будет разным. При вольт-частотном управлении с платой PG, применяемой для управления скоростью с помощью импульсного энкодера и без неё: от 0,4 до 15; при векторном управлении с платой PG, применяемой для управления скоростью с помощью импульсного энкодера и без неё: от 2,0 до 15,0.
- На заводе-изготовителе устанавливается несущая частота, соответствующая мощности частотного преобразователя.
- При векторных методах, управления величина несущей частоты зависит от её верхнего предела (см. параметр C6-01). При вольт-частотных методах управления (с платой PG, применяемой для управления скоростью с помощью импульсного энкодера и без неё), несущую частоту можно менять в зависимости от величины выходной частоты с помощью нижнего предела несущей частоты (см. параметр C6-02) и пропорционального коэффициента увеличения несущей частоты (см. параметр C6-03).
- Чтобы сделать значение несущей частоты постоянным или задайте одно и то же значение параметрам C6-01 и C6-02, или задайте пропорциональный коэффициент усиления несущей частоты (C6-03) равным «0» (т.е. фиксируйте его на верхнем пределе). Следующие установки параметров повлекут за собой ошибку настройки параметров (OPE11):

Верхний предел несущей частоты (C6-01) > 5,0 к Γ ц, а нижний предел несущей частоты (C6-02) \leq 5,0 к Γ ц.

Пропорциональный коэффициент усиления несущей частоты (С6-03) > 6, а С6-01 < С6-02.

Если нижний предел будет задан выше верхнего, нижний предел не будет работать, и несущая частота будет иметь постоянное значение верхнего предела.

C6-01 - C6 - 03



			_		19 B	Me	тоды уп	равле	пин
Nº	Наиме- нование	Функция	Диапазон установки	Заводская установка	Возможность изменения в ходе работы	Вольт-частотное управление (V/f)	Вольт-частотное упр- ние (V/f) с платой РG	Вект. упр-ние разомкнутой системы	Вект. упр-ние магнитным потоком
	Примечания:		•	•					
	- Для частотн равной 5,0 Гц	ых преобразователей мощностью $1,5$, т.е. $C6-01 = C6-02 = 5,0$ Γ ц.	– 7,5 кВт н	есущу	ю час	готу с	ледует	задав	ать
		ых преобразователей мощностью 11 – ц, т.е. C6-01 = C6-02 = 3,0 кГц.	- 110 кВт н	есущу	ю час	готу с.	ледует	задава	ать
	- Для частотн задавать ниже	ых преобразователей мощностью от 1 $\approx 2.0 \text{ к}\Gamma\text{ц}$, т.е. $\text{C6-01} = \text{C6-02} = 2.0 \text{ к}\Gamma\text{ц}$.	32 кВт и в	ыше н	есущу	то час	тоту сл	іедует	`
C7-01	Предотвращение неустойчивой работы двигателя	0 — отключено 1 — включено Примечание: Данная функция предназначена для того, чтобы не допустить неустойчивой работы двигателя под небольшой нагрузкой. Эта функция действует только при вольт-частотном методе управления. Если быстрота реакции двигателя важнее устойчивости его работы, отключайте данную функцию.	0,1	1	X	A	A	X	х
C7-02	Коэффи- циент усиления предотв- ращения неустой- чивой работы двигателя	Задаёт коэффициент предотвращения неустойчивой работы двигателя. Примечания: - Повысьте значение С7-02, если двигатель работает неустойчиво под небольшой нагрузкой (если значение этого параметра повысить слишком сильно, ток может уменьшиться до такой степени, что двигатель остановится). - Если двигатель начинает останавливаться, понизьте значение данного параметра. Если быстрота реакции двигателя важнее устойчивости его работы, отключайте функцию предотвращения неустойчивой работы двигателя (С7-01 = 0).	0,00 – 2,50	1.00	X	A	A	X	X



Nº	Наиме- нование	Функция	Диапазон установки	Заводская установка	Возможность изменения в ходе работы	Методы управления			
						Вольт-частотное управление (V/f)	Вольт-частотное упр- ние (V/f) с платой PG	Вект. упр-ние разомкнутой системы	Вект. упр-ние магнитным потоком
		0 – несущая частота равна 2 кГц							
		1 – несущая частота задаётся параметром C6-01							
C8-08	Коэффи- циент усиления автомати- ческой регули- ровки частоты (AFR)	2 — (для преобразователей с мощностью 185 — 300 кВт) несущая частота равна 5 кГц (для преобразователей на 400 В — 2,5 кГц) Примечания: - Обычно настройку данного параметра не требуется трогать. - Точная настройка этого коэффициента усиления может потребоваться только в тех случаях, когда двигатель работает неровно или момент, или скорость реагируют вяло. При неустойчивой работе двигателя повышайте данный коэффициент усиления шагами по 0,05, проверяя при этом, как реагирует двигатель. При вялой реакции двигателя понижайте данный коэффициент усиления шагами по 0,05, проверяя при этом, как реагирует двигатель.	0,00 - 10,00	1.00	X	X	X	A	X
C8-09	Длитель- ность автомати- ческой регули- ровки частоты (AFR)	Примечание: Используется для настройки коэффициента усиления обнаружения обратной связи скорости. Задаётся в виде кратных чисел.	0 - 2000	50	X	X	X	A	X



				_	В В	Методы управления			
Nº	Наиме- нование	Функция	Диапазон установки	Заводская установка	Возможность изменения ходе работы	Вольт-частотное управление (V/f)	Вольт-частотное упр- ние (V/f) с платой РG	Вект. упр-ние разомкнутой системы	Вект. упр-ние магнитным потоком
C8-30	Выбор несущей частоты в ходе само- настрой- ки	0 — несущая частота = 2 кГц 1 — несущая частота задаётся параметром С6-01 2 — (для преобразователей с мощностью 185 — 300 кВт) несущая частота равна 5 кГц (для преобразователей на 400 В — 2,5 кГц) Примечание: Используется для настройки коэффициента усиления обнаружения обратной связи скорости. Задаётся в виде кратных чисел.	0 - 2	2	X	X	X	A	A
d1-01	Опорная частота 1	Задаёт опорную частоту в единицах, заданных параметром o1-03 (единицы измерения частоты на дисплее). Заводская установка параметра o1-03 — Гц.		0,00	0	Q	Q	Q	Q
d1-02	Опорная частота 2	Задаёт опорную частоту при включенном многофункциональном входе «опорная частота многоскоростного режима работы 1» (единица измерения опорной частоты задаётся параметром o1-03).		0,00	O	Q	Q	Q	Q
d1-03	Опорная частота 3	Задаёт опорную частоту при включенном многофункциональном входе «опорная частота многоскоростного режима работы 2» (единица измерения опорной частоты задаётся параметром o1-03).	0-400,0	0,00	o	Q	Q	Q	Q
d1-04	Опорная частота 4	Задаёт опорную частоту при включенных многофункциональных входах «опорная частота многоскоростного режима работы 1» и «опорная частота многоскоростного режима работы 2» (единица измерения опорной частоты задаётся параметром o1-03).		0,00	O	Q	Q	Q	Q



				~	19 B	Me	травлен	пия	
Nº	Наиме- нование	Функция	Диапазон установки	Заводская установка	Возможность изменения ходе работы	Вольт-частотное управление (V/f)	Вольт-частотное упр- ние (V/f) с платой РG	Вект. упр-ние разомкнутой системы	Вект. упр-ние магнитным потоком
d1-05	Опорная частота 5	Задаёт опорную частоту при включенном многофункциональном входе «опорная частота многоскоростного режима работы 3» (единица измерения опорной частоты задаётся параметром o1-03.)		0,00	0	В	В	В	В
d1-06	Опорная частота 6	Задаёт опорную частоту при включенных многофункциональных входах «опорная частота многоскоростного режима работы 1» и «опорная частота многоскоростного режима работы 3» (единица измерения опорной частоты задаётся параметром o1-03).		0,00	O	В	В	В	В
d1-07	Опорная частота 7	Задаёт опорную частоту при включенных многофункциональных входах «опорная частота многоскоростного режима работы 2» и «опорная частота многоскоростного режима работы 3» (единица измерения опорной частоты задаётся параметром o1-03).	0 – 400,0	0,00	o	В	В	В	В
d1-08	Опорная частота 8	Задаёт опорную частоту при включенных многофункциональных входах «опорная частота многоскоростного режима работы 1», «опорная частота многоскоростного режима работы 2» и «опорная частота многоскоростного режима работы 3» (единица измерения опорной частоты задаётся параметром o1-03).		6,00	0	В	В	В	В



			_	æ	я в	Методы управления					
Nº	Наиме- нование	Функция	Диапазон установки	Заводская установка	Возможность изменения ходе работы	Вольт-частотное управление (V/f)	Вольт-частотное упр- ние (V/f) с платой РG	Вект. упр-ние разомкнутой системы	Вект. упр-ние магнитным потоком		
	Опорная частота толчкового управления двигателем	Задаёт опорную частоту, действующую в том случае, когда включены многофункциональные входы «выбор опорной частоты толчкового управления двигателем», «команда толчкового управления двигателем с вращением вперёд (FJOG)» и «команда толчкового управления двигателем с реверсивным вращением (RJOG)».	0 – 400,00	0,00	0	Q	Q	Q	Q		
d1-09	Примечания: - При изменении значения параметра o1-03, будут меняться значения опорной частоты по умолчанию и заданное значение частоты. Например, если заранее установленная опорная частота 1 задана равной 6,00 Гц, а параметр o1-03 изменён на 1 (с единицей установки 0,01 %), значение заранее установленной опорной частоты станет равным 10,00 %.										
		ользовании опорных частот с 2 по 8, не за копорной частоты многоскоростного реж to H1-06).									
	- При использовании толчкового управления двигателем, задавайте опорную частоту толчкового управления двигателем с помощью параметра d1-09. При осуществлении толчкового управления двигателем с внешнего терминала, присвойте соответствующим образом значения «выбор опорной частоты толчкового управления двигателем», «команда толчкового управления двигателем с вращением вперёд (FJOG)» и «команда толчкового управления двигателем с реверсивным вращением (RJOG)» многофункциональным входам (с H1-01 по H1-06). - При осуществлении толчкового управления двигателем с панели оператора, настраивать многофункциональные входы не нужно.										
d2-01	Верхний предел опорной частоты	Верхний предел опорной частоты задаётся в процентах от максимальной выходной частоты (E1-04) шагами по 1 %.	0,0 - 110,0	100		В	В	В	В		



				_	ЯВ	. I VICTO/ISI VIIDZ			равления	
Nè	Наиме- нование	Функция	Диапазон установки	Заводская установка	Возможность изменения ходе работы	Вольт-частотное управление (V/f)	Вольт-частотное упр- ние (V/f) с платой РG	Вект. упр-ние разомкнутой системы	Вект. упр-ние магнитным потоком	
	Нижний предел опорной частоты	Нижний предел опорной частоты задаётся в процентах от максимальной выходной частоты (E1-04) шагами по 1 %.	0,0 – 109,0	0.00		В	В	В	В	

Примечания

- Данные параметры задают верхний и нижний пределы выходной частоты.
- Если опорная частота равна нулю и подана команда работы, двигатель будет работать на нижнем пределе опорной частоты, заданном параметром d2-02. Однако, если нижний предел опорной частоты задан ниже минимального значения выходной частоты (E1-09), двигатель работать не будет.

d2-02

- Верхний и нижний пределы опорной частоты задаются в процентах от максимальной выходной частоты (E1-04) шагами по 1 %.
- На приводимой ниже схеме изображены верхний и нижний пределы опорной частоты.

Внутренняя команда управления частотой
Верхний предел
выходной частоты (d2-01)

Нижний предел
выходной частоты (d2-01)

Команда установки частоты

		томанда установан н	ac 10121						
d3-01	Резо- нансная частота 1	Данный параметр задаёт центральные значения полос резонансных частот, которые нужно перескочить. Единица		0,00	X	В	В	В	В
d3-02	Резо- нансная частота 2	установки – Гц. Примечания: Чтобы отключить данную функцию,	0,0-	0,00	X	В	В	В	В
d3-03	Резо- нансная частота 3	задайте параметры с d3-01 по d3-03 равными 0,0 Гц. Задавайте резонансные частоты так, чтобы d3-03 ≤ d3-02 ≤ d3-01. В этом случае работа на резонансных частотах будет запрещена, но переходы при разгоне и торможении будут плавными.	400,0	0,00	X	В	В	В	В



					IN B	Методы управло			
Nº	Наиме- нование	Функция	Диапазон установки	Заводская установка	Возможность изменения ходе работы	Вольт-частотное управление (V/f)	Вольт-частотное упр- ние (V/f) с платой РG	Вект. упр-ние разомкнутой системы	Вект. упр-ние магнитным потоком
d3-04	Диапа- зон резо- нансных частот	Диапазон резонансных частот, которые необходимо перескочить, задаётся в Гц. Примечания: Резонансная частота ± диапазон резонансной частоты и становится полосой частот, которую нужно перескочить в ходе работы. - Такой перескок осуществляется для того, чтобы избежать частот механического резонанса, попадающих в диапазон выходных частот преобразователя. - Резонансные частоты являются «мёртвой зоной». - Чтобы отключить данную функцию, задайте параметры с d3-01 по d3-03 равными 0,0 Гц. - Не забудьте задавать центральные значения резонансных частот так, чтобы d3-03 ≤ d3-02 ≤ d3-01. - Параметр d3-04 задаёт ширину диапазона резонансных частот. Резонансная частота ± диапазон резонансной частоты и становится	0,0 - 20,0	1,0	В В В В В В В В В В В В В В В В В В В	B B	Вол Нике	Base	В
		полосой частот, которую нужно перескочить в ходе работы. - Частотный преобразователь перескакивает резонансные частоты, но эти скачки не заметны в ходе разгона и замедления. - На приводимой ниже схеме изображено отношение внутренней опорной частоты.							



			_		19 B	Me	тоды у	правлен	ІИЯ
Nº	Наиме- нование	Функция	Диапазон установки	Заводская установка	Возможность изменения в ходе работы	Вольт-частотное управление (V/f)	Вольт-частотное упр- ние (V/f) с платой РG	Вект. упр-ние разомкнутой системы	Вект. упр-ние магнитным потоком
		Внутренняя команда частоты							
d4-01	Выбор функции удержа- ния опорной частоты	Указывает, должно ли сохраняться значение опорной частоты после прекращения работы или исчезновения питания. 0 — отключена: повторный пуск после прекращения работы или исчезновения напряжения начинается с нуля. 1 — включена: повторный пуск после прекращения работы или исчезновения напряжения начинается с удержанного значения опорной частоты. Примечания: - Чтобы применить параметр d4-01, нужно присвоить одно из указанных ниже значений многофункциональным входам с H1-01 по H1-06. - Удержание темпа нарастания разгона/торможения (установка 10). Команда вверх (установка 11). - Когда состояние удержание задаётся этими внешними сигналами, укажите, нужно или нет удерживать значение выходной частоты.	0,1	0	X	A	A	A	A



					19 B	Me	тоды у	правлен	ия
Nº	Наиме- нование	Функция	Диапазон установки	Заводская установка	Возможность изменения ходе работы	Вольт-частотное управление (V/f)	Вольт-частотное упр- ние (V/f) с платой PG	Вект. упр-ние разомкнутой системы	Вект. упр-ние магнитным потоком
		 Когда данная функция включена, повторный пуск после возвращения питания осуществляется на удержанном значении частоты. Команда остановки (удержания) разгона/торможения, и команды вверх и вниз описываются в разделе, посвящённом многофункциональным входам (Н1). 							
d4-02	Границы увеличения/ сни-жения скорости	Устанавливает значение частоты, которое будет добавляться к аналоговому сигналу опорной частоты или вычитаться из него. Это значение выражено в процентах от максимальной выходной частоты, которую принимают за 100 %. Примечания - Данный параметр действует в том случае, когда многоцелевым входам (с H1-01 по H1-06) присвоена команда увеличения настройки С1 или уменьшения настройки D1. - Если при подаче опорной частоты на аналоговый вход, включена команда увеличения настройки, данное значение частоты будет добавляться к аналоговой опорной частоте. Если же, при подаче опорной частоты на аналоговый вход, включена команда уменьшения настройки, данное значение частоты будет вычитаться из аналоговой опорной частоты. - Это значение выражено в процентах от максимальной выходной частоты, которую принимают за 100 %. - Если опорная частота после вычета данного значения меньше нуля, выходная частота будет равна нулю.	1 -100	25	X	A	A	A	A



увеличьте заданное значение этого

параметра.

					19 B	Методы управления				
№	Наиме- нование	Функция	Диапазон установки	Заводская установка	Возможность изменения в ходе работы	Вольт-частотное управление (V/f)	Вольт-частотное упр- ние (V/f) с платой PG	Вект. упр-ние разомкнутой системы	Вект. упр-ние магнитным потоком	
		- Более подробно о командах увеличения и уменьшения настройки частоты говорится в разделе, посвящённом описанию многофункциональных входов (Н1).								
	Выбор управ- ления момен- том	0 — управление скоростью (управление параметрами с C5-01 по C5-07) 1 — управление моментом	0,1	0	X	X	X	X	A	
d5-01	скоростью - При испо На схеме н	р d5-01 устанавливается на 0 в случае при и моментом. Ользовании управления моментом, парамниже изображено управление моментом. Команда момента — Предел скорости — Контур ограничения скорости — С		нужно рости .7-04	задат	ь равн			ения	
d5-02	Длительность задержки опорного момента	Первичная задержка команды момента задаётся в мс. Примечание - Предотвращает колебания, вызываемые помехами, ускоряет реакцию сигнала управления при работе с главным контроллером. Если при управлении моментом обнаруживаются колебания, увеличьте заданное значение этого	1 - 1000	0	X	X	X	X	A	



				_	(H B	Me	тоды уі	правлен	ия
Nº	Наиме- нование	Функция	Диапазон установки	Заводская установка	Возможность изменения в ходе работы	Вольт-частотное управление (V/f)	Вольт-частотное упр- ние (V/f) с платой РG	Вект. упр-ние разомкнутой системы	Вект. упр-ние магнитным потоком
	Выбор предела скорости	Задаёт метод управления пределом скорости в случае управления моментом. 1 — аналоговая команда управления частотой с аналоговых клемм 13 или 14. 2 — в качестве предела принимается значение, заданное параметром d5-04.	1,2	1	X	х	х	X	A

Примечания:

- B случае если d5-03 = 1.
- Входное напряжение (Н3-01) клеммы управления частотой (по напряжению) 13 принимается за предел частоты.
- Когда клемма управления опорной частотой (по току) 14 настроена на опорную частоту благодаря тому, что параметр H3-09 задан как 1F, эта клемма также используется в качестве входной для предела скорости. В этом случае фактическое значение предела скорости представляет собой сумму команды управления частотой по напряжению и команды управления частотой по току.
- Полярность сигнала предела скорости и направление команды работы определяют направление ограничения скорости.
- Положительное напряжение на входе: вращение вперёд. Скорость ограничена при вращении вперёд.
- Отрицательное напряжение на входе: реверсивное вращение. Скорость ограничена при реверсивном вращении.
- Предел скорости равен нулю для вращения противоположного его направлению.

Например, когда на вход подаётся положительное напряжение, и включена команда вращения вперёд, фактический диапазон управления моментом находится в пределах от нуля до предела скорости при вращении вперёд (когда параметр d5-05 (смещение предела скорости) задан равным 0).

- Настраивайте уровень сигнала так, чтобы он соответствовал входному напряжению ограничения скорости.

d5-03



			_		ІЯ В	Me	тоды у	правлен	ия				
Nº	Наиме- нование	Функция	Диапазон установки	Заводская установка	Возможность изменения ходе работы	Вольт-частотное управление (V/f)	Вольт-частотное упр- ние (V/f) с платой РG	Вект. упр-ние разомкнутой системы	Вект. упр-ние магнитным потоком				
	Предел скорости	Предел скорости управления моментом. Задаётся в процентах от максимальной выходной частоты, которая принимается за 100 %.	-120 - +120	0	Х	X	X	X	A				
	Примечані	ия:											
	- При знач	ении параметра $d5-03 = 2$.											
	принимает	е предел скорости как процент от максим сся за 100 %). Знак настройки параметра ие, в котором будет ограничена скорость.	и направ.	астоты ление к	(макс оманд	ималь ы раб	ная ча оты оп	стота ределя	ЮТ				
d5-04	Положител	Положительная настройка: Вращение вперёд: скорость ограничивается при движении вперёд.											
	Реверсивн	ое вращение: скорость ограничена при вр	ращении	в обрат	том н	аправ.	пении.						
	Отрицательная настройка: Вращение вперёд: скорость ограничивается при вперёд в обратном направлении.												
	Реверсивное вращение: скорость ограничена при вращении вперёд. Значение предела скорости равно имию или направления противоположного направлению в												
	Значение предела скорости равно нулю для направления, противоположного направлению, в котором работает этот предел. Например, если параметр d5-04 имеет положительное значение и включена команда вращения вперёд, фактический диапазон управления моментом находится в пределах от ноля до предела скорости при вращении вперёд (когда параметр d5-05 (смещение предела скорости) задан равным 0).												
	Смещение предела скорости	Используется для того, чтобы задать смещение предела скорости в процентах от максимальной выходной частоты, которая принимается за 100 %.	0 - 120	10	X	X	X	X	A				
	Примечані	ия:											
	- Смещени скорости.	е предела скорости используется для рег	улировкі	и грани	ОТОНР	запаса	а преде	ела					
d5-05		иенении смещения предела скорости, мог иля вращения вперёд и для реверсивного			к от и	ке знач	нение г	предела	a				
	- Смещение предела скорости задаётся в процентах от максимальной выходной частоты, кото принимается за 100 %.												
	Например, следующие установки задают ограничение скорости, равное 50 % от максимальной выходной частоты как для вращения вперёд, так и для реверсивного вращения.												
	l	значение предела скорости: ноль (d5-04	-	-		-03 = 2	2, d5-0	4 = 0).					
	- Заданное	значение смещения предела скорости: 50	0 % (d5-0	05 = 50	•								



			_	æ	19 B	Методы управления				
№	Наиме- нование	Функция	Диапазон установки	Заводская установка	Возможность изменения ходе работы	Вольт-частотное управление (V/f)	Вольт-частотное упр- ние (V/f) с платой РG	Вект. упр-ние разомкнутой системы	Вект. упр-ние магнитным потоком	
	диапазон с смещения значения с И действи	стройки предела скорости при вращении скорости управления моментом находится предела скорости до значения предела скомещения предела скорости. тельно, диапазон предела скорости расша ска в направлении вращения вперёд, так и	я в преде корости с иряется н	лах от с прибан па значе	отрица вление ение сп	ательн ем пол мещен	ого зна ожите. ия пре	ачения пьного едела		
d5-06	Таймер перек-лючения управ-ления ско-ростью/момен-том	Используется для того, чтобы задать задержку между включением многофункционального входа «переключение между управлением скоростью и управлением моментом» (ВЫКЛ-ВКЛ или ВКЛ-ВЫКЛ) и фактическим изменением управления. Задаётся в миллисекундах. Примечания: - Значение таймера действует только тогда, когда одному из многофункциональных входов присвоено значение 71 (переключение между управлением скоростью и управлением моментом). Значение этого параметра задаёт (в пределах от 0 до 1000 мс) задержку между переключением многофункционального входа (ВКЛ > ВЫКЛ или ВЫКЛ > ВКЛ) и соответствующим изменением режима управления. - В течение задержки, заданной таймером, значение 3 аналоговых входов будет таким же, как то, которое они имели, когда изменилось состояние ВКЛ/ ВЫКЛ сигнала переключения между управлением скоростью и управлением моментом. Эту задержку можно использовать для любых подготовок к изменению режима управления.	1 - 1000	0	X	X	X	X	A	



				вка	19 B	Me	тоды уг	правлен	ия
Nº	Наиме- нование	Функция	Диапазон установки	Заводская установка	Возможность изменения ходе работы	Вольт-частотное управление (V/f)	Вольт-частотное упр- ние (V/f) с платой РG	Вект. упр-ние разомкнутой системы	Вект. упр-ние магнитным потоком
		Настраивает входное напряжение частотного преобразователя в вольтах. Для частотных преобразователей на							
		200 В, диапазон настроек и заводская установка будут сокращены на 50 %.			x	Q			
	Е1-01 Настройка входного напряжения	Примечания					Q		
E1-01 F		- Значения напряжения в скобках относятся к частотным преобразователям на 400 В. Эта настройка используется в качестве опорного значения для таких функций, как защитные.	310 – 510*1	400*1				Q	Q
		- Задавайте входное напряжение (параметром E1-01), соответствующее напряжению, поступающему на частотный преобразователь.							
		Выбор двигателя. Защита двигателя от перегрева.							
		0 – стандартный двигатель (двигатель общего назначения)							
E1-02	Выбор двига-	1 – особый двигатель (двигатель, предназначенный для работы с частотными преобразователями)	0 - 2	0	X	Q	Q	Q	Q
	теля	2 – особый двигатель (векторный двигатель)							
		Примечание:							
		Настраивайте данный параметр как опорное значение защиты двигателя.							



				_	19 B	Me	тоды у	правлен	ия
Nº	Наиме- нование	Функция	Диапазон установки	Заводская установка	Возможность изменения в ходе работы	Вольт-частотное управление (V/f)	Вольт-частотное упр- ние (V/f) с платой РG	Вект. упр-ние разомкнутой системы	Вект. упр-ние магнитным потоком
E1-03	Форма характеристики вольтчастотного управления	Задаёт форму кривой вольтчастотного управления. 0 — Е: имеется 15 разновидностей кривых вольт-частотного управления F: Любую из кривых можно задать параметрами Е1-04 — Е1-10 Примечания: - Методы задания кривых вольтчастотного управления бывают 2 типов: - Выбор одной из 15 имеющихся кривых. - Настройка характеристик кривой. - На заводе-изготовителе параметр Е1-03 задан как «F» (любая кривая). Это соответствует Е1-03 = 1.	0 - F	F	X	Q	Q	X	X



								19 B	Me	тоды уг	правлен	ия
Nο	Наиме- нование		Функци	เห		Диапазон установки	Заводская установка	Возможность изменения ходе работы	Вольт-частотное управление (V/f)	Вольт-частотное упр- ние (V/f) с платой РG	Вект. упр-ние разомкнугой системы	Вект. упр-ние магнитным потоком
	Вольт-ч а Постоян	астотные к ные характері	ривые для истики момен	1 частот та (настр	ных пре аиваемые з	образова вначения: 0	телей №3)	мощі	носты	o 0,75	– 1,5 ı	кВт
	Значение	0 50Гц	Значение 1	60Гц	Значение 2	60Гц		ение 3	72Гц			
	200 (B) 15 9 0 1.3	2.5 50(Γ _{II})	(B) 200 15 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	60(Гп)	15 9 0 1.5 3	50 60(1	(B) 200 15 9		(Ги) 60	72		
	 Понижаз Значение 	ощиеся харак 4 50Гц	теристики мо Значение 5	мента (Н 50Гц	астраиваем Значение б			ение 7	60Гц			
E1-03	35 8 1.3	25 50(Γu)	50 (B) 50 0 1.3 25	50(Γι)	35 8 0 1.5	60 60(Гц	50 9 0 1.	5 30	60(Г	ц)		
		и пусковой мо						ъ.	605			
	Значение 200 [8] 19 11 0 1.3		Значение 9 200 (B) 24 13 0 1.3 2.5	50Γη	Значение A 200 6		(B) 200 200 24 15 -	ение B	60Гц			
	• Работа с Значение	постоянной в С 90Гц	выходной моц Setng value D	цностью (120Гц	Настраива Setng value		ения С∼]	E)				
	200 ^(B)	(Гц) 60 90	200 (B)	- i i i i i i i i i i i i i i i i i i i	(B) 200 15 9 0 1.5 3	(Ги) 60	180					



					æ	19 B	Me	тоды уі	травлен	ия
Nº	Наиме- нование	đ	ункция	Диапазон установки	Заводская установка	Возможность изменения в ходе работы	Вольт-частотное управление (V/f)	Вольт-частотное упр- ние (V/f) с платой РG	Вект. упр-ние разомкнутой системы	Вект. упр-ние магнитным потоком
	Вольт-ч	настотные криві	ые для частотных і	греобразов	ателей	і́ мош	ность	ью 2,2	– 45 к	Вт
	٠П	остоянные характер	истики момента (настра	иваемые знач	ения: 0~	-3)				
		Значение 0	Значение 1	Значение 2			ение 3			
		200 1.3 2.5 50(Γ _{II})	200 (B) 2 14 7 60(Гц) Теристики момента (Нас		50 60(Гц)	200 (B) 14 7 1 0 1.5	3 (Г	ц) 60 7	2	
		Значение 4 50Гц	Значение 5 50Гц	Значение 6	60Гц		чение 7	60Гц		
E1-03		200 (B) 35 0 1.3 25 50(Γ _{II})	200 (B) 50 7 0 1.3 25 50(Γu)	35 6 0 1.5 30	60(Гц)	(B) 200 50 7	30	60(Гп)		
	• B	· ·	мент (Настраиваемые зн	начения 8~В)						
		Значение 8 50Гц	Значение 9 50Гц	Значение А			чение В			
	2	18 9 0 1.3 2.5 50(Γu)	23 11 0 1.3 2.5 50(Γu)	(B) 18 9 0 1.5 3	60(Гц)	23 - 13 - 1 0 1.5	3	60(Гц)	
	• Pa		ыходной мощностью (Н	•		ния С∼]	E)			
		Значение С 90Гц	Setng value D 120Гц	Setng value E	180Гц					
		200 (B) 14 7 0 1.5 3 (Γιι) 60 90	200 (B) 200 (Γu) 60 120	200 (B) 14 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	60 180				_	



					æ	19 B	Me	тоды у	правлен	ния
Nº	Наиме- нование	Φ	ункция	Диапазон установки	Заводская установка	Возможность изменения ходе работы	Вольт-частотное управление (V/f)	Вольт-частотное упр- ние (V/f) с платой РG	Вект. упр-ние разомкнугой системы	Вект. упр-ние магнитным потоком
	Вольт-ч	астотные кривы	е для частотных п	реобразов	ателей	мощ	ность	ю 55 -	- 300 к	Вт
		Іостоянные характери	истики момента (настра	иваемые знач	нения: 0	~3)				
		Значение 0 50Гц (B)	Значение 1 60Гц	Значение 2	60Гц		чение 3	72Гц		
		200 1.3 2.5 50(Γ _{II})	12 6 0 1.5 3 60(Γu)	12 0 1.5 3	50 60(Γι	•	1.5 3	(Гц) 60) 72	
	· I.	Іонижающиеся харак Значение 4	теристики момента (На Значение 5	страиваемые Значение 6	значени	· ·	ачение 7			
E1-03		200 (B) 35 5 5 50(Γη)	200 (B) 50 6	35 5 0 1.5 30	60(Гц)	200 (B 50 6	/	60(I	Ги)	
	• E	•	мент (Настраиваемые за							
		Значение 8 50Гц	Значение 9 50Гц	Значение А	60Гц			В 60Гц		
		200 (B) 15 7 0 1.3 2.5 50(Γn)	200 (B) 20	200 (B) 7 0 1.5 3	60(Ги)	200 [200 [20 [11 [.5 3	60(1	⁻ ц)	
	• P	абота с постоянной в Значение С 90Гц	ыходной мощностью (Н Значение D 120Гц	Настраиваемн Значение Е	ые значе: 180Гц	ния С~	E)			
		200 (B) 12 6 11 12 12 13 14 15 17 18 18 19 19 19 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10		200 (B)		80				



					я в	Me	тоды у	правлен	ия
Nº	Наиме- нование	Функция	Диапазон установки	Заводская установка	Возможность изменения в ходе работы	Вольт-частотное управление (V/f)	Вольт-частотное упр- ние (V/f) с платой РG	Вект. упр-ние разомкнутой системы	Вект. упр-ние магнитным потоком
E1-04	Макси- мальная выход- ная час- тота	Для частотных преобразователей на 200 В, диапазон настроек и заводская установка будут сокращены на 50 %. Если вольт-частотной характеристике	40,0 - 400,0	60.0	X	Q	Q	Q	Q
E1-05	Макси- мальное напря- жения	нужно придать форму прямой, задайте параметру E1-07 такое же значение, как и параметре E1-09. В этом случае параметр E1-08 будет	0,0 - 510,0 *1	400*1	X	Q	Q	Q	Q
E1-06	Базовая частота	рассматриваться как отключённый. 4 частоты настраиваются по следующему принципу:	40,0 – 400,0	60.0	X	Q	Q	Q	Q
E1-07	Средняя частота A	E1-04 (FMAX) \ge E1-06(FA) \ge E1- 07(FB) \ge E1-09(FMIN)	40,0 – 400,0	3.0*1	X	Q	Q	Q	Q
E1-08	Средняя частота В	Для частотных преобразователей на 200 В, диапазон настроек и заводская	0,0 - 510,0 *1	22.0*1	X	Q	Q	A	Х
E1-09	Мини- мальная выход- ная час- тота	установка будут сокращены на 50 %. Если вольт-частотной характеристике нужно придать форму прямой, задайте параметру E1-07 такое же значение, как и параметре E1-09. В	0,0 - 400,0	0.0	X	Q	Q	Q	A
E1-10	Напря- жение мини- мальной выход- ной час- тоты	этом случае параметр $E1$ -08 будет рассматриваться как отключённый. 4 частоты настраиваются по следующему принципу: $E1$ -04 (FMAX) \geq $E1$ -06(FA) \geq $E1$ -07(FB) \geq $E1$ -09(FMIN)	0,0 - 510,0 *1	4.0*1	X	Q	Q	A	X



					19 B	Мє	тоды у	правлен	ия
Nº	Наиме- нование	Функция	Диапазон установки	Заводская установка	Возможность изменения ходе работы	Вольт-частотное управление (V/f)	Вольт-частотное упр- ние (V/f) с платой РG	Вект. упр-ние разомкнутой системы	Вект. упр-ние магнитным потоком
E1-11	Средняя выход- ная частота 2	Данные параметры используются только для точной настройки вольт-частотных характеристик для выходного диапазона в случае применения векторного управления	0,0 - 400,0	0.0	Х	A	A	A	A
E1-12	Напря- жение средней выход- ной час- тоты 2	магнитным потоком. Обычно эти параметры настраивать не требуется. Примечания: Для частотных преобразователей на	0,0 - 510,0 *1	0.0	X	A	A	A	A
E1-13	Базовая частота	200 В, диапазон настроек и заводская установка будут сокращены на 50 %. - Настраивайте параметры с E1-04 по E1-10 только в том случае, если параметр E1-03 = F. Все остальные значения этого параметра носят только справочный характер. Если вольт-частотной характеристике нужно придать форму прямой, задайте параметру E1-07 такое же значение, как и параметре E1-09. В этом случае параметр E1-08 будет рассматриваться как отключённый. Выходное напряжение (В) VMAX (E1-05) VBASE (E1-13) VC (E1-08) VMIN (E1-09) FB FB FA FMAX (E1-04) VA GE1-06) VA GE1-06)	0,0 - 510,0 *1	0.0	X	A	A	Q	Q
E2-01	Номи- нальный ток двига- теля	Этим параметром задаётся номинальный ток двигателя в амперах. Примечание: Задавайте величину, соответствующую информации на заводской табличке двигателя.	См. опи- сание	См. описа- ние	Х	Q	Q	Q	Q



				овка	[H B	Me	тоды уг	правлен	ия
Nº	Наиме- нование	Функция	Диапазон установки	Заводская установка	Возможность изменения в ходе работы	Вольт-частотное управление (V/f)	Вольт-частотное упр- ние (V/f) с платой РG	Вект. упр-ние разомкнутой системы	Вект. упр-ние магнитным потоком
		- Справочное значение номинального скольжения двигателя Заводская установка зависит от мощности частотного							
E2-02	Номи- нальное сколь- жение двига- теля	преобразователя Определите номинальное скольжение двигателя по его заводской табличке и задайте данному параметру соответствующее значение.	0,00 - 20,00	См. описа- ние	Х	A	A	Q	Q
	Пели	Номинальное скольжение двигателя = номинальная частота двигателя – номинальная скорость X число полюсов двигателя/ 120.							
E2-03	Ток двига- теля без нагрузки	Настраивает ток двигателя при нулевой нагрузке (в амперах). Примечание: - Заводская установка зависит от мощности частотного преобразователя. - Задайте номинальное напряжение и номинальный ток двигателя при нулевой нагрузке, а также номинальную частоту. Эти данные не отмечаются на заводской табличке, и за ними необходимо обратиться к изготовителю двигателя.	См. описание	См. описа- ние	X	A	A	Q	Q
E2-04	Число полюсов двига- теля	Задаёт число полюсов двигателя. Примечание: Число полюсов двигателя указано на его заводской табличке.	2 - 48	4	X	X	Q	Х	Q



					[N B	Me	тоды у	правлен	ия
Nº	Наиме- нование	Функция	Диапазон установки	Заводская установка	Возможность изменения ходе работы	Вольт-частотное управление (V/f)	Вольт-частотное упр- ние (V/f) с платой РG	Вект. упр-ние разомкнутой системы	Вект. упр-ние магнитным потоком
E2-05	Межфаз- ное сопро- тивление двига- теля	Задайте величину параметра в Ом. Примечания: - Это справочное значение компенсации момента двигателя. - Заводская установка зависит от мощности частотного преобразователя. - Задайте данным параметром межфазное сопротивление двигателя (U-V, V-W, W-U). Эти данные не отмечаются на заводской табличке, и за ними необходимо обратиться к изготовителю двигателя.	0,000 - 65,000	См. описа- ние	X	A	A	A	A
E2-06	Индук- тивность рассея- ния дви- гателя	Задаёт падение напряжения, вызванного индуктивностью рассеяния двигателя в процентах от номинального напряжения двигателя. Примечания: - Заводская установка зависит от мощности частотного преобразователя. - Устанавливаемое значение представляет собой отношение падения напряжения, вызванного индуктивностью рассеяния двигателя, и номинального напряжения двигателя, и номинального напряжения двигателя. - Обычно эта характеристика не значится на заводской табличке двигателя, поэтому может возникнуть необходимость связаться с его изготовителем. Падение напряжения, вызванного индуктивностью рассеяния двигателя, можно задавать в процентах.	0,0 - 40,0	20.0	X	X	X	A	A



				овка	IN B	Me	тоды уг	правлен	ия
Nº	Наиме- нование	Функция	Диапазон установки	Заводская установка	Возможность изменения в ходе работы	Вольт-частотное управление (V/f)	Вольт-частотное упр- ние (V/f) с платой РG	Вект. упр-ние разомкнутой системы	Вект. упр-ние магнитным потоком
E2-07	Коэффициент насыщения сердечника двигателя 1	Примечания: - Параметры Е2-07 и Е2-08 не требуются при эксплуатации двигателя на его номинальной частоте или на более низких частотах Эти параметры нужно настраивать при эксплуатации двигателя на	0,00 - 0,50	0.50	X	X	X	A	A
E2-08	Коэффициент насыщения сердечника двигателя 2	частоте, превышающей номинальную частоту двигателя. Задавайте значения данных параметров, исходя из следующих соображений: - Коэффициент насыщения сердечника двигателя 1: коэффициент насыщения сердечника двигателя при магнитном потоке равном 50 %. - Коэффициент насыщения сердечника двигателя при магнитном потоке равном 75 %. Обычно эта характеристика не значится на заводской табличке двигателя, поэтому может возникнуть необходимость связаться с его изготовителем. Возможна работа на заводских значениях этих параметров.	0,00 – 0,75	0.75	X	X	X	A	A
E2-09	Механи- ческие потери двига- теля	Задаёт механические потери двигателя как процент от его номинальной выходной мощности (Вт). Примечания: Обычно значение этого параметра не меняют. Его может потребоваться изменить в следующих случаях: - При большой потере момента из-за подшипников двигателя При большой потери момента из-за особенностей работы вентилятора или насоса. Настройте данный параметр, чтобы компенсировать указанные потери.	0,0 - 10,0	0.0	X	X	X	X	A



				_	[H B	Me	тоды уг	правлен	ия
Nº	Наиме- нование	Функция	Диапазон установки	Заводская установка	Возможность изменения в ходе работы	Вольт-частотное управление (V/f)	Вольт-частотное упр- ние (V/f) с платой РG	Вект. упр-ние разомкнутой системы	Вект. упр-ние магнитным потоком
E2-10	Потери в сердеч- нике двига- теля для компен- сации момента	Примечания: - Заводская установка зависит от мощности частотного преобразователя Потери в сердечнике выражены в Вт Обычно значение этого параметра не меняют. Его может потребоваться изменить лишь в том случае, когда мощность частотного преобразователя существенно отличается от мощности двигателя. Данный параметр устанавливают так, чтобы он соответствовал величинам мощности частотного преобразователя и мощности двигателя.	0,0 – 6553,5	См. описа- ние	X	A	A	X	X
E3-01	Выбор метода управ- ления двига- теля 2	0 — вольт-частотное управление 1 — вольт-частотное управление с платой РG, применяемой для управления скоростью с помощью импульсного энкодера 2 — векторное управление без платы РG, применяемой для управления скоростью с помощью импульсного энкодера 3 - векторное управление с платой РG, применяемой для управления скоростью с помощью импульсного энкодера	0-3	2	Х	A	A	A	A
E4-01	Макси- мальная выход- ная частота двига- теля 2	Примечания: Приводятся значения для частотного преобразователя на 400 В. Для частотных преобразователей на 200 В все значения в два раза меньше. Значения данных параметров зависят от метода управления.	40,00 - 400,0	60.0	х	A	A	A	A



				_	19 B	Me	тоды у	правлен	ия
Nº	Наиме- нование	Функция	Диапазон установки	Заводская установка	Возможность изменения в ходе работы	Вольт-частотное управление (V/f)	Вольт-частотное упр- ние (V/f) с платой РG	Вект. упр-ние разомкнутой системы	Вект. упр-ние магнитным потоком
		- Чтобы придать вольт-частотной характеристике характер прямой, задайте параметрам E4-04 и E4-06 одинаковое значение. В этом случае значение параметра E4-05 не будет учитываться Значения параметров с E1-04 по E1-10 можно настраивать лишь в том случае, если параметр E1-03 = F. Во всех остальных случаях значения указанных параметров имеют справочный характер.							
E4-02	Макси- мальное напря- жение двига- теля 2	- Когда вольт-частотная характеристика имеет форму прямой, параметры E1-07 (средняя выходная частота) и E1-09 (минимальная выходная частота) должны иметь	0,0 – 510,0 *1	400*1	х	A	A	A	A
E4-03	Макси- мальная частота напря- жения двига- теля 2	одинаковое значение. В этом случае значение параметра Е1-08 (средняя выходная частота) не учитывается. Задавайте значения четырёх частот следующим образом: E4-01(FMAX) ≥ E4-03(FA) ≥ E4-04(FB) ≥ E4-06(FMIN)	0,0 - 400,0	60.0	х	A	A	A	A
E4-04	Средняя выход- ная частота 1 двига- теля 2	Выходное напряжение (В) VMAX (Е4-02)	0,0 - 400,0	3.0	Х	A	A	A	Х
E4-05	Макси- мальная частота напря- жения 1 двига- теля 2	VC (E4-05) VMIN (E4-07) FMIN FB FA FMAX (E4-06) (E4-04) (E4-03) (E4-01)	0,0 - 510,0 *1	22.0*1	Х	A	A	A	Х



				_	IN B	Me	тоды у	правлен	ия
Nº	Наиме- нование	Функция	Диапазон установки	Заводская установка	Возможность изменения в ходе работы	Вольт-частотное управление (V/f)	Вольт-частотное упр- ние (V/f) с платой РG	Вект. упр-ние разомкнутой системы	Вект. упр-ние магнитным потоком
E4-06	Мини- мальная выход- ная частота двига- теля 2		0,0 - 400,0	0.5*2	X	A	A	A	A
E4-07	Мини- мальное выход- ное напря- жение частоты двига- теля 2		0,0 - 510,0 *1	4.0*1	X	A	A	A	х
E5-01	Номи- нальный ток двига- теля 2	Номинальный ток двигателя 2 задаётся в амперах. Примечания: - Значение данного параметра зависит от мощности частотного преобразователя. Диапазон возможных значений: от 10 до 200 % от номинального тока частотного преобразователя. - Диапазон возможных значений: от 10 до 200 % от номинального тока частотного тока частотного преобразователя. Значение данного параметра по умолчанию зависит от мощности частотного преобразователя. - Задавайте величину, соответствующую информации на заводской табличке двигателя.	См. опи-сание	См. опи-сание	X	A	A	A	A



			_	æ	IH B	Методы упра			авления	
Nº	Наиме- нование	Функция	Диапазон установки	Заводская установка	Возможность изменения в ходе работы	Вольт-частотное управление (V/f)	Вольт-частотное упр- ние (V/f) с платой РG	Вект. упр-ние разомкнутой системы	Вект. упр-ние магнитным потоком	
E5-02	Номи- нальное сколь- жение двига- теля 2	- Номинальное скольжение двигателя задаётся в Гц. Примечания: - Заводская установка зависит от мощности частотного преобразователя. В таблице приводятся значения для преобразователя на 0,4 кВт и на 200 В. - Определите номинальное скольжение двигателя по его заводской табличке и задайте данному параметру соответствующее значение. Номинальное скольжение двигателя = номинальная частота двигателя — номинальная скорость X число полюсов двигателя/ 120.	0,00 - 20,00	См. опи-сание	X	A	A	A	A	
E5-03	Ток дви- гателя 2 без нагрузки	Настраивает ток двигателя 2 при нулевой нагрузке (в амперах). Примечание: Задайте номинальное напряжение и номинальный ток двигателя при нулевой нагрузке, а также номинальную частоту. Эти данные не отмечаются на заводской табличке, и за ними необходимо обратиться к изготовителю двигателя.	См. опи- сание	См. опи-сание	X	A	A	A	A	
E5-04	Число полюсов двига- теля 2	Задаёт число полюсов двигателя. Примечание: Число полюсов двигателя указано на его заводской табличке.	2 - 48	4	X	X	A	X	A	
E5-05	Межфаз- ное сопро- тивление двига- теля 2	Задайте величину параметра в Ом. Примечания: - Заводская установка зависит от мощности частотного преобразователя Задайте данным параметром межфазное сопротивление двигателя (U-V, V-W, W-U).	0,000 - 65,000	См. опи-сание	X	A	A	A	A	



			-	æ	19 B	Me	тоды у	правлен	ия
Nº	Наиме- нование	Функция	Диапазон установки	Заводская установка	Возможность изменения в ходе работы	Вольт-частотное управление (V/f)	Вольт-частотное упр- ние (V/f) с платой РG	Вект. упр-ние разомкнутой системы	Вект. упр-ние магнитным потоком
		Обычно эти данные не отмечаются на заводской табличке, и за ними необходимо обратиться к изготовителю двигателя. Значение параметра можно рассчитать следующим образом: Изоляция Е: межфазное сопротивление на 75 градусов (Ом) Х 0,92 (Ом) Изоляция В: межфазное сопротивление на 75 градусов (Ом) Х 0,92 (Ом) Изоляция F: межфазное сопротивление на 15 градусов (Ом) Х 0,92 (Ом) Изоляция F: межфазное сопротивление на 115 градусов (Ом) Х 0,92 (Ом)							
E5-06	Индук- тивность рассея- ния дви- гателя 2	Задаёт падение напряжения, вызванного индуктивностью рассеяния двигателя в процентах от номинального напряжения двигателя. Примечания: - Заводская установка зависит от мощности частотного преобразователя. В таблице приводятся значения для преобразователя на 0,4 кВт и на 200 В. - Устанавливайте значение падения напряжения, вызванного индуктивностью рассеяния двигателя, в процентах от номинального напряжения двигателя. - Обычно этот параметр не требует настройки, так как частотный преобразователь автоматически компенсирует данные потери в ходе работы. - Обычно эта характеристика не значится на заводской табличке двигателя, поэтому может возникнуть необходимость связаться с его изготовителем.	0,0 - 40,0	См. опи-сание	X	X	X	A	A



					19 B	Me	тоды уг	правлен	ия
Nº	Наиме- нование	Функция	Диапазон установки	Заводская установка	Возможность изменения в ходе работы	Вольт-частотное управление (V/f)	Вольт-частотное упр- ние (V/f) с платой РG	Вект. упр-ние разомкнутой системы	Вект. упр-ние магнитным потоком
F1-01	Плата PG, применя-емая для управления скоростью с помощью импульсного энкодера	Задаёт число импульсов тахогенератора или импульсного энкодера при использовании платы РG, применяемой для управления скоростью с помощью импульсного энкодера. Примечания: - Задаёт число импульсов тахогенератора или импульсного энкодера при использовании платы РG в импульсах на оборот двигателя. - Задаёт число импульсов фазы А или импульсов фазы В на один оборот двигателя.	0 - 60000	600	X	X	Q	X	Q
F1-02	Выбор работы при размыкании цепи платы РG, применяемой для управления скоростью с помощью импульсного энкодера.	Данный параметр выбирает способ остановки при исчезновении сигнала с платы PG, применяемой для управления скоростью с помощью импульсного энкодера. 0 — Замедление до остановки с длительностью замедления 1 (С1-02). 1 — Остановка на выбеге двигателя. 2 — Аварийный останов с длительностью аварийного останова, заданной параметром С1-09. 3 — Продолжение работы. Дисплей будет показывать «PGO» (= Цепь платы PG разомкнута). Преобразователь продолжит работу с вольт-частотным управлением. Примечание: Задайте длительность задержки остановки после размыкания цепи платы PG и способ этой остановки.	0 - 3	1	X	X	В	X	В



			-		ІЯ В	Методы управления				
Nº	Наиме- нование	Функция	Диапазон установки	Заводская установка	Возможность изменения в ходе работы	Вольт-частотное управление (V/f)	Вольт-частотное упр- ние (V/f) с платой РG	Вект. упр-ние разомкнутой системы	Вект. упр-ние магнитным потоком	
F1-03	Выбор способа останов- ки при превы- шении скорости	Данный параметр выбирает способ остановки при превышении скорости. 0 — Замедление до остановки с длительностью замедления 1 (С1-02). 1 — Остановка на выбеге двигателя. 2 — Аварийный останов с длительностью аварийного останова, заданной параметром С1-09. 3 — Продолжение работы. Обычно этот метод выбирать не следует, чтобы избежать повреждений двигателя и прочего оборудования. Примечание: - Определяет превышение скоростью заданного значения. - Задайте способ определения превышения скорости параметрами F1-08 и F1-09 и способ остановки (F1-03).	0 - 3	1	X	X	В	X	В	
F1-04	Выбор режима работы при отк- лонении скорости	Данный параметр задаёт условия (уровень и длительность) отклонения скорости платы PG, применяемой для управления скоростью с помощью импульсного энкодера, и способ остановки при обнаружении отклонении скорости платы PG, применяемой для управления скоростью с помощью импульсного энкодера. 0 — Замедление до остановки с длительностью замедления 1 (С1-02). 1 — Остановка на выбеге двигателя. 2 — Аварийный останов с длительностью аварийного останова, заданной параметром С1-09. 3 — Продолжение работы. Дисплей покажет «DEV» (= Отклонение скорости), и работа будет продолжаться.	0 - 3	3	X	X	В	X	В	



				_	19 B	Me	тоды уі	правлен	ия
Nº	Наиме- нование	Функция	Диапазон установки	Заводская установка	Возможность изменения ходе работы	Вольт-частотное управление (V/f)	Вольт-частотное упр- ние (V/f) с платой РG	Вект. упр-ние разомкнутой системы	Вект. упр-ние магнитным потоком
		- Когда отклонение скорости (т.е. разница между фактической скоростью двигателя и её заданным значением) слишком велико, оно будет обнаружено Задайте способ определения превышения скорости параметрами F1-08 и F1-09 и способ остановки (F1-03).							
F1-05	Направление вращения при использовании платы РG, применяемой для управления скоростью с помощью импульсного энкодера	Задаёт направление вращения при использовании платы PG, применяемой для управления скоростью с помощью импульсного энкодера. О — Фаза А — ведущая при команде вращения вперёд (фаза В - ведущая при команде вращения вперёд (фаза А - ведущая при команде вращения вперёд (фаза А - ведущая при команде вращения вперёд (фаза А - ведущая при команде реверсивного вращения). Примечания: Данный параметр согласует направление вращения при использовании платы PG, применяемой для управления скоростью с помощью импульсного энкодера, с направлением вращения двигателя. Обычно фаза А является ведущей, когда двигатель вращается по часовой стрелке (если смотреть на него со стороны входящего вала). При подаче команды вращения вперёд, двигатель вращается по часовой стрелке (если смотреть на него со стороны выходящего вала). Когда двигатель вращается вперёд, нужно задать, которая фаза (А или В) будет ведущей для выхода платы PG.	0,1	0	X	X	В	X	В



				_	19 B	Методы управления				
№	Наиме- нование	Функция	Диапазон установки	Заводская установка	Возможность изменения в ходе работы	Вольт-частотное управление (V/f)	Вольт-частотное упр- ние (V/f) с платой РG	Вект. упр-ние разомкнугой системы	Вект. упр-ние магнитным потоком	
F1-06	Коэффи- циент деления РG (конт- роль над импуль- сами PG)	Данный параметр задаёт коэффициент деления для импульсов на выходе платы PG, применяемой для управления скоростью с помощью импульсного энкодера. Примечания: - Данный параметр действует только в случае применения платы PG-B2. - Данный параметр задаёт коэффициент деления, применяемый в тех случаях, когда выход контроля над импульсами подключён к устройству с входом импульсов. - Первая цифра задаваемого значения — «п» (0 или 1), а вторые две цифры (от 01 до 32) — «п». Коэффициент деления рассчитывается, исходя из «п» и «п» с использованием следующего уравнения: Коэффициент деления = (1 + п)/ m Диапазоны значений: «п» (0, 1), «п» (от 01 до 32). F1-06 = п m - Возможны следующие значения коэффициента деления: 1/32 ≤ F1-06 ≤ 1. Например, если коэффициент деления равен 1/ 2 (при значении данного параметра равном «2»), контрольный выход будет равен половине импульсов, поступающих с платы PG.	0 - 132	1	X	X	В	X	В	



				æ	ия в	Методы управлег			
Nº	Наиме- нование	Функция Ланный параметр включает и	Диапазон установки	Заводская установка	Возможность изменения ходе работы	Вольт-частотное управление (V/f)	Вольт-частотное упр- ние (V/f) с платой РG	Вект. упр-ние разомкнутой системы	Вект. упр-ние магнитным потоком
F1-07	Интег- ральная функция во время разгона/ торможе- ния	Данный параметр включает и выключает интегральную функцию во время разгона/торможения. 0 — отключена (Интегральная функция не применяется при разгоне или замедлении; она применяется на постоянных скоростях). 1 — включена (Интегральная функция применяется во всех случаях). Примечания: - Когда используется «вольт-частотное управление с обратной связью со стороны платы РG, применяемой для управления скоростью с помощью импульсного энкодера», параметром F1-07 можно включать и выключать интегральное управления. - Задайте параметр F1-07 равным «1» (интегральное управление включено), если хотите, чтобы скорость двигателя в ходе разгона и замедления была как можно ближе к опорной частоте. Задайте параметр F1-07 равным «0» (интегральное управление отключено), если хотите избежать перерегулировки/ недорегулировки.	0,1	0	X	X	В	X	X
F1-08	Уровень определения превы- шения скорости	Устанавливают способ определения превышения скорости (OS). Примечание: Когда частота превышает значение, заданное параметром F1-08 (который	0 - 120	115	X	X	A	X	A
F1-09	Задержка при определении превышения скорости	настраивается шагами по 1% при максимальной выходной частоте принятой за 100%), и это превышение длится дольше, чем время, заданное параметром F1-09 (в секундах), частотный преобразователь реагирует на такое превышение скорости.	0,0 - 2,0	0,0	X	X	A	X	A



					ІЯ В	Методы управления				
Nº	Наиме- нование	Функция	Диапазон установки	Заводская установка	Возможность изменения в ходе работы	Вольт-частотное управление (V/f)	Вольт-частотное упр- ние (V/f) с платой РG	Вект. упр-ние разомкнутой системы	Вект. упр-ние магнитным потоком	
F1-10	Уровень опреде- ления чрезмер- ного откло- нения скорости	Устанавливает недопустимый уровень чрезмерного отклонения (девиации) в % к E1-04 (максимальная частота). Устанавливает время от момента определения чрезмерного отклонения (девиации) до момента выдачи сигнала об ошибке. Сигнал ошибки, останавливающий работу, появится, если скорость двигателя отклонилась от задания на величину, установленную в F1-10 в	0 - 50	10	X	X	A	x	A	
F1-11	Задерж- ка при опреде- лении чрезмер- ного отк- лонения скорости	течение времени, установленного в F1-11. задание скорости разомк. Разомкнуто отклонения (сигнал ошивки) разомкнуто разомкнуто	0,0 - 10,0	0,5	X	X	A	X	A	



					19 B	Методы управления					
Nº	Наиме- нование	Функция	Диапазон установки	Заводская установка	Возможность изменения в ходе работы	Вольт-частотное управление (V/f)	Вольт-частотное упр- ние (V/f) с платой РС	Вект. упр-ние разомкнутой системы	Вект. упр-ние магнитным потоком		
F1-12	Количество зубьев 1 импульсного энкодера под управлением платы PG	Устанавливает число зубьев там, где есть редуктор между датчиком и ротором двигателя. Если это число установлено, скорость двигателя вычисляется в преобразователе, как показано ниже.	0								
F1-13	Количество зубьев 2 импульсного энкодера под управлением платы PG	показано ниже.	0 - 1000	0	X	X	A	Х	X		
F1-14	Задержка при определении разомкнутой цепи платы РG, применяемой для управления скоростью с помощью импульсного энкодера	Данным параметром устанавливается задержка, после которой частотный преобразователь реагирует на размыкание цепи платы PG? применяемой для управления скоростью с помощью импульсного энкодера	0,0 - 10,0	2,0	X	X	A	X	A		



				_	19 B	Методы управления						
Nº	Наиме- нование	Функция	Диапазон установки	Заводская установка	Возможность изменения в ходе работы	Вольт-частотное управление (V/f)	Вольт-частотное упр- ние (V/f) с платой РG	Вект. упр-ние разомкнутой системы	Вект. упр-ние магнитным потоком			
F2-01	Выбор двухпо- люсного или однопо- люсного входа	Данный параметр задаёт функции входных каналов с 1 по 3 при использовании платы опорного сигнала аналоговой частоты AI-14B. 0 — вход по 3 отдельным каналам (СН1: клемма 36; СН2: клемма 39; СН3: клемма 42) 1 — добавление входа с третьего дополнительного канала (в качестве значения опорной частоты используется сумма СН1 и СН3). Примечания: - При использовании платы опорного сигнала аналоговой частоты AI-14B/ A1-14U, присвойте параметру b1-01 (выбор опорной частоты) значение «З» («с дополнительной платы»). - При использовании платы опорного сигнала аналоговой частоты AI-14B, задайте функции каналов с 1 по 3 параметром F2-01. Для платы A1-14U нет специальных параметров. Примечания: - При использовании входа по трём отдельным каналам (значение данного параметра «О»), параметру b1-01 (выбор опорной частоты) нужно присвоить значение «З» («с внешних клемм»). - При использовании платы опорного сигнала аналоговой частоты AI-14B и входа по трём отдельным каналам, многофункциональные входы нельзя настроить на выбор дополнительной платы/ частотного преобразователя (значение «2»).	0,1	0	X	В	В	В	В			



			-	æ	19 B	Методы управления					
Nº	Наиме- нование	Функция	Диапазон установки	Заводская установка	Возможность изменения ходе работы	Вольт-частотное управление (V/f)	Вольт-частотное упр- ние (V/f) с платой PG	Вект. упр-ние разомкнутой системы	Вект. упр-ние магнитным потоком		
F3-01	Настрой- ка прог- рамми- руемых входов	Настройка способа работы цифровой платы управления. 0 – ВСD – шаг 1% 1 – ВСD – шаг 0,1% 3 – ВСD – шаг 0,1 Гц 4 – ВСD – шаг 0,01 Гц 5 – ВСD – шаг 0,01 Гц 6 – ВСD – особая установка (пятиразрядное значение) 7 – двоичная система Примечания: - При использовании цифровой платы опорных значений DI-08 или DI-16H2, присвойте параметру b1-01 (выбор опорной частоты) значение «З» («с дополнительной платы») и задайте метод работы входа параметром F3-01. Описание: - При двоичном входе (значения данного параметра 6,7) все биты команды максимальной частоты (100%) = 1. - DI-08: Команда максимальной выходной частоты (255/100 %) - DI-16H2: Команда максимальной выходной частоты (30000/100 %) 16 бит, (4095/100%) 12 бит. - Настройка 6 (особая настройка ВСD с пятиразрядным значением) действует только в случае применения платы DI-16H2. При этой настройке можно задать в ВСD частоту в диапазоне от 0,00 до 399,98 Гц. Метод ввода данных отличается от того, который применяется при настройках с 1 по 5.	0-7	0	X	В	В	В	В		



		Функция						Диапазон установки	Заводская установка	Возможность изменения в ходе работы	Методы управления			
Nº	Наиме- нование										Вольт-частотное управление (V/f)	Вольт-частотное упр- ние (V/f) с платой РG	Вект. упр-ние разомкнутой системы	Вект. упр-ние магнитным потоком
		Наст- ройки с 1 по 5 Наст- ройка 6	Символ 2х10 ⁴	8x10 ³ 1x10 ⁴	4x10 ³ 8x10 ³	2x10 ³ 4x10 ³	1x10 ³ 2x10 ³							
			8x10 ⁰	4x10° 8x10°	2x10 ⁰ 4x10 ⁰	1x10 ⁰ 2x10 ⁰								
		- Знаковый разряд используется в качестве информационного бита, поэтому можно задавать только положительные данные (со знаком плюс) Второй знак после десятичной запятой задаётся битами 8 х 100, 4 х 100 и 2 х 100, поэтому эти настройки осуществляются по 0,02 Гц (если эти три бита — «111», «110» и «101», их будут принимать за «9») Когда значение параметра о1-03 = 2 или выше, вход представляет собой код ВСD, а его единица задаётся параметром о1-03.												



				_	19 B	Me	тоды уг	правлен	ия
N≥	Наиме- нование	Функция	Диапазон установки	Заводская установка	Возможность изменения в ходе работы	Вольт-частотное управление (V/f)	Вольт-частотное упр- ние (V/f) с платой РG	Вект. упр-ние разомкнутой системы	Вект. упр-ние магнитным потоком
F4-01	Выбор отобра- жаемого пара- метра из канала 1	Данные параметры действуют только при условии применения аналоговой платы отображения. Настройка отображения. Задайте номер параметра, который будет отображаться (U1). Коэффициент	1 -38	2	X	В	В	В	В
F4-02	Коэффи- циент усиления канала 1	усиления: задайте усиление отображаемого параметра в виде числа кратного 10 В. Примечания:	0,00 – 2,50	1,00	0	В	В	В	В
F4-03	Выбор отобра- жаемого пара- метра из канала 2	- Нельзя задать номера 4, 10, 11, 12, 13, 14, 25, 28. Номера с 29 по 31 не применяются В случае применения аналогового выхода 12, возможен выход ± 10 В. В этом случае задайте параметр	1-30	3	X	В	В	В	В
F4-04	Коэффициент усиления канала 2	 Н4-07 (настройка уровня сигнала многофункционального аналогового выхода) равным 1. При использовании аналогового выхода 08, возможны выходы только в диапазоне с 0 до + 10 В, и существует зависимость от параметра Н4-07. 	1-30	0,50	0	В	В	В	В
F4-05	Смещение отображения выхода канала 1	Это отклонение СН1 в том случае, когда аналоговая плата отображения задана как 100% 10 В.	-10,0 - 10,0	0,0	0	В	В	В	В



			_		19 B	Me	тоды у	правлен	ия
№	Наиме- нование	Функция	Диапазон установки	Заводская установка	Возможность изменения в ходе работы	Вольт-частотное управление (V/f)	Вольт-частотное упр- ние (V/f) с платой РG	Вект. упр-ние разомкнутой системы	Вект. упр-ние магнитным потоком
F4-06	Смещение отображения выхода канала 2	Это отклонение СН2 в том случае, когда аналоговая плата отображения задана как 100% 10 В. Примечания: - Когда используются аналоговый выход 08 и аналоговый выход 12, задайте коэффициент усиления и номера отображаемых параметров следующими параметрами: - В параметрах F4-01 и F4-03 задайте значение □ □ в U1-□□ в таблице параметра отображения .43. Диапазон значений: 1 − 38, но значения 4, 10, 11 12, 13, 14, 25 и 28-3 задавать нельзя. - Чтобы задать коэффициент усиления отображения (F4-02, F4-04), задайте 100% значение отображаемого параметра в виде чисел кратных 10 В. При использовании аналогового выхода 12, можно применять 0 − ±10 В. В этом случае задайте параметром Н4-07 уровень сигнала многофункционального аналогового входа равным 1. Однако даже при такой настройке, в соответствии с отображаемыми параметрами, выход может находиться в пределах только 0 - + 10 В. - При использовании аналогового выхода 08, можно иметь на выходе только 0 - +10 В. Этот выход не связан с параметром Н4-07. - Отклонение выхода задаёт величину параллельности кривой выходных характеристик. Этот параметр задаётся в процентах. За 100% принимаются 10 В.	-10,0 - 10,0	0,0	0	В	В	В	В



						a	19 B	Me	тоды у	правлен	ния
Nº	Наиме- нование		Функц	ия	Диапазон установки	Заводская установка	Возможность изменения ходе работы	Вольт-частотное управление (V/f)	Вольт-частотное упр- ние (V/f) с платой РG	Вект. упр-ние разомкнутой системы	Вект. упр-ние магнитным потоком
F5-01	Выбор выхода канала 1		именения ц	іствует только в ифровой платы	0 - 37	0	X	В	В	В	В
F5-02	Выбор выхода канала 2	многофун - Задавайт	оличество кциональные е значения	ых выходов. из Н2 (таблица циональных	0 - 37	1	х	В	В	В	В
F6-01	Выбор метода выхода	можно зад выходов п платы вых независим 1 – выход код) Примечан В зависим F6-01, код платы DO	ри использодов DO-08 подов DO-08 подов Выходо кода (двоичия:	в применения овании цифровой 8 и 8 каналов в. пный системный чения параметра ов на выходе ыплядеть	0,1	0	X	В	В	В	В



								19 B	Me	тоды у	правлен	ия
№	Наиме- нование		Фу	нкция		Диапазон установки	Заводская установка	Возможность изменения в ходе работы	Вольт-частотное управление (V/f)	Вольт-частотное упр- ние (V/f) с платой РG	Вект. упр-ние разомкнутой системы	Вект. упр-ние магнитным потоком
		Задаваем		ны Со	держание выхода							
			TD5-TD11	Бит	0							
			TD6-TD11	Бит	1							
		1 – Выхо,	TD7-TD11	Бит	2							
		кода:	TD8-TD11	Бит	3							
		двоичный системнь код	TTD 0 TTD 11		аружена нулевая эость							
		КОД	TD10-TD1	1 Ско	рость в норме							
			TD1-TD2	_	аботе							
			TD3-TD4	Ми	нус ошибка							
		3	Закодирова	нные і	зыходы							
		Бит 3210	Содержание выхода	Бит 3210	Содержание выхода							
		0000	Ошибки нет	1000	Внешняя ошибка (EF ^{xx})							
		0001	Сверхток (SC, OC, GF)	1001	Ошибка контроллера (СРF ^{xx})							
		0010	Перенапря- жение (OV)	1010	Перегрузка двигателя (OL1)							
		0011	Перегрузка ЧП (OL2)	1011	Не исполь- зуется							
		0100	Перегрев ЧП (ОН, ОН1)	1100	Пропало питание (UV1, UV2, UV3)							
		09101	Превышение скорости (OS)	1101	Слишком большое отклонение скорости (DEV)							
		0110	Перегорел предохра- нитель (PUF)	1110	Отключилась плата PG (PGO)							
		0111	Перегрев тормозного резистора (RH) Ошибка тормозного резистора (RR)	1111	Не исполь- зуется							



			-	æ	1Я В	Me	тоды уг	правлен	ІИЯ
Nº	Наиме- нование	Функция	Диапазон установки	Заводская установка	Возможность изменения ходе работы	Вольт-частотное управление (V/f)	Вольт-частотное упр- ние (V/f) с платой РG	Вект. упр-ние разомкнутой системы	Вект. упр-ние магнитным потоком
F7-01	Число импуль- сов на выходе	Данный параметр используется для того, чтобы задать число импульсов на выходе. Работает в случае применения платы отображения импульсов. 0 - 1F	0-4	1	X	В	В	В	В
F8-01	Оптичес- кая плата связи SI-F/ SI-G	0 – замедление до остановки 1 – работа на выбеге двигателя вплоть до остановки 2 – аварийный останов 3 – продолжение работы	0 - 3	1	0	В	В	В	В
F9-01	Уровень входа внешней ошибки с платы связи	0 — контакт а 1 — контакт b	0,1	0	X	В	В	В	В
F9-02	Внешняя ошибка с платы связи	0 – всегда обнаруживать 1 – обнаруживать при работе	0,1	0	X	В	В	В	В
F9-03	Дейст- вия при внешней ошибке с платы связи	0 — замедление до остановки 1 — работа на выбеге двигателя вплоть до остановки 2 — аварийный останов 3 — продолжение работы	0 - 3	1	Х	В	В	В	В



					В В	Me	тоды у	правлен	ия
Nº	Наиме- нование	Функция	Диапазон установки	Заводская установка	Возможность изменения в ходе работы	Вольт-частотное управление (V/f)	Вольт-частотное упр- ние (V/f) с платой РG	Вект. упр-ние разомкнутой системы	Вект. упр-ние магнитным потоком
F9-04	Длительность выборки для копирования с платы связи	-	0 - 60000	0	Х	В	В	В	В
F9-05	Выбор работы команды момента/ предела момента	0 — команда момента/ предел момента с платы связи не действует. 1 — команда момента/ предел момента с платы связи действует.	0-1	1	X	X	X	X	В
F9-06	Выбор способа останов- ки при ошибке связи (BUS)	0 — замедление до остановки (с длительностью замедления, заданной параметром С10С2). 1 — работа на выбеге двигателя вплоть до остановки 2 — аварийный останов (с длительностью аварийного останова, заданной параметром С1-09). 3 — продолжение работы	0 - 3	1	X	В	В	В	В



			_	æ	19 B	Me	тоды уі	правлен	ия
Nº	Наиме- нование	Функция	Диапазон установки	Заводская установка	Возможность изменения ходе работы	Вольт-частотное управление (V/f)	Вольт-частотное упр- ние (V/f) с платой РG	Вект. упр-ние разомкнутой системы	Вект. упр-ние магнитным потоком
H1-01	Много- функ- циональ- ный вход 1 (клемма 3)	Выбор функции клеммы 3 многофункционального входа 1	0 - 77	24	Х	В	В	В	В
H1-02	Много- функ- циональ- ный вход 2 (клемма 4)	Выбор функции клеммы 2 многофункционального входа 4	0 - 77	14	х	В	В	В	В
H1-03	Много- функ- циональ- ный вход 3 (клемма 5)	Выбор функции клеммы 5 многофункционального входа 3	0 - 77	3 (0)	х	В	В	В	В
H1-04	Много- функ- циональ- ный вход 4 (клемма 6)	Выбор функции клеммы 4 многофункционального входа	0 - 77	4 (3)	х	В	В	В	В
H1-05	Много- функ- циональ- ный вход 5 (клемма 7)	Выбор функции клеммы 5 многофункционального входа	0 - 77	6 (4)	Х	В	В	В	В
H1-06	Много- функ- циональ- ный вход 6 (клемма 8)	Выбор функции клеммы 6 многофункционального входа	0 - 77	8 (6)	Х	В	В	В	В



				_	e	В В	N	Летоды уп	равлен	ия
N≥	Наим нован	-	Функция	Диапазон установки	Заводская установка	Возможность изменения в ходе работы	Вольт-частотное	управление (т.п.) Вольт-частотное упр- ние (V/f) с платой РG	Вект. упр-ние разомкнутой системы	Вект. упр-ние магнитным потоком
	Табли	ца ф	ункций многоцелевых входов (Н1)							
	e .					Me	тод у	управле		
	Задаваемое значение		Функция		Вольт-	Вольт- частотное с платой РG		Векторное с разомкнутой системой	Векторное управление	Магнитным потоком
	0		ёхпроводная система программного упраг ащение вперёд/ реверсивное вращение)	вления	0	C)	0	О	
	1		бор местного/ дистанционного управленнель оператора — вкл./ настройка параметкл.)		0	C)	O	0	,
	2	пла	бор источника управления: дополнителы ата/ частотный преобразователь (вкл. – полнительная плата)	ная	0	C)	0	o	,
H1	3	Когда параметр H3-05 (выбор функции многофункционального многоскорост аналогового входа 1) настроен на кома вспомогательной частоты (его значени случае будет «0»), эта функция совмен переключением основной/ вспомогате скорости).			0	C)	o	0	
	4	Ком	манда многоступенчатой скорости 2		0	()	0	О	
	5	Ком	манда многоступенчатой скорости 3		0	C)	0	o	
	6		бор частоты толчкового управления двиг многоскоростного управления)	ателем	0	C)	0	О	
	7	Вы	бор 1 длительности торможения/разгона		0	C)	0	o	
	8		ешняя блокировка выхода, нормально отн такт (контакт «а» = вкл. – блокировка вы		О	C)	0	О	
	9		ешняя блокировка выхода, нормально зак такт (контакт «b» = выкл. – блокировка в		О	C)	0	0	
	A	вкл	ержание частоты при разгоне/торможений п., разгон/торможении прекращаются, а ча прживается)		О	C)	0	О	
	В	час	едварительное оповещение о перегреве тотного преобразователя (когда вкл. – на H2»)	дисплее	О	C)	0	0	



				_	a l	191 B	N	Летоды уп	равления	
№	Наим нован	-	Функция	Диапазон установки	Заводская установка	Возможность изменения в ходе работы	Вольт-частотное	управление (ут.) Вольт-частотное упр- ние (У/f) с платой РG	Вект. упр-ние разомкнутой системы Вект. упр-ние	магнитным потоком
	d)					Me	тод у	управле	ния	
	Задаваемое значение		Функция		Вольт-	Вольт-	платой РС	Векторное с разомкнутой системой	Векторное управление магнитным	ПОТОКОМ
	C	(ко	бор многофункционального аналогового гда вкл. – многофункциональный аналог од активен)	входа овый	0	C)	0	o	
	D	РG энк свя	всенсорное вольт-частотное управление с , предназначенной для управления импул кодером (пока значение = 1, управление о изью скорости не действует; обычно – вол стотное управление)	тьсным братной	X	c)	Х	X	
	E	упр	резагрузка интегральной составляющей равления скоростью (вкл. – интегральное равление не действует)		0	C)	O	O	
	F	Не	используется	-	-		-	-		
H1	10		манда «вверх» (не включать вместе с ком низ»)	0	С)	0	0		
	11		манда «вниз» (не включать вместе с кома верх»)	ндой	О	С)	0	0	
	12	вра	манда толчкового управления двигателем щением вперёд (Fjog) (вкл. – действует ч чкового управления двигателем d1-09)	і с настота	0	C)	0	O	
	13	рев	манда толчкового управления двигателем версивным вращением (Rjog) (вкл. – дейстота толчкового управления двигателем	0	C)	0	0		
	14	Сбј	рос ошибки (вкл. – сброс ошибки)		О	О)	0	0	
	15	до	арийный останов (контакт «а»: вкл. – зам остановки по установленному значению раметра С1-09)	едление	o	C)	0	0	
	16		манда переключения между двигателями игателя 2)	О	C)	0	0		



						8 B	N	Летоды уп	равлен	ия
№	Наим нован	-	Функция	Диапазон установки	Заводская установка	Возможность изменения ходе работы	Вольт-частотное vmaвление (V/f)	управления (1777) Вольт-частотное упр- ние (V/f) с платой РG	Вект. упр-ние разомкнутой системы	Вект. упр-ние магнитным потоком
						Me	год у	управле	ния	
	Задаваемое значение		Функция		Вольт-	Вольт-		Векторное с разомкнутой системой		магнитным потоком
	17	зам	арийный останов (контакт «b»: выкл. – иедление до остановки по установленном ичению параметра С1-09)	ту	0	0		0	O	
	18		од таймера (настраивается параметрами 02 вместе с функцией выхода таймера).	О	О		0	О	,	
	19		мена ПИД-регулирования (вкл. – ПИД- улирование отключено).	o	0		0	0	,	
	1A	Вы	бор длительности замедления 2	О	o		0	o		
H1	1B	пар за 1	пись значения параметра разрешена (вкл. раметр может быть введён; выкл. – парамисключением отображения частоты на дисдены быть не могут)	етры,	0	o		O	O	,
	1C	пар	вышение скорости (вкл. – частота, задано раметром d4-02, прибавляется к аналогов манде частоты).		0	0		0	O)
	1D	пар	нижение скорости (вкл. – частота, задань раметром d4-02, вычитается из аналогово манды	іая й	0	0	,	0	O	,
	1E	Вы	борка и удержание аналоговой команды	частоты).	0	О		0	О	
	1F	(вк	еммы выбора команды управления часто л. – выбрана клемма 14). Действует толь учае, когда параметр H3-09 = 1F.		О	0		0	С	
	20 – 2F	нас кон раб дви	стод внешнего аварийного отключения (метраиваться произвольно): метод обнаружитакта «а»/ контакта «b»; обычный/ во врботы: замедление до остановки/ работа на игателя вплоть до его остановки/ аварийна продолжение работы.	кения емя а выбеге	0	0		0	0	



				_	e l	19 B	N	Летоды уп	равлен	ия
Nº	Наим нован		Функция	Диапазон установки	Заводская установка	Возможность изменения ходе работы	Вольт-частотное	управление (т.т.) Вольт-частотное упр- ние (V/f) с платой РG	Вект. упр-ние разомкнугой системы	Вект. упр-ние магнитным потоком
	۵					Me	тод у	управле	ния	
	Задаваемое значение		Функция		Вольт-	Boilet-	татой РG	Векторное с разомкнутой системой	Векторное управление	магнитным потоком
	30	рег ком	резагрузка интегральной составляющей в улирования; перезагружается при подачем инды остановленном чеобразователе.	;	0	C)	0	0	
	31	рег	ержание интегральной составляющей ПИ улирования (вкл. – интегральная составлерживается)	0	0		0	0		
	60		манда торможения постоянным током (выдаётся команда торможения постоянным	0	C)	0	o		
	61	ман	манда торможения постоянным током 1: ксимальная выходная частота (вкл. – пои ррости)	0	X		0	X		
H1	62	ман ско	манда торможения постоянным током 2: ксимальная выходная частота (вкл. – пои орости)	0	X	ζ	0	X		
	63		манда энергосбережения (вкл. – настройн ргосберегающего режима параметрами в 02)		О	C)	X	X	
	64		ешняя команда поиска 3		0	C)	0	0	
	65	(3a)	манда накопления кинетической энергии медление при кратковременном исчезнов гания): контакт «b»		О	C)	0	o	
	Команда накопления кинетической энергии (замедление при кратковременном исчезновении питания): контакт «а»					C)	0	0	
	71	Пополениом можети погланипорной онополни и					(X	О	
	72	- ce	рворегулирование при нулевой скорости ерворегулирование при нулевой скорости иствует)	X	Х	΄	X	О		
	73	ye	реключение коэффициента пропорциона. иления автоматический регулировки скор ил. – C5-03)		X	X	ζ	X	0	



			_	_	ия в	Me	тоды у	правлен	ия
N≥	Наиме- нование	Функция	Диапазон установки	Заводская установка	Возможность изменени ходе работы	Вольт-частотное управление (V/f)	Вольт-частотное упр- ние (V/f) с платой РG	Вект. упр-ние разомкнутой системы	Вект. упр-ние матнитным потоком

- Величина значения заводской установки (). Это исходное значение трёхпроводной системы.
- Ниже приводятся значения часто используемых функций.

Функция	Значение
Трёхпроводная система (команда вращения вперёд/ Реверсивного вращения)	0
Многоскоростные команды 1-1/ выбор частоты толчкового управления двигателем (JOG)	3-6
Выбор длительности замедления 1,2	7,1 A
Аварийный останов	15
Команда толчкового управления двигателем при вращении вперёд (FJOG)/ Команда толчкового управления двигателем при реверсивном вращении (RJOG)	12, 13
Выбор клеммы для команды управления частотой 13/14	1F
Вход таймера	18
Энергосберегающая команда	63

▲ Выбор управления с панели или дистанционного управления (значение: 1).

ВЫКЛ	Выбор команды управления частотой (b1-01) и команды работы (b1-02)
ВКЛ	Команда управления частотой и команда работы подаются с цифровой панели оператора.

- Переключение характера ввода между командой управления частотой и командой работы.
- Переключение следует осуществлять только на выключенном частотном преобразователе.
- После того, как данная функция задана, кнопка выбора режима работы (местный/ дистанционный = LOCAL/ REMOTE) на панели оператора работать не будет.

▲ Выбор управления с дополнительной платы или с частотного преобразователя (значение: 2).

ВЫКЛ	Команда управления частотой подаётся с частотного преобразователя.
ВКЛ	Команда управления частотой подаётся с дополнительной платы.



					ия в	Me	тоды у	правлен	ия
N≥	Наиме- нование	Функция	Диапазон установки	Заводская установка	Возможность изменени ходе работы	Вольт-частотное управление (V/f)	Вольт-частотное упр- ние (V/f) с платой РG	Вект. упр-ние разомкнутой системы	Вект. упр-ние магнитным потоком

- Выбор между вводом команды управления частотой с частотного преобразователя или с дополнительной платы. Переключение осуществляется только на выключенном частотном преобразователе.
- Задайте значение параметра b1-01; 0 (клавиатура), 1 (аналоговый вход с внешней клеммы). Когда значение этого параметра 3, действует только команда управления частотой с дополнительной платы.
- Если при использовании платы AI-14B, параметр F2-01 (выбор работы аналоговой платы управления) задан как «0» (трёхканальный вход, соответственно), выбор управления с дополнительной платы или с частотного преобразователя в меню не фигурирует.
- Если платы AI-14B, DI-16H2 или другая плата не подходят для команды работы, можно менять только источник команды управления частотой, источник же команды работы менять нельзя.

▲ Команда блокировки выхода (значение: 8)

ВЫКЛ	Обычная работа
ВКЛ	Блокировка

▲ Программирование трёхпроводной системы (команда вращения вперёд/реверсивного вращения) (значение: 0).


- Если любой из многофункциональных входов с 1 по 6 (H1-01 H106) задан равным 0, будет работать трёхпроводная программа. Такой настроенный многофункциональный вход будет предназначен для команды вращения вперёд/ команды реверсивного вращения.
- Если первоначальный параметр A1-03 был инициализирован трёхпроводной программой, входом для команды вращения вперёд/ команды реверсивного вращения станет вход 3 (клемма 5).



			н н е н н н н н н н н н н н н н н н н н		Методы управления					
	№	Наиме- нование	Функция	Диапазон установки	Заводская установка	Возможность изменени ходе работы	Вольт-частотное управление (V/f)	Вольт-частотное упр- ние (V/f) с платой РG	Вект. упр-ние разомкнутой системы	Вект. упр-ние магнитным потоком
1			Пороключетовь Пороключетовь							



Пример подключения трехпроводной системы



Выбор команд многоступенчатой скорости 1 - 3/ частоты толчкового управления двигателем (значения: 3 - 6).

- Частотные преобразователи серии ESQ-VA/ VB могут использовать 8 команд управления частотой и одну команду частоты толчкового управления двигателем. Следовательно, максимальное количество ступеней скорости равно 9.
- Чтобы переключаться между этими командами управления частотой, присвойте многофункциональному входу функцию выбора команд многоступенчатой скорости 1-3 и частоты толчкового управления двигателем.

Клемма	№ параметра	Описание					
5	H1-03	3	Команда многоступенчатой скорости 1 (при настройке команды вспомогательной частоты параметром Н3-05, она также используется для переключения между главной скоростью и вспомогательной скоростью).				
6	H1-04	4	Команда многоступенчатой скорости 2				
7	H1-05	5	Команда многоступенчатой скорости 3				
8	H1-06 6		8 H1-06 6 Выбор частоты толчкового управления двига (JOG) (перед командой многоступенчатой ск				



					ия в	Me	тоды у	правлен	ия
Nº	Наиме- нование	Функция	Диапазон установки	Заводская установка	Возможность изменени ходе работы	Вольт-частотное управление (V/f)	Вольт-частотное упр- ние (V/f) с платой РG	Вект. упр-ние разомкнутой системы	Вект. упр-ние магнитным потоком

- Как показано в таблице ниже, частота выбирается на основании состояния (ВКЛ/ ВЫКЛ) команд многоступенчатых скоростей 1-3 и выбора частоты толчкового управления двигателем.


Клемма	Клемма 6	Клемма 7	Клемма 8				
Команда много- ступенчатой скорости 1	Команда много- ступенчатой скорости 1	Команда много- ступенчатой скорости 1	Выбор частоты толчкового управления двигателем (JOG)	Выбранная частота			
выкл	ВЫКЛ	ВЫКЛ	ВЫКЛ	Команда управления частотой d1-01			
				Основная частота			
ВКЛ	ВЫКЛ	ВЫКЛ	ВЫКЛ	Команда управления частотой d1-02			
				Вспомогательная частота			
выкл	ВКЛ	ВЫКЛ	ВЫКЛ	Команда управления частотой d1-03			
ВКЛ	ВКЛ	ВЫКЛ	ВЫКЛ	Команда управления частотой d1-04			
выкл	ВЫКЛ	ВКЛ	ВЫКЛ	Команда управления частотой d1-05			
ВКЛ	ВЫКЛ	ВКЛ	ВЫКЛ	Команда управления частотой d1-06			
выкл	ВКЛ	ВКЛ	ВЫКЛ	Команда управления частотой d1-07			
ВКЛ	ВКЛ	ВКЛ	ВЫКЛ	Команда управления частотой d1-08			
-	-	-	ВКЛ	Частота толчкового управлени двигателем (JOG)			



			-		1Я B	Me	тоды у	правлен	ия
№	Наиме- нование	Функция	Диапазон установки	Заводская установка	Возможность изменения ходе работы	Вольт-частотное управление (V/f)	Вольт-частотное упр- ние (V/f) с платой РG	Вект. упр-ние разомкнутой системы	Вект. упр-ние магнитным потоком
1									


Метод выбора команды частоты (ступень скорости 1, ступень скорости 2)

- Для настройки главной команды управления частотой (аналоговая клемма 13 или 14) задайте параметр b1-01 равным 1.
- При использовании команды частоты 1 (d1-01), задайте параметр b1-01 равным 0.
- При использовании команды вспомогательной частоты (аналоговая клемма 16), сохраняйте первоначальное значение.
- При использовании команды частоты 2 (d1-02), задайте параметр H3-05 равным 1F.



Временная последовательность команд многоступенчатой скорости/ частоты толчкового управления двигателем (JOG)







				_	13 B	Me	тоды у	правлен	ия
Nº	Наиме- нование	Функция	Диапазон установки	Заводская установка	Возможность изменения ходе работы	Вольт-частотное управление (V/f)	Вольт-частотное упр- ние (V/f) с платой РG	Вект. упр-ние разомкнутой системы	Вект. упр-ние магнитным потоком

Настройка значений параметров

No	Описание Значение					
A1-01	Уровень доступа к параметру	3 – базовый (В)				
b1-01	Выбор метода подачи команды управления частотой	0 - клавиатура				
d1-01	Команда частоты 1	Гц (настройка частоты)				
d1-02	Команда частоты 2	Гц (настройка частоты)				
d1-03	Команда частоты 3	Гц (настройка частоты)				
H1-03	Выбор функции терминала 5	3 – Команда многоступенчатой скорости 1 (заводская установка)				
H1-04	Выбор функции терминала 6	4 — Команда многоступенчатой скорости 2 (заводская установка)				
H3-05	Выбор функции терминала 16	1F - отключён				

При двухступенчатой скорости, клемма 6 не нужна.

▲ 7, 1A) Варианты 1, 2 длительности замедления/ разгона (значение: 7, 1A)

- Длительность торможения/разгона у частотных преобразователей серий ESQ-VA/ VC имеет 4 варианта. Чтобы переключаться между этими вариантами, присвойте многофункциональному выходу варианты 1, 2 длительности торможения/разгона.

3	аданное значение	Описание
	7	Длительность торможения/разгона 1
	1A	Длительность торможения/разгона 2

⁻ В зависимости от состояния вариантов 1, 2 длительности замедления/ разгона (ВКЛ/ ВЫКЛ), выбор длительности торможения/разгона происходит следующим образом. Переключать длительность торможения/разгона можно в ходе работы частотного преобразователя.



				_	ия в	Методы управления				
Nº	Наиме- нование	Функция	Диапазон установки	Заводская установка	Возможность изменени ходе работы	Вольт-частотное управление (V/f)	Вольт-частотное упр- ние (V/f) с платой РG	Вект. упр-ние разомкнутой системы	Вект. упр-ние магнитным потоком	

Длительность торможения/ разгона 1	Длительность торможения/разгона 2	Длительность разгона	Длительность торможения
ВЫКЛ или не задана	ВЫКЛ или не задана	Длительность разгона 1 – C1-01	Длительность торможения 1 – C1-02
ВКЛ	ВЫКЛ или не задана	Длительность разгона 2 – C1-03	Длительность торможения 2 – C1-04
ВЫКЛ или не задана	ВКЛ	Длительность разгона 3 – C1-05	Длительность торможения 3 — C1-06
ВКЛ	вкл	Длительность разгона 4 – С1-07	Длительность торможения 4 — C1-08

▲ Аварийный останов (значения: 15, 17)

- При выборе аварийного останова, многофункциональный вход имеет состояние ВКЛ. Частотный преобразователь будет замедляться до остановки, в соответствии с длительностью замедления, заданной параметром С1-09 (длительность аварийного останова).
- Чтобы прекратить аварийный останов, задайте команде работы и аварийному останову состояние ВЫКЛ.
- Когда аварийный останов поступает с контакта «b», задайте ему значение 17.

Заданное значение	Описание
15	Аварийный останов (контакт «а»: замедление до остановки с характеристикой, заданной параметром С1-09, когда его состояние – ВКЛ).
17	Аварийный останов (контакт «b»: замедление до остановки с характеристикой, заданной параметром С1-09, когда его состояние – ВЫКЛ).

▲ Команда толчковое управление двигателем при вращении вперёд (Fjog)/ толчковое управление двигателем при реверсивном вращении (Rjog) (значения: 12, 13).

- Вращение вперёд и реверсивное вращение при толчковом управлении двигателем действуют следующим образом:



				_	ия в	Методы управления			
N≥	Наиме- нование	Функция	Диапазон установки	Заводская установка	Возможность изменени ходе работы	Вольт-частотное управление (V/f)	Вольт-частотное упр- ние (V/f) с платой РG	Вект. упр-ние разомкнутой системы	Вект. упр-ние магнитным потоком

Заданное значение	Описание
15	Команда толчкового управления двигателем при вращении вперёд (FJOG): работа с вращением вперёд на частоте толчкового управления двигателем (d1-09).
17	Команда толчкового управления двигателем при реверсивном вращении (RJOG): работа с вращением вперёд на частоте толчкового управления двигателем (d1-09).

- Команды толчкового управления двигателем при вращении вперёд (FJOG) и толчкового управления двигателем при реверсивном вращении (RJOG) подаются раньше всех остальных команд, касающихся частоты.
- Когда команды толчкового управления двигателем при вращении вперёд (FJOG) и толчкового управления двигателем при реверсивном вращении (RJOG) находятся в состоянии ВКЛ более 500 мс, частотный преобразователь остановится в соответствии с настройкой параметра b1-03 (выбор способа остановки).
- Можно задать команду толчкового управления двигателем при вращении вперёд (FJOG) или команду толчкового управления двигателем при реверсивном вращении (RJOG).
- Если команда вращения вперёд/ реверсивного вращения не подана, двигатель под управлением частотного преобразователя будет вращаться только в одном направлении.

▲ Выбор клеммы (13/14), с которой будет подаваться сигнал управления частотой (значение: 1F)

- Когда эта функция присвоена многофункциональному входу, можно переключаться с клеммы 13 на клемму 14.

выкл	Команда частоты основной скорости является аналоговым сигналом с клеммы 13.
ВКЛ	Команда частоты основной скорости является аналоговым сигналом с клеммы 14.

- Когда в качестве источника управляющего сигнала частоты используется клемма 14, присвойте параметру H3-09 (выбор клеммы 14 в качестве источника сигнала управления частотой (по току)) значение 1F. В противном случае, при использовании данной функции будет возникать ошибка (OPE03).




					ия в	Методы управления			
N≥	Наиме- нование	Функция	Диапазон установки	Заводская установка	Возможность изменени ходе работы	Вольт-частотное управление (V/f)	Вольт-частотное упр- ние (V/f) с платой РG	Вект. упр-ние разомкнутой системы	Вект. упр-ние магнитным потоком

- Когда параметру Н3-09 (выбор клеммы 14 в качестве источника сигнала управления частотой (по току)) присвоено значение 1F, но многофункциональному входу не присвоено значение 1F (выбор клемм 13/14 в качестве источника команды управления скоростью), значение, являющееся результатом положительного и отрицательного расчёта при команде с клемм 13, 14, будет приниматься за значение основной частоты.

▲ Команда внешней блокировки выхода (нормально закрытый контакт) (значение: 9).

ВЫКЛ	Блокировка
ВКЛ	Обычная работа

- Это функция блокировки выхода внешней командой.
- Данная блокировка отключает выход частотного преобразователя. После подачи команды блокировки, двигатель остановится на выбеге.
- В связи с тем, что выходная частота запоминается, после отмены блокировки работа продолжится на той же выходной частоте. В этом случае, в связи с тем, что выходная частота увеличивается поэтапно, при включении блокировки на большой скорости требуются меры предосторожности, например, можно задать значение ВЫКЛ команде работы. Когда команда работы приобретает состояние ВЫКЛ, занесённое во внутреннюю память частотного преобразователя значение выходной частоты понизится до нуля.
- После отмены команды блокировки напряжение будет восстановлено в течение времени, заданного параметром L2-04 (длительность перезагрузки напряжения).





		_	_	ия в	Методы управления				
Nº	Наиме- нование	Функция	Диапазон установки	Заводская установка	Возможность изменени ходе работы	Вольт-частотное управление (V/f)	Вольт-частотное упр- ние (V/f) с платой РG	Вект. упр-ние разомкнутой системы	Вект. упр-ние магнитным потоком


▲ Удержание частоты при разгоне/ замедлении (значение: А).

выкл	Обычная работа или повторный пуск с разгоном/ Замедлением.
ВКЛ	Прекращение разгона/ замедления и работа на текущей частоте

- При использовании функции удержания частоты при разгоне/торможении, разгон/торможение прекратится, и работа продолжится на текущей частоте.
- При отмене функции удержания частоты при разгоне/торможении, разгон/торможение возобновятся.

При использовании функции удержания частоты при разгоне/торможении и подаче команды остановки, частотный преобразователь прекратит свою работу.

- Когда параметр d4-01 (удержание опорной частоты) задан равным «1», текущая частота заносится в память. В связи с тем, что это значение сохраняется в памяти даже при отключении питания частотного преобразователя, он возобновит работу на этой частоте, после того как на него вновь будет подана команда работы.



- Когда параметр d4-01 = 1, выходная частота заносится в память. После остановки частотный преобразователь будет работать на этой частоте. В этом случае, при включении разгона/торможения нужно подать команду работы.
- Если же параметр d4-01 = 0, при подаче команды работы при включении разгона/торможения, частота будет нулевой.



				ка на в		Методы управления			
Nº	Наиме- нование	Функция	Диапазон установки	Заводская установка	Возможность изменени ходе работы	Вольт-частотное управление (V/f)	Вольт-частотное упр- ние (V/f) с платой РG	Вект. упр-ние разомкнутой системы	Вект. упр-ние магнитным потоком

▲ Предварительное оповещение о перегреве частотного преобразователя.

ВЫКЛ	Обычная работа
ВКЛ	Обычная работа (на дисплее цифровой панели оператора появляется предупреждение о том, что частотный преобразователь начал перегреваться – «OH2»).

- Если существует реальная опасность перегрева частотного преобразователя, на дисплее появится предупреждение «ОН2». Когда опасность перегрева частотного преобразователя пропадёт, дисплей вернётся к своему предыдущему состоянию. Предварительное оповещение о перегреве частотного преобразователя обнулять не нужно.
- Частотный преобразователь продолжит нормальную работу. Предварительное оповещение о перегреве частотного преобразователя срабатывает в зависимости от настроек температурного датчика.

▲ Настройки многофункционального аналогового входа.

ВЫКЛ	Обычная работа
ВКЛ	Обычная работа (на дисплее цифровой панели оператора появляется предупреждение о том, что частотный преобразователь начал перегреваться – «ОН2».

- Многофункциональный аналоговый вход может быть включён или отключён. Его состоянием можно управлять с помощью внешнего сигнала.
- Когда сигнал выключен, частотный преобразователь работает так же, как и в том случае, когда параметр H3-05 (настройка функций клеммы 16 многофункционального аналогового входа) задан 1F, и аналоговый вход не используется.

▲ Управление скоростью с помощью платы PG, предназначенной для работы с импульсным энкодером

ВЫКЛ	Вольт-частотное управление с платой РG, предназначенной для работы с импульсным энкодером (управление скоростью с обратной связью действует)
ВКЛ	Вольт-частотное управление без платы PG, предназначенной для работы с импульсным энкодером (управление скоростью с обратной связью не действует)

- Переключаться с вольт-частотного управления с платой PG и без платы PG можно с помощью внешнего сигнала. Это переключение можно осуществлять в ходе работы частотного преобразователя.



				_	ия в	Me	тоды у	правлен	ия
N≥	Наиме- нование	Функция	Диапазон установки	Заводская установка	Возможность изменени ходе работы	Вольт-частотное управление (V/f)	Вольт-частотное упр- ние (V/f) с платой РG	Вект. упр-ние разомкнутой системы	Вект. упр-ние магнитным потоком

▲ Перезагрузка интегральной составляющей управления скоростью.

ВЫКЛ	В цепи управления скоростью действуют пропорциональная и интегральная регулировки.
ВКЛ	В цепи управления скоростью действует пропорциональная регулировка (пропорциональная составляющая регулировки скорости перезагружается в соответствии с настройкой параметра).

- При использовании вольт-частотного управления с платой PG, предназначенной для работы с импульсным энкодером, данная функция действует только тогда, когда интегральная функция во время разгона/ замедления отключена параметром F1-07.
- Менять значение данного параметра можно в ходе работы частотного преобразователя.

▲ Команда вверх (значение: 10)/ команда вниз (значение 11).

Состояние	Разгон	Замедление	Удержание	Удержание
Команда вверх	ВКЛ	ВЫКЛ	ВКЛ	ВЫКЛ
Команда вниз	ВЫКЛ	ВКЛ	ВКЛ	ВЫКЛ


- Данная функция управляет выходной частотой частотного преобразователя через клеммы управления ВКЛ/ ВЫКЛ.
- При использовании данной функции, нужно присвоить команды вверх и вниз двум многофункциональным входам. Если будет задан только один многофункциональный вход, сработает ошибка OPE3. Кроме того, ошибка OPE3 сработает и в том случае, если были заданы и разгон, и торможение (значение: A).
- Присвойте параметру b1-02 (выбор метода работы) значение «1» (управление в внешней клеммы). Работать можно только при параметре b1-02 = 1.
- Команды вверх и вниз увеличивают и уменьшают время, заданное параметрами С1-01 С1-08.
- При использовании команд вверх и вниз, верхний и нижний пределы частоты будут изменяться следующим образом:
- Верхний предел: максимальная выходная частота (E1-04) верхний предел выходной частоты (d2-01)/ 100.
- Нижний предел: максимальная выходная частота (E1-04) нижний предел выходной частоты (d2-01)/100.



				-	19 B	Me	тоды у	правлен	ия
№	Наиме- нование	Функция	Диапазон установки	Заводская установка	Возможность изменения ходе работы	Вольт-частотное управление (V/f)	Вольт-частотное упр- ние (V/f) с платой РG	Вект. упр-ние разомкнутой системы	Вект. упр-ние магнитным потоком

- Когда в качестве входов команды управления частотой используются клемма 13 (команда управления частотой (по напряжению) и клемма 14 (команда управления частотой (по току), максимальное значение частоты будет принято в качестве нижнего предела (команды вверх и вниз имеют состояние ВКЛ/ ВЫКЛ, кроме того случая, когда подаётся команда работы.)
- Если, при использовании функции вверх/ вниз, будет подана команда работы, выходная частота будет возрастать до тех пор, пока не достигнет нижнего предела.
- Если одновременно присвоить многофункциональному входу функцию команд вверх/ вниз и выбор частоты толчкового управления двигателем (JOG), толчковая частота управления двигателем (JOG) имеет приоритет.
- Если используется функция команд вверх/ вниз, команды многоступенчатой скорости 1- 8 действовать не будут.
- Если при включении функции команд вверх/ вниз, задать удержание частоты, частота будет запоминаться, если параметру d4-01 (удержание опорной частоты) присвоено значение «1». После отключения питания величина удержанной частоты сохранится в памяти. После подачи команды работы, работа частотного преобразователя возобновится на этой частоте. При подаче команды работы эта занесённая в память выходная частота имеет состояние ВЫКЛ. Когда команда вверх или команда вниз (см. временную последовательность команд вверх/ вниз, изображённую ниже) имеет состояние ВКЛ, занесённая в память выходная частота будет стёрта из памяти.

Временная последовательность команд вверх/ вниз



169



			_	_	ия в	Me	тоды у	правлен	ия
Nº	Наиме- нование	Функция	Диапазон установки	Заводская установка	Возможность изменени ходе работы	Вольт-частотное управление (V/f)	Вольт-частотное упр- ние (V/f) с платой РG	Вект. упр-ние разомкнутой системы	Вект. упр-ние магнитным потоком


▲ Перезагрузка аварийного сигнала

ВЬ	ІКЛ	Обычная работа
Bl		Перезагрузка аварийного сигнала (при отсутствии аварийных сигналов, частотный преобразователь работает в обычном режиме).

- Данная функция предназначена для внешней перезагрузки аварийного сигнала.
- При срабатывании аварийного сигнала, определите ошибку, её причину и примите соответствующие меры. Затем осуществите повторный пуск частотного преобразователя. Если вы попытаетесь осуществить повторный пуск, не устранив причины ошибки, частотный преобразователь может пострадать.
- При возникновении ошибки, выключите команду работы, перезагрузите аварийный сигнал и снова включите команду работы. Частотный преобразователь вернётся в своё состояние до ошибки. Перезагрузку аварийного сигнала осуществить невозможно, если включена команда работы.
- При отсутствии ошибки, изменение состояния данной функции с ВКЛ на ВЫКЛ и назад не повлияет на работу частотного преобразователя.

▲ Переключение на двигатель 2 (значение: 16)

- В замкнутом состоянии включается управление двигателем 2.



- Присвойте одному из многофункциональных входов (с H1-01 по H1-06) значение 16 (выбор двигателя 2). Он будет размыкаться или замыкаться под воздействием входного сигнала. При этом могут измениться находящиеся в памяти частотного преобразователя способы управления, частотные характеристики и постоянные двигателя.



					ия в	Me	тоды у	правлен	ия
Nº	Наиме- нование	Функция	Диапазон установки	Заводская установка	Возможность изменени ходе работы	Вольт-частотное управление (V/f)	Вольт-частотное упр- ние (V/f) с платой РG	Вект. упр-ние разомкнутой системы	Вект. упр-ние магнитным потоком

- Присвойте одному из многофункциональных выходов (с H2-01 по H2-03) значение 1 С (отображение выбора двигателя). После этого клемма многофункционального выхода сможет отображать текущее состояние выбора двигателя.
- Отрегулируйте параметр настройки рабочей среды. Задайте параметру A1-01 значения «3» (базовая регулировка) или «4» (сложная регулировка).
- Подача команды выбора двигателя 2 (переключения) приведёт к замене следующих параметров:

Команда выбора двигателя 2	Разомкнут (двигатель 1)	Замкнут (двигатель 2)
Способ управления	А1-02 (выбор способа управления) (постоянное значение в режиме настройки рабочей среды)	E3-01 (способ управления двигателем 2)
Вольт-частотная характеристика	Е1-04 – Е1-13 (вольт-частотная характеристика)	E4-01 – E4-07 (вольт-частотная характеристика двигателя 2)
Постоянная двигателя	E2-01 – E2-09 (постоянная двигателя)	E5-01 – E5-06 (постоянная двигателя 2)
Отображение на дисплее выбора двигателя	Разомкнут	Замкнут

Примечание:


H1

После переключения с одного двигателя на другой, следующие переменные вернутся к своему исходному значению, если значение параметра A1-02 не равно значению параметра E3-01.

b3-01, b3-02, C3-01, C3-02, C4-02, C5-01, C5-03, C5-04, E1-04, E4-01, E1-05, E1-06, E4-03, E1-07, E4-04, E1-08, E4-05, E1-09, E4-06, E1-10, E4-06, F1-09.

Ниже изображена временная последовательность при переключении с двигателя 1 на двигатель 2.





Временная последовательность операций при переключении с двигателя 1 на двигатель 2

▲ Отмена ПИД-регулирования (значение: 19)

ВЫКЛ	ПИД-регулирование включено
ВКЛ	ПИД-регулирование отключено (управление работой частотного преобразователя протекает в обычном режиме)

- При такой настройке многофункциональный вход осуществляет переключение между ПИДрегулировкой и обычным управлением работой частотного преобразователя. Эта функция может применяться в испытательных целях или для толчкового управления двигателем при нормальном управлении работой частотным преобразователем (управлении с разомкнутой системой) с последующим переходом на ПИД-регулирование (управление замкнутой системой с применением обратной связи) после настройки системы. Функция отмены ПИД-регулирования может также использоваться для переключения на управление разомкнутой системой при возникновении проблем со значениями обратной связи.

▲ Разрешение изменения параметров (значение: 1В).

ВЫКЛ	Нельзя записывать никакие параметры. Можно изменять только отображение частоты на дисплее.
ВКЛ	Указанный параметр может вводиться в режиме настройки рабочей среды.



			_	_	ия в	Me	тоды у	правлен	ия
Nº	Наиме- нование	Функция	Диапазон установки	Заводская установка	Возможность изменени ходе работы	Вольт-частотное управление (V/f)	Вольт-частотное упр- ние (V/f) с платой РG	Вект. упр-ние разомкнутой системы	Вект. упр-ние магнитным потоком

- Разрешением или запрещением ввода параметров с клавиатуры можно управлять внешним сигналом. При отключённом разрешении изменения параметров, можно изменять только отображение частоты в приводном режиме.


▲ Команда скорости (значение: 1С)/ команда скорости (значение: 1D)

Выходная скорость	Команда скорости + d4-02	Команда скорости -d4-02	Команда скорости	Команда скорости
Команда скорости +	ВКЛ	ВЫКЛ	ВКЛ	ВЫКЛ
Команда скорости -	ВЫКЛ	ВКЛ	ВКЛ	ВЫКЛ

- Команда скорости +. Аналоговая команда частоты, увеличенная на определённое значение частоты и действующая в качестве выходной частоты.
- Команда скорости -. Аналоговая команда частоты, уменьшенная на определённое значение частоты и действующая в качестве выходной частоты.
- Эта функция действует только в случае ввода с аналоговой клеммы и применения команды управления скоростью, которая должна быть подана в это же время. В противном случае сработает авария OPE03. Когда одновременно включены оба сигнала, увеличение и уменьшение частоты рассчитываться не может. Если при включении команды скорости результат уменьшения меньше ноля, выходная частота будет нулевая.

▲ Команда выборки/ удержания аналоговой частоты (значение: 1E)

- После 100 мс в состоянии ВЫКЛ, аналоговый вход будет принят за команду управления частотой.



Выборка/ удержание аналоговой частоты



				-	19 B	Me	тоды у	правлен	ия
№	Наиме- нование	Функция	Диапазон установки	Заводская установка	Возможность изменения ходе работы	Вольт-частотное управление (V/f)	Вольт-частотное упр- ние (V/f) с платой РG	Вект. упр-ние разомкнутой системы	Вект. упр-ние магнитным потоком

- Команда выборки/ удержания аналоговой частоты. Действует только для клемм 13, 14, 16 или для аналогового входа с A1-14U, A1-14B.
- Ошибка настройки (OPE03) срабатывает в том случае, когда одновременно подаются две и более из следующих команд: остановка разгона/торможения (OA), команды вверх/ вниз (10, 11), скорость разгона/ замедления (1C, 1D), выборка/ удержание команды аналоговой частоты (1E).
- Уровень входа: задайте ВКЛ или ВЫКЛ или сигнал уровня обнаружения ошибки.
- Способ обнаружения ошибки. Можно задать обычный способ или способ обнаружения ошибки во время работы.
- Обычный способ обнаружения ошибки подразумевает обнаружение ошибки при подаче питания на частотный преобразователь.
- Обнаружение ошибки во время работы означает, что обнаружение ошибок возможно только на работающем частотном преобразователе
- Выбор действий при обнаруженной ошибке.
- Замедление до остановки. При обнаружении ошибки, будет иметь место замедление до остановки с заданной соответствующим параметром длительностью.
- Остановка на выбеге двигателя. При обнаружении ошибок в выходных сигналах, частотный преобразователь их отключает.
- Аварийный останов. При обнаружении ошибок в выходных сигналах, будет иметь место замедление до остановки с длительностью, заданной параметром С1-09 (длительность замедления при аварийном останове).
- Продолжение работы. Сработает предупредительный сигнал, но частотный преобразователь продолжит свою работу.
- Чтобы сработал предупредительный сигнал, присвойте одному из многофункциональных выходов H2-01, H2-02 и H2-03 значение 10.
- Два или несколько многофункциональных входов не могут предупреждать об одной и той же ошибке
- Настройка внешней ошибки. Она отличается от остальных параметров и имеет иерархическую структуру.

▲ Внешняя ошибка (значения: 20-2F)

- Данный параметр определяет способ подачи внешнего предупреждения в том случае, если во внешнем оборудовании происходит ошибка или оно имеет ненормальное состояние, и частотный преобразователь останавливается.
- Можно задать действие частотного преобразователя при срабатывании внешней ошибки. Выбирать нужно в трёх случаях (задайте подходящие значения от 20 до 2F).



					я в	Me	тоды у	правлен	ия
Nº	Наиме- нование	Функция	Диапазон установки	Заводская установка	Возможность изменени ходе работы	Вольт-частотное управление (V/f)	Вольт-частотное упр- ние (V/f) с платой РG	Вект. упр-ние разомкнутой системы	Вект. упр-ние магнитным потоком

- Уровень входа: контакт «а» или контакт «b».
- Метод определения ошибки: определение ошибки/ определение ошибки в ходе работы;
- Выбор действия: замедление до остановки/ остановка на выбеге, продолжение работы.

Настройка внешней ошибки

	Уроі вх(вень Ода	Метод опро ошиб	еделения Ки		Выбор д	цействия	
Значе- ние	Кон- такт «а»	Кон- такт «b»	В нормаль- ном состо- янии	Во время работы	Замед- ление до оста- новки (ошибка)	Оста- новка на выбеге двига- теля (ошибка)	Аварий- ный останов (ошибка)	Продол- жение работы (предуп- реждение)
20	0		0		0			
21		0	0		0			
22	0			0	0			
23		0		0	0			
24	0		0			0		
25		0	0			0		
26	0			0		0		
27		0		0		0		
28	0		0				0	
29			0				0	
2A	0			0			0	
2B		0		0			0	
2C	0		0					0
2D		0	0					0
2E	0			0				0
2F		0		0				0




			_	_	ия в	Me	тоды у	правлен	ия
№	Наиме- нование	Функция	Диапазон установки	Заводская установка	Возможность изменени ходе работы	Вольт-частотное управление (V/f)	Вольт-частотное упр- ние (V/f) с платой РG	Вект. упр-ние разомкнутой системы	Вект. упр-ние магнитным потоком

▲ Команда торможения постоянным током (значение: 60)

ВЫКЛ	Нормальная работа
ВКЛ	Применение торможения постоянным током при остановке частотного преобразователя (начальное возбуждение при векторном управлении с платой PG для управления скоростью с помощью импульсного энкодера).

- Данная функция предотвращает вращение двигателя по инерции или под воздействием иных внешних факторов при остановке частотного преобразователя.
- При остановке частотного преобразователя, данная функция используется для возбуждения торможения постоянным током при подаче команды торможения постоянным током.
- При подаче команды работы или команды толчкового управления двигателем JOG (при выборе частоты толчкового управления двигателем JOG, толчкового управления двигателем с вращением вперёд (FJOG), толчкового управления двигателем с реверсивным вращением (RJOG)), команда торможения постоянным током будет отменяться. Затем двигатель начнёт работать.



Временная последовательность команды торможения постоянным током

▲ Максимальная выходная частота/ команда внешнего поиска скорости 1 (значение: 61)

ВЫКЛ	Нормальная работа
ВКЛ	Начало поиска скорости с максимальной выходной частоты.


▲ Максимальная выходная частота/ команда внешнего поиска скорости 2 (значение: 61)

ВЫКЛ	Нормальная работа
ВКЛ	Начало поиска скорости с заданной частоты (с командной частоты на момент подачи команды поиска).



				_	ия в	Me	тоды у	правлен	ия
N≥	Наиме- нование	Функция	Диапазон установки	Заводская установка	Возможность изменени ходе работы	Вольт-частотное управление (V/f)	Вольт-частотное упр- ние (V/f) с платой РG	Вект. упр-ние разомкнутой системы	Вект. упр-ние магнитным потоком

- Можно настроить 2 типа команды внешнего поиска скорости.
- Если нужно переключаться с питания от частотного преобразователя на питание от промышленного источника энергией, а двигатель совершает повторный пуск на выбеге, данная функция поможет избежать вибрации двигателя.
- Когда включена функция внешнего поиска скорости, и подаётся команда работы, поиск скорости начнётся после истечения максимальной длительности блокировки выходов (L2-03).



Временная последовательность внешней команды поиска скорости

H1

▲ Переключение между управлением скоростью и управлением моментом (значение: 71)

ВЫКЛ	Управление скоростью
ВКЛ	Управление моментом

- С помощью данной функции, осуществляется переключение между управлением скоростью и управлением моментом.

▲ Серворегулирование при нулевой скорости (значение: 72)

ВЫКЛ	Обычная работа
ВКЛ	Серворегулирование включается тогда, когда команда управления частотой (скоростью) ниже нулевого уровня скорости (задаваемого параметром b2-01).

- Вход, включающий серворегулирование при нулевой скорости (b9-01, b9-02).
- Когда функция серворегулирования при нулевой скорости включена, а команда управления частотой (скоростью) ниже нулевого уровня скорости (задаваемого параметром b2-01), создаётся цепь управления положением. В этом случае двигатель немедленно останавливается.



№				_	Возможность изменения в ходе работы	Методы управления						
	Наиме- нование	Функция	Диапазон установки	Заводская установка		Вольт-частотное управление (V/f)	Вольт-частотное упр- ние (V/f) с платой PG	Вект. упр-ние разомкнутой системы	Вект. упр-ние магнитным потоком			
▲ Переключение коэффициента пропорционального усиления при управлении скоростью (значение: 77)												
	ВЫКЛ	ВЫКЛ Коэффициент усиления задаётся параметрами С5-01, С5-03, С5-07.										
H1	ВКЛ	ВКЛ										
	- Это вход переключения коэффициента пропорционального усиления автоматическо регулировки скорости. Интегральное время меняться не будет.											
H2-01	Много- функцио- нальный вход (клеммы 9-10)	Выбор функции многофункционального контакта выходных клемм 9-10 (контакт).	0-37	0	X	В	В	В	В			
H2-01	Много- функцио- нальный вход (клеммы 25-27)	Выбор функции многофункционального выхода 1 клеммы 25 (коллектор разомкнутой цепи).	0-37	1	х	В	В	В	В			
H2-01	Много- функцио- нальный вход (клеммы 26-27)	Выбор функции многофункционального выхода 2 клеммы 26 (коллектор разомкнутой цепи).	0-37	2	Х	В	В	В	В			



N≥	Наиме- нование		Функция Фустановки	Диапазон установки	Заводская установка	Возможность изменения в ходе работы	Методы управления							
							Вольт-частотное	управление (т.п.) Вольт-частотное упр- ние (V/f) с платой PG	Вект. упр-ние разомкнутой системы	Вект. упр-ние магнитным потоком				
	Таблица функций многофункциональных выходов													
						Метод управления								
	Задаваемое значение		Функция	Вольт-	BOJIET-	платой РБ	Векторное с разомкнутой системой	Магнитным потоком						
	0		бота (ВКЛ: при включённой работе или п ходе напряжения)	0	О	,	0		0					
	1	Ну.	левая скорость	0	0)	0 0)					
H2	2	зна	ответствие частоты (скорости) 1 (ВКЛ: прачении выходной частоты $\pm L4$ -01, шириносы обнаружения задаётся параметром I	0	o	,	0	0						
	3	при	обое соответствие частоты (скорости) 1 (Ни и значении выходной частоты ± L4-01, шлосы обнаружения задаётся параметром I	0	O	,	0	o						
	4	±L	наружение выходной частоты (FOUT) 1 $\stackrel{?}{\cancel{A}}$ -01 $\stackrel{?}{\ge}$ - L4-01, ширина полосы обнаруже раётся параметром L4-02)	0	O	,	0 0)					
	5	вы: - L	наружение выходной частоты (FOUT) 2 < ходная частота ≥ ± L4-01 или выходная ча. 4-01, ширина полосы обнаружения задаё раметром L4-02)	0	O)	0	o						
	6	Частотный преобразователь подготовлен к работе. <i>Примечание</i> : Подготовка завершена. Ошибок после инициализации не выявлено.				O	,	0	()				
	7	Ид	ёт поиск низкого напряжения в цепи пита	ания.	О	0)	0	C)				
	8	Вы	од заблокирован (ВКЛ: выход заблокирован)		0	0	,]	0	0					
	9	Состояние выбора источника команды управления частотой (ВКЛ: команда подаётся с панели оператора)				O)	0	()				



Nº	Наиме- нование		Функция	Диапазон установки	Заводская установка	19 B	Методы управления					
						Возможность изменения в ходе работы	Вольт-частотное	управление (v/I) Вольт-частотное упр- ние (V/f) с платой РG	Вект. упр-ние разомкнутое системы	Вект. упр-ние магнитным потоком		
				Метод управления								
Н2	Задаваемое значение		Функция	Вольт-	Вольт-	платой РС	Векторное с разомкнутой системой	Векторное управление магнитным потоком				
	A	Coo (Bk	стояние выбора источника команды рабо КЛ: команда подаётся с панели оператора	О	0)	0	O				
	В	отк	наружение чрезмерного момента (нормалрытый) (когда контакт «а» нормально отпаружен чрезмерный момент).	0	0	•	0	0				
	С	L4-	сутствует опорная частота (Когда параме 05 задаётся равным 1, включается операгутствующей опорной частоты).	0	0	•	0	0				
	D	рез	исправность тормозного резистора (ВКЛ истор нагревается или неисправность мозного терморезистора).	0	0)	0	0				
	Е	Ош	ибка (ВКЛ: ошибка, кроме СРF00, CF01)	0	0		0	С)			
	F	Не	работает (не настраивается).	-	-		-	-				
	10		нус ошибка (ВКЛ: на дисплее появляется дупреждение).	0	0	0		0				
	11	Иде	ёт перезагрузка ошибки.	0	0	0 0)			
	12	Вы	ход функции таймера.	0	0)	0 0)			
	13		ответствие частоты (скорости) 2 (ширина аружения задаётся параметром L4-04).	О	o)	0 0)			
	14	вых	бое соответствие частоты (скорости) 2 (Б кодная частота = L4-03, ширина полосы паружения задаётся параметром L4-04).	0	0)	0	C)			
	15	(Bk	наружение выходной частоты (FOUT) 3 > СЛ: выходная частота ≤ - L4-04, ширина г паружения задаётся параметром L4-04).	0	o)	0	0				



				1	- R	1Я В	N	Методы уп	равлен	ия
№	Наим нован		Функция	Диапазон установки	Заводская установка	Возможность изменения в ходе работы	Вольт-частотное	управление (v / l) Вольт-частотное упр- ние (V/f) с платой РG	Вект. упр-ние разомкнутой системы	Вект. упр-ние магнитным потоком
						Me	тод	управлен	ия	
	Задаваемое значение	Функция Функция					платой РБ	Векторное управление магнитным потоком		
	16	(BI	наружение выходной частоты (FOUT) 4 < КЛ: выходная частота ≥ - L4-03, ширина г наружения задаётся параметром L4-04).	0	0		0	C)	
	17	HOI MOI	наружение слишком большого момента 1 рмально закрытый контакт (слишком болмент обнаруживается, когда контакт «b» - IKЛ).	0	О		O	C)	
	18	нор	наружение слишком большого момента 2 омально открытый контакт (слишком бол мент обнаруживается, когда контакт «а» -	0	0		0	C)	
H2	19	HOI MOI	наружение слишком большого момента 2 рмально закрытый контакт (слишком болмент обнаруживается, когда контакт «b» - IKЛ).	0	0		O	C)	
	1A		бота с реверсивным вращением (ВКЛ: версивное вращение двигателя).		О	o		0	C)
	1B		окировка выхода 2 (ВЫКЛ: блокировка в иючена).	ыхода	o	o		o	c)
	1C	Вы	бор двигателя (ВКЛ: выбран двигатель 2).	X	Х		X	С	,
	1D	Per	енеративная работа (ВКЛ: идёт регенера	ция).	o	О		0	С)
	1E	По По	пытка повторной перезагрузки ошибки (l пытка повторной перезагрузки ошибки).	ВКЛ:	O	o		0	C)
	1F	дви	едварительное оповещение о перегрузке игателя OL1 (ВКЛ: 90 % обнаруженного зыше).	вначения	o	o		0	C)
	20	час	едварительное предупреждение о перегростотного преобразователя ОН (ВКЛ: темпие значения, заданного параметром L8-0	ература	0	0		0	C)



							19 B	N	Летоды уг	іравлен	ния
Nº	Наиме- нование		Функция		Диапазон установки	Заводская установка	Возможность изменения в ходе работы	Вольт-частотное	управление (V/f) Вольт-частотное упр- ние (V/f) с платой РG	Вект. упр-ние разомкнутой системы	Вект. упр-ние магнитным потоком
							Me	тод у	управлен	ВИН	
	Задаваемое значение		Функция	I.		Вольт-	Вольт-	платой РG	Векторное с разомкнутой системой	Векторное управление	магнитным потоком
	30		едел момента (предел тока) ганавливается предел тока)	(ВКЛ:		x	X		0	О)
	31		едел скорости (ВКЛ: устана рости)	вливается пре	едел	л х			X	0)
	33	(BÌ	оворегулирование нулевой о СЛ: серворегулирование нул ершено)			O X			X	o)
H2	37	пре заб нач	работе 2 (ВКЛ: на выход час вобразователя поступает час локирован, торможение постальное возбуждение, часто ванавливается).	стота; ВЫКЛ: стоянным токс	ΟM,	0	0		0	O)
	1 *	Настройка параметров Указанные ниже функции описываются в соответствующих разделах									
			Функции	Задаваемое значение	2	Свя	занні	ые п	араметр	ы	
	Соот	ветст	твие частоты (скорости) 1	2							
	Соот (скор		гвие любой частоты) 1	3	Папа	мет п ы I	(Vet	анов	ка функ	шии	
	Обна (FOU	руж (T) 1	ение выходной частоты >	4					L4-01 –		
	Обна (FOU		ение выходной частоты <	5							
			ение момента, нормально контакт	В	обнар		и слиц	ЦКОМ	ка функі і большо 6).		



				Диапазон установки	Заводская установка	19 B	Методы управлен		ия					
Nº	Наиме- нование	Функция	Запарадмод			Возможность изменения ходе работы	Вольт-частотное управление (V/f)	Вольт-частотное упр- ние (V/f) с платой РG	Вект. упр-ние разомкнутой системы	Вект. упр-ние магнитным потоком				
		Функции	Задаваемое значение	Связанные параметры										
	Отсутству частотой	ет команда управления	С		Параметры L (настройка функции таймера: L4-01б L4-02)									
	Выход фу	нкции таймера	12	таим	epa: L4	-010 L	4-02)							
	Соответст	твие частоты (скорости) 2	13											
	Соответст (скорости	твие любой частоты) 2	14	Поро	Параметры L (Установка функции обнаружения частоты: L4-01 – L4-05)									
112	Обнаруже (FOUT) 3	ение выходной частоты >	15	обнај										
H2	Обнаруже (FOUT) 2	ение выходной частоты	16											
		ение слишком большого І, нормально закрытый	17											
		ение слишком большого 2, нормально открытый	18	обнар	метры оужени нта: L6	я слиц	цком б	ольшо						
		ение слишком большого 2, нормально закрытый	19											



				_	19 B	Me	тоды у	правлен	ия
№	Наиме- нование	Функция	Диапазон установки	Заводская установка	Возможность изменения в ходе работы	Вольт-частотное управление (V/f)	Вольт-частотное упр- ние (V/f) с платой РG	Вект. упр-ние разомкнутой системы	Вект. упр-ние магнитным потоком
	О перечис	сленных ниже функциях см. таблицу мно	гофункци	юнальн	ых вь	ІХОДОВ			
		Функция	Задав	заемое	значе	ние			
	Частотны	ый преобразователь готов к подготовке					6		
	Идёт пои			7					
	Блокиро	T		8					
	Состояні	Состояние выбора источника команды управления частотой							
	Состоян	Состояние выбора источника команды работы							
	Неиспра	D							
	Ошибка	Ошибка							
	Минус о	Минус ошибка							
H2	Перезагр	Перезагрузка ошибки							
112	1	ное вращение				1A			
	11	вка выхода 2					1E		
	1	оцесс регенерации			\longrightarrow		1 <u>I</u>		
	1	ая попытка перезагрузки ошибки					1E		
	I — —	иомента (предел тока)					30		
	Предел с	корости					31	-	
	▲ В рабо	те (значение: 0)							
	ВЫКЛ	Команда работы в состоянии ВЫКЛ; не	ряжен	кения.					
	ВКЛ	Есть выходное напряжение при любом ВЫКЛ).	ды ра						



						B R	Me	тоды у	правлен	ния			
Nº	Наиме- нование		Функция	Диапазон установки	Заводская установка	Возможность изменения ходе работы	Вольт-частотное управление (V/f)	Вольт-частотное упр- ние (V/f) с платой РG	Вект. упр-ние разомкнугой системы	Вект. упр-ние магнитным потоком			
	▲ Нулева	я скорость (значе	ение: 1)										
	ВЫКЛ Максимальная выходная частота будет ниже выходной частоты (Е1-09) (при векторном управлении с использованием платы РG для управления скоростью с помощью импульсного энкодера, скорость двигателя выше уровня нулевой скорости (b2-01).												
	Выходная частота будет ниже выходной частоты (Е1-09) (при векторном управлении с использованием платы РG для управления скоростью с помощью импульсного энкодера, скорость двигателя выше уровня нулевой скорости (b2-01).												
	Минимальная выходная частота (Е1-09) Нулевой уровень скорости (b2-01): Векторное управление с использованием платы РС для управления скоростью с помощью импульсного энкодера Нулевая скорость Выкл												
H2	▲ В рабо ^о	те 2 (значение: 37	')										
	ВЫКЛ		отного преобразователя по стоянным током, начальн										
	ВКЛ	На выходе част	отного преобразователя	есть част	ота.								
	• Рабоче	ее состояние част Команда работы Команда блокировки выходов Выходная частота	выкл. вкл.	VI			_ _						
		Работа	выкл. Вкл.	1			_						
		Работа 2	Временная последоват	ельность	работі	Ы							



			_	_	ия в	Me	тоды у	правлен	ия
№	Наиме- нование	Функция	Диапазон установки	Заводская установка	Возможность изменени ходе работы	Вольт-частотное управление (V/f)	Вольт-частотное упр- ние (V/f) с платой РG	Вект. упр-ние разомкнутой системы	Вект. упр-ние магнитным потоком

▲ Предварительное оповещение о перегрузке двигателя OL1 (значение: 1F)

ВЫКЛ	Значение электронной тепловой защиты двигателя ниже 90 % от уровня обнаружения.
ВКЛ	Значение электронной тепловой защиты двигателя выше 90 % от уровня обнаружения.

- Работает с помощью электронного теплового датчика. Действует только в том случае, когда параметром L1-01 включена функция защиты двигателя от перегрузки.
- Может использоваться для подачи предупредительного сигнала до срабатывания защиты.
- ▲ Предварительное оповещение о перегреве частотного преобразователя ОН (значение: 20)

ВЫКЛ	Температура рёбер охлаждения ниже значения, заданного параметром L8-02.
ВКЛ	Температура рёбер охлаждения выше значения, заданного параметром L8-02.

▲ Завершение серворегулирования при нулевой скорости (значение: 33)

выкл	Команда серворегулирования при нулевой скорости не подана, или поиск нужного положения с помощью серворегулирования при нулевой скорости не завершён.
ВКЛ	С помощью серворегулирования при нулевой скорости положение приведено в пределы диапазона, установленного параметром b9-02.

- Данный параметр определяет, закончено ли серворегулирование при нулевой скорости.
- С помощью серворегулирования при нулевой скорости, положение приведено в пределы диапазона, установленного параметром b9-02.



					19 B	Me	тоды уі	правлен	ия
Nº	Наиме- нование	Функция	Диапазон установки	Заводская установка	Возможность изменения в ходе работы	Вольт-частотное управление (V/f)	Вольт-частотное упр- ние (V/f) с платой РG	Вект. упр-ние разомкнутой системы	Вект. упр-ние магнитным потоком
H3-01	Выбор уровня сигнала (клемма 13)	Настройка уровня сигнала клеммы 13, предназначенной для команды управления частотой (по напряжению). 0 – 0 - +10 В (вход 11 бит + полярность (положительная/ отрицательная). 1 – 0 – ±10 В (когда напряжение отрицательное, данная команда становится командой вращения с направлением противоположным текущему). Примечания - Команда управления частотой (по напряжению) действует в том случае, когда параметру b1-01 (выбор команды управления частотой) присвоено значение 1. - Данный параметр настраивает уровень сигнала команду управления частотой (по напряжению).	0,1	0	X	В	В	В	В
H3-02	Коэффициент усиления (клемма 13)	Настраивает частоту при 10 В в процентах при максимальной выходной частоте, принятой за 100 %. См. параметр Н3-11.	0,0 - 1000,0	100	o	В	В	В	В
H3-03	Смещение (клемма 13)	Вход — частота при 0 В. Задаётся в процентах при максимальной выходной частоте, принятой за 100 %. См. параметр Н3-11.	-100 - + 100	0,0	0	В	В	В	В



				Диапазон установки		19 B	Me	тоды уі	травлен	ия
Nº	Наиме- нование	Функция	Функция		Заводская установка	Возможность изменения ходе работы	Вольт-частотное управление (V/f)	Вольт-частотное упр- ние (V/f) с платой РG	Вект. упр-ние разомкнутой системы	Вект. упр-ние магнитным потоком
Н3-04	Выбор уровня сигналы (клеммы 16)	Настройка уровня сигнала многоцелевого аналогового входа. $0-0-10$ В (вход 11 бит + полярность (положительная/ отрицательная)). $1-0-\pm10$ В (когда напряжение отрицательное, данная команда становится командой вращения с направлением противоположным текущему).		0,1	0	х	В	В	В	В
H3-05	Много- целевой анало- говый вход (клемма 16)	Задаёт функции клемми многоцелевого аналого - Настраивает уровень с отклонение, коэффицие аналогового входа след параметров: Выбор уровня сигнала клеммы 16 многофункционального аналогового входа Коэффициент усиления входа клеммы 16 многофункционального аналогового входа Смещение входа клеммы 16 многофункционального аналогового входа Смещение входа клеммы 16 многофункционального аналогового входа Выбор уровня сигнала команды управления частотой (по току) клеммы 14	вого входа. сигнала, ент усиления	0 – 1F	0	X	В	В	В	В



			Диапазон установки		ІЯ В	Me	тоды уі	травлен	пия	
N₂	Наиме- нование	Функция	Функция		Заводская установка	Возможность изменения в ходе работы	Вольт-частотное управление (V/f)	Вольт-частотное упр- ние (V/f) с платой РG	Вект. упр-ние разомкнутой системы	Вект. упр-ние магнитным потоком
		Коэффициент усиления входа команды управления частотой (по току) клеммы 14	H3-10							
		Смещение входа команды управления частотой (по току) клеммы 14	H3-11							
		- Ввод напряжения на к предназначенную для к управления частотой (п Не забудьте удалить пер противном случае, пере сопротивление.	оманды о току). оемычку. В							
		- Если с аналоговым входом соединён фильтр первичной задержки, настройте параметр длительности. Он может применяться ко всем трём аналоговым входным клеммам.								
		- Значения 2 и D нельзя одновременно. В проти ошибка ОРЕ07 не будет	вном случае,							



					-		19 B	Me	стоды у	правлен	ия
№	Наиме новани		Функция		Диапазон установки	Заводская установка	Возможность изменения в ходе работы	Вольт-частотное управление (V/f)	Вольт-частотное упр- ние (V/f) с платой РG	Вект. упр-ние разомкнутой системы	Вект. упр-ние магнитным потоком
	Много	фун	кциональные аналоговые вх	ОДЫ							
	9					Метод управлени			ия		
	Задаваемое значение		Функция	Содержа каждой фул при 100 %	нкции	Вольт-	Вольт- частотное с платой РС	Векторное с	разомкнутой системой	Векторное управление	Магнитным потоком
			3-05: команда помогательной частоты	Максималь	поп	O	0		0	0	
	0		3-09: этому параметру льзя присвоить значение »	выходная частота		0	0		0	0	
H3-05	1		эффициент усиления стоты	Значение команды управления частотой (п напряжения	0	0	O		0	0	
H3-09	2	пр	иещение частоты (нулевой едел при изменении правления вращения)	Максималь выходная ч (прибавлен H3-03)	астота	0	0		0	0	
	4		иещение выходного пряжения	Номинальное напряжение двигателя (E1-05)		0	0		X	х	
	5	Коэффициент усиления времени разгона/ торможения (коэффициент редукции) Заданная длительност разгона (С1-и С1-08)			0	0		o	0		
	6	l	к торможения постоянным ком	Номинальн ток частотн преобразов	ОГО	0	0		0	X	
	7 Уровень обнаружения слишком большого момента		Номинальн момент двигателя	ый	0	0		0	O		



						- B	ИЯ В	Me	стоды у	правлен	ия
№	Наимо новани		Функция		Диапазон установки	Заводская установка	Возможность изменения в ходе работы	Вольт-частотное управление (V/f)	Вольт-частотное упр- ние (V/f) с платой PG	Вект. упр-ние разомкнутой системы	Вект. упр-ние магнитным потоком
							Мето	од упр	авлен		
	Задаваемое значение		Функция	Содержа каждой фу при 100 %	нкции	Вольт-	Вольт- частотное с				магнитным потоком
	8	ОП	овень предотвращения рокидывания ротора игателя	Номинальн ток двигате	O	0		X			
	9		овень нижнего предела иходной частоты	Максималь выходная ч		0	0		0	О	
	A		прещённая установка стоты	Максималь выходная ч		0	0		0	0	
H3-05	В		братная связь ПИД- гулирования	Максималь выходная ч		0	0		0	О	
H3-09	С		ебуемое значение ПИД- гулирования	Максималь выходная ч		0	0		0	О	
	D	Пр	иещение частоты оимечание. Не может даваться одновременно	Максималь выходная ч (плюс Н3-0	астота	0	0		0	0	
	10		редел момента при ащении вперёд	Номинальн момент двигателя	ый	X	X		0	0	
	11		редел момента при версивном вращении	Номинальн момент двигателя			X X		0	0	
	12		редел момента в состоянии генерации	Номинальн момент двигателя	ый	X	X		0	0	
	13	MC	оманда управления оментом/ предел момента и регулировании скорости	Номинальн момент двигателя	ый	Х	х		х	0	



							19 B	Mo	етоды у	правлен	ия
No	Наим новані		Функция		Диапазон установки	Заводская установка	Возможность изменения в ходе работы	Вольт-частотное управление (V/f)	Вольт-частотное упр- ние (V/f) с платой PG	Вект. упр-ние разомкнугой системы	Вект. упр-ние магнитным потоком
		Π					Мето	од упр	авлен		
	Задаваемое значение	Задаваемое значение значение		Содержа каждой фу при 100 %	нкции	Вольт-	Вольт- частотное с	Векторное с разомкнутой системой			магнитным потоком
H3-05	14	14 Компенсация момента		Номинальный момент двигателя		x x			х		
H3-09	Двусторонний предел момента при вращении вперёд и при реверсивном вращении		Номинальн момент двигателя	ый	х	X		х	0		
			3-05: аналоговый вход пользоваться не будет	-							
	1F	ча	оманда управления стотой (подробности см. на инкциональной схеме)	Максималь выходная ч		0	0		0	0	
H3-06	Коэффициент усиления (клемма 16) При подаче 10 В на вход, ко значение функций задаётся процентах. О настройке данного парам параметр Н3-11.		[B	0,0 - 1000,0	100	0	В	В	В	В	
H3-07	Смещение Командное значение каждо функции при 0 В на входе. (клемма 16) параметра см. параметр Н3		Задаётся (анного	- 100 - +100	0,0	o	В	В	В	В	



				_	æ	19 B	Me	тоды уі	правлен	ия
N≥	Наиме- нование		Функция	Диапазон установки	Заводская установка	Возможность изменения в ходе работы	Вольт-частотное управление (V/f)	Вольт-частотное упр- ние (V/f) с платой РG	Вект. упр-ние разомкнутой системы	Вект. упр-ние магнитным потоком
H3-08	Выбор уровня сигнала (клемма 14)	многофункц входа. 0 – 0 - + 10 Н перемычку 1 – 0 - ± 10 Н перемычку 2 – 4 – ± 20 по настрота (песлучае, когд команды уприсвоено за начения О настройке Задаваемое значение 0 1 2 - При исполклеммы вход (значения 0 перемычку пере	В. Не забудьте удалить МА (вход 10 бит) о току). Действует в том а параметру b1-01 (выбор равления частотой) начение 1. Выбор равления частотой) начение 1. Выбор равления частотой) начение 1. Выбор равления частотой (по току). В обы задать команду частотой (по току). В обы	0-2	2	X	A	A	A	A



				æ	19 B	Me	тоды у	правлен	ия
Nº	Наиме- нование	Функция	Диапазон установки	Заводская установка	Возможность изменения ходе работы	Вольт-частотное управление (V/f)	Вольт-частотное упр- ние (V/f) с платой РG	Вект. упр-ние разомкнутой системы	Вект. упр-ние магнитным потоком
H3-08		- Когда команда управления частотой одновременно поступает с входа по току и с входа по напряжению, команда управления частотой будет представлять собой сумму их значений. - Если клемма напряжения и клемма тока используются по очереди, присвойте одному из многофункциональных входов (Н1-01 — Н1-06) значение 1F. Состояние этого многофункционального входа будет ВЫКЛ. Команда с клеммы по току (14) будет действовать, пока команда с клеммы по напряжению (13) имеет состояние ВКЛ. - При значении «1» (0 — ±10 В на входе), параметр Н3-01 также обязательно должен иметь значение 1 (0 — ± 10 В на входе).							
H3-09	Много- функ- циональ- ный анало- говый вход (клемма 14)	Настраивается так же, как и параметр Н3-03. Примечание: Данному параметру нельзя присваивать значение 0.	0 – 1F	1F	X	A	A	A	A
H3-10	Коэффициент усиления (клемма 14)	Командное значение каждой функции при 10 В (20 мА) на входе. Единица установки – процент. О настройке параметра см. параметр Н3-11.	0,0 - 1000, 0	100	0	A	A	A	A



			-	æ	19 B	Me	тоды уі	травлен	ия
Nº	Наиме- нование	Функция	Диапазон установки	Заводская установка	Возможность изменения ходе работы	Вольт-частотное управление (V/f)	Вольт-частотное упр- ние (V/f) с платой РG	Вект. упр-ние разомкнутой системы	Вект. упр-ние магнитным потоком
	Смеще- ние (клемма 14)	Значение команды каждой функции при 0 В (4 мА) на входе. Единица установки - %.	-100 - + 100	0,0	o	A	A	A	A
H3-11		Примечания - Данный параметр применяется для настройки аналогового входа по 3 характеристикам: коэффициент усиления, отклонение (которое настраивается по отдельности для каждого входа), длительность задержки. - Коэффициент усиления и отклонение каждого аналогового входа (клеммы 13, 14, 16) могут настраиваться по отдельности. Коэффициент усиления: Задайте значение частоты при 10 В (20 мА) на входе. Единица установки - %. При этом максимальная выходная частота (Е1-04) принимается за 100 %. Смещение: Задайте значение частоты при 0 В (4 мА) на входе. Единица установки - %. При этом максимальная выходная частота (Е1-04) принимается за 100 %. - Параметры НЗ-02, НЗ-03, НЗ-10, НЗ-11, НЗ-06, НЗ-07 используются для того, чтобы задать коэффициент усиления и отклонение команды управления частотой (по напряжению) с клемм 13, 14, 16. Параметры НЗ-06, НЗ-07 действуют только в том случае, когда выбран многофункциональный вход. Если выбрана команда управления частотой, эти коэффициент усиления и отклонение не действуют.							



				_	В В	Me	тоды у	правлен	ия
Nº	Наиме- нование	Функция	Диапазон установки	Заводская установка	Возможность изменения ходе работы	Вольт-частотное управление (V/f)	Вольт-частотное упр- ние (V/f) с платой РG	Вект. упр-ние разомкнутой системы	Вект. упр-ние магнитным потоком
H3-11		Будут действовать коэффициент усиления и отклонение с клеммы 13. Команда управления частотой О V 10 V (4 mA) (20 mA) () Это значение при команде тока на входе. Максимальная выходная частота X коэффициент усиления ÷ 100 Максимальная выходная частота X смещение + 100 Коэффициент усиления и смещение							
H3-12	Длитель- ность задерж- ки анало- гового входа	Данный параметр задаёт длительность первичной задержки трёх аналоговых входов (клеммы 13, 14, 16). Единица установки — секунда. Примечания - Длительность первичной задержки может быть задана для трёх аналоговых входов (команда управления частотой). - Используется в тех случаях, когда аналоговый входной сигнал перевозбуждён и сильно колеблется, и на него накладываются помехи. - Если будет задано слишком большое значение данного параметра, время реакции удлинится.	0,00 – 2,00	0,00	X	A	A	A	A



				_	19 B	Me	тоды уі	правлен	ия
Nº	Наиме- нование	Функция	Диапазон установки	Заводская установка	Возможность изменения в ходе работы	Вольт-частотное управление (V/f)	Вольт-частотное упр- ние (V/f) с платой РG	Вект. упр-ние разомкнутой системы	Вект. упр-ние магнитным потоком
H4-01	Выбор отобра- жаемого парамет- ра (клем- ма 21)	- Присвойте коды отображаемых параметров многофункциональному аналоговому выходу 1 (клемма 21). Введите эти коды в пробелы: «U1-□□». Примечания - Многофункциональный аналоговый выход позволяет отображать параметры частотного преобразователя. Задайте код нужного параметра в пробелах: «U1-□□» - Диапазон значений параметров — от 1 до 38. Однако параметры 4, 10, 11, 12, 13, 14, 25, 28, 34, 35 задать нельзя. А параметры 29 и 30 не используются.	1 - 38	2	X	В	В	В	В
H4-02	Коэффициент усиления (клемма 21)	Присвойте выходу 1 коэффициент усиления уровня входного напряжения. 100 % выхода отображаемых параметров представляет собой числа кратные 10 В.	0,00 – 2,50	1,00	0	В	В	В	В
H4-03	Смеще- ние (клемма 21)	Задаёт отклонение уровня напряжения многофункционального аналогового выхода 1 и делает характеристику выхода параллельной значению смещения. Задаётся в процентах. При этом 10 В принимаются за 100 %. Примечания: - Выводит на выход коэффициент усиления многофункционального аналогового выхода. Задайте число, кратное 10 В и равное 100% выхода.	- 10,0 - + 10,0	0,0	0	В	В	В	В



					19 B	Me	тоды уг	правлен	ия
N≥	Наиме- нование	Функция	Диапазон установки	Заводская установка	Возможность изменения ходе работы	Вольт-частотное управление (V/f)	Вольт-частотное упр- ние (V/f) с платой РG	Вект. упр-ние разомкнутой системы	Вект. упр-ние магнитным потоком
H4-03		- Отклонение многофункционального аналогового выхода. Задаёт параллельное смещение вверх/ Вниз выходной характеристики. Значение выражено в процентах. За 100 % приняты 10 В. Регулировка отображаемого выхода Выходное напряжение Gain Ч 10V 10V Віаз Ч 10 у Отображаемые параметры 100% Настройка отображаемого выхода							
H4-04	Выбор отобра- жаемого парамет- ра (клем- ма 23)	Присвойте коды отображаемых параметров многофункциональному аналоговому выходу 2 (клемма 23). Введите эти коды в пробелы: «U1-□□». Примечание: Подробнее о настройке данного параметра см. в описании параметра Н4-01.	1 - 38	3	X	В	В	В	В
H4-05	Коэффициент усиления (клемма 23)	Задаёт коэффициент усиления уровня напряжения многофункционального аналогового выхода 2. Задайте число, кратное 10 В и равное 100% выхода отображаемого параметра.	0,00 – 2,50	0,50	0	В	В	В	В



				_	æ	191 B	Me	тоды уг	правлен	ия
Nº	Наиме- нование	Φ	ункция	Диапазон установки	Заводская установка	Возможность изменения в ходе работы	Вольт-частотное управление (V/f)	Вольт-частотное упр- ние (V/f) с платой РG	Вект. упр-ние разомкнутой системы	Вект. упр-ние магнитным потоком
H4-06	Смещение (клемма 23)	многофункциона выхода 2. Задайто которую выходна будет смещена по Значение параме процентах. При з принимаются 10 Примечание: Под	я характеристика о вертикали тра задаётся в отом за 100 % В. пробнее о настройке ра см. в описании	- 10,0 - + 10,0	0,0	0	В	В	В	В
H4-07	Выбор уровня сигнала аналого- вого выхода	выходов 1, 2 (кле 0 – 0 - + 10 В 1 – 0 – ±10 В Примечания • Установка зна Задаваемое значение 0 1 - Такая установка подходит для мно аналоговых выхо 23). - Когда уровень с В используется д скорости (опорночастоты или скор положительное н	отигнала от 0 до ± 10 для вывода значений от двигателя),	0,1	0	X	В	В	В	В



			_	æ	19 B	Me	тоды уі	травлен	ия
Nº	Наиме- нование	Функция	Диапазон установки	Заводская установка	Возможность изменения в ходе работы	Вольт-частотное управление (V/f)	Вольт-частотное упр- ние (V/f) с платой РG	Вект. упр-ние разомкнутой системы	Вект. упр-ние магнитным потоком
H4-07		под воздействием сигналов на выходе частотного преобразователя вращается вперёд, а отрицательное напряжение свидетельствует о том, что двигатель под воздействием сигналов на выходе частотного преобразователя вращается в обратном направлении (если смещение имеет значение 0,0). - Некоторые отображаемые параметры не могут выходить за пределы диапазона 0 - ± 10 В, даже если задан диапазон 0 - ± 10 В. См. параметры группы U в таблице отображаемых параметров.							
H5-01	Адрес станции	Задайте адрес частотного преобразователя в сети.	0 - 20	1F	Х	A	A	A	A
H5-02	Выбор скорости комму- никации	Выберите скорость передачи данных через интерфейс 6CN MEMOBUS. 0 — 1200 бит/с 1 — 2400 бит/с 2 — 4800 бит/с 3 — 9600 бит/с 4 — 19200 бит/с	0 - 4	3	X	A	A	A	A
H5-03	Выбор паритета комму- никации	Задаёт паритет 6CN MEMOBUS 0 — паритета нет 1 — чётный паритет 2 — нечётный паритет	0,1,2	0	х	A	A	A	A



			_		19 B	Me	тоды уг	правлен	ия
Nº	Наиме- нование	Функция	Диапазон установки	Заводская установка	Возможность изменения ходе работы	Вольт-частотное управление (V/f)	Вольт-частотное упр- ние (V/f) с платой РG	Вект. упр-ние разомкнутой системы	Вект. упр-ние магнитным потоком
H5-04	Способ оста- новки после ошибки комму- никации	Данный параметр задаёт способ остановки после ошибки коммуникации. 0 — остановка с замедлением 1 — остановка на выбеге двигателя 2 — аварийный останов 3 — продолжение работы	0 - 3	3	X	A	A	A	A
H5-05	Выбор обна- ружения ошибки комму- никации	Определяет, следует ли рассматривать время ожидания восстановления коммуникации в качестве ошибки коммуникации. 0 — не считать за ошибку 1 — считать за ошибку	0,1	1	x	A	A	A	A
L1-01	Выбор защиты двига- теля	Включает и отключает защиту двигателя от перегрузки с помощью электронного теплового реле. 0 — отключена 1 — включена Примечания: - Данный параметр включает и отключает защиту двигателя от перегрузки. - Перегрузка определяется на основе значения номинального тока, заданного параметром E2-01. - Когда к частотному преобразователю подключено несколько двигателей, присвойте данному параметру значение «0» (отключён) и проследите за тем, чтобы каждый двигатель имел свою защиту. - При некоторых видах применения частотного преобразователя настройка теплового реле обнуляется при отключении питания. В таких случаях защита может не действовать,	0,1	1	X	В	В	В	В



				æ	19 B	Me	тоды уг	правлен	ия
Nº	Наиме- нование	Функция	Диапазон установки	Заводская установка	Возможность изменения в ходе работы	Вольт-частотное управление (V/f)	Вольт-частотное упр- ние (V/f) с платой РG	ж Вект. упр-ние ви разомкнутой системы	Вект. упр-ние магнитным потоком
L1-01		хотя данному параметру и присвоено значение «1» (включена) Если одному из многофункциональных выходов (с H2-01 по H2-03) присвоена функция предварительного предупреждения о перегрузке OL1, выход будет возбуждаться, как только будут достигнуты 90 % уровня срабатывания защиты от перегрузки, заданного электронному тепловому реле.							
L1-02	Время защиты двига- теля	Данный параметр задаёт в минутах время электронной тепловой защиты. Примечания: - Обычно значение данного параметра менять не требуется (заводская установка — 150% перегрузки в течение 1 минуты). - Настраивайте время электронной тепловой защиты, если внезапно возникает перегрузка в 150% после продолжительной работы на номинальном токе двигателя (резкий старт). - Когда известно, в течение какого времени двигатель может выдержать перегрузку, задавайте это время для перегрузок при резком старте, не забывая оставить, по соображениям безопасности, необходимый запас. - Понизьте значение данного параметра, если хотите, чтобы перегрузка была обнаружена быстрее.	0,1 - 5,0	1,0	X	В	В	x	В



					13 B	Me	тоды у	правлен	ІИЯ
Nº	Наиме- нование	Функция	Диапазон установки	Заводская установка	Возможность изменения ходе работы	Вольт-частотное управление (V/f)	Вольт-частотное упр- ние (V/f) с платой РG	Вект. упр-ние разомкнутой системы	Вект. упр-ние магнитным потоком
L2-01	Время ожида- ния возв- ращения питания	Данным параметром можно задать действия при кратковременном исчезновении питания. 0 — Время ожидания возвращения питания отключено (при кратковременном исчезновении питания сработает ошибка недонапряжения). 1 — Время ожидания возвращения питания включено (частотный преобразователь возобновит свою работу, если исчезнувшее питание возвратиться в течение времени, заданного параметром L2-02. Если за это время питание не возвратится, сработает ошибка недонапряжения). 2 — Время ожидания возвращения питания включено в течение работы центрального процессора (частотный преобразователь возобновит свою работу, если исчезнувшее питание возвратиться в течение времени, заданного параметром L2-02. Если за это время питание не возвратится, сработает ошибка недонапряжения). Примечания: - Если задано продолжение работы, несмотря на исчезновение питания (значения 1 или 2), по возвращении питания в пределах заданного для этого времени работа частотного преобразователя возобновится после поиска скорости. - Если продолжение работы, несмотря на исчезновение работы, несмотря на исчезновение питания, отключено (значение 0), при исчезновении питания более, чем на 15 мс, сработает ошибка недонапряжения.	0 - 2	0	X	В	В	В	В



					В В	Me	тоды уі	правлен	ия
Nº	Наиме- нование	Функция	Диапазон установки	Заводская установка	Возможность изменения ходе работы	Вольт-частотное управление (V/f)	Вольт-частотное упр- ние (V/f) с платой РG	Вект. упр-ние разомкнутой системы	Вект. упр-ние магнитным потоком
L2-02	Время ожи- дания возвра- щения исчез- нувшего питания	Этот параметр действует лишь в том случае, если параметру L2-01 присвоено значение 1. Данный параметр задаёт время ожидания возвращения исчезнувшего питания в секундах. Примечания: - Заводская установка зависит от мощности частотного преобразователя. - Данный параметр задаёт время ожидания возвращения исчезнувшего питания в том случае, если параметру L2-01 присвоено значение 1.	0,0 - 2,0	2,0	x	В	В	В	В
L2-03	Мини- мальная длитель- ность блоки- ровки выходов	Данным параметром задаётся в секундах минимальная длительность блокировки выходов при повторном пуске частотного преобразователя после кратковременного исчезновения напряжения. Примечания: - Заводская установка зависит от мощности частотного преобразователя. - Данный параметр применяется при поиске скорости и при торможении с подпиткой постоянным током. - Данным параметром задаётся время, необходимое для рассеивания тока утечки. Увеличьте значение данного параметра, если в ходе поиска скорости или в начале торможения с подпиткой постоянным током возникает перенапряжение (ОС). - Настройка данного параметра действует как при поиске скорости после кратковременного исчезновения питания, так и при обычном поиске скорости.	0,1 – 5,0	1,0	X	В	В	В	В



				_	19 B	Me	тоды у	правлен	ия
Nº	Наиме- нование	Функция	Диапазон установки	Заводская установка	Возможность изменения ходе работы	Вольт-частотное управление (V/f)	Вольт-частотное упр- ние (V/f) с платой РG	на Вект. упр-ние Вект. упр-ние разомкнутой системы	Вект. упр-ние магнитным потоком
L2-04	Длитель- ность возвра- щения напря- жения	Данным параметром задаётся время на возвращение напряжения после поиска скорости. Единица установки — секунды. Примечания: - Это задаваемое в секундах время, за которое напряжения должно подняться с 0 В переменного тока до 400 В переменного тока по завершении поиска скорости Настройка данного параметра действует как при поиске скорости после кратковременного исчезновения питания, так и при обычном поиске скорости Применяется при изменении напряжения в энергосберегающем режиме и при блокировке выходов.	0,0 – 5,0	1,0	X	A	A	A	A
L2-05	Уровень опреде- ления недонап- ряжения	Уровень определения напряжения в контуре низкого напряжения цепи питания (напряжение постоянного тока в цепи питания). Единица установки — В. - Заводская установка — 400 В. - Обычно значение данного параметра менять не требуется. - Меняйте значение данного параметра, если хотите добавить реактор переменного тока или понизить уровень обнаружения недонапряжения в цепи питания. Постарайтесь задать такое значение напряжения постоянного тока в цепи питания (В), которое позволит определить недонапряжение в этой цепи.	300 - 420	380	X	A	A	A	A



			_	- R	19 B	Me	тоды у	правлен	ия
Nº	Наиме- нование	Функция	Диапазон установки	Заводская установка	Возможность изменения в ходе работы	Вольт-частотное управление (V/f)	Вольт-частотное упр- ние (V/f) с платой РG	Вект. упр-ние разомкнутой системы	Вект. упр-ние магнитным потоком
	Время торможения для накопления кинетической энергии	Данная функция восстанавливает рабочие условия после кратковременного исчезновения питания с помощью торможения частотой, с целью сохранения кинетической энергии при исчезновении питания.	0,0 – 100,0	0,0	X	A	A	A	A
L2-06	исчезновен сохраняето - Эта функ когда к гла Синхронн скачков ск - Торможе командой о Диапазон и - У частоти	ние кинетической энергии имеет место за ние питания и замедление частотой проис ся, и частотный преобразователь действус щия обычно используется на линиях по и вной шине постоянного тока подключено ое торможение для накопления энергии н	еходят од ет за счёт изготовле о несколн не даёт та и может (значения	поврем с, вплот нию пл ько част ким ли	ленно. Б до во Енки готных ниям о	Таким озвран и в дру к прео останс	и путём цения и угих сл бразов овиться	питани гучаях, ателей я из-за	
L3-01	Предотв- ращение опроки- дывания ротора двига- теля в ходе разгона	0 - Предотвращение опрокидывания ротора двигателя в ходе разгона отключено. При разгоне под большой нагрузкой разгон прерываться не будет ни при каких обстоятельствах, и ротор двигателя может опрокинуться. 1 - Предотвращение опрокидывания ротора двигателя в ходе разгона включено. Разгон будет приостановлен при превышении значения, заданного параметром L3-02. По возвращении тока разгон будет возобновлён.	0 - 2	1	X	В	В	В	х



					я в	Me	тоды у	правления				
Nº	Наиме- нование	Функция	Диапазон установки	Заводская установка	Возможность изменения ходе работы	Вольт-частотное управление (V/f)	Вольт-частотное упр- ние (V/f) с платой РG	ропыт-частопнесупра ние (V/f) с платой РС ние (V/f) с платой РС ние (V/f) с платой РС разгоне/ разгоне разгоне р	Вект. упр-ние магнитным потоком			
L3-01		2 — Саморегулирующийся режим разгона. Разгон будет автоматически регулироваться на основе значения, заданного параметром L3-02. Заданная длительность разгона при этом действовать не будет.										
		ывание ротора имеет место в том случае, м полем со стороны статора из-за большо							I			
	- Можно и для обычн	индивидуально задавать функцию предотной работы и для замедления (в зависимо										
L3-01	Настройка	Настройка:										
	включено)	для обычной работы и для замедления (в зависимости от используемого метода управления, некоторые из этих функций будут ограничены). Настройка: Если данному параметру присвоено значение «1» (предотвращение опрокидывания ротора включено), разгон будет приостановлен в случае превышения током двигателя уровня, ваданного для предотвращения опрокидывания его ротора. В этом случае, в зависимости от										

величины нагрузки, длительность разгона может оказаться больше заданного для неё времени.

- Если данному параметру присвоено значение «2» (саморегулирующийся режим разгона), разгон осуществляется, опираясь на значение уровня предотвращения опрокидывания ротора. В

этом случае заданная длительность разгона не действует.



									19 B	Me	тоды у	правлен	ния
Nº	Наиме- нование		Функция		Диапазон установки	Заводская установка	Возможность изменения ходе работы	Вольт-частотное управление (V/f)	Вольт-частотное упр- ние (V/f) с платой РG	Вект. упр-ние разомкнутой системы	Вект. упр-ние магнитным потоком		
	Уровень предотвращения опрокидывания ротора двигателя при разгоне.	том с пристан прин номи преоб	случае, воены новки - пимают	раметр де если пар значения . %. При з ся 100 % ого тока ч ателя.	аметру L. 0 или 1. 1 этом за 10 максимал	3-01 Единица 00 % пьного	0 - 200	150	X	В	В	В	х
	Примечан		Ü					1201/		1			
	- Данный і предотвраі	парамє щения	етр дей гопрок	ствует в т идывания	гом случа я ротора д	е, если па цвигателя)	раметру присвое	L3-01 (1 ны знач	выбор нения	функ 0 или	ции 1.		
	- Обычно значение данного параметра менять не требуется.												
L3-02	- В том случае, если мощность двигателя ниже мощности частотного преобразователя, и заводская установка данного параметра не была изменена, понизьте его значение, если в ходе работы происходит опрокидывание ротора двигателя. Единица установки - %. При этом за 100 % принимаются 100 % максимального номинального тока частотного преобразователя.												
	E	Зыходно	ой ток				 Уровень предотвращения опрокидывания ротора двигателя при разгоне (L3-02) 						
	_						Время						
	Выхо	одная ча	астота			•	едотврати я при текуі Время	•			•		
	Функция г	предот	враще	ния опров	кидывани	я ротора д	цвигателя	при ра	згоне	(если	L3-01	= 1)	
L3-03	Предел предотв- ращения опроки- дывания ротора дви теля при разгоне.	яга-	предотротора виде птока чапри равыше	ий параме гвращени а двигател обращента састотного боте в ди максимал жения (Е1	я опроки, ия при раз от номина о преобра запазоне ч вьной час	дывания вгоне в ального зователя настот	0 - 100	50	X	A	A	A	х



					я в	Me	тоды у	правлен	ия			
Nº	Наиме- нование	Функция	Диапазон установки	Заводская установка	Возможность изменения ходе работы	Вольт-частотное управление (V/f)	Вольт-частотное упр- ние (V/f) с платой РG	Вект. упр-ние разомкнутой системы	Вект. упр-ние магнитным потоком			
	- Возможно, с постоянной в - Настройка д	ачение данного параметра менять не тр его придётся настраивать в случае при выходной мощностью, которая выше м данного параметра опирается на велич	менения аксимали ину номи	ьной ча инально	стоты эго тон	напря са дви	жения гателя.	і. . Настр				
L3-03	Предел предо Примечание: При использо разгона нужн Предел предо	постоянной выходной мощностью, которая выше максимальной частоты напряжения. - Настройка данного параметра опирается на величину номинального тока двигателя. Настройка производится в процентах. При этом за 100 % принимается номинальный выходной ток частотного преобразователя. Уровень предотвращения опрокидывания ротора двигателя при разгоне (L3-02) Предел предотвращения опрокидывания ротора двигателя при разгоне (L3-03) Предел предотвращения опрокидывания ротора двигателя при разгоне Примечание: При использовании двигателя с постоянной выходной мощностью, для достижения плавного разгона нужно повысить уровень предотвращения опрокидывания ротора двигателя. Предел предотвращения опрокидывания ротора двигателя (L3-03) не позволяет уровню предотвращения опрокидывания ротора двигателя (L3-03) не позволяет уровню предотвращения опрокидывания ротора двигателя опуститься ниже требуемого значения в										
L3-04	Выбор предотв- ращения опроки- дывания ротора двигателя при замедлении	Предотвращение опрокидывания ротора двигателя при замедлении. 0 – отключено 1 – включено 2 – автоматическая регулировка замедления 3 – включено (при наличии тормозного резистора)	0 - 3	1	x	В	В	В	В			



				_	ия в	Me	тоды у	правлен	ия
Nº	Наиме- нование	Функция	Диапазон установки	Заводская установка	Возможность изменени ходе работы	Вольт-частотное управление (V/f)	Вольт-частотное упр- ние (V/f) с платой РG	Вект. упр-ние разомкнутой системы	Вект. упр-ние магнитным потоком

Примечания:

Настройка

Задаваемое значение	Описание
0	Предотвращение опрокидывания ротора двигателя при замедлении не действует. Замедление осуществляется в соответствии с настройками параметров. Если длительность замедления слишком коротка, возникнет перенапряжение (OV).
1	Предотвращение опрокидывания ротора двигателя при замедлении действует. Замедление будет приостановлено в том случае, если напряжение в цепи питания окажется близко к уровню напряжения. Когда напряжение придёт в норму, замедление возобновится.
2	Автоматическое предотвращение опрокидывания ротора двигателя при замедлении (система сама выберет самую короткую длительность замедления в зависимости, от напряжения в сети питания. Заданная длительность замедления не действует).
3	Предотвращение опрокидывания ротора двигателя при замедлении действует при наличии тормозного резистора.

L3-04

- При выборе значения «1» (предотвращение опрокидывания ротора двигателя при замедлении действует), длительность замедления продлевается автоматически так, чтобы в цепи питания не возникло перенапряжения.
- При использовании дополнительного тормозного устройства (тормозного резистора, блока тормозных резисторов или тормозного блока), всегда присваивайте данному параметру значение «0». Если вы присвоите ему значения «1» или «2», дополнительное тормозное устройство не будет использоваться, и длительность замедления нельзя будет сократить.
- При использовании векторных методов управления параметр L3-04 нельзя устанавливать на «2» (его можно устанавливать на это значение лишь при использовании метода управления с уровнем ниже F).
- При использовании векторного управления с применением платы PG, используемой для управления скоростью с помощью импульсного энкодера, параметру L3-04 нельзя присваивать значение «З».



			_	_	ия в	Me	тоды у	правлен	ия
Nº	Наиме- нование	Функция	Диапазон установки	Заводская установка	Возможность изменени ходе работы	Вольт-частотное управление (V/f)	Вольт-частотное упр- ние (V/f) с платой РG	Вект. упр-ние разомкнутой системы	Вект. упр-ние магнитным потоком

Метод настройки значения «3» и различие между значениями «0» и «3»

- При значении «0», предотвращение опрокидывания ротора двигателя при замедлении не действует.
- При значении «3», в цепи управления легко может возникнуть перенапряжение. Автоматическому удлинению длительности замедления сработать будет трудно, и двигатель будет замедляться в соответствии с заданной длительностью замедления. Хотя фактическая длительность замедления в этом случае и будет длиннее её заданного значения, она всё равно будет короче, чем в случае со значением «0».

Когда предотвращению опрокидывания ротора двигателя при замедлении присвоено значение «3», произведите следующие настройки:

Последовательность настроек:

1 Замелление нужно нас

L3-04

- 1. Замедление нужно настроить в соответствии с тормозными характеристиками и механической инерцией.
- 2. Когда длительность 1 неизвестна, проведите испытания со значением параметра L3-04 –
- 0. После определения минимальной длительности торможения, присвойте параметру L3-04 соответствующее значение.
- 3. Понизьте длительность замедления в том диапазоне, где в цепи питания не может возникнуть перенапряжение.



Длительность замедления (задаваемое значение)

Предотвращение опрокидывания ротора двигателя при разгоне (L3-09 = 1)

	Выбор								
L3-05	предот- вращения опроки- дывания ротора двигателя в ходе работы	0 — Предотвращение опрокидывания ротора двигателя в ходе работы не действует	0 - 2	1	X	В	В	X	Х



	Наиме- нование	Функция		æ	Возможность изменения в ходе работы	Методы управления				
Nº			Диапазон установки	Заводская установка		Вольт-частотное управление (V/f)	Вольт-частотное упр- ние (V/f) с платой РG	Вект. упр-ние разомкнутой системы	Вект. упр-ние магнитным потоком	
L3-05		1 - Предотвращение опрокидывания ротора двигателя в ходе работы действует с длительностью замедления 1. 2- Предотвращение опрокидывания ротора двигателя в ходе работы действует с длительностью замедления 2. Примечание: Если данному параметру присвоены значения «1» или «2», т.е. предотвращение опрокидывания ротора двигателя в ходе работы действует, замедление начинается в том случае, если ток предотвращения опрокидывания ротора двигателя в ходе работы находится на соответствующем уровне в течение более 100 мс. Когда ток опускается ниже этого уровня, двигатель снова разгоняется до опорной частоты.								
L3-06	Уровень предотвращения опрокидывания ротора двигателя в ходе работы	Данный параметр действует в том случае, если параметру L3-05 присвоены значения 1 или 2. Единица установки - %. За 100 % принимается номинальный ток. Примечания: - Действует, если параметру L3-05 присвоены значения 1 или 2. - Обычно значение этого параметра менять не требуется. - Понизьте значение этого параметра ниже мощности частотного преобразователя, или если у двигателя опрокидывается ротор при работе с заводской установкой. Единица установки - %. Номинальный ток двигателя принимается за 100 %.	30 - 200	160	X	В	В	X	X	



				_	[H B	Методы управления			
Nº	Наиме- нование	Функция	Диапазон установки	Заводская установка	Возможность изменения в ходе работы	Вольт-частотное управление (V/f)	Вольт-частотное упр- ние (V/f) с платой РG	Вект. упр-ние разомкнутой системы	Вект. упр-ние магнитным потоком
L4-01	Уровень обнару- жения согласо- вания скорос- тей	Действует в том случае, если многофункциональному выходу присвоена функция согласования произвольной частоты (скорости) 1. Примечания: - Действует при подаче на выход сигнала обнаружения частоты и присвоении многофункциональному выходу функции согласования частоты и согласования произвольной частоты. - При векторном управлении магнитным потоком обнаруживается иная частота.	0,0 - 400,0	0,0	x	В	В	В	В
L4-02	Ширина полосы обнару- жения согласо- вания скорос- тей	Действует при подаче на выход сигнала обнаружения частоты и присвоении многофункциональному выходу функции согласования частоты и согласования произвольной частоты.	0,0 – 20,0	2,0	X	В	В	В	В
L4-03	Повышение/понижение уровня обнаружения согласования скоростей	Действует в том случае, если многофункциональному выходу присвоена функция согласования произвольной частоты (скорости) 2.	- 400 - + 400	0,0		A	A	A	A



				_	[H B	Методы управления				
Nº	Наиме- нование	Функция	Диапазон установки	Заводская установка	Возможность изменения ходе работы	Вольт-частотное управление (V/f)	Вольт-частотное упр- ние (V/f) с платой РG	Вект. упр-ние разомкнутой системы	Вект. упр-ние магнитным потоком	
L4-04	Расши- рение/ сужение полосы обнару- жения согласо- вания скорос- тей	Действует в том случае, если многофункциональному выходу присвоена функция согласования частоты (скорости) и согласования произвольной частоты (скорости) 2.	0,0 – 20, 0	2,0	X	A	A	A	A	
L4-05	Работа при исчезно- вении опорной частоты	Параметр обнаружения частоты. 0 — остановка (по причине того, что работа производится только при наличии опорной частоты). 1 — продолжение работы на 80 % той скорости (работа на 80 % той скорости, на которой велась работа до исчезновения опорной частоты). Примечание: Опорная частота считается исчезнувшей, если она понизилась более, чем на 90 % за 400 мс.	0,1	0	X	A	A	A	A	



Nº					IN B	Me	Методы управления				
	Наиме- нование	Функция	Диапазон установки	Заводская установка	Возможность изменения в ходе работы	Вольт-частотное управление (V/f)	Вольт-частотное упр- ние (V/f) с платой РG	Вект. упр-ние разомкнутой системы	Вект. упр-ние магнитным потоком		
L5-01	Число автома- тичес- ких попыток повтор- ного пуска	Данным параметром задаётся число автоматических попыток повторного пуска, когда частотный преобразователь осуществляет автоматический повторный пуск после ошибки и проводит поиск скорости, начиная с рабочей частоты. Примечания: - Если слишком часто пользоваться функцией автоматического повторного пуска после ошибки, можно повредить частотный преобразователь При использовании функции автоматического повторного пуска после ошибки, применяйте прерыватель цепи. Если он будет предусмотрен, периферийное оборудование также прекратит свою работу после того, как произойдёт аварийный останов частотного преобразователя Повторным пуском после ошибки называют автоматический повторный пуск частотного преобразователя после его аварийного отключения в ходе работы Повторный пуск возможен только после перечисленных ниже ошибок. После других ошибок частотный преобразователь не будет предпринимать попыток повторного пуска, потому что сразу сработают его защитные цепи. ОС (сверхток) ОL1 (перегрузка двигателя) LF (разрыв фазы на выходе) РUF (Перегорел предохранитель шины постоянного тока)	0 - 10	0	X	В	В	В	В		



№				_	19 B	Методы управления					
	Наиме- нование	Функция	Диапазон установки	Заводская установка	Возможность изменения ходе работы	Вольт-частотное управление (V/f)	Вольт-частотное упр- ние (V/f) с платой РG	Вект. упр-ние разомкнутой системы	Вект. упр-ние магнитным потоком		
		OL3 (Слишком большой момент 1)									
		RR (Неисправность транзистора динамического торможения)									
		UV1 (недонапряжение в шине									
		постоянного тока)									
		PF (разрыв фазы на входе)									
		GF (ошибка заземления)									
		OL2 (перегрузка частотного преобразователя)									
		RF (перегрев тормозного резистора)									
		OV (перенапряжение)									
		OL4 (слишком большой момент 2)									
L5-01		- Счётчику попыток повторного пуска будет присвоено значение 0 в следующих случаях.									
		- Когда нормальная работа длится уже 10 минут после успешной попытки повторного пуска.									
		- Когда ошибка перезагружена после срабатывания защиты и подтверждения аварийного сигнала.									
		- После выключения и включения питания.									
		- Когда одному из многофункциональных выходов (H2-01, H2-02 или H2-03) присвоена функция 1Е (разрешение попытки повторного пуска). В ходе попытки повторного пуска после ошибки этот выход будет находиться в состоянии ВКЛ.									



				æ	методы управл				ия
Nº	Наиме- нование	Функция	Диапазон установки	Заводская установка	Возможность изменения ходе работы	Вольт-частотное управление (V/f)	Вольт-частотное упр- ние (V/f) с платой РG	Вект. упр-ние разомкнутой системы	Вект. упр-ние магнитным потоком
L5-02	Выбор действий при автома- тической попытке повтор- ного пуска	Данным параметром можно задать, активизируется ли выход контакта ошибки в ходе повторного пуска после ошибки. 0 — выход не работает (контакт ошибки не активизируется). 1 — выход работает (контакт ошибки активизируется).	0,1	0	X	В	В	В	В
L6-01	Выбор обнару- жения момента 1	Данным параметром настраивается функция обнаружения момента. 0 — обнаружение слишком большого момента отключено. 1 — обнаружение только в ходе согласования скорости/ работа продолжается и после обнаружения (незначительная ошибка) 2 — обнаружение в ходе работы/ работа продолжается и после обнаружения (незначительная ошибка) 3 - обнаружение только в ходе согласования скорости/ после обнаружения все сигналы на выходе частотного преобразователя отключаются (ошибка) 4 - обнаружение в ходе работы/ после обнаружения все сигналы на выходе частотного преобразователя отключаются (ошибка)	0 - 4	0	X	В	В	В	В



					В В	Me	тоды у	правлен	ия
Nº	Наиме- нование	Функция	Диапазон установки	Заводская установка	Возможность изменения ходе работы	Вольт-частотное управление (V/f)	Вольт-частотное упр- ние (V/f) с платой РG	Вект. упр-ние разомкнутой системы	Вект. упр-ние магнитным потоком
L6-02	Уровень обнару- жения момента 1	Векторное управление: номинальный момент двигателя принимается за 100%. Вольт-частотное управление: номинальный ток частотного преобразователя принимается за 100%. О настройке данного параметра см. параметр H6-04 - H6-06.	0 - 300	150	X	В	В	В	В
L6-03	Длительность обнаружения момента 1	Задаёт длительность обнаружения момента в секундах. О настройке данного параметра см. параметр H6-04 - H6-06.	0,0 - 10,0	0,1	X	В	В	В	В
L6-04	Выбор обнару- жения момента 2	Данным параметром настраивается функция обнаружения момента. 0 — обнаружение слишком большого момента отключено. 1 — продолжение работы в ходе попытки обнаружения или после обнаружения при согласовании скорости. 2 — продолжение работы в ходе попытки обнаружения или после обнаружения при обычной работе 3 - отключение сигналов на выходе частотного преобразователя (срабатывание защиты) в ходе попытки обнаружения или после обнаружения при согласовании скорости. 4 - отключение сигналов на выходе частотного преобразователя (срабатывание защиты) в ходе попытки обнаружения или после обнаружения при нормальной работе. См. параметр Н6-04 - Н6-06.	0 - 4	0	X	A	A	A	A



					я в	Me	тоды у	правлен	ия
N≥	Наиме- нование	Функция	Диапазон установки	Заводская установка	Возможность изменения в ходе работы	Вольт-частотное управление (V/f)	Вольт-частотное упр- ние (V/f) с платой РG	Вект. упр-ние разомкнутой системы	Вект. упр-ние магнитным потоком
L6-05	Уровень обнару- жения момента 2	Векторное управление: номинальный момент двигателя принимается за 100 %. Вольт-частотное управление: номинальный ток двигателя принимается за 100 %. О настройке данного параметра см. параметр H6-04-06.	0 - 300	150	X	A	A	A	A
L6-06	Длительность обнаружения момента 2	Задаёт длительность обнаружения слишком большого момента в секундах. О настройке данного параметра см. параметр H6-04 – H6 -06.	0,0 – 10,0	0,1	X	A	A	A	A

Выбор обнаружения момента 1: многофункциональный выход «Выбор обнаружения момента 1» нормально открытый/ нормально закрытый

Выбор обнаружения момента 2: многофункциональный выход «Выбор обнаружения момента 1» нормально открытый/ нормально закрытый

- При добавлении перегрузки, обнаруживается приращение выходного тока (или выходного момента).
- Заданные значения параметров выбора обнаружения момента (L6-01 и L6-04) определяют, будет ли обнаружен слишком большой момент, и что именно произойдёт, если слишком большой момент будет обнаружен.
- L6-01 -06
- Когда обнаружение слишком большого момента включено, задайте уровень обнаружения слишком большого момента (параметром L6-02 или параметром L6-05) и длительность обнаружения слишком большого момента (параметром L6-03 или параметром L6-06). Слишком большой момент обнаруживается тогда, когда ток превышает уровень обнаружения слишком большого момента на протяжении времени, превышающего длительность обнаружения слишком большого момента.
- Настройки уровня обнаружения слишком большого момента зависят от выбранного метода управления.
- Векторное управление разомкнутой системой или магнитным потоком двигателя: уровень обнаружения слишком большого момента задаётся в процентах от номинального момента двигателя.
- Обычное вольт-частотное управление или вольт-частотное управление с обратной связью от платы PG, применяемой для управления скоростью с помощью импульсного энкодера: уровень обнаружения слишком большого момента задаётся в процентах от номинального тока частотного преобразователя.



			_		19 B	Me	тоды у	правлен	ия
Nº	Наиме- нование	Функция	Диапазон установки	Заводская установка	Возможность изменения ходе работы	Вольт-частотное управление (V/f)	Вольт-частотное упр- ние (V/f) с платой РG	Вект. упр-ние разомкнугой системы	Вект. упр-ние магнитным потоком
	(H2-01, H2	ужения слишком большого момента одно 2-02 или H2-03) можно присвоить любую В: обнаружение слишком большого мом	из следу	тощих (функц	ий:		одов	
	- Значение	: 18: обнаружение слишком большого мом	мента 2 (нормал	ьно от	крыть	ый)		
		17: обнаружение слишком большого мом		_		_			
	- Значение	19: обнаружение слишком большого мом	мента 2 (1	нормал	ьно за	крыть	ій)		
L7-01	Предел момента при враще- нии вперёд	Данные параметры задают значение предела момента как процент от номинального момента двигателя. Можно настроить четыре отдельных зоны.	0 - 300	200	X	х	Х	В	В
L7-02	Предел момента при ревер- сивном враще- нии	Примечания: - Пределы момента можно задать по отдельности четырьмя путями, соответствующими четырём случаям возникновения момента: момент при вращении вперёд, момент при реверсивном вращении,	0 - 300	200	X	X	X	В	В
L7-03	Предел регене- ративно- го момента при враще- нии вперёд	регенеративный момент при вращении вперёд и регенеративный момент при реверсивном вращении. - На схеме ниже показано отношение между каждым из параметров и выходным моментом, позволяющее задать предел момента. Выходной момент	0 - 300	200	X	X	X	В	В
L7-04	Предел регене- ративно- го момента при ре- версив- ном вра- щении	Назад Регенеративный Скорость двигателя Регенеративный Регенеративный Вперед 17-03 17-02 Реверсивное вращение	0 - 300	200	X	Х	х	В	В



				-	[H B	Me	тоды у	правлен	ия
Nº	Наиме- нование	Функция	Диапазон установки	Заводская установка	Возможность изменения в ходе работы	Вольт-частотное управление (V/f)	Вольт-частотное упр- ние (V/f) с платой РG	Вект. упр-ние разомкнугой системы	Вект. упр-ние магнитным потоком
L7-04		- При использовании функции предела момента, значения предела момента имеют приоритет. Управление скоростью двигателя и компенсация в расчёт приниматься не будут. Поэтому длительность разгона и замедления может возрасти, а скорость двигателя может понизиться.							
L8-01	Выбор защиты внутрен- него тормоз- ного резис- тора (типа ERF)	Данный параметр задаёт защиту компонентов частотного преобразователя. 0 — защита отключена (присваивайте значение «0», когда тормозной резистор не используется, или когда используется блок тормозных резисторов). 1 — защита включена (тормозной резистор защищён от перегрева).	0,1	0	X	В	В	В	В
L8-02	Уровень предва- ритель- ного оповеще- ния о перег- реве	Параметр L8-02 задаёт температуру срабатывания функции предварительного оповещения о перегреве частотного преобразователя (ОН). Примечание: Данное предварительное оповещение срабатывает, когда температура рёбер охлаждения достигает данного уровня.	50 - 110	100	x	A	A	A	A



			-		19 B	Me	тоды уі	правлен	ия
Nº	Наиме- нование	Функция	Диапазон установки	Заводская установка	Возможность изменения в ходе работы	Вольт-частотное управление (V/f)	Вольт-частотное упр- ние (V/f) с платой РG	Вект. упр-ние разомкнутой системы	Вект. упр-ние магнитным потоком
L8-03	Выбор действия после предва- ритель- ного оповеще- ния о перег- реве	Параметром L8-03 задаются действия в случае срабатывания предварительного оповещения о перегреве. О — замедление до остановки с длительностью замедления, заданной параметром С1-02 (защитное действие: срабатывание аварийного контакта). 1 — остановка на выбеге двигателя (защитное действие: срабатывание аварийного контакта). 2 — Аварийный останов с длительностью аварийного останова, заданной параметром С1-09 (защитное действие: срабатывание аварийного контакта). 3 — Продолжение работы (аварийный сигнал появляется только на дисплее). Примечания: - Параметром L8-02 задаётся температура в градусах Цельсия, при которой срабатывает предварительное оповещение о перегреве частотного преобразователя (ОН). Предварительное оповещение о перегреве частотного преобразователя срабатывает тогда, когда температура радиатора охлаждения достигает этого значения. - Параметром L8-03 определяется действие, которое произойдёт после срабатывания предварительного оповещения о перегреве частотного преобразователя. Перегрев рёбер охлаждения (ОН1) определяется не только этой функцией, но и защитной функцией, срабатывающей при температуре 105 градусов Цельсия.	0-3	3	X	A	A	A	A



				~	19 B	Me	тоды уі	правлен	ия
Nº	Наиме- нование	Функция	Диапазон установки	Заводская установка	Возможность изменения в ходе работы	Вольт-частотное управление (V/f)	Вольт-частотное упр- ние (V/f) с платой РG	Вект. упр-ние разомкнутой системы	Вект. упр-ние магнитным потоком
L8-05	Включение защиты от разрыва фазы на входе	Данным параметром включается и отключается защита от разрыва фазы на входе. 0 — защита отключена. 1 — защита включена (обнаруживает разрыв фазы на входе питания, асимметрию 3 фаз или износ конденсатора силовой цепи). Примечание: Данная функция выявляет такие изменения в постоянном токе силовой цепи, которые говорят о разрыве фазы питания, значительной асимметрии в напряжении питания или об износе конденсатора силовой цепи.	0,1	0	x	A	A	A	A
L8-07	Включение защиты от разрыва фазы на выходе	Данным параметром включается и отключается защита от разрыва фазы на выходе. 0 — защита отключена. 1 — защита включена (обнаруживает разрыв фазы на выходе при менее, чем 10 % номинального выходного тока частотного преобразователя). Примечание: Если мощность частотного преобразователя ниже мощности двигателя, и будет обнаружен разрыв фазы на выходе, отключите данную функцию (значение «0»).	0,1	0	X	A	A	A	A
L8-10	Включение защиты от ошибки заземления	0 — защита отключена. 1 — защита включена.	0,1	1	X	A	A	A	A



				_	8 B	Методы управлени			ия
Nº	Наиме- нование	Функция Данный параметр выбирает способ	Диапазон установки	Заводская установка	Возможность изменения в ходе работы	Вольт-частотное управление (V/f)	Вольт-частотное упр- ние (V/f) с платой РG	Вект. упр-ние разомкнугой системы	Вект. упр-ние магнитным потоком
L8-17	Выбор пониже- ния несущей частоты	Данный параметр выбирает способ понижения несущей частоты. 0 — фиксированная несущая частота 1 — понижение несущей частоты 2 — OL2 (при заводской установке) 3 — предел тока (при заводской установке) Примечания: Когда на низких частотах (менее 6 Гц) двигатель издаёт металлический звук (звук несущей частоты), присвойте параметру L8-17 значение 0 (без понижения несущей частоты). Параметр L8-19 (выбор характеристик OL2 на малой скорости) = 1 (вкл). При использовании вольт-частотного управления с применением платы PG, используемой для управления скоростью с помощью импульсного энкодера, не присваивайте значение «0» обоим параметрам L8-17 и L8-19.	0 - 3	1	X	A	A	A	A



			_		19 B	Методы управлени			
Nº	Наиме- нование	Функция	Диапазон установки	Заводская установка	Возможность изменения в ходе работы	Вольт-частотное управление (V/f)	Вольт-частотное упр- ние (V/f) с платой РG	Вект. упр-ние разомкнутой системы	Вект. упр-ние магнитным потоком
L8-19	Выбор харак- терис- тик ОL2 на малой скорости	Характеристики на малой скорости. 0 – откл. 1 – вкл. Примечания: - Если при низкой частоте (6 Гц) ОL2 скачет даже при малой нагрузке, присвойте параметру L8-17 значение 1 (с понижением несущей частоты). При этом следует присвоить параметру L8-19 (Выбор характеристик ОL2 на малой скорости) значение 0 (выкл.). Однако для частотных преобразователей на 400 В с мощностью 185-300 кВт не присваивайте параметру L8-19 значение 0 При использовании вольт-частотного и векторного управления без платы РG, используемой для управления скоростью с помощью импульсного энкодера, не присваивайте значение «0» обоим параметрам L8-17 и L8-19 При использовании векторного управления с платой РG, используемой для управления скоростью с помощью импульсного энкодера, и при непрерывной работе на низкой скорости под большой нагрузкой, понизьте несущую частоту (С6-01) до 2 кГц.	0 - 1	0	X	A	A	A	A



				_	19 B	Me	тоды у	правлен	ия
Nº	Наиме- нование	Функция	Диапазон установки	Заводская установка	Возможность изменения ходе работы	Вольт-частотное управление (V/f)	Вольт-частотное упр- ние (V/f) с платой РG	Вект. упр-ние разомкнутой системы	Вект. упр-ние матнитным потоком
01-01	Выбор отобра- жения	В рабочем режиме введите в пробелы «U1-□□» коды параметров, которые вы хотите отображать. Примечания: - При использовании заводских установок, в рабочем режиме можно сразу отображать опорную частоту, выходную частоту, выходной ток и выходное напряжение. Один из этих параметров — выходное напряжение — можно заменить каким-либо другим. - При желании отображать какой-либо иной параметр вместо выходного напряжения, задайте код этого параметра параметром o1-01. - В качестве кода используйте две последние цифры из списка «Отображение параметров с помощью U1» (U1-jj).	4 - 38	6	0	В	В	В	В
01-02	Выбор отобра- жения после включе- ния пи- тания.	Задайте тот параметр, который будет отражаться на дисплее после включения питания. 1 — опорная частота 2 — выходная частота 3 — выходной ток 4 — параметр, заданный параметром о1-01. Примечания: - При заводской установке после включения частотного преобразователя в той части дисплея, где показываются данные, будет отображена опорная частота.	1 - 4	1	O	В	В	В	В



			_		19 B	методы упр			равления		
Nº	Наиме- нование	Функция	Диапазон установки	Заводская установка	Возможность изменения в ходе работы	Вольт-частотное управление (V/f)	Вольт-частотное упр- ние (V/f) с платой РG	Вект. упр-ние разомкнутой системы	Вект. упр-ние магнитным потоком		
01-02		- После включения частотного преобразователя, он может показать один из четырёх параметров: опорную частоту, выходную частоту, выходное напряжение и параметр, заданный параметром o1-01 Если нужно, чтобы после на дисплее частотного преобразователя появилось что-то другое, а не значение опорной частоты, присвойте данному параметру другое значение.									
01-03	Единицы настрой- ки опорной частоты и её отобра- жения	Данный параметр может задать следующие единицы настройки опорной частоты и её отображения: 0 – 0,01 Гц 1 – 0,01 % (за 100 % принята максимальная выходная частота) 2 – 39 об/ мин (для установки числа полюсов двигателя) 40 – 39999 – отображение на дисплее по желанию пользователя. Примечания: - Диапазон настройки: 40 – 39999. Задайте нужные значения для настройки и отображения максимальной выходной частоты. Например, задайте значение по рабочей частоте.	0-39 999	0	X	В	В	В	В		
01-04	Единицы для зада- ния зна- чений парамет- ров, имею- щих от- ношение к частоте	Данный параметр используется для того, чтобы задать единицу для параметров, имеющих отношение к частоте (Е1-04, Е1-06, Е1-09). 0 — Гц 1 — об/ мин	0,1	0	Х	х	X	х	В		



			-	æ	19 B	Me	тоды уі	правлен	ия
Nº	Наиме- нование	Функция	Диапазон установки	Заводская установка	Возможность изменения в ходе работы	Вольт-частотное управление (V/f)	Вольт-частотное упр- ние (V/f) с платой РG	Вект. упр-ние разомкнутой системы	Вект. упр-ние магнитным потоком
01-04		Примечания: - Данный параметр предназначен для изменения единиц, в которых задаются параметры E1-04, E1-06, E1-09. - Единица измерения частоты задаётся только этим параметром. - Параметр о1-04 предназначен специально для векторного управления с платой PG, используемой для управления скоростью с помощью импульсного энкодера.							
01-05	Выбор отобра- жения номера пара- метра на дисплее	Выбор метода отображения кода параметра. 0 — обычный (А1-00 и т.д.) 1 — регистрационный адрес коммуникации через интерфейс MEMOBUS	0,1	0	х	A	A	A	A
02-01	Включение/ Отключение кнопки «Местное/ дистан- ционное управление»	Данный параметр включает и отключает работу кнопки «Местное/ дистанционное управление» (МЕСТН./ДИСТАНЦ.). 0 — кнопка отключена 1 — кнопка включена (в этом случае нажатием на кнопку «Местное/ дистанционное управление» (МЕСТН./ДИСТАНЦ.) можно переключаться между управлением с панели оператора и управлением с источников, заданных параметрами b1-01 и b1-02). Данный параметр задаёт функцию верхней кнопки. Примечание: - Данный параметр включает и отключает работу кнопки «Местное/ дистанционное управление» (МЕСТН./ДИСТАНЦ.).	0,1	1	X	В	В	В	В



			_		19 B	Me	тоды у	правлен	ия
Nº	Наиме- нование	Функция	Диапазон установки	Заводская установка	Возможность изменения ходе работы	Вольт-частотное управление (V/f)	Вольт-частотное упр- ние (V/f) с платой РG	Вект. упр-ние разомкнутой системы	Вект. упр-ние магнитным потоком
02-02	Включе- ние/ отклю- чение кнопки СТОП	Данный параметр включает и отключает работу кнопки СТОП на клавиатуре. 0 — отключена (команда подаётся с внешней клеммы; кнопка СТОП отключена). 1 — включена (кнопка СТОП включена и работает в ходе работы частотного преобразователя.	0,1	1	X	В	В	В	В
02-03	Значения парамет- ров по умол- чанию, задавае- мые пользо- вателем	Данный параметр используется для того, чтобы заносить в память или стирать из неё значения параметров по умолчанию, присвоенные им пользователем. О — без изменений (сохранить текущие настройки) 1 — сохранить значения параметров по умолчанию, присвоенные им пользователем (записать текущие значения параметров в качестве значений по умолчанию). 3 — удалить значения, присвоенные параметром по умолчанию пользователем. Примечания: - Данный параметр используется для того, чтобы заносить в память или стирать из неё значения параметров по умолчанию, присвоенные им пользователем. - Заданные пользователем значения параметров можно записать в память, чтобы частотный преобразователь использовал их как значения по умолчанию. - После завершения настройки, на дисплее цифровой панели оператора снова появится «О».	0 - 2	0	X	В	В	В	В



						Me	тоды у	правлен	ия
Nº	Наиме- нование	Функция	Диапазон установки	Заводская установка	Возможность изменения ходе работы	Вольт-частотное управление (V/f)	Вольт-частотное упр- ние (V/f) с платой РG	Вект. упр-ние разомкнутой системы	Вект. упр-ние магнитным потоком
02-04	Выбор кВА	Не меняйте значение этого параметра. Примечание: Диапазон настройки этого параметра и его заводское значение зависят от мощности частотного преобразователя.		-	x	В	В	В	В
02-05	Выбор метода наст- ройки опорной частоты	Данный параметр определяет, нужно ли нажимать кнопку ВВОД при изменении опорной частоты с цифровой панели оператора. 0 — необходимо нажимать кнопку ДАННЫЕ/ВВОД 1 — кнопку ДАННЫЕ/ВВОД нажимать не нужно. Примечания: - Значение этого параметра нельзя менять в ходе работы частотного преобразователя. - Когда параметру о2-05 присвоено значение «1» (кнопку ДАННЫЕ/ВВОД нажимать не нужно), значение опорной частоты меняется сразу же после его изменения на цифровой панели оператора.	0,1	0	X	A	A	A	A
02-06	Выбор действий при отклю- чении цифро- вой панели опера- тора	Данный параметр позволяет выбрать действия при отключении цифровой панели оператора. 0 — продолжение работы. Частотный преобразователь продолжает работать и при отключённой цифровой панели оператора. 1 — при отключении цифровой панели оператора, сигналы на выходе частотного преобразователя отключаются и срабатывает аварийный контакт.	0,1	0	x	A	A	A	A



	Наиме- нование Функция Отвание			19 B	Методы управления				
Nº	Наиме- нование	Оункийа		Заводская установка	Возможность изменения в ходе работы	Вольт-частотное управление (V/f)	Вольт-частотное упр- ние (V/f) с платой РG	Вект. упр-ние разомкнутой системы	Вект. упр-ние магнитным потоком
02-07	Настройка суммарного времени работы	Данный параметр задаёт суммарное время, прошедшее с начала работы, в часах. Примечание: Отсчёт суммарного рабочего времени начнётся со значения, заданного данным параметром.	0 - 65535	0	x	A	A	A	A
02-08	Выбор суммар- ного времени подклю- чения к пита- нию/ суммар- ного времени работы	Расчёт суммарного времени. 0 — суммарное время включения питания частотного преобразователя. 1 — суммарное время работы частотного преобразователя (суммарное время, в течение которого на выходе частотного преобразователя был сигнал).	0,1	0	X	A	A	A	A
02-09	Выбор режима иници- ализации	Не меняйте значение этого параметра.	-	-	Х	A	A	A	A



ГЛАВА 5 – ЗАЩИТНЫЕ ФУНКЦИИ

5.1 Анализ аварийных отключений

При возникновении ошибки, цифровая панель оператора покажет сигнал аварийного отключения и активизирует аварийный контакт. Сигналы на выходе частотного преобразователя будут отключены, и двигатель остановится на выбеге (или другим способом, если этот способ задан соответствующим параметром).

- Если подтвердить и обнулить перезагрузить ошибку, сделайте это нажатием кнопки «Перезагрузка» СБРОС цифровой панели оператора на включённом частотном преобразователе. Если частотный преобразователь работает под внешним управлением, подтверждение и обнуление ошибки осуществляются с помощью перезагрузки с внешних сигналов (см. параметры H1-01 H1-06 (значение: 14)).
- Цепь питания может отключиться, но её можно будет снова включить после исчезновения с дисплея цифровой панели оператора сообщения об ошибке.

В приводимой ниже таблице перечислены причины аварийных отключений частотного преобразователя и соответствующие меры. Если частотный преобразователь не удаётся перезапустить, обратитесь за помощью к его поставщику или производителю.

Таблица ошибок и способов их устранения

На дисплее	Описание	Причина	Решение проблемы
FU	Сверхток. Выходной ток частотного преобразователя превышает его обнаруженное значение (примерно 200% от номинального тока).	- Произошло короткое замыкание на выходе частотного преобразователя, в системе заземления (перегорел двигатель, повреждена изоляция, повреждён кабель).	
OC		 - Нагрузка слишком велика, а длительность разгона слишком коротка. - Используется особый двигатель или мощность двигателя выше номинальной. 	Определите причину ошибки, устраните её и перезагрузите частотный преобразователь.
		- Выход частотного преобразователя плохо под ключён.	
VA:OU	Ошибка заземления. Ток заземления на выходе частотного преобразователя	Короткое замыкание в цепи заземления на выходе частотного	Определите причину ошибки, устраните её и
VC:GF	превышает 50 % номинального выходного тока частотного преобразователя.	преобразователя (перегорел двигатель, повреждена изоляция, повреждён кабель).	перезагрузите частотный преобразователь.



На дисплее	Описание	Причина	Решение проблемы
PUF	Перегорел предохранитель. Перегорел предохранитель силовой цепи.	Ошибка в цепи заземления, короткое замыкание (перегорел двигатель, повреждена изоляция, повреждён кабель).	Отремонтируйте или замените частотный преобразователь.
OV	Перенапряжение в цепи питания. Напряжение постоянного тока в сети питания превышает обнаруженное значение напряжения. У преобразователей на 200 В: около 400 В У преобразователей на 400 В: около 800 В У преобразователей на 600 В: около 1300 В	Длительность замедления слишком коротка; регенеративная энергия двигателя слишком велика. Напряжение в сети питания слишком велико.	Удлините длительность разгона, подключите тормозной резистор или тормозной блок. Проверьте напряжение в сети питания.
UV1	Низкое напряжение в цепи питания. Напряжение постоянного тока в цепи питания ниже уровня обнаружения недонапряжения (L2-05). У преобразователей на 200 В: около 190 В У преобразователей на 400 В: около 380 В	 Проблема с фазой на входе питания. Кратковременное исчезновение напряжения. Плохой контакт клемм силовых кабелей. Слишком большие колебания напряжения в сети питания. 	Определите причину ошибки, устраните её и перезагрузите частотный преобразователь.
UV2	Ненормальное питание цепи управления. Слишком низкое напряжение в цепи управления.	-	-Выключите преобразователь, а потом включите его снова Проверьте характеристики питания цепи управления.
UV3	Неисправность контура борьбы со всплесками напряжения. В момент всплеска контур работает ненормально.	-	-Выключите преобразователь, а потом включите его снова Если ошибка постоянно повторяется, замените частотный преобразователь.



На дисплее	Описание	Причина	Решение проблемы
PF	Аварийные остановки по напряжению в цепи питания. Состояние напряжения постоянного тока в цепи питания не соответствует требованиям регенерации, что вызывает ненормальную вибрацию (эта ошибка будет обнаружена, если параметром L8-05 включена соответствующая функция).	 Кратковременное исчезновение питания. Ошибка фазы на входе питания. Плохой контакт клемм силовых кабелей. Слишком большие колебания напряжения в сети питания. Слишком большая асимметрия фазового напряжения. 	Определите причину ошибки, устраните её и перезагрузите частотный преобразователь.
LF	Ошибка фазы на выходе частотного преобразователя.	 Плохо подключён выходной кабель. Неконтакт в обмотке двигателя. Плохой контакт клемм на выходе. Мощность используемого двигателя составляет менее 1/20 максимальной допустимой мощности двигателя, используемого с данным частотным преобразователем. 	Определите причину ошибки, устраните её и перезагрузите частотный преобразователь. Используйте двигатель или частотный преобразователь другой мощности.
VA:OL1	Перегрев радиатора. Температура	Температура окружающей среды слишком высока.	Охладите окружающий воздух.
VA.OL1	радиатора частотного преобразователя превышает температуру,	Что-то нагревает окружающий воздух.	Устраните источник высокой температуры.
	заданную параметром L8-02, или выше 105° С.	Вентилятор охлаждения частотного преобразователя остановился.	
VC:OH (OH1)	Внутренний вентилятор охлаждения частотного преобразователя остановился.	Внутренний вентилятор охлаждения частотного преобразователя остановился.	Замените вентилятор охлаждения.



На дисплее	Описание	Причина	Решение проблемы
RH	Перегрев тормозного резистора. Защитная функция, включённая параметром L8-01, уже сработала.	Длительность замедления слишком короткая. Регенеративная энергия двигателя слишком высока.	 Понизьте нагрузку и удлините длительность замедления. Понизьте скорость. Замените тормозной резистор или тормозной блок.
RR	Ошибка встроенного тормозного контура.	-	Выключите преобразователь, а потом включите его снова, чтобы повторить попытку Если ошибка постоянно повторяется, замените частотный преобразователь.
	Перегрузка двигателя. Электронная тепловая защита сработала, чтобы защитить двигатель от перегрузки.	Нагрузка слишком велика. Длительность разгона/ торможения слишком мала.	Измените нагрузку, длительность разгона/ торможения.
OL1		Напряжение вольт-частотной характеристики слишком высоко.	Измените вольт-частотную характеристику.
		Неправильно задан номинальный ток двигателя.	Проверьте величину номинального тока двигателя.
	Перегрузка частотного преобразователя.	Нагрузка слишком велика. Длительность разгона/ торможения слишком мала.	Измените нагрузку, длительность разгона/ торможения.
OL2	Электронная тепловая защита сработала, чтобы защитить двигатель от перегрузки.	Напряжение вольт-частотной характеристики слишком высоко.	Измените вольт-частотную характеристику.
		Слишком мала мощность частотного преобразователя.	Используйте более мощный частотный преобразователь.
OL3	Слишком большой момент 1. Ток превышает значение, заданное параметром L6-02, в течение времени, превышающего время, заданное параметром L6-03.	-	- Убедитесь в правильности значений, заданных параметрами L6-02 и L6-03 Проверьте состояние механической системы, найдите причину ошибки и устраните её.



На дисплее	Описание	Причина	Решение проблемы
OL4	Слишком большой момент 2. Ток превышает значение, заданное параметром L6-05, в течение времени, превышающего время, заданное параметром L6-06.	-	- Убедитесь в правильности значений, заданных параметрами L6-05 и L6-06 Проверьте состояние механической системы, найдите причину ошибки и устраните её.
	Превышение скорости. Скорость	Скорость слишком высока.	Отрегулируйте коэффициент усиления.
OS	превышает значение, заданное	Заданное значение скорости слишком высоко.	Отрегулируйте команду скорости.
		Параметрам F1-08 и F1-09 присвоены неправильные значения.	Проверьте значения параметров.
	Отсутствие связи с платой РG, применяемой для управления скоростью с помощью	Неконтакт соединительного кабеля платы PG.	Подключите кабель платы PG.
		Повреждение кабеля платы PG.	Проверьте состояние кабеля платы PG.
	импульсного энкодера.	На плату PG не поступает питание.	Найдите причину и устраните её.
PGO	В течение времени, заданного параметром F1-14, не поступили импульсы с платы PG при следующих условиях:		
	- Задано векторное управление с платой PG: плавный старт с выходом ≥2 %.	-	Убедитесь в том, что при работе двигателя не задействован ручной тормоз.
	- Задано управление с платой РG: плавный старт с выходом ≥ значению, заданному параметром Е1-09.		



На дисплее	Описание	Причина	Решение проблемы
		Слишком большая нагрузка.	Понизьте нагрузку.
	Слишком большое отклонение скорости. Отклонение	Слишком мала длительность разгона/ торможения.	Повысьте длительность разгона/ торможения.
DEV	скорости превышает значение, заданное	Нагрузка заблокирована.	Проверьте состояние механической системы.
DE,	параметром F1-10, на протяжении времени, превышающего	Неправильные значения параметров F1-10 и F1-11.	Проверьте значения параметров F1-10 и F1-11.
	время, заданное параметром F1-11.	-	Убедитесь в том, что двигатель не удерживается тормозом.
	Отключение	Слишком маленькое значение предела момента.	Повысьте значение предела момента.
	серворегулирования при нулевой скорости.	Слишком большой момент нагрузки.	Понизьте момент нагрузки.
SVE	SVE В ходе операции серворегулирования при нулевой скорости потеряно положение вращения.	-	Убедитесь в отсутствии помех сигналу с платы PG, применяемой для управления скоростью с помощью импульсного энкодера.
OPR	Плохое подключение панели оператора. В ходе работы панель оператора не подключена.	-	Проверьте подключение панели оператора.
EF0	Внешний сигнал ошибки с дополнительной платы связи.	-	Проверьте плату связи и сигнал связи.
EF3	Внешняя ошибка (клемма входа 3)		
EF4	Внешняя ошибка (клемма входа 4)		
EF5	Внешняя ошибка (клемма входа 5)	(Внешняя ошибка) Сигнал с	Обнулите с помощью дистанционного
EF6	Внешняя ошибка (клемма входа 6)	клеммы многофункционального входа.	управления внешнюю ошибку.
EF7	Внешняя ошибка (клемма входа 7)		
EF8	Внешняя ошибка (клемма входа 8)		



На дисплее	Описание	Причина	Решение проблемы
FBL	Потеря обратной связи. Если b5-12=2), и уровень сигнала ПИД-регулирования опускается ниже уровня обнаружения потери сигнала обратной связи (b5-13) на время, превышающее значение, заданное параметром b5-14 (значение обнаружения потери обратной связи ПИД-регулирования).	-	-
CPF00	Ошибка связи с цифровой панелью управления 1. Частотному преобразователю не удалось установить	Плохое подключение панели оператора. Неправильная работа цепи управления частотного	Подключите панель оператора как следует. Замените частотный
	связь с панелью оператора в течение 5 секунд после включения питания.	преобразователя.	преобразователь.
	Ошибка связи с цифровой панелью управления 2.	Плохое подключение панели оператора.	Подключите панель оператора как следует.
CPF01	Ошибка связи срабатывает на 3-й секунде связи панели с преобразователем.	Неправильная работа цепи управления частотного преобразователя.	Замените частотный преобразователь.
CPF02	Ошибка системы блокировки выхода.	-	Выключите преобразователь, а потом включите его снова, чтобы повторить попытку.
		Повреждена цепь управления.	Замените частотный преобразователь.
CPF03	Ошибка электронно- перепрограммиру- емой постоянной памяти (EEPROM)	-	Выключите преобразователь, а потом включите его снова, чтобы повторить попытку.
		Повреждена цепь управления.	Замените частотный преобразователь.



На дисплее	Описание	Причина	Решение проблемы
CPF04	Неисправность внутреннего преобразователя аналоговых/	-	Выключите преобразователь, а потом включите его снова, чтобы повторить попытку.
	цифровых сигналов ЦПУ	Повреждена цепь управления.	Замените частотный преобразователь.
CPF05	Неисправность преобразователя аналоговых/	-	Выключите преобразователь, а потом включите его снова, чтобы повторить попытку.
	цифровых сигналов ЦПУ	Повреждена цепь управления.	Замените частотный преобразователь.
CDE0(Ошибка подключения	Неисправен разъём дополнительной платы	Отключите питание, выньте плату из разъёма и снова вставьте её в разъём.
CPF06	дополнительной платы	Неисправны дополнительная плата или частотный преобразователь	Замените дополнительную плату или частотный преобразователь.
CPF20	Ошибка дополнительной	Неисправен разъём дополнительной платы	Отключите питание, выньте плату из разъёма и снова вставьте её в разъём.
CFF20	платы	Неисправен преобразователь аналоговых/ цифровых сигналов дополнительной платы.	Замените дополнительную плату.
CPF21	Ошибка самодиагностики дополнительной платы.		
CPF22	Ошибка связи дополнительной платы (не тот тип оборудования).	Ошибка дополнительной платы.	Замените дополнительную плату.
CPF23	Ошибка подключения дополнительной платы.		



5.2 Диагностика аварийных сигналов

Аварийный сигнал является своего рода защитной функцией частотного преобразователя. Однако, при срабатывании аварийного сигнала, аварийный контакт срабатывать не будет. Дисплей панели оператора будет мигать, а контакт многофункционального выхода будет выдавать соответствующий аварийный сигнал. После устранения причины срабатывания аварийного сигнала, частотный преобразователь возобновит свою обычную работу.

Аварийные сигналы и соответствующие меры перечислены в таблице ниже.

На дисплее	Описание	Причина	Решение проблемы
ЕҒ (мигает)	Команда вращения вперёд и команда реверсивного вращения поданы одновременно	-	Измените последовательность подачи команд вращения вперёд и реверсивного вращения. Перед подачей этого аварийного сигнала, двигатель замедлится до остановки, так как не будет знать, в какую сторону ему вращаться.
UV (мигает)	Низкое напряжение в цепи питания. Напряжение опускается ниже допустимого уровня ещё до подачи команды работы. Напряжение постоянного тока в цепи питания ниже уровня обнаружения недонапряжения (L2-05). - Напряжение в цепи управления ниже допустимого уровня	Причины значатся в описании ошибок UV1, UV2 и UV3.	Примите меры, указанные в описании ошибок UV1, UV2 и UV3.



На дисплее	Описание	Причина	Решение проблемы
OV (мигает)	Перенапряжение в цепи питания. Напряжение постоянного тока в сети питания превышает обнаруженное значение напряжения. У преобразователей на 200 В: около 400 В У преобразователей на 400 В: около 800 В У преобразователей на 600 В: около 1300 В	Напряжение питания слишком высоко.	Понизьте напряжение так, чтобы оно соответствовало номинальным характеристикам.
	Перегрев радиатора. Температура	Температура окружающей среды слишком высока.	Охладите окружающий воздух.
ОН (мигает)	радиатора частотного преобразователя превышает температуру, заданную параметром L8-02	Что-то нагревает окружающий воздух.	Устраните источник высокой температуры.
		Вентилятор охлаждения частотного преобразователя остановился.	Замените вентилятор охлаждения.
ОН2 (мигает)	Частотный преобразователь перегревается. Клемме многофункционального входа предварительного оповещения о перегреве частотного преобразователя Н1 присвоено значение «b»	_	Отключите предварительное оповещение о перегреве частотного преобразователя от многофункционального входа.
ОL3 (мигает)	Слишком большой момент 1. Ток превышает значение, заданное параметром L6-02, в течение времени, превышающего время, заданное параметром L6-03.	-	- Убедитесь в правильности значений, заданных параметрами L6-02 и L6-03 Проверьте состояние механической системы, найдите причину ошибки и устраните её.



На дисплее	Описание	Причина	Решение проблемы
OL4 (мигает)	Слишком большой момент 2. Ток превышает значение, заданное параметром L6-05, в течение времени, превышающего время, заданное параметром L6-06.	-	- Убедитесь в правильности значений, заданных параметрами L6-05 и L6-06 Проверьте состояние механической системы, найдите причину ошибки и устраните её.
	Превышение скорости.	Скорость слишком высокая или слишком низкая.	Отрегулируйте коэффициент усиления.
OS	Скорость превышает значение, заданное параметром F1-08, в течение времени, превышающего время, заданное параметром F1-09.	Заданное значение скорости слишком высоко.	Отрегулируйте команду скорости и коэффициент усиления.
		Параметрам F1-08 и F1-09 присвоены неправильные значения.	Проверьте значения параметров.
	Отсутствие связи с платой РG, применяемой для управления скоростью с помощью импульсного энкодера. В течение времени,	Неконтакт соединительного кабеля платы PG.	Подключите кабель платы PG.
		Повреждение кабеля платы PG.	Проверьте состояние кабеля платы PG.
		На плату PG не поступает питание.	Найдите причину и устраните её.
PGO	заданного параметром F1-14, не поступили импульсы с платы PG при следующих условиях:		
	- Задано векторное управление с платой PG: плавный старт с выходом ≥2 %.	-	Убедитесь в том, что при работе двигателя не задействован ручной тормоз.
	- Задано управление с платой PG: плавный старт с выходом ≥ значению, заданному параметром E1-09.		



На дисплее	Описание	Причина	Решение проблемы	
		Слишком большая нагрузка.	Понизьте нагрузку.	
	Слишком большое отклонение скорости.	Слишком мала длительность разгона.	Повысьте длительность разгона.	
DEV	Отклонение скорости превышает значение, заданное	Нагрузка заблокирована.	Проверьте состояние механической системы.	
	параметром F1-10, на протяжении времени, превышающего	Неправильные значения параметров F1-10 и F1-11.	Проверьте значения параметров F1-10 и F1-11.	
	время, заданное параметром F1-11.	-	Убедитесь в том, что двигатель не удерживается тормозом.	
EF3 (мигает)	Внешняя ошибка (клемма входа 3)			
EF4 (мигает)	Внешняя ошибка (клемма входа 4) Внешняя ошибка (клемма входа 5) Внешняя ошибка (клемма входа 6)		- Отключите	
EF5 (мигает)		(Внешняя ошибка) Сигнал с клеммы многофункционального	сигнал внешнего отключения от клеммы многофункционального входа Устраните причину внешнего отключения.	
EF6 (мигает)		входа.		
EF7 (мигает)	Внешняя ошибка (клемма входа 7)			
EF8 (мигает)	Внешняя ошибка (клемма входа 8)			
CE	Ошибка связи. После получения сигнала, этот сигнал не может быть правильно принят в течение 2 секунд.	-	Проверьте приспособления, используемые для связи, и сигнал связи.	
BUS	Ошибка дополнительного интерфейса связи. Ошибка произошла при задании режима рабочих команд или режима управления частотой с дополнительной платы.	-	Проверьте приспособления, используемые для связи, и сигнал связи.	



На дисплее	Описание	Причина	Решение проблемы
CALL	Ожидание установления связи. Ошибка связи Si-b. При подаче питания сигнал управления не может быть правильно принят.	-	Проверьте приспособления, используемые для связи, и сигнал связи.
E-15	Определение связи Si-f/g. Задание режима рабочих команд или режима управления частотой с дополнительной платы. E1-15 используется для обнаружения ошибок при продолжении работы.		Проверьте сигнал связи.
EF0	Внешний сигнал ошибки от дополнительной платы связи SI-K2. При настройке EF0 на продолжение работы была получена внешняя ошибка от дополнительной платы.		Устраните причину внешнего аварийного отключения.



5.3 Ошибки настройки параметров

Ошибка настройки параметров срабатывает в том случае, когда задаётся значение, выходящее за пределы диапазона допустимых значений. Частотный преобразователь не будет работать до тех пор, пока параметру не будет присвоено допустимое значение. Выход аварийного отключения при срабатывании данного аварийного сигнала включаться не будет. При срабатывании ошибок настройки параметров, примите меры, перечисленные в таблице ниже.

На дисплее	Описание	Корректировка настройки				
OPE01	Задано неправильное значение мощности частотного преобразователя.	Задайте правильную мощность частотного преобразователя.				
OPE02	Выход за пределы диапазона настройки параметра	Задайте значение в пределах диапазона настройки параметра.				
		Настройка многофункциональных входов (Н1-01 – Н1-06):				
		- Одно и то же значение присвоено более, чем 2 многофункциональным входам.				
	Неправильный выбор многофунк- ционального входа	- Одновременно поданы команды вверх и вниз.				
		- Одновременно поданы команды вверх и вниз, разгон и замедление до остановки.				
		- Одновременно поданы команды внешнего поиска максимальной выходной частоты и опорной частоты.				
OPE03		- Одновременно задана блокировка выхода при нормально открытом контакте и при нормально закрытом контакте.				
		-Подана команда вверх/ вниз при включённом ПИД- регулировании (b5-01).				
		- Клеммы 13. 14 управления частотой настраиваются при значении параметра Н3-09 (выбор функции клеммы 14 управления частотой (по току)) отличном от 1F.				
		- Одновременно поданы положительная и отрицательная команды вращения.				
		- Одновременно заданы команды аварийного останова при нормально открытом контакте и при нормально закрытом контакте.				
OPE05	Ошибка выбора дополнительной платы	Присвоив параметру b1-01 значение «3», вы избрали в качестве источника опорной частоты дополнительную плату, но она не подключена.				



На дисплее	Описание	Корректировка настройки
OPE06	Ошибка в выборе способа управления	- Присвоив параметру A1-02 значение «1», вы избрали вольтчастотное управление с применением обратной связи от платы PG, используемой для управления скоростью с помощью импульсного энкодера, но плата PG не подключена. - Присвоив параметру A1-02 значение «3», вы избрали векторное управление магнитным потоком двигателя, но плата PG не подключена.
OPE07	Ошибка выбора многофунк- ционального аналогового входа	- Параметрам Н3-05 и Н3-09 присвоено одинаковое значение (помимо 1F). - Используется плата опорного сигнала аналоговой частоты А1-14B, и параметру F2-01 присвоено значение «0», но многофункциональный вход (с Н1-01 по Н1-06) настроен на выбор дополнительной платы/ частотный преобразователь (2). - Параметрам Н3-05 и Н3-09 присвоены значения «2» и «D». (Значения «2» и «D» нельзя присваивать одновременно.)
OPE08	Ошибочный выбор параметра	Настройка параметра не требуется при избранном способе управления.
OPE10	Ошибка настройки вольт-частотных характеристик	Значения параметров E1-04, E1-06, E1-07 и E1-09 заданы без соблюдения следующего условия: E1-04 (Fmax) ≥ E1-06(Fa) ≥ E1-07(Fb) ≥ E1-09(Fmin)
OPE11	Данные заданы неправильно	Возможны следующие неправильные установки: - Верхний предел несущей частоты (C6-01) > 5 кГц. А нижний предел несущей частоты (C6-02) ≤ 5 кГц. - Коэффициент пропорционального усиления несущей частоты (C6-03) > 6, но C6-02 > C6-01. - Ошибка верхнего и нижнего пределов параметров C6-01 − C6-03, C8-15.
ERR	Ошибка доступа к электронно- перепрограм- мируемой постоянной памяти (EEPROM)	EEPROM не принимает заданное значение: - Выключите частотный преобразователь, снова включите его и повторите попытку Измените значение параметра.



5.4 Возможные неисправности и пути их устранения

Неисправность	Проверки	Пути устранения
	Подключены ли контакты r, s, t к источнику питания? (Горит ли световой индикатор включённого питания?)	Проверьте, правильно ли подключено питание. Выключите питание и включите его снова. - Проверьте напряжение в сети питания. - Возможно, неправильно задан режим работы параметром b1-02. Возможно, не нажата кнопка «Местное/ дистанционное управление» (МЕСТН./ДИСТАНЦ.). - Проверьте настройку многофункциональных аналоговых входов Н3-05, Н3-09.
	Есть ли напряжение на выходных контактах u, v, w?	Выключите питание и включите его снова.
Двигатель не работает	Не слишком ли велика нагрузка? Не влечёт ли она за собой опрокидывание ротора двигателя?	Понизьте нагрузку на двигатель.
	Нет ли на дисплее панели управления сообщения об аварийном отключении?	Посмотрите, какая именно ошибка на дисплее.
	Подана ли команда вращения вперёд/ реверсивного вращения?	Проверьте расключение кабеле и, при необходимости, исправьте ошибки расключения.
	Правильно ли задан сигнал аналоговой частоты на входе?	 Проверьте правильность подключения, и, при необходимости, исправьте его. Убедитесь в правильности заданного значения входного напряжения.
	Правильное ли значение присвоено параметру выбора режима работы?	Задайте работу с цифровой панели оператора.
	Правильно ли расключены выходные контакты u, v, w?	Выходные контакты u, v, w должны быть расключены правильно.
Двигатель вращается не в ту сторону.	Правильно ли подана команда вращения вперёд/ реверсивного вращения?	Должна быть подана правильная команда.
	Не выбран ли запрет реверсивного вращения?	Проверьте значение, присвоенное параметру b1-04.



Неисправность	Проверки	Пути устранения
Не удаётся	Правильно ли подключены кабели для ввода аналоговой частоты?	Проверьте правильность подключения, и, при необходимости, исправьте его.
изменить скорость, на которой работает	Правильно ли задан режим работы?	Проверьте, правильно ли задан режим работы.
двигатель.	Не слишком ли велика нагрузка?	Понизьте нагрузку.
	Правильно ли заданы такие характеристики, как число полюсов двигателя, напряжение и т.п.?	Проверьте характеристики двигателя.
	Опрокидывается ли ротор	- Значение параметра L3-02 (предотвращение опрокидывания ротора двигателя при разгоне) слишком мало.
Двигатель работает на слишком высокой	двигателя?	- Значение параметра L3-06 (предотвращение опрокидывания ротора двигателя в ходе работы) слишком мало.
или на слишком низкой скорости.	Правильно ли задано значение максимальной выходной частоты?	Проверьте значение максимальной выходной частоты.
	Не слишком ли сильно падает напряжение со стороны двигателя?	Правильно ли задана кривая вольт-частотной характеристики?
	Не слишком ли велика нагрузка?	Понизьте нагрузку.
Аварийное отключение по колебанию скорости в ходе работы двигателя.	Не слишком ли велики колебания нагрузки?	 Колебания нагрузки не должны быть слишком велики. Нужно повысить мощность частотного преобразователя и двигателя.
	Нет ли ошибки фазы питания?	- Проверьте расключение При использовании однофазного питания, добавьте реактор переменного тока со стороны входящего питания.



Неисправность	Проверки	Пути устранения	
	Рабочая скорость слишком низка.	- Измените состояние длительной работы при низкой частоте.	
Перегрев двигателя	При каких условиях окружающей среды работает частотный преобразователь?	- Понизьте температуру окружающей среды Понизьте нагрузку и повысьте мощность двигателя.	
	Не слишком ли велика несущая частота?	Измените значение несущей частоты (С6).	



ГЛАВА 6 – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

6.1 Ежедневные проверки и периодические проверки

Для безотказной работы частотный преобразователь требует проведения ежедневных и периодических проверок и технического обслуживания.

В приводимой ниже таблице перечислены все необходимые проверки. Перед осуществлением технического обслуживания и ремонтных работ, отключайте частотный преобразователь от питания.

Не прикасайтесь к частотному преобразователю, пока не прошло 5 минут с того момента, как на нём погас индикатор питания. В противном случае, возможен удар остаточным электрическим током.

Объект		Периоді	ичность	Метод	Критерии	Устранение
проверки	Суть проверки	Ежед- невно	Еже- годно	проверки	оценки	неполадок
Среда, в которой эксплуати-руется частотный преобра-зователь	Проверьте температуру окружающего воздуха и его влажность.	O		Сверьтесь с требуемыми характеристиками окружанощей среды и замерьте температуру воздуха термометром.	Температура должна быть в пределах от 1 10 до + 40° С. Относительная влажность воздуха должна быть менее 90 %. На частотный преобразователь не должна попадать вода.	При необходимости сделайте так, чтобы среда, в которой эксплуатируется частотный преобразователь, отвечала предъявляемым к ней требованиям.
	Убедитесь в отсутствии горючих материалов.	o		Внешний осмотр	Посторонние материалы должны отсутствовать.	
	Убедитесь в отсутствии ненормальной вибрации.	o		Внешний осмотр. На слух	Ненормальной вибрации быть не должно.	Затяните сильнее крепёжные болты.
Установка и заземление частотного преобра- зователя.	Убедитесь в том, что сопротивление заземления в норме, а компоненты системы заземления не деформи- рованы.		O	Проверьте сопротив- ление муль- тиметром.	У частотных преобразователей на 200 В – менее 100 Ом; У частотных преобразователей на 400 В – менее 10 Ом	При необходимости приведите в порядок систему заземления.



Объект		Периоді	ичность	Мотол	Vnyronyy	Varrayyayya	
проверки	Суть проверки	Ежед- невно	Еже- годно	Метод проверки	Критерии оценки	Устранение неполадок	
Входное напряжение	Убедитесь в правильном значении напряжения силовой цепи.	0		Измерьте величину напряжения мульти-метром.	Напряжение должно соответствовать значениям из технических характеристик.	При необходимости, измените напряжение в сети питания.	
Крепёжный	Надёжно ли прикреплена клемма?		0	Внешний			
винт внешней клеммы частотного преобра-	Не повреждено ли место крепления клеммы?		o	осмотр. Проверка затяжки винта	Всё должно быть в норме.	Затяните винт или отправьте частотный преобразователь в ремонт.	
зователя	Не слишком ли сильно она заржавела? отвёрткой.	отвёрткой.		2 peniona			
Внутренний соедини- тельный	Убедитесь в том, что он не перекручен.		0	Внешний осмотр.	Всё должно	Замените или	
кабель частотного преобра- зователя	Убедитесь в том, что оплётка кабеля не повреждена.		O		быть в норме.	отремонтируйте.	
Радиатор	Есть ли в радиаторе пыль и крошка?	0		Внешний осмотр.	Всё должно быть в норме.	Удалите пыль и прочие посторонние частицы.	
Печатная плата	Убедитесь в отсутствии электро-проводящих металлов или масляных пятен.		0	Внешний осмотр	Внешний Всё лого	Всё должно	Удалите электропро- водящие металлы и пятна
	Убедитесь в отсутствии обесцвеченных, обгоревших мест или мест со следами перегрева.		0		быть в норме.		



Объект		Периоді	ичность	Метод	Критерии	Устранение
проверки	Суть проверки	Ежед- невно	Еже- годно	проверки	оценки	неполадок
Вентилятор охлаждения	Убедитесь в отсутствии ненормальной вибрации и странных звуков.		0	Внешний осмотр. На слух.	Всё должно быть в норме.	Замените вентилятор.
	Убедитесь в том, что вентилятор не забит пылью.		0	Внешний осмотр.		Почистите вентилятор.
	Убедитесь в отсутствии пыли и крошки.		0	Внешний осмотр.	Всё должно быть в норме.	Почистите блок питания.
Блок питания	Замерьте сопротивление между всеми клеммами.		0	Замерьте мульти- метром.	Трёхфазный выход не должен иметь коротких замыканий или разомкнутых контактов.	Замените блок питания или частотный преобразователь.
Конденсатор	Убедитесь в отсутствии постороннего запаха и следов утечек.	0		Внешний осмотр	Всё должно	Замените блок питания или
	Убедитесь в том, что конденсатор не раздут и не деформирован.	0			быть в норме.	частотный преобразователь.



6.2 Выбор выходного реактора для частотного преобразователя

Если выходной кабель имеет большую длину, изменения тока повлекут за собой возникновение ёмкостного тока. Сильный же выходной ток может повлечь за собой аварийное отключение частотного преобразователя. В этом случае необходимо устанавливать выходной реактор.

6.3 Защита от тока утечки

В связи с тем, что ёмкость внутренних компонентов частотного преобразователя, внутренних компонентов двигателя и проводников заземлена, и, к тому же данный частотный преобразователь относится к типу, генерирующему мало помех при высокой несущей частоте, его ток утечки на землю велик. В особой степени это касается мощных частотных преобразователей. Такой ток утечки на землю может повлечь за собой неправильную работу защитной цепи.

При возникновении такого рода проблем, нужно не только понизить несущую частоту и укоротить проводники, но и установить защиту от тока утечки на землю. Устанавливая такую защиту, следует обратить внимание на следующие моменты.

Защиту от тока утечки на землю следует устанавливать со стороны входа частотного преобразователя, за автоматическим выключателем в литом корпусе (МССВ).

Рабочий ток защиты от тока утечки на землю должен быть в 10 раз больше тока утечки на землю, когда контур установлен не вместе с частотным преобразователем.

6.4 Соображения относительно выбора совместимого электродвигателя

- 1. При использовании векторного управления один частотный преобразователь не может управлять двумя или несколькими двигателями.
- 2. Когда требуется высокий пусковой момент, лучше использовать векторный способ управления. Пусковой момент двигателя под управлением частотного преобразователя ниже пускового момента двигателя, питающегося от промышленной электросети. Поэтому при работе с большой инерционной нагрузкой, требующей больших значений пускового момента, частотный преобразователь нужно выбирать так, чтобы его мощности хватило с запасом.
- 3. Если требуется избавиться от помех, нужно задать более высокую несущую частоту. Следовательно, у частотного преобразователя должен быть для этого запас мощности.

6.5 Составные части частотного преобразователя, подлежащие периодической замене

Для того чтобы обеспечить длительную и бесперебойную эксплуатацию частотного преобразователя, его внутренние, срок службы которых истекает, нужно периодически заменять или ремонтировать. Срок службы электронных компонентов частотного преобразователя зависит от условий окружающей среды, в которой они эксплуатируются. При непрерывной работе частотного преобразователя его компоненты обычно следует заменять с периодичностью, указанной в таблице. Кроме того, срок службы компонентов частотного преобразователя зависит от того, с какой нагрузкой и под каким током он обычно работает. Следовательно, периодичность замен, указанная в таблице, носит приблизительный характер.



Периодичность замены компонентов частотного преобразователя

Наименование составной части	Обычная периодичность замены				
Вентилятор охлаждения	2-3 года				
Электролитический конденсатор	4-5 лет				
Печатная плата	5-8 лет				
Предохранитель	10 лет				

6.6 Хранение и складирование

Если частотный преобразователь не поступает в эксплуатацию сразу после поставки, его нужно хранить в следующих условиях.

- 1. Частотный преобразователь следует хранить при подходящих температуре и влажности воздуха в вентилируемом помещении без пыли и металлической крошки.
- 2. Если частотный преобразователь не эксплуатировался в течение года, нужно проверить заряд электролитического конденсатора его силовой цепи. При зарядке используйте номинальное входное напряжение частотного преобразователя. Зарядка конденсатора может продлиться 1-2 часа и даже дольше.
- 3. Проверку зарядки конденсатора и его зарядку следует проводить не реже одного раза в год.
- 4. Определение выдерживаемого напряжения на частотном преобразователе проводить нельзя. Такая проверка может вывести его из строя. Проверку же изоляции можно провести мегомметром на 500 В. Сопротивление изоляции должно быть не менее 4 мОм. Контрольные клеммы частотного преобразователя нельзя проверять на выдерживаемое напряжение. В результате такой проверки частотный преобразователь может быть повреждён.



ГЛАВА 7 – ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

На данное изделие распространяются следующие гарантийные обязательства:

Гарантия распространяется только на сам частотный преобразователь. Гарантийный период начинается с даты его отгрузки. Длительность гарантийного периода составляет 12 месяцев, но не дольше 24 месяцев с даты его изготовления, обозначенной на его заводской табличке.

Гарантийные обязательства не распространяются на неисправности, возникшие по следующим причинам:

- неправильная эксплуатация, несанкционированный ремонт или переделки,
- эксплуатация в неподходящих условиях,
- небрежное обращение,
- неправильное подключение,
- землетрясения, пожары, наводнения, разряды атмосферного электричества, ненормальное напряжение и прочие стихийные бедствия.

Фирма-изготовитель частотного преобразователя имеет право отправлять его на ремонт в третьи организации.

Срок действия гарантийных обязательств на частотные преобразователи, эксплуатирующиеся за границей – 3 месяца с даты доставки.

Договорные цены имеют приоритет перед фактическими ценами.

Послепродажное обслуживание осуществляют дилерские и сервисые центры компании на территории РФ и СНГ.

Дополнительные замечания

Об ответственности производителя

- Производитель не несёт ответственности за любой ущерб, вызванный неправильной эксплуатацией изделия при несоблюдении правил, изложенных в руководстве по его эксплуатации.
- Производитель не несет ответственности за любые убытки, потери и ущерб, проистекающий от частотного преобразователя из строя.

Обратите внимание на следующее:

- Данное Руководство по эксплуатации касается только изделий обозначенной в нём серии.
- Перед применением нашей продукции в таких опасных механизмах и системах, как автомобили, медицинское оборудование, оборудование для атомной энергетики, энергетическое оборудование, авиация, системы безопасности и прочие системы особого назначения, обратитесь к нам с соответствующим запросом.

Мы ждём замечаний и предложений по конструкции, эксплуатационным характеристикам, качеству и надёжности нашей продукции.



приложения

ПРИЛОЖЕНИЕ 1: Технические характеристики


Xap	Характеристика Значения																	
	Мощность подходящег двигателя (1		1,5	2,2	3,7	5,5	7,5	11	15	18,5	22	30	37	45	55	75	93	110
	Номи-	380 B	4,8	6,2	8	14	18	27	34	41	52	65	80	96	128	165	180	224
Вы-	нальный выходной ток (а)	660 – 690 B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41	52	62	77	99	130
ход	Мощность подходящег двигателя (1		132	160	185	200	220	245	280	315	355	400	500	560	630	710	800	1000
	Номи- нальный	380 B	260	302	340	380	450	470	530	605	660	750	940	1050	1200	1300	1500	1860
	выходной ток (а)	660 – 690 B	-	172	-	200	-	260	302	340	-	450	540	-	660	750	-	-
Пита- ние	Напря- жение, частота	3 фазы	380 B ((+ 10 %	5 15%	%), 50/6	60 ± Γ1	ι 5%, 3	фазы 6	660 B (+	10%-	15%), 50/60) ± Гц 5°	%			
	Система управ- ления	Вектори	ное упр	равлені	ие токо	м, безс	енсорг	ная шиј	ротно-і	импульс	сная мо	Эдуляці	я					
	Пусковой момент	150 % 1	Гц (с	платой	PG дл	я упраі	вления	скорос	тью с і	помощь	ью имп	ульсно	го энкс	одера – () Гц)			
іения	Диапазон управ- ления скорос- тью	1:100 (c	плато	й PG д	пя упра	вления	я скоро	остью с	помоц	цью имі	пульсн	ого эні	юдера	- 1:1000))			
мы управл	Точность управ- ления	± 0,2 %	(с плат	гой PG	для уп	равлен	ния ско	ростью	с пом	ощью и	мпуль	сного э	нкодер	a – ± 0,0	02 %)			
ики систе	Ответная реакция скорости	5 Гц (с	платой	PG дл	я упраі	зления	скорос	стью с і	помощ	ью имп	ульсно	го энкс	одера –	30 Гц)				
Характеристики системы управления	Ограни- чение момента	4-я спос	4-я способами															
Xa	Точность момента	± 5 %	± 5 %															
	Ответная реакция момента	20 Гц (с	плато	й PG д	ля упра	авлени	я скорс	остью с	помоц	цью им	пульсн	ого эні	кодера	– 40 Гц	0			
	Диапазон управ- ления частотой	0,1 – 40	0 Гц															



Xaj	рактерист	ика	Значения
	Точность частоты (температурные колебания) При цифровом управлении ± 0,01 % (от -1)		оровом управлении \pm 0,01 % (от -10 до +40°C); при аналоговом управлении: \pm 0,1 (от +10 до +25°C)
	Точность задания частоты	При циф	рровом управлении 0,01 Гц; при аналоговом управлении:0,03 Гц/ 60 Гц
ления	Точность выходной частоты	0,01 Гц	
Выходной частоты Способность выдерживать перегрузку Сигнал настройки частоты Выходной частоты В течение 1 минуты 150 % от номинального выходного тока Сигнал настройки частоты - 10 В - + 10 В: 0 - + 10 В (20кОм): 4-20 мА		ие 1 минуты 150 % от номинального выходного тока	
Каракгеристи	Сигнал наст- ройки частоты	ал - 10 B - + 10 B: 0 - + 10 B (20кОм): 4-20 мА	
	Длитель- ность разгона	0,91 – 60	000 секунд (длительность разгона и торможения задаётся по отдельности)
	Тормоз- ной момент	20 % (ме	ожет достигать 150 % у моделей со встроенной функцией торможения и встроенным тормозным резистором)
	Вольт- частотная характе- ристика	Можно	выбирать из 15 постоянных вольт-частотных характеристик; можно задать любую из них
Защитн функци		опрокид питания	от перенапряжения, недонапряжения, перегрузки; электронное тепловое реле, защита от перегрева, от дывания ротора двигателя, от неполадок системы заземления; компенсация кратковременного исчезновения (выдерживает исчезновение напряжения на 2 секунды и продолжает работать после возврата напряжения); от заряда (не отображается, когда напряжение постоянного тока силовой цепи менее 50 В).
Условия эксплуатации	Темпе- ратура окружа-		0° C/ относительная влажность воздуха 20-90 % без образования конденсата)
Условия э	Требования к месту установки В закрытом помещении (без агрессивных газов), не выше 999,99 м над уровнем моря. Без праводения и прямого солнечного света.		том помещении (без агрессивных газов), не выше 999,99 м над уровнем моря. Без пыли, без агрессивных шцищать от прямого солнечного света.
	Вибрация	Менее 0	,2 g при 20 Гц
	ь защиты/ охлаждения	ІР20/ пр	инудительное воздушное охлаждение



ПРИЛОЖЕНИЕ 2: Внешние габариты и монтажные размеры





Модель	Характе- ристика	Уро- вень	Ш	Ш1	Ш2	В	B1	B2	Γ	Г1	Г2	Г3	d	Рис.
	1R5 ~ 3R7	T4	150	130	_	252	205	_	167	175	109	_	5.5	1
	5R5 ~ 7R5	T4	190	170	_	290	260	_	187	195	105	_	5.5	1
	011 ~ 015	T4	245	200	_	410	390	367	240	245	170	_	7	2
ESQ-	018 ~ 030	T4	278	200	_	550	530	490	250	260	155	_	10	2
VA	037	T4	348	200	_	550	530	490	250	260	185	_	10	2
ESQ-	037 ~ 045	T4	348	240	_	700	680	640	335	345	215	_	10	2
VC	055 ~ 075	T4	375	300		785	760	717	335	345	240	_	12	2
	093 ~ 132	T4	530	420	_	920	890	852	335	345	250	_	12	2
	160 ~ 200	T4	695	580	_	1140	1110	1072	335	345	250	_	14	2
	220 ~ 400	T4	820	600		1334	1300	1260	450	460	240	_	14	2
EGO	160 ~ 200	T4	695	620	40	1800	1760	_	450	460	40	345	18	3
ESQ- VA	220 ~ 400	T4	820	690	40	1800	1760		450	460	40	345	18	3
ESQ-	500	T4	1100	950	75	2200	2160		450	460	40	345	18	3
VC (в шкафу)	560 ~ 800	T4	820	720	40	1800	1760		450	460	40	345	18	4
шкафу)	1000	T4	1100	950	75	2200	2160		450	460	40	345	18	4
	037 ~ 110	Т6	400	300	_	750	725	690	400	410	250	_	12	2
ESQ-	132 ~ 220	Т6	605	480	_	1200	1160	1117	450	460	240	_	14	2
VA	245 ~ 315	T6	874	720	_	1180	1140	1097	450	460	265	_	14	2
ESQ-	355 ~ 500	T6	1100	_	_	2000		_	450	_	_	_		3
VC	560 ~ 630	T6	874	720	_	1800	1760	_	450	460	265	_	14	4
	710 ~ 1000	T6	1100			2200			450		_	_		4



ПРИЛОЖЕНИЕ 3: Краткое описание функций частотного преобразователя и областей его применения

Наименование функции	Область применения	Цель	Описание функции	Параметр
Энерго- сберегающая функция	Штанцевальная машина и другое точное оборудование	Экономит энергию и снижает вибрацию	Работает при полном напряжении при разгоне/торможении. При работе на постоянной скорости, двигатель работает в заданном энергосберегающем темпе. Прекрасно подходит для снижения вибрации точного оборудования.	b8-01 – b8-02 H1-01 – H1-06
Функция ПИД- регулирования	Кондиционер воздуха	Оптимизирует работу	Работа оптимизируется за счёт постоянного сравнения значения обратной связи с желаемым значением.	b5-01 – b5-08
Поиск скорости	Двигатели, намоточное/ обмоточное оборудование и прочие случаи с инерциальной нагрузкой	Находящийся на выбеге двигатель снова запускается.	Перед остановкой двигателя на выбеге его можно снова запустить, не определяя его скорости. Частотный преобразователь автоматически ищет скорость двигателя и начинает разгон после того, как значения скорости сравнялись.	b3-01 – b3-03
Торможение постоянным током перед работой	Вентиляторы, насосы и прочие агрегаты, работающие после остановки частотного преобразо- вателя.	Двигатель повторно пускается на выбеге	Если на выбеге направление вращения непонятно, панель оператора может выполнить торможение постоянным током перед пуском.	b2-01 - b2-03
Переключение питания от частотного преобразователя/ питания от сети	Конвейер	Периодическое выполнение команды заранее настроенных многоступенчатых скоростей	Управление работы с 8-ступенчатыми скоростями простым сигналом с контакта. Кроме того, может осуществляться внешнее переключение частот толчкового управления двигателем для того, чтобы добиться простого управления поиском нужного положения.	d1-01 - d1-08 H1-01 - H1-06



Наименование функции	Область применения	Цель	Описание функции	Параметр
Переключение разгона/ торможения при работе с многоступенчатой скоростью	Транспортные приспособления. Автоматические поворотные круги.	Переключение длительности разгона/ торможения внешним сигналом.	внешним сигналом. Когда частотный преобразователь управляет работой двух или нескольких двигателей, данной функцией пользуются для	
Предвари- тельное оповещение о перегреве частотного преобра- зователя	Кондиционер воздуха	Мера предосторож- ности	Когда температура среды, в которой работает частотный преобразователь, велика, установленное снаружи температурное реле может подать на частотный преобразователь сигнал о высокой температуре, подать необходимые аварийные сигналы и произвести предохранительные меры.	H1-01 – H1-06
Продолжение работы после потери команды частоты.	Кондиционер воздуха	Оптимизирует работу.	Частотный преобразователь может продолжать работу после потери опорной частоты. Подходит для централизованного программируемого кондиционирования воздуха.	L4-05
Автоматичес- кий повторный пуск после аварийного отключения	Кондиционер воздуха	Оптимизирует работу. Повышает надёжность.	После того, как причина аварийного отключения обнаружена и устранена, частотный преобразователь автоматически перезагрузится и осуществит повторный пуск. Он может предпринять до 10 попыток повторного пуска.	L5-01
Трёхпроводное управление	Обычная работа	Пуск и останов- ка частотного преобразова- теля осуществ- ляются кнопкой ПУСК/СТОП. Управление вращением вперёд/ реверсивным значением осуществляется одним контактом.	Ниже изображена цепь, управляющая пуском и остановкой частотного преобразования, а также вращением вперёд и реверсивным вращением. СТОП ПУСК 2 Остановка Вперед/Реверсивное	A1-03 H1-01



Наименование функции	Область применения	Цель	Описание функции	Параметр
Выбор сигнала работы	Обычная работа	Выбор источника сигнала управления	Выбирает источник управления частотным преобразователем: клемма или клавиатура.	b1-01, b1-02 H1-01 – H1-06
2 группы контактных плат С выхода	Обычная работа	Подаёт сигнал состояния работы	2 группы контактов С сообщают о рабочем состоянии частотного преобразователя для того, чтобы пользователь мог им управлять.	F5-01 – F5-02 H2-01 – H2-03
Суммарное время работы	Обычная работа	Отображение времени работы	Расчёт рабочего времени частотного преобразователя может использоваться для расчёта эффективности его работы.	o2-07 – o2-08
Предотвра- щение опрокидыва- ния ротора двигателя	Обычная работа	Оптимизирует работу	Частотный преобразователь может задать опорную величину определения тока при опрокидывании ротора двигателя. Этим можно избежать нежелательной остановки.	L3-01 – L3-06
Определение разрыва фазы на входе/ выходе питания	Обычная работа	Мера предосторож- ности	Это функция автоматической защиты частотного преобразователя, которая срабатывает в тех случаях, когда на входе питания двигателя возникает проблема с фазой. Это необходимая предупредительная и защитная функция.	H1-01 – H1-06
Аварийный останов с помощью торможения постоянным током	Вал, вращающийся на высокой скорости.	Быстро останавливает двигатель без установки тормозного резистора.	Двигатель может быть остановлен с помощью торможения постоянным током и в том случае, когда тормозного резистора не установлено, а тормозной момент недостаточный. (Длительность замедления не превысит 5 %, а тормозной момент – 50% - 70%).	b1-03 b2-01 – b2-04
Настройка слишком большого момента	Вентиляторы, насосы, экструдеры	Защищает агрегаты, а также оптимизирует работу и повышает надёжность.	Внутренняя система частотного преобразователя может задавать параметры работы двигателя и задаёт эталон определения слишком большого механического момента. Эта функция используется для регулировки выходной частоты при возникновении слишком большого момента. Она подходит для управления работой пневматического и гидравлического оборудования без пропуска резонансной частоты.	L3-01 - L3-06 L6-01 - L6-06



Наименование функции	Область применения	Цель	Описание функции	Параметр
Работа с верхним и нижним пределами частоты	Вентиляторы, насосы	Управление скоростью двигателя в диапазоне от верхнего и нижнего пределов.	Когда внешний сигнал управления не может задать верхний и нижний пределы, коэффициент усиления и смещение напряжения, их можно настраивать в частотном преобразователе по отдельности.	d2-01 - d2-02
Запрет частоты	Вентиляторы, насосы	Предотвращает механическую вибрацию	После того, как на частоту наложен запрет, частотный преобразователь не может работать на постоянной частоте в диапазоне этой частоты. Можно задать 3 диапазона запрещённой частоты.	d3-01 – d3-04
Выбор несущей частоты	Обычная работа	Понижает шумность	Несущую частоту частотного преобразователя можно настраивать произвольно, чтобы понизить резонанс и шумность двигателя.	C6-01 – C6-03
Отображение скорости на дисплее	Обычная работа	Отображение рабочего состояния на дисплее	Дисплей отображает скорость двигателя (об/ мин), механическую скорость (об/ мин), скорость производственной линии (м/ мин).	01-03
Сигнал об остановке в ходе работы	Обычная работа. Механичес-кое тормо-жение.	Сигнал о рабочем состоянии.	Частотный преобразователь подаёт сигнал об остановке двигателя. (После того, как двигатель остановится на выбеге, этот сигнал пропадёт.)	H2-01 H2-03
Выход сигнала нулевой скорости Обрабатывающее оборудование.		Сигнал о рабочем состоянии.	Частотный преобразователь подаёт сигнал на внешние устройства и контур управления, когда его частота становится ниже значения минимальной выходной частоты. Эта функция подходит для управления работой станков с реверсивным вращением.	H2-01 H2-03
Выход сигнала о полной скорости Обычная работа. Обрабатывающее оборудование.		Сигнал о рабочем состоянии.	Когда выходная частота частотного преобразователя достигает заданного значения, частотный преобразователь сигнализирует об этом внешним устройствам и контуру управления. Это одна из функций, используемых для достижения заданной частоты.	H2-01 H2-03



Наименование функции	Область применения	Цель	Описание функции	Параметр
Выход сигнала о любой частоте	Обычная работа	Сигнал о рабочем состоянии.	Частотный преобразователь может подавать сигнал на внешние устройства и контур управления о достижении любой частоты в заданном диапазоне.	L4-01 — L4-04 H2-01 H2-03
Достижение выходной частоты 1	Обычная работа	Сигнал о рабочем состоянии.	Частотный преобразователь может подавать сигнал на внешние устройства и контур управления в тех случаях, когда его выходная частота превысит заданное значение.	L4-01 – L4-04 H2-01 H2-03
Достижение выходной частоты 2	Обычная работа	Сигнал о рабочем состоянии.	Частотный преобразователь может подавать сигнал на внешние устройства и контур управления в тех случаях, когда его выходная частота превысит заданное значение.	L4-01 — L4-04 H2-01 H2-03
Выход сигнала о слишком большом моменте	Вентиляторы, насосы, экструдеры, производст- венное оборудование	Механическая защитная функция. Повышает надёжность.	Когда возникает слишком большой момент, превышающий заданное значение, на выходе частотного преобразователя возникает предупреждающий сигнал о возможной поломке.	H2-01 H2-03
Выход сигнала о недонапря- жении	Обычная работа	Сигнал о рабочем состоянии.	Когда со стороны частотного преобразователя обнаружено недонапряжение на клеммах P-N, частотный преобразователь сигнализирует об этом внешним устройствам и контуру управления.	H2-01 H2-03
Состояние блокировки выхода	Обычная работа	Сигнал о рабочем состоянии.	Частотный преобразователь может сигнализировать внешним устройствам и контуру управления о том, что его выход заблокирован.	H2-01 H2-03
Защита тормозного резистора от перегрева	Обычная работа	Защитная функция	Когда частотный преобразователь имеет встроенный тормозной резистор, он может подавать сигнал о перегреве тормозного резистора или об аварийном отключении тормозного блока.	L8-01
Быстрое изменение команды управления частотой	Обычная работа	Оптимизирует равномерность и надёжность работы.	Когда команда управления частотой быстро падает до 10 % от заданного значения или ниже, частотный преобразователь сигнализирует об этом внешним устройствам и контуру управления.	H2-01 H2-03 L4-05



Наименование функции	Область применения	Цель	Описание функции	Параметр
Многофунк- циональные аналоговые входы	Обычная работа	Оптимизирует работу	Вспомогательной частотой, входным напряжением и регулировкой тока частотного преобразователя можно управлять с помощью внешнего аналогового сигнала.	H3-04 – H3-07
Многофунк- циональные аналоговые выходы	Обычная работа	Отображение рабочего состояния на дисплее	Рабочую частоту, выходной ток, выходное напряжение и напряжение постоянного тока частотного преобразователя можно отображать на дисплее с помощью внешней частоты и амперметра.	H4-01 – H4-06
Аналоговый вход	Обычная работа	Оптимизирует работу	Частотный преобразователь может оснащаться внешней платой интерфейса и использовать аналоговую команду частоты высокой степени разрешения. Внешние сигналы положительного и отрицательного напряжения могут непосредственно управлять вращением вперёд и реверсивным вращением частотного преобразователя.	F2-01
Цифровой вход	Обычная работа	Оптимизирует работу	Оптимизирует работу частотного преобразователя. Внешняя установка вместе с платой интерфейса. Частотный преобразователь может использовать цифровую команду частоты (BCD 2 бита/ BIN 8 бит).	F3-01
Аналоговый выход	Обычная работа	Отображение рабочего состояния на дисплее	Частотный преобразователь может использовать напряжение высокой степени разрешения совместно с платой внешнего интерфейса. Когда частотный преобразователь оснащён такой платой интерфейса, вольтметр и амперметр могут показывать напряжение постоянного тока и другие сигналы.	F4-01 F4-04
Цифровой выход	Обычная работа	Сигнал о рабочем состоянии.	Аварийные сигналы частотного преобразователя могут выводиться 6 группами оптронов и 2 группами реле.	F6-01
Импульсный выход	Обычная работа	Отображение рабочего состояния на дисплее	Выходная частота частотного преобразователя выводится с платы интерфейса в виде импульсов.	F7-01
Коммуника- ционный интерфейс RS232C/485	Обычная работа	Оптимизирует работу	Частотный преобразователь может осуществлять неоднозначное управления с помощью платы интерфейса и контроллера или MODBUS.	b5-01 – b5-04



ПРИЛОЖЕНИЕ 4: установка платы PG, применяемой для управления скоростью с помощью импульсного энкодера, описание клемм

1. Плата PG, применяемая для управления скоростью с помощью импульсного энкодера, устанавливается описанным ниже образом.

Отключите частотный преобразователь от питания.

После того, как световой индикатор заряда частотного преобразователя погаснет, снимите с частотного преобразователя верхний корпус.

Прикрепите два сальника в нижней части платы PG к двум держателям на клеммах управления. Подключите разъём к верхней части разъёма 4CN на главной плате управления.


2. Описание платы PG, применяемой для управления скоростью с помощью импульсного энкодера

Клемма	№ сигнала	Описание	Характеристики
	1	Путануу уу уу	+ 12 В постоянного тока (±5) макс. 20 мА
	2	Питание импульсного энкодера	0 В постоянного тока (клемма заземления питания)
T. 1	3	Вход фазы	Высок.: +8 В – 12 В Низк.: > + 1 В (максимальная ответная частота – 30 Гц)
TA1	4		Клемма входа фазового импульса А
	5	Клемма входа фазового импульса	Высок.: $+8 \text{ B} - 12 \text{ B}$ Низк.: $> +1 \text{ B}$ (максимальная ответная частота $-30 \Gamma\text{ц}$)
	6		Клемма входа фазового импульса В
	1	Выходная клемма	Выход коллектора разомкнутой цепи. 24 В постоянного тока, макс. 30 мА
TA2	2	отображения фазового импульса А	Общая клемма входа отображения фазового импульса А
1AZ	3	Выходная клемма	Выход коллектора разомкнутой цепи. 24 В постоянного тока, макс. 30 мА
	4	отображения фазового импульса В	Общая клемма входа отображения фазового импульса В
TA3	(E)	Клемма для подключения экрана кабеля	-



3. Подключение платы PG, применяемой для управления скоростью с помощью импульсного энкодера (только для векторного управления с платой PG)

Подключение платы PG-B2




В качестве сигнального кабеля используйте кручёную пару.

Кабель питания платы PG используется только для питания платы PG, управляющей скоростью с помощью импульсного энкодера. При использовании этого кабеля для другого питания, возникнут помехи, которые приведут к сбоям в работе.

Длина соединительных кабелей платы PG должна быть менее 100 м.

Направление вращения для платы PG задаётся параметром F1-05. По заводской установке, ведущей является фаза A при вращении двигателя вперёд.



Конфигурация контура входов и выходов

При подключении к плате PG, применяемой для управления скоростью с помощью импульсного энкодера, напряжения выходного типа, выбирайте такую плату PG, которая имеет устройство связи (диод) входного контура с выходным разъёмом, рассчитанным на выходной ток более 12 мА.

Коэффициент деления для отображения частоты можно регулировать параметром F1-06.